

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa (nr 1536, wyd. 24.4.1.0)

Data sporządzenia: 2024-12-20 10:58:47

Układ współrzędnych: 2000_18 - Układ odniesienia: PL-ETRF2000-2000

Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Baza danych: GI_Lubliniec - (nr 5360004)

Obręb: 240706_2.0003 - KOSZĘCIN

Raport przenieumerowania budynków.

Systematyki: 240706_2.0003

Lp.	Identyfikator	Stary IG5	Nowy IG5
1	080FEDF4224049DCA3C3506FE77D033A		240706 2.0003.1 BUD
2	20898E8864C74D97A09ED937706463FB	240706 2.0003.AR 1.1455/661.2 BUD	240706 2.0003.2 BUD
3	768C21D3F3974C258451EA406121B144	240706 2.0003.AR 1.1455/661.1 BUD	240706 2.0003.3 BUD
4	9C35BCC4B99246BB8E32323A9B50020D	240706 2.0003.AR 2.2685/39.2 BUD	240706 2.0003.4 BUD
5	5151B0DE8BEB47C587CCB7E80B74B8DC	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.376/50.2 BUD	240706 2.0003.5 BUD
6	765F6AED50E14C2EA45BA12A47EA10C0	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.3750/50.2 BUD	240706 2.0003.6 BUD
7	FA86C7751E3C4F8AA5635AD5ABAF8350	240706 2.0003.AR 3.1311/243.2 BUD	240706 2.0003.7 BUD
8	898FEDB17FE44C8D963A50D002478987	240706 2.0003.AR 3.1311/243.1 BUD	240706 2.0003.8 BUD
9	9B15A0EB99F24FD08129427977C580BC	240706 2.0003.AR 2PGR.296.7 BUD	240706 2.0003.9 BUD
10	4CD99D6F58E1492CA50C4B56D3D6427B	240706 2.0003.AR 3.1468/140.1 BUD	240706 2.0003.10 BUD
11	38427182F28B432A9855FEBDD6C11EC2	240706 2.0003.AR 1.2839/503.1 BUD	240706 2.0003.11 BUD
12	C62B60A3E02644159CCECDC5E1234FF2	240706 2.0003.AR 2.2652/35.1 BUD	240706 2.0003.12 BUD
13	A9E4E8B026584B589871838BB0264C59	240706 2.0003.AR 3.1228/23.1 BUD	240706 2.0003.13 BUD
14	EA7B82B2C9574A70B46C24A1A3F52498	240706 2.0003.AR 3.948/23.4 BUD	240706 2.0003.14 BUD
15	1F237A828DC142E08238506B9E50E55F	240706 2.0003.AR 2.2102/105.1 BUD	240706 2.0003.15 BUD
16	BA636906F9964D6A9182A038CBE290B0	240706 2.0003.AR 4.603/52.1 BUD	240706 2.0003.16 BUD
17	C78D30AA72EA407FA310E310FD5EB832	240706 2.0003.AR 3.1430/229.1 BUD	240706 2.0003.17 BUD
18	5CA9CA82F76741FEB16960AA6DEA819E	240706 2.0003.AR 2.2303/20.1 BUD	240706 2.0003.18 BUD
19	E60ECE7886574A6F81F5C4BFEA741B53	240706 2.0003.AR 4.312/140.1 BUD	240706 2.0003.19 BUD
20	9A03E5E8E99F4FA8B8087A768B8A88CF	240706 2.0003.AR 2.2094/105.1 BUD	240706 2.0003.20 BUD
21	410F40126D2F47648A7FB4057D53F492	240706 2.0003.AR 4.760/192.1 BUD	240706 2.0003.21 BUD
22	EAE8307ED64140EBB186825EEC3DF4F3	240706 2.0003.AR 1.613.3 BUD	240706 2.0003.22 BUD
23	0C26E1C6D91E40EA95F4EAE7660EE81C	240706 2.0003.AR 2.2685/39.1 BUD	240706 2.0003.23 BUD
24	BE724FF4BB974D749B2FA2D298C5D27E	240706 2.0003.AR 4.995/83.1 BUD	240706 2.0003.24 BUD
25	A9F6F593375142C0B8A5BE9CE3097EF1	240706 2.0003.AR 2.2179/20.1 BUD	240706 2.0003.25 BUD
26	50AEA556D3D34D9F99306500E5E9D9EC	240706 2.0003.AR 2.2442/20.1 BUD	240706 2.0003.26 BUD
27	3374E0A216AF458D8B6680BA2A7A18F6	240706 2.0003.AR 2.2176/20.1 BUD	240706 2.0003.27 BUD
28	F841459355684AF480A91FB0028AD835	240706 2.0003.AR 2.2108/87.1 BUD	240706 2.0003.28 BUD
29	E3BFEA9E59F4C1CBB85DB945966F254	240706 2.0003.AR 2.1587/32.1 BUD	240706 2.0003.29 BUD
30	992B2682224F48F0BB16DEE3420881B1	240706 2.0003.AR 2.3141/20.1 BUD	240706 2.0003.30 BUD
31	6CF2C27666F14B9791E6E146AFD56CC3	240706 2.0003.AR 2.2974/32.1 BUD	240706 2.0003.31 BUD
32	5C9C7378DE6F42FDB1A1549DE28FAA02	240706 2.0003.AR 2.941/32.2 BUD	240706 2.0003.32 BUD
33	5CCAAE12CDEF4B42A17BFC656B889724	240706 2.0003.AR 2.941/32.1 BUD	240706 2.0003.33 BUD
34	1C92E7358A5D44B0975749628BA42E9C	240706 2.0003.AR 3.1408/248.1 BUD	240706 2.0003.34 BUD
35	AB36485545AF44889F6D1DBE15CCC5A2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.167/15.1 BUD	240706 2.0003.35 BUD
36	0BD21C688D5A4DD2AE592A10ACDA335D	240706 2.0003.AR 2.3022/32.2 BUD	240706 2.0003.36 BUD
37	1D6EC9E5BB2C4CCEB398B7A7784AA071	240706 2.0003.AR 2.3022/32.3 BUD	240706 2.0003.37 BUD
38	CEF4642CE8B1483AAC609D2D42EC27B7	240706 2.0003.AR 2.3022/32.4 BUD	240706 2.0003.38 BUD
39	118B05840F124C8F8BA17CC86166279C	240706 2.0003.AR 2.3022/32.1 BUD	240706 2.0003.39 BUD
40	C2DBE36E2D9B4CF7AA7A7A7B1E4EF07E	240706 2.0003.AR 2.2911/32.2 BUD	240706 2.0003.40 BUD
41	A562E457F7454BE49E9AD4C5EA7A786E	240706 2.0003.AR 2.2911/32.3 BUD	240706 2.0003.41 BUD
42	81606646B8BD4EEBB955BB58F159570B	240706 2.0003.AR 2.2911/32.4 BUD	240706 2.0003.42 BUD
43	FE82D7F8BBE74CBEA4581645D4FDF72D	240706 2.0003.AR 2.2911/32.1 BUD	240706 2.0003.43 BUD
44	12ABC5F2CA604B81AB8012A4D92E5774	240706 2.0003.AR 2.2310/20.1 BUD	240706 2.0003.44 BUD
45	129945E1E3FA4C34B05537D60F886A49	240706 2.0003.AR 2.2313/20.1 BUD	240706 2.0003.45 BUD
46	4DC3D66A683D4846BA31F44B0C180625	240706 2.0003.AR 2.484/32.2 BUD	240706 2.0003.46 BUD
47	878FD4C7892C48949684B69497D7A01D	240706 2.0003.AR 2.484/32.1 BUD	240706 2.0003.47 BUD
48	A000FCE5486C4883A09DCFA1D7BEAD2E	240706 2.0003.AR 2.484/32.3 BUD	240706 2.0003.48 BUD
49	1FE6F36017B74CBAA97CCF5C6DB2092B	240706 2.0003.AR 2.1336/32.2 BUD	240706 2.0003.49 BUD
50	6C7093FCBA74479BB13192CB07999B35	240706 2.0003.AR 2.1336/32.1 BUD	240706 2.0003.50 BUD
51	38BCC637A1C94F02BFDE99812EE3A6F5	240706 2.0003.AR 2.491/32.2 BUD	240706 2.0003.51 BUD
52	BE18405534FA4BBB800561AD8B309BB5	240706 2.0003.AR 2.491/32.1 BUD	240706 2.0003.52 BUD
53	BF6CC71467A5495B8E4D602CC0CC165F	240706 2.0003.AR 3.1098/55.1 BUD	240706 2.0003.53 BUD
54	3073030402824E53A4FFD3F4FD06654C	240706 2.0003.AR 3.1.1 BUD	240706 2.0003.54 BUD

55	6AA2404B66D644F7AE23BBD798012B8A	240706 2.0003.AR 3.1.2 BUD	240706 2.0003.55 BUD
56	842532D21B7541F68A5D9DA789EBA261	240706 2.0003.AR 2.1022/32.3 BUD	240706 2.0003.56 BUD
57	38F0FD88AE24400A85FCC392911221F2	240706 2.0003.AR 2.1022/32.2 BUD	240706 2.0003.57 BUD
58	D4F2E92A3EF449098F7046DC7970862E	240706 2.0003.AR 2.1022/32.1 BUD	240706 2.0003.58 BUD
59	7FC697D874E3459694A9C94BABCE12EE	240706 2.0003.AR 2.1023/32.3 BUD	240706 2.0003.59 BUD
60	135D9CC3DB414A41B9683D131D22EFBF	240706 2.0003.AR 2.1023/32.2 BUD	240706 2.0003.60 BUD
61	E14FC6E23DC145E1B55B4FF956853833	240706 2.0003.AR 2.1020/32.1 BUD	240706 2.0003.61 BUD
62	F6B64E7BF5AF446EB30DA742C89A0586	240706 2.0003.AR 2.1024/32.2 BUD	240706 2.0003.62 BUD
63	D41F9480D2FC445799DD07F8A03E2126	240706 2.0003.AR 2.1024/32.1 BUD	240706 2.0003.63 BUD
64	F7201B20F24145FD810971D45094A7EE	240706 2.0003.AR 2.1025/32.2 BUD	240706 2.0003.64 BUD
65	902E709C63884BA6B219E58C66E98EC5	240706 2.0003.AR 2.1025/32.1 BUD	240706 2.0003.65 BUD
66	EE0534B7D3524B3B9D739A530164CE9F	240706 2.0003.AR 2.1525/32.3 BUD	240706 2.0003.66 BUD
67	68B88C35B73E4F1E9E7A8C0CC043E81A	240706 2.0003.AR 2.1525/32.2 BUD	240706 2.0003.67 BUD
68	838C4237FB654BDF8036C5ED223D0321	240706 2.0003.AR 2.1525/32.1 BUD	240706 2.0003.68 BUD
69	320D9BBBBF1842DF9F8E00757738DEE0	240706 2.0003.AR 2.1017/32.1 BUD	240706 2.0003.69 BUD
70	C78191C2BD5D4E1691A8F3B478685B39	240706 2.0003.AR 2.2396/26.1 BUD	240706 2.0003.70 BUD
71	FD67201132EA4046824D84E132B72075	240706 2.0003.AR 2.2550/20.2 BUD	240706 2.0003.71 BUD
72	FFFB7BF488454E69B8A7295ABB73DC33	240706 2.0003.AR 2.2550/20.1 BUD	240706 2.0003.72 BUD
73	5F8406DC62464AA3BBFD853FFC65865B	240706 2.0003.AR 2.2393/26.1 BUD	240706 2.0003.73 BUD
74	E24C496C512049ADB832E86DE0BE0F24	240706 2.0003.AR 1.2979/737.2 BUD	240706 2.0003.74 BUD
75	756D5FAF1C6249F7BCC56A9D7F9DFD27	240706 2.0003.AR 1.2979/737.3 BUD	240706 2.0003.75 BUD
76	0439484B2C4942D1974B9F00BDC5709B	240706 2.0003.AR 1.2979/737.1 BUD	240706 2.0003.76 BUD
77	A48D063A4ECB4A4E97201D323979C11B	240706 2.0003.AR 1.1277/737.1 BUD	240706 2.0003.77 BUD
78	A504AC744D954FDF9C647BCDB2325444	240706 2.0003.AR 1.3185/737.3 BUD	240706 2.0003.78 BUD
79	BAD9FF4E67874AAA94C831BDE6548742	240706 2.0003.AR 1.3185/737.4 BUD	240706 2.0003.79 BUD
80	ED1E44B5B867452A920E3F087C8B8BF2	240706 2.0003.AR 1.3186/737.2 BUD	240706 2.0003.80 BUD
81	39EB369ED5F24ECDA65B7AE82C4964DF	240706 2.0003.AR 1.3186/737.5 BUD	240706 2.0003.81 BUD
82	9CF5CC10259947BAA083802C4675318D	240706 2.0003.AR 1.3186/737.1 BUD	240706 2.0003.82 BUD
83	0C76D7007A7A413B8A5CBBED66819C3B	240706 2.0003.AR 1.2957/737.2 BUD	240706 2.0003.83 BUD
84	84F3487F407E49C1812E3829E54B8431	240706 2.0003.AR 1.2957/737.3 BUD	240706 2.0003.84 BUD
85	18EBADF386014148A198C849C6910C04	240706 2.0003.AR 1.2957/737.1 BUD	240706 2.0003.85 BUD
86	947145D190E14CB3A7FA0E35AE3F6E18	240706 2.0003.AR 1.2536/735.1 BUD	240706 2.0003.86 BUD
87	698D81E66A454077BE048DBF9B028185	240706 2.0003.AR 1.1392/737.3 BUD	240706 2.0003.87 BUD
88	05836E67F029494FA9ED1C5990BEB667	240706 2.0003.AR 1.1392/737.2 BUD	240706 2.0003.88 BUD
89	2A0371F4546A4784B5921A7519FEC8BA	240706 2.0003.AR 1.1392/737.4 BUD	240706 2.0003.89 BUD
90	5859DDAD78B64CB9A3DC2935ED366F08	240706 2.0003.AR 1.1392/737.1 BUD	240706 2.0003.90 BUD
91	DCCBADCF5C504B9F923F621D460D55AB	240706 2.0003.AR 1.2362/733.2 BUD	240706 2.0003.91 BUD
92	B7C09C99682843E885ECA49A5E3AB018	240706 2.0003.AR 1.1402/737.3 BUD	240706 2.0003.92 BUD
93	E5FF9674EC7341C1AF0AB1F7B02CC408	240706 2.0003.AR 1.1402/737.2 BUD	240706 2.0003.93 BUD
94	1C9CE3DE48A04DB58E7F4066A616DED1	240706 2.0003.AR 1.1402/737.1 BUD	240706 2.0003.94 BUD
95	67E8D02F0748418B9B958086F542B580	240706 2.0003.AR 1.2363/729.1 BUD	240706 2.0003.95 BUD
96	00F78461748B49F1AF72A7CC62691EA9	240706 2.0003.AR 1.1397/737.1 BUD	240706 2.0003.96 BUD
97	6F375006992A4994B58F8256BC815678	240706 2.0003.AR 1.1398/737.1 BUD	240706 2.0003.97 BUD
98	4CA2F22025924B57958B2CD02AA25A27	240706 2.0003.AR 1.1398/737.2 BUD	240706 2.0003.98 BUD
99	C20368FEC5AE4E67B6AD894F7EDF93D5	240706 2.0003.AR 1.1782/739.1 BUD	240706 2.0003.99 BUD
100	D82A69D39BFB4385A18B6C3C475E7F3	240706 2.0003.AR 1.1921/719.6 BUD	240706 2.0003.100 BUD
101	85A5C122302D4A9CB5AB98FAE776020E	240706 2.0003.AR 1.1921/719.3 BUD	240706 2.0003.101 BUD
102	CE1C595C08CC41168BC341B8A6557F89	240706 2.0003.AR 1.1921/719.1 BUD	240706 2.0003.102 BUD
103	8C73BB54913D416FBD05CBB793B016E1	240706 2.0003.AR 1.2710/1220.1 BUD	240706 2.0003.103 BUD
104	60C18535DD9F417E811D891B01D37290	240706 2.0003.AR 1.2710/1220.2 BUD	240706 2.0003.104 BUD
105	DE33686765CE44D889724C52BCA217EA	240706 2.0003.AR 1.2710/1220.3 BUD	240706 2.0003.105 BUD
106	3023A61EC5CF4A5FA6295B2B687E1D52	240706 2.0003.AR 1.1917/737.2 BUD	240706 2.0003.106 BUD
107	A775E571CC854ACC8C1AC7B2031F3EDB	240706 2.0003.AR 1.1917/737.1 BUD	240706 2.0003.107 BUD
108	3CCB5C236D534E6E836F388920761D2C	240706 2.0003.AR 1.1790/737.2 BUD	240706 2.0003.108 BUD
109	C60A379B295A400A81B0BABA4A4136B7	240706 2.0003.AR 1.1790/737.3 BUD	240706 2.0003.109 BUD
110	8F2229A5B1B940E49D67D0D711E220F3	240706 2.0003.AR 1.1790/737.1 BUD	240706 2.0003.110 BUD
111	F7834698B64A4B8D83BD84DAA7DFAB3C	240706 2.0003.AR 1.1222.1 BUD	240706 2.0003.111 BUD
112	ABA0829817DA4930A3FF97930B248A16	240706 2.0003.AR 1.2458/1219.2 BUD	240706 2.0003.112 BUD
113	D425B0020E024280AD6D4CEFF4798AB8	240706 2.0003.AR 1.2458/1219.1 BUD	240706 2.0003.113 BUD
114	7E085B88C1774C609287B90A20B12F93	240706 2.0003.AR 1.978.3 BUD	240706 2.0003.114 BUD
115	C84C21459E854BC18AF589A685C232C6	240706 2.0003.AR 1.978.5 BUD	240706 2.0003.115 BUD
116	2D9EAAAB54DD149A0A6A57C980EE3ECDB	240706 2.0003.AR 1.978.2 BUD	240706 2.0003.116 BUD
117	AFF8D82D120642F1A83674E6C4742585	240706 2.0003.AR 1.2469/985.3 BUD	240706 2.0003.117 BUD
118	512034D9985B46538220FD678D896A0D	240706 2.0003.AR 1.2469/985.2 BUD	240706 2.0003.118 BUD

119	C01B14E0484E42B08C0D1F2CDCC4FE46	240706 2.0003.AR 1.2469/985.1 BUD	240706 2.0003.119 BUD
120	8F2EA72541604ADDA2E99FFD48FFD975	240706 2.0003.AR 1.986.2 BUD	240706 2.0003.120 BUD
121	AB144C8158DF4933B9DDBB18550DF664	240706 2.0003.AR 1.1749/992.5 BUD	240706 2.0003.121 BUD
122	499E269A2A79401793B5B675643B3FD0	240706 2.0003.AR 1.1749/992.4 BUD	240706 2.0003.122 BUD
123	8C5C0C93E97549559CD020BE83E8AD6D	240706 2.0003.AR 1.1749/992.3 BUD	240706 2.0003.123 BUD
124	61FABBBE8A474904B0A4EE511BB51DA2	240706 2.0003.AR 1.1749/992.2 BUD	240706 2.0003.124 BUD
125	FEF54439AD114425B642ABA731DFE756	240706 2.0003.AR 1.1749/992.1 BUD	240706 2.0003.125 BUD
126	72FE92C027F94545B0C2FE85FFAEAC76	240706 2.0003.AR 2.2641/40.1 BUD	240706 2.0003.126 BUD
127	D0882D02BB644577AE7AA48FFC18FA5E	240706 2.0003.AR 1.1750/992.1 BUD	240706 2.0003.127 BUD
128	6DB88A15F51641D7ADEB292905A58194	240706 2.0003.AR 1.1750/992.2 BUD	240706 2.0003.128 BUD
129	77AA0A44FABD41AABAAF9A85597B0044	240706 2.0003.AR 2.40/1.2 BUD	240706 2.0003.129 BUD
130	C7D786C1D3C14569A482E605E50487FC	240706 2.0003.AR 2.40/1.1 BUD	240706 2.0003.130 BUD
131	A4BE45B5A9854C28B64B5C6A11D23B2D	240706 2.0003.AR 1.1269/993.2 BUD	240706 2.0003.131 BUD
132	1A30BA83B9C944CDBAE147A43C4BA73D	240706 2.0003.AR 1.1269/993.1 BUD	240706 2.0003.132 BUD
133	B6FB1401AEAB4196B1AF4CE52845C7A9	240706 2.0003.AR 1.1274/993.1 BUD	240706 2.0003.133 BUD
134	87A56932310042F28DABFDF4C3FB1EC0	240706 2.0003.AR 1.2346/998.2 BUD	240706 2.0003.134 BUD
135	DFD5CEC1365949F8BA5600783273AAEF	240706 2.0003.AR 1.2346/998.1 BUD	240706 2.0003.135 BUD
136	1A70EDE60FF94879B35D09994A974039	240706 2.0003.AR 1.2420/999.2 BUD	240706 2.0003.136 BUD
137	811F4275A2DB4D2894C9C20B182C9188	240706 2.0003.AR 1.2420/999.3 BUD	240706 2.0003.137 BUD
138	9FA90A04C6AD49388B4D070B975E818A	240706 2.0003.AR 1.2420/999.1 BUD	240706 2.0003.138 BUD
139	37897403FD524C66968D1A1051B59B04	240706 2.0003.AR 1.1609/1005.2 BUD	240706 2.0003.139 BUD
140	AB863F90A5E1405EACE014A6CD833416	240706 2.0003.AR 2.2790/37.1 BUD	240706 2.0003.140 BUD
141	DA25046DE6724364B70F7F5CDA4B7D18	240706 2.0003.AR 2.2838/36.2 BUD	240706 2.0003.141 BUD
142	A14AA551865A42B09837B9A20FEA6F74	240706 2.0003.AR 2.2838/36.1 BUD	240706 2.0003.142 BUD
143	99E125B830EC43C3BDB8FB8A617C5F87	240706 2.0003.AR 1.2465/1220.1 BUD	240706 2.0003.143 BUD
144	D38B14045F004570A6F90BC79E071014	240706 2.0003.AR 1.2864/1220.1 BUD	240706 2.0003.144 BUD
145	EEC492B080214DE98C14AD9DA3EA0151	240706 2.0003.AR 1.2866/1220.1 BUD	240706 2.0003.145 BUD
146	01AC5E91DCFD41AE857EA052BEDB44E9	240706 2.0003.AR 2.2630/41.1 BUD	240706 2.0003.146 BUD
147	51D8DE27AC2B428C83DEA31E460A494A	240706 2.0003.AR 2.1945/40.2 BUD	240706 2.0003.147 BUD
148	584591E0860B4E03805554B6DE808E55	240706 2.0003.AR 2.1945/40.1 BUD	240706 2.0003.148 BUD
149	9621DE0F6C4F471D81572753F520A25B	240706 2.0003.AR 2.2150/41.1 BUD	240706 2.0003.149 BUD
150	E731C419A99242B58C8659347A08CA51	240706 2.0003.AR 1.1607/1007.1 BUD	240706 2.0003.150 BUD
151	C0CC26A21A2645E98CA2E9CBC637F99C	240706 2.0003.AR 1.1607/1007.2 BUD	240706 2.0003.151 BUD
152	3F85F9BCA0524CB19744AD698D32CD26	240706 2.0003.AR 1.1609/1005.1 BUD	240706 2.0003.152 BUD
153	D948F4F4258F449BAA6C6C4940F5D22B	240706 2.0003.AR 2.2780/37.1 BUD	240706 2.0003.153 BUD
154	A22FDBF21562467AFFFEEA5F85CA0316	240706 2.0003.AR 2.3044/182.7 BUD	240706 2.0003.154 BUD
155	177583E914BF474982DD8393A72E80A8	240706 2.0003.AR 2.3044/182.2 BUD	240706 2.0003.155 BUD
156	BF052DA530BC412AA9C8B070E18D038A	240706 2.0003.AR 2.3044/182.5 BUD	240706 2.0003.156 BUD
157	52B1CCBD001C4AE58AEF894AA7CCA802	240706 2.0003.AR 2.3044/182.4 BUD	240706 2.0003.157 BUD
158	7D801BA8CE644CCDB2F4EE500C243D6A	240706 2.0003.AR 2.3044/182.3 BUD	240706 2.0003.158 BUD
159	CC7EF3C3E6F1461EAAAB4862FE1AB2E88	240706 2.0003.AR 2.3044/182.1 BUD	240706 2.0003.159 BUD
160	4E82556BC43C4FBD8BCD94BDB7FAF721	240706 2.0003.AR 2.2065/32.1 BUD	240706 2.0003.160 BUD
161	E373A11BBF0E47B49E6CB696C3F198F5	240706 2.0003.AR 2.1374/84.1 BUD	240706 2.0003.161 BUD
162	B84DB53EC6E34C5D8A038EA06ED49560	240706 2.0003.AR 2.2252/20.1 BUD	240706 2.0003.162 BUD
163	0523736B52E34CF7BA255A80D4099C75	240706 2.0003.AR 2.2250/20.1 BUD	240706 2.0003.163 BUD
164	B7DAC3F4D2764987AFCA92AC1164DB5F	240706 2.0003.AR 2.2250/20.2 BUD	240706 2.0003.164 BUD
165	0B26B6AE17AD473988501AA60ABD3FF1	240706 2.0003.AR 2.2248/20.1 BUD	240706 2.0003.165 BUD
166	58DF5B4638B243C7A8739AB295985E2A	240706 2.0003.AR 2.2248/20.3 BUD	240706 2.0003.166 BUD
167	C23FC6DC7E524425A11F58B54FABDA19	240706 2.0003.AR 2.2248/20.2 BUD	240706 2.0003.167 BUD
168	75829CCEFF984119A37B1EB66E9F974F	240706 2.0003.AR 2.2294/20.1 BUD	240706 2.0003.168 BUD
169	E240429D13E74E5D81794F6B97EB720E	240706 2.0003.AR 2.3062/20.2 BUD	240706 2.0003.169 BUD
170	31FE6169AF0948DBA1E9F2CC87C2A106	240706 2.0003.AR 2.3062/20.1 BUD	240706 2.0003.170 BUD
171	F98244C1A2CF418EB3946616FA1C7FD5	240706 2.0003.AR 2.2300/20.2 BUD	240706 2.0003.171 BUD
172	AABCFA37E1F2454795CA0845D5F80600	240706 2.0003.AR 2.2300/20.1 BUD	240706 2.0003.172 BUD
173	64BC5CA40AEA40B2800D2850189FAD6E	240706 2.0003.AR 2.1042/20.2 BUD	240706 2.0003.173 BUD
174	610857BED7C0434AB52F67ABC4606BFF	240706 2.0003.AR 2.1042/20.1 BUD	240706 2.0003.174 BUD
175	570145307AAF41F98F0B2A26BE164494	240706 2.0003.AR 2.2551/20.2 BUD	240706 2.0003.175 BUD
176	3CFF024AB4574E47AAD7AB96E0289BF4	240706 2.0003.AR 2.2551/20.1 BUD	240706 2.0003.176 BUD
177	C6AE09BC5B624079AC929C2DFB07EAC2	240706 2.0003.AR 2.1055/20.2 BUD	240706 2.0003.177 BUD
178	779F667F723E444A83E2D3419584B1D3	240706 2.0003.AR 2.1055/20.1 BUD	240706 2.0003.178 BUD
179	7C09E908DB0045E18E3BD140454DD436	240706 2.0003.AR 2.1034/20.2 BUD	240706 2.0003.179 BUD
180	11703B713BB94287A65448A01BC45FBE	240706 2.0003.AR 2.1034/20.1 BUD	240706 2.0003.180 BUD
181	82A769FA70414A65AFF984EDCA933BDA	240706 2.0003.AR 2.1033/20.2 BUD	240706 2.0003.181 BUD
182	263D01A93C1E44DCBD16176AC1D55979	240706 2.0003.AR 2.1033/20.1 BUD	240706 2.0003.182 BUD

183	8F1F16D5B346428D8BD8ED246B907BC1	240706 2.0003.AR 2.1058/20.2 BUD	240706 2.0003.183 BUD
184	C632EEAE5E2F4E9A9C1CDB59424F624B	240706 2.0003.AR 2.1058/20.1 BUD	240706 2.0003.184 BUD
185	D0A93A118D7645F38EE5FB8F01D32D84	240706 2.0003.AR 2.1059/20.3 BUD	240706 2.0003.185 BUD
186	54BA2A8721494ED58C9D4BE55657E64A	240706 2.0003.AR 2.1059/20.1 BUD	240706 2.0003.186 BUD
187	B4C367D465F6405997F0710ADE710806	240706 2.0003.AR 2.1060/20.2 BUD	240706 2.0003.187 BUD
188	E53F7FE1786F450FA0DCD53AB8BFA2AD	240706 2.0003.AR 2.1060/20.1 BUD	240706 2.0003.188 BUD
189	5D91BB7C508C47F1AE294B40FEC9270D	240706 2.0003.AR 2.1732/20.2 BUD	240706 2.0003.189 BUD
190	B6CDBA34098F4A3CA497697946C06DB9	240706 2.0003.AR 2.1732/20.1 BUD	240706 2.0003.190 BUD
191	3A59734AEFCA4DAF9B15BD6828EEABA8	240706 2.0003.AR 2.1731/20.1 BUD	240706 2.0003.191 BUD
192	9405CE349E6B45CE92F9C9854C00939E	240706 2.0003.AR 2.2549/20.1 BUD	240706 2.0003.192 BUD
193	A5783077927C4E2EA375AA66EF4F8190	240706 2.0003.AR 2.2548/20.1 BUD	240706 2.0003.193 BUD
194	903F2EDB332F46B38F18D246868A9AB4	240706 2.0003.AR 2.1032/20.1 BUD	240706 2.0003.194 BUD
195	FA9A34132CDA4E0EA8162D421C9BA17F	240706 2.0003.AR 2.1672/20.2 BUD	240706 2.0003.195 BUD
196	1EBB80EAE1BF41228570FFC1FE3764DA	240706 2.0003.AR 2.1672/20.1 BUD	240706 2.0003.196 BUD
197	FCD41D395AA449A29B3867092BAD6E56	240706 2.0003.AR 2.2583/20.2 BUD	240706 2.0003.197 BUD
198	70B82524190E40C7A7EDA8B84158AB57	240706 2.0003.AR 2.2583/20.1 BUD	240706 2.0003.198 BUD
199	3DBC5E8A3E349F0BA95DBBA69BFED31	240706 2.0003.AR 2.2222/20.1 BUD	240706 2.0003.199 BUD
200	57DDBD1602CD4421A63BF64B99661536	240706 2.0003.AR 2.2222/20.2 BUD	240706 2.0003.200 BUD
201	CBBEC1029D6F460C93AABA39A71A5B44	240706 2.0003.AR 2.1700/20.2 BUD	240706 2.0003.201 BUD
202	92203EB3000F4CD98773445F4D29D3CC	240706 2.0003.AR 2.1700/20.1 BUD	240706 2.0003.202 BUD
203	3F138BB731224194BB4A5FC1597F5233	240706 2.0003.AR 2.1701/20.1 BUD	240706 2.0003.203 BUD
204	C40BBE259E354AD5854BB74B8FEE3A14	240706 2.0003.AR 2.1702/20.1 BUD	240706 2.0003.204 BUD
205	4A14CCD90E5C4B94A5F865FF30BF23EA	240706 2.0003.AR 2.2441/20.1 BUD	240706 2.0003.205 BUD
206	6F611AA686C543D7814D0A035B4D5844	240706 2.0003.AR 2.1705/20.1 BUD	240706 2.0003.206 BUD
207	404202A1F4334AE88DBE54BCEC3B345D	240706 2.0003.AR 2.1712/20.1 BUD	240706 2.0003.207 BUD
208	56F8A7D1D1F64C46BAFF645D6E2934C9	240706 2.0003.AR 2.2427/20.1 BUD	240706 2.0003.208 BUD
209	FFE43F433A68414A9CAF61CC177F7629	240706 2.0003.AR 2.1665/20.2 BUD	240706 2.0003.209 BUD
210	741D6DED36DE45CFB9DC4B5CA294E98B	240706 2.0003.AR 2.1665/20.1 BUD	240706 2.0003.210 BUD
211	606FB9788BF5420D8EC5978B9E51ED8B	240706 2.0003.AR 2.1888/20.3 BUD	240706 2.0003.211 BUD
212	4F18CC5E4B094B9FBE26304E742742CD	240706 2.0003.AR 2.1888/20.2 BUD	240706 2.0003.212 BUD
213	F59E263ECCB3401BBB10419F5B24799E	240706 2.0003.AR 2.1887/20.1 BUD	240706 2.0003.213 BUD
214	CFC9603ED0AF4A208EA27E2E6535730C	240706 2.0003.AR 2.1909/20.2 BUD	240706 2.0003.214 BUD
215	FFFEB21F6AE4F7397C14DA7A7D324AC	240706 2.0003.AR 2.1909/20.1 BUD	240706 2.0003.215 BUD
216	FA1EAFD130754AE79ABECE8371C73FC0	240706 2.0003.AR 2.1908/20.2 BUD	240706 2.0003.216 BUD
217	0635CFED50DA4C30BEFBFB5748FE3BBC	240706 2.0003.AR 2.1908/20.1 BUD	240706 2.0003.217 BUD
218	B90B6A79AE174339891F02AAD1ABC253	240706 2.0003.AR 2.1664/20.2 BUD	240706 2.0003.218 BUD
219	049473DC632B405FAA8A3D036D3D6CB87	240706 2.0003.AR 2.1664/20.3 BUD	240706 2.0003.219 BUD
220	50CB06E4946847C4A56F46A8FA5C54A3	240706 2.0003.AR 2.1664/20.1 BUD	240706 2.0003.220 BUD
221	2E2BEF832AF0479FB4D3A58534EDA364	240706 2.0003.AR 2.2582/20.2 BUD	240706 2.0003.221 BUD
222	2C3B09D623484206801BA0046C345C7F	240706 2.0003.AR 2.468/32.1 BUD	240706 2.0003.222 BUD
223	637D7543FDA544E89763828D08425C3E	240706 2.0003.AR 2.468/32.2 BUD	240706 2.0003.223 BUD
224	CF7EF8AE477A49AB8BB86418D0D0B77A	240706 2.0003.AR 2.468/32.3 BUD	240706 2.0003.224 BUD
225	A72D329FF26C4D16BB840F8DB8A6B775	240706 2.0003.AR 2.1327/32.2 BUD	240706 2.0003.225 BUD
226	4D25EA813CB9408391663742D8CD3B6D	240706 2.0003.AR 2.1327/32.1 BUD	240706 2.0003.226 BUD
227	B822BEB3772453EA25C077363740B49	240706 2.0003.AR 2.1327/32.3 BUD	240706 2.0003.227 BUD
228	6D1B5D3E91A844B1AB1FB6DA84696ACE	240706 2.0003.AR 2.1718/32.1 BUD	240706 2.0003.228 BUD
229	107CD11BE17F44EFBC7572988847A3B8	240706 2.0003.AR 2.1718/32.2 BUD	240706 2.0003.229 BUD
230	18582BCCAC5E499C806527FED65119BE	240706 2.0003.AR 2.1718/32.3 BUD	240706 2.0003.230 BUD
231	2D6A1584C9004C5AA9ECC22A9A428F82	240706 2.0003.AR 2.471/32.2 BUD	240706 2.0003.231 BUD
232	9CEF2F734C4042719A5C2656711A714FB	240706 2.0003.AR 2.471/32.1 BUD	240706 2.0003.232 BUD
233	35B7443ADE4E45CDA3AD5C86125D2E5D	240706 2.0003.AR 2.1931/32.3 BUD	240706 2.0003.233 BUD
234	6416FB8C32784996BBB60C6983383D98	240706 2.0003.AR 2.1931/32.1 BUD	240706 2.0003.234 BUD
235	D3BD14AC0A8D4DEEB56DA0F8918C2D49	240706 2.0003.AR 2.1931/32.2 BUD	240706 2.0003.235 BUD
236	FF3DACAA93014EFC9251096FC8BA87B3	240706 2.0003.AR 2.1325/32.3 BUD	240706 2.0003.236 BUD
237	A12052C01CBE4AB0B2211E7399D48BBB	240706 2.0003.AR 2.1325/32.2 BUD	240706 2.0003.237 BUD
238	4D75498D654849738945E270AEEEC37C	240706 2.0003.AR 2.1325/32.1 BUD	240706 2.0003.238 BUD
239	F620CFC1E2C5454395094E6B1D7C7F5A	240706 2.0003.AR 2.1326/32.2 BUD	240706 2.0003.239 BUD
240	ED8FB3CDF38B4B52B9FE8AC376C87705	240706 2.0003.AR 2.1326/32.1 BUD	240706 2.0003.240 BUD
241	52DF129CFCA34428B3E26330A9F3FED6	240706 2.0003.AR 2.1717/32.1 BUD	240706 2.0003.241 BUD
242	20F009DC33B6458785D0EF1621B7F3A3	240706 2.0003.AR 3.1245/228.1 BUD	240706 2.0003.242 BUD
243	169D512DCB7442F48383966515FB550B	240706 2.0003.AR 3.929/229.4 BUD	240706 2.0003.243 BUD
244	0891557D891B44129CF5F201B8AE0DB5	240706 2.0003.AR 3.929/229.5 BUD	240706 2.0003.244 BUD
245	A463335175F2461F98CD8DB02E126490	240706 2.0003.AR 3.929/229.2 BUD	240706 2.0003.245 BUD
246	D3F7729B617C4D2F9972EB0B79B5A3DE	240706 2.0003.AR 3.929/229.1 BUD	240706 2.0003.246 BUD

247	A9D530830F4E4A4C9DCF35D90906D4C5	240706 2.0003.AR 3.929/229.3 BUD	240706 2.0003.247 BUD
248	BD867E391993465D91D2BCE9C04C4C21	240706 2.0003.AR 3.1233/228.1 BUD	240706 2.0003.248 BUD
249	FE07BF88BD0845EE827B6931CF89A438	240706 2.0003.AR 3.1252/228.2 BUD	240706 2.0003.249 BUD
250	1040CC8448E042318FAF0290CAFFAAE7	240706 2.0003.AR 3.1252/228.1 BUD	240706 2.0003.250 BUD
251	6A789E5890C54D7CA1FEFF77BAA7C1CD	240706 2.0003.AR 3.1431/229.1 BUD	240706 2.0003.251 BUD
252	6EA6514F3D6E4CFF9EABAC7FE9A0936	240706 2.0003.AR 3.1232/228.1 BUD	240706 2.0003.252 BUD
253	1591744FB2994234AE3B00DB74393A72	240706 2.0003.AR 1.2436/529.2 BUD	240706 2.0003.253 BUD
254	D97A13E032F24EF6B9156FBA545DCA0A	240706 2.0003.AR 1.2436/529.1 BUD	240706 2.0003.254 BUD
255	F818F9ED3C9447B994A8854E65D89551	240706 2.0003.AR 1.2333/503.2 BUD	240706 2.0003.255 BUD
256	4CE280BE9FCB448CB468BC944BC7E28A	240706 2.0003.AR 1.2333/503.1 BUD	240706 2.0003.256 BUD
257	E7888B981E0446D28D1E619F27703A9E	240706 2.0003.AR 1.2494/503.1 BUD	240706 2.0003.257 BUD
258	1B0CC4AE566A40E1B06043C225DF41C4	240706 2.0003.AR 1.2494/503.2 BUD	240706 2.0003.258 BUD
259	799C6D0F8FB54E68B84B89E4571DD938	240706 2.0003.AR 1.2886/503.1 BUD	240706 2.0003.259 BUD
260	875DCB4642DD4DC9BAEDC3DB7A50B0C4	240706 2.0003.AR 1.2891/503.1 BUD	240706 2.0003.260 BUD
261	A0A0A8A2F68F4A75B9F2CFF99CA5FDB3	240706 2.0003.AR 1.2406/503.2 BUD	240706 2.0003.261 BUD
262	EB6DF7F061744505B6149C003F76C83D	240706 2.0003.AR 1.2406/503.1 BUD	240706 2.0003.262 BUD
263	49023BEDD14248F08CD34A74860A51B1	240706 2.0003.AR 1.2407/503.1 BUD	240706 2.0003.263 BUD
264	40C0FCCDD24D426BBBD246A267002DC	240706 2.0003.AR 1.2696/554.1 BUD	240706 2.0003.264 BUD
265	939F21CBBAB24F489E16245671F0D9B6	240706 2.0003.AR 1.2493/503.2 BUD	240706 2.0003.265 BUD
266	A9EB27DA28C54E11A5A1A614E4A32186	240706 2.0003.AR 1.2493/503.1 BUD	240706 2.0003.266 BUD
267	DE50C30C9D6E4950B3A0691061F69798	240706 2.0003.AR 1.2767/503.1 BUD	240706 2.0003.267 BUD
268	4C2F491977AD4423842B21A61DCAD684	240706 2.0003.AR 1.2889/503.1 BUD	240706 2.0003.268 BUD
269	986F01E700604F149398E8A3FFFE5DAEE	240706 2.0003.AR 2.1314/32.3 BUD	240706 2.0003.269 BUD
270	BADDED7A5C14703AED5B34C396D8106	240706 2.0003.AR 2.1314/32.1 BUD	240706 2.0003.270 BUD
271	D65EBF5DA4E745D0A9A3BDC8702CE93D	240706 2.0003.AR 2.1314/32.2 BUD	240706 2.0003.271 BUD
272	63558D2716EC494FB75F0FA9186DDAA6	240706 2.0003.AR 2.1799/32.2 BUD	240706 2.0003.272 BUD
273	A3A3F8F6908B420BA8657E026F23DEB2	240706 2.0003.AR 2.1799/32.3 BUD	240706 2.0003.273 BUD
274	64A28A424301487E8D1589E16B3F6F17	240706 2.0003.AR 2.1799/32.4 BUD	240706 2.0003.274 BUD
275	196504BDB820478E8A69C291C0B4CC34	240706 2.0003.AR 2.1799/32.5 BUD	240706 2.0003.275 BUD
276	AA1973BB40B24B91B03424456DBC9E23	240706 2.0003.AR 2.1799/32.6 BUD	240706 2.0003.276 BUD
277	CB1524B464364966A7AD42D86BFB17C6	240706 2.0003.AR 2.1799/32.7 BUD	240706 2.0003.277 BUD
278	D9FCB552B41A41ECAFADE3625A0B7735	240706 2.0003.AR 2.1799/32.1 BUD	240706 2.0003.278 BUD
279	92B123236D93464090DBC706D9D97B65	240706 2.0003.AR 2.1347/32.1 BUD	240706 2.0003.279 BUD
280	E3F6A50F52B04A4FABC9C748C172679	240706 2.0003.AR 2.1348/32.2 BUD	240706 2.0003.280 BUD
281	E23D89213CDD4683AB77CCFC98E5EFE5	240706 2.0003.AR 2.1348/32.1 BUD	240706 2.0003.281 BUD
282	194822B3CEEA4144B0895D8C46715B55	240706 2.0003.AR 2.1932/32.4 BUD	240706 2.0003.282 BUD
283	9899FADF8D254183B30AE6B793ED62CE	240706 2.0003.AR 2.1932/32.3 BUD	240706 2.0003.283 BUD
284	3D79C5CEA52D48ED8B460B25DA145CC4	240706 2.0003.AR 2.1932/32.1 BUD	240706 2.0003.284 BUD
285	4B7B173D2AEF4AE2A6A7A691AC4A292C	240706 2.0003.AR 2.1932/32.2 BUD	240706 2.0003.285 BUD
286	261F8C00247D420C860DE6CCA3182492	240706 2.0003.AR 2.1651/32.1 BUD	240706 2.0003.286 BUD
287	ED3FFD6A754D49DAABEE75BCA73956EA	240706 2.0003.AR 2.2870/32.2 BUD	240706 2.0003.287 BUD
288	39410CDAF3CA420F94FEDEDE3A84CCF0	240706 2.0003.AR 2.2870/32.1 BUD	240706 2.0003.288 BUD
289	A39BAF14CB2448C1A38AD11D7FA06A52	240706 2.0003.AR 2.605/32.1 BUD	240706 2.0003.289 BUD
290	428E5F3DD2AF437C97B99492776E470D	240706 2.0003.AR 2.2794/32.1 BUD	240706 2.0003.290 BUD
291	26EF1C81AC3C4A76AD3147848EA099D4	240706 2.0003.AR 2.2798/32.3 BUD	240706 2.0003.291 BUD
292	6D68CE83C4ED45CABEE1292E09982575	240706 2.0003.AR 2.2798/32.1 BUD	240706 2.0003.292 BUD
293	006AC9FD9DDB4CD09D0ECE1D0319F144	240706 2.0003.AR 2.1651/32.2 BUD	240706 2.0003.293 BUD
294	3D05383FE9734EAEAF9036A9A70AA259	240706 2.0003.AR 2.1798/32.1 BUD	240706 2.0003.294 BUD
295	AF8359FCC0B140B09DBA7AF448BCBC09	240706 2.0003.AR 2.2570/30.1 BUD	240706 2.0003.295 BUD
296	8CD573B1D8A846D2B882427FFE39169F	240706 2.0003.AR 1.2893/695.2 BUD	240706 2.0003.296 BUD
297	C59192FB72AF4B40B530E0DE41F71F09	240706 2.0003.AR 1.2893/695.1 BUD	240706 2.0003.297 BUD
298	8E7D5D751B0F4652B9E4A2C382F2E362	240706 2.0003.AR 2.33.2 BUD	240706 2.0003.298 BUD
299	9C45B1603FEA4AB18E7987DC6C63AC5A	240706 2.0003.AR 2.33.3 BUD	240706 2.0003.299 BUD
300	6553470DCF324F1D86343F2DDAB09855	240706 2.0003.AR 2.33.1 BUD	240706 2.0003.300 BUD
301	BD112EFEED5E44F3BAFD80593A8B52C2	240706 2.0003.AR 2.34.2 BUD	240706 2.0003.301 BUD
302	AA50555EC79C40CF9B3B301D0742064A	240706 2.0003.AR 2.34.1 BUD	240706 2.0003.302 BUD
303	788C2F5799EB4FF1B640AA93F99A71AB	240706 2.0003.AR 1.691.1 BUD	240706 2.0003.303 BUD
304	7405D2ACCEF34B6A8A8D8714A6FDE2ED	240706 2.0003.AR 1.691.2 BUD	240706 2.0003.304 BUD
305	C33893FB65314C9DA00D98F46BB51C18	240706 2.0003.AR 1.690.2 BUD	240706 2.0003.305 BUD
306	95115EBCC32F4407A181B035B876E0C3	240706 2.0003.AR 1.690.1 BUD	240706 2.0003.306 BUD
307	A1C9632A8C4F408CBE126BCA36EB2E85	240706 2.0003.AR 1.2634/688.1 BUD	240706 2.0003.307 BUD
308	2316E64129884D68B5D217F6DB4CF3BE	240706 2.0003.AR 2.1958/32.1 BUD	240706 2.0003.308 BUD
309	A41F7941EE71453CBD499DD24F498D29	240706 2.0003.AR 1.1255/686.1 BUD	240706 2.0003.309 BUD
310	DC16E8E3462B45968EFA5D80F413194F	240706 2.0003.AR 1.2326/686.1 BUD	240706 2.0003.310 BUD

311	233EAAB4E2344F969C17B4EAE10013E4	240706 2.0003.AR 2.2612/32.2 BUD	240706 2.0003.311 BUD
312	0B85C7DB55BE4637B638FBE465637BEF	240706 2.0003.AR 2.2612/32.1 BUD	240706 2.0003.312 BUD
313	58FEC5AC77D54A8589CB0A3291ACE3DD	240706 2.0003.AR 3.1219/178.1 BUD	240706 2.0003.313 BUD
314	EFA7641FF7834350A352A8207197C9EB	240706 2.0003.AR 3.1143/242.2 BUD	240706 2.0003.314 BUD
315	C0CD87C3659A4073B44CA7A95A4F3674	240706 2.0003.AR 3.1143/242.1 BUD	240706 2.0003.315 BUD
316	48E5853C16794C539484FA383B187E77	240706 2.0003.AR 3.1208/242.3 BUD	240706 2.0003.316 BUD
317	AD5E6EFDE96444939A533ED0AF14F881	240706 2.0003.AR 3.1208/242.4 BUD	240706 2.0003.317 BUD
318	469DE4BD90E9477BB910309EE4CCE706	240706 2.0003.AR 3.1208/242.1 BUD	240706 2.0003.318 BUD
319	600EFE5D070B4B9E97801F12AFCE32DD	240706 2.0003.AR 3.1208/242.2 BUD	240706 2.0003.319 BUD
320	8DC27C05558D44048A4EB872E34297D5	240706 2.0003.AR 3.1041/242.3 BUD	240706 2.0003.320 BUD
321	9196DE35D42C415F864A55BE3195DD58	240706 2.0003.AR 3.1041/242.2 BUD	240706 2.0003.321 BUD
322	40395DD4913C4F789079D087462DA751	240706 2.0003.AR 3.1041/242.1 BUD	240706 2.0003.322 BUD
323	063E9FDFBC6C4C04AEF7DCCC0D802751	240706 2.0003.AR 2.1151/44.2 BUD	240706 2.0003.323 BUD
324	DE85E767A5BC4EEF95E209227B54895C	240706 2.0003.AR 2.1151/44.1 BUD	240706 2.0003.324 BUD
325	53656AB68C41481E9297BFBF0FDCD1D9	240706 2.0003.AR 2.920/44.2 BUD	240706 2.0003.325 BUD
326	C10B09777A55408E9B612D441AC0332E	240706 2.0003.AR 2.920/44.1 BUD	240706 2.0003.326 BUD
327	88C6C8B7ED5746DEBC44C0CA4122D0BA	240706 2.0003.AR 3.1048/242.2 BUD	240706 2.0003.327 BUD
328	10DB8CB696BF411DBA7DACB29D1FF0B9	240706 2.0003.AR 3.1048/242.3 BUD	240706 2.0003.328 BUD
329	748017800FB04449B1FF50588D1D337D	240706 2.0003.AR 3.1048/242.1 BUD	240706 2.0003.329 BUD
330	536018B467CB4C5EA935709D9BCF9E0C	240706 2.0003.AR 3.1095/251.2 BUD	240706 2.0003.330 BUD
331	B33D29FE64D84DAEB057067C9C98A680	240706 2.0003.AR 3.1095/251.3 BUD	240706 2.0003.331 BUD
332	EF50E60F9DAE43BDB653BB0802E959C0	240706 2.0003.AR 3.1095/251.1 BUD	240706 2.0003.332 BUD
333	5611E303A02D40839D66815095F9AF72	240706 2.0003.AR 3.1092/242.2 BUD	240706 2.0003.333 BUD
334	845DFE64AC7843DCB66C53F674E1AA80	240706 2.0003.AR 3.1092/242.1 BUD	240706 2.0003.334 BUD
335	5E9FF7CD9BE6414F9DCF9AE38D3552CB	240706 2.0003.AR 3.1091/242.2 BUD	240706 2.0003.335 BUD
336	BD85E702A8C84D4D84143E98A5C120B3	240706 2.0003.AR 3.1091/242.1 BUD	240706 2.0003.336 BUD
337	C9515D7EFC984FBA8B8C099A23AFBEBB	240706 2.0003.AR 3.1429/243.4 BUD	240706 2.0003.337 BUD
338	0295C6129D9541AFB4C35BB53DE04F7C	240706 2.0003.AR 3.1429/243.2 BUD	240706 2.0003.338 BUD
339	E6052A152A29469781C8A22D5D017F93	240706 2.0003.AR 3.1429/243.3 BUD	240706 2.0003.339 BUD
340	46A3EB4F9BD048C59D983AD0413925A9	240706 2.0003.AR 3.1429/243.1 BUD	240706 2.0003.340 BUD
341	48F74DF6D7224BA496F31CE1F6D9CD3C	240706 2.0003.AR 3.1292/231.4 BUD	240706 2.0003.341 BUD
342	D0100CFF48194CEF81A0A5988CD64988	240706 2.0003.AR 3.1292/231.5 BUD	240706 2.0003.342 BUD
343	D62D179C05324E55B9272A25EFD7AE25	240706 2.0003.AR 3.1292/231.2 BUD	240706 2.0003.343 BUD
344	F18CD873DCF44CF88B2DDC705D22B5E7	240706 2.0003.AR 3.1292/231.3 BUD	240706 2.0003.344 BUD
345	0B7BBE07762F47F6A4C60662666CCE3F	240706 2.0003.AR 3.1292/231.6 BUD	240706 2.0003.345 BUD
346	238413C870E24E40B57CF0E6CF938B93	240706 2.0003.AR 3.1292/231.1 BUD	240706 2.0003.346 BUD
347	66E9DB58F813490BBCAF449242451C65	240706 2.0003.AR 3.1362/228.1 BUD	240706 2.0003.347 BUD
348	1E6F0A73EB3249FFB261C7BEBF34B698	240706 2.0003.AR 3.1379/226.1 BUD	240706 2.0003.348 BUD
349	06D4E22397C648F4B624D6626B5AF04D	240706 2.0003.AR 3.222.2 BUD	240706 2.0003.349 BUD
350	614F4285597842A186443AD8B164638C	240706 2.0003.AR 3.222.1 BUD	240706 2.0003.350 BUD
351	621B597C604D42558ED20C21D13E3934	240706 2.0003.AR 3.1188/190.4 BUD	240706 2.0003.351 BUD
352	48A15F52DE7B4CB789491EBBD37CB0F6	240706 2.0003.AR 3.1022/181.2 BUD	240706 2.0003.352 BUD
353	AD5A7203F26649C99C5CDE2E23038B21	240706 2.0003.AR 3.1022/181.1 BUD	240706 2.0003.353 BUD
354	5B07186E4B4F43A9BB1CAF90C7985798	240706 2.0003.AR 3.1212/178.1 BUD	240706 2.0003.354 BUD
355	71410479931F4E0EACAA5C664292D8E7	240706 2.0003.AR 3.1213/178.1 BUD	240706 2.0003.355 BUD
356	82FFF907F3064291BEF84FC833D418D7	240706 2.0003.AR 3.261/170.2 BUD	240706 2.0003.356 BUD
357	9056C287DF9D459696317407985D95EE	240706 2.0003.AR 3.261/170.3 BUD	240706 2.0003.357 BUD
358	0080F88253D04605B0C0E62DC6284D8A	240706 2.0003.AR 3.261/170.4 BUD	240706 2.0003.358 BUD
359	CFEFA38B4D4E436EA667224E056543E0	240706 2.0003.AR 3.261/170.5 BUD	240706 2.0003.359 BUD
360	C572CE3FB3FD4484B868597A2B45ABFD	240706 2.0003.AR 3.261/170.1 BUD	240706 2.0003.360 BUD
361	AD063AD8EBD84909B63D498787A7790E	240706 2.0003.AR 3.1161/61.1 BUD	240706 2.0003.361 BUD
362	BF4AD8440E35456892F5CBD93AAB4488	240706 2.0003.AR 3.946/61.1 BUD	240706 2.0003.362 BUD
363	71A9377E61864528BCBFA995532BC966	240706 2.0003.AR 3.141.4 BUD	240706 2.0003.363 BUD
364	EDE26647870B4049BFF0D6690F58023D	240706 2.0003.AR 3.141.3 BUD	240706 2.0003.364 BUD
365	F8440C4A0F7244E5B30AF90201BB8807	240706 2.0003.AR 3.141.2 BUD	240706 2.0003.365 BUD
366	40FA2042BBAE4D759B36C3BFEB9EC127	240706 2.0003.AR 3.141.1 BUD	240706 2.0003.366 BUD
367	AD5A4A0C2ACE4EE5A8075DA8928D89D3	240706 2.0003.AR 3.1160/61.2 BUD	240706 2.0003.367 BUD
368	70C2B76D1F8344019284F8F3E1E4809A	240706 2.0003.AR 3.1345/61.1 BUD	240706 2.0003.368 BUD
369	31AE1829109C4960BE36196DC5ED350F	240706 2.0003.AR 3.1346/61.1 BUD	240706 2.0003.369 BUD
370	2E58E885E63041A583F0F8C182DDC4A8	240706 2.0003.AR 3.1380/226.2 BUD	240706 2.0003.370 BUD
371	B9A3DE004DF842FA87EA15482D0ACD9A	240706 2.0003.AR 3.1380/226.1 BUD	240706 2.0003.371 BUD
372	D630B5799A6243FA9E98324547F28D49	240706 2.0003.AR 3.1447/226.2 BUD	240706 2.0003.372 BUD
373	AE6CF7A16F754EF3A5E83F13833FB382	240706 2.0003.AR 3.1447/226.1 BUD	240706 2.0003.373 BUD
374	3B4AC49C3EA14B899181C07C38A5F916	240706 2.0003.AR 3.1328/200.1 BUD	240706 2.0003.374 BUD

375	9F4F692D45D7410CA230E378E5D1228B	240706 2.0003.AR 3.1329/200.1 BUD	240706 2.0003.375 BUD
376	86177583A0FC4B1197D912EC4999C078	240706 2.0003.AR 3.1214/178.1 BUD	240706 2.0003.376 BUD
377	7BED2B5AFA524904A23CC3331D7D1F5D	240706 2.0003.AR 3.1216/178.1 BUD	240706 2.0003.377 BUD
378	9A03818FE88B45038003BC96C1E52EFF	240706 2.0003.AR 3.1343/61.1 BUD	240706 2.0003.378 BUD
379	DCEA7A2FA09C4D62ACC9C94C01FCE61E	240706 2.0003.AR 3.1409/205.1 BUD	240706 2.0003.379 BUD
380	96C36785D0BC4960990C05B0462EE539	240706 2.0003.AR 2.2004/20.1 BUD	240706 2.0003.380 BUD
381	74834AC73FDD4525B4E4F83AE642F24F	240706 2.0003.AR 2.2004/20.2 BUD	240706 2.0003.381 BUD
382	70995687CEE84564A6B05F5C8A0085D9	240706 2.0003.AR 2.2011/20.1 BUD	240706 2.0003.382 BUD
383	B5DB4614EF4F44238A0681DF6BC3B3BB	240706 2.0003.AR 2.2016/20.2 BUD	240706 2.0003.383 BUD
384	C25E6FCBAC8B4333A70CE67A15CD2166	240706 2.0003.AR 2.2016/20.1 BUD	240706 2.0003.384 BUD
385	1C06377E22F846A8B4638E0FA7A6F996	240706 2.0003.AR 2.2017/20.2 BUD	240706 2.0003.385 BUD
386	70C05B5C301F4711A2CF6DB4541DE0D4	240706 2.0003.AR 2.2017/20.1 BUD	240706 2.0003.386 BUD
387	6CAB68BFA8DC425A8790B227FBA26BA0	240706 2.0003.AR 2.2008/20.1 BUD	240706 2.0003.387 BUD
388	2898E4DB90F4496EB3E0EC9869FD823C	240706 2.0003.AR 2.2018/20.3 BUD	240706 2.0003.388 BUD
389	500D402E40EE4DBD8943367E10DF72A4	240706 2.0003.AR 2.2018/20.1 BUD	240706 2.0003.389 BUD
390	E94011E85FD44E64B1C7207F1B5ABE17	240706 2.0003.AR 2.2018/20.2 BUD	240706 2.0003.390 BUD
391	88674B293C034C60814F739478407853	240706 2.0003.AR 2.2009/20.2 BUD	240706 2.0003.391 BUD
392	35F2F458D76B43FEA33B9F5B44995A96	240706 2.0003.AR 2.2009/20.3 BUD	240706 2.0003.392 BUD
393	8F99F188D7484B2DA638955CD5DB1F38	240706 2.0003.AR 2.2009/20.1 BUD	240706 2.0003.393 BUD
394	CD7AF5984F6B4BCEADB237729A81AAC7	240706 2.0003.AR 2.2019/20.1 BUD	240706 2.0003.394 BUD
395	A15F3977C62F469DA676EB58BB19929F	240706 2.0003.AR 2.2014/20.2 BUD	240706 2.0003.395 BUD
396	C5493B883A844E6FB101C67ED1771D9	240706 2.0003.AR 2.2014/20.1 BUD	240706 2.0003.396 BUD
397	91265BCB212D47D2B221EDC840FB11DB	240706 2.0003.AR 2.1913/49.2 BUD	240706 2.0003.397 BUD
398	C46D042F1DFA47068A124DA577AE3FA7	240706 2.0003.AR 2.1913/49.1 BUD	240706 2.0003.398 BUD
399	1E3A3437372446EAAA92488D8C2EF813	240706 2.0003.AR 2.2327/49.3 BUD	240706 2.0003.399 BUD
400	83644A15B7E64DA1AD7AB6B20CFECD1E	240706 2.0003.AR 2.2327/49.1 BUD	240706 2.0003.400 BUD
401	5CA8BEBFB338462C9BE85B5080A6C03B	240706 2.0003.AR 2.2327/49.2 BUD	240706 2.0003.401 BUD
402	CC51DD80B3A749DF9166A295E02856B5	240706 2.0003.AR 2.697/32.2 BUD	240706 2.0003.402 BUD
403	E27A042C9BF2408CAB8679A8869B79C3	240706 2.0003.AR 2.697/32.1 BUD	240706 2.0003.403 BUD
404	3F20FE63255C465F990FECBA93AFB5D6	240706 2.0003.AR 2.2890/32.1 BUD	240706 2.0003.404 BUD
405	893766B2DB594242B388F6ED2172F18F	240706 2.0003.AR 2.2890/32.2 BUD	240706 2.0003.405 BUD
406	2365607E6BCC48F1B1FF17143CDFAF1C	240706 2.0003.AR 2.1510/32.2 BUD	240706 2.0003.406 BUD
407	C3BA1B5AAAB84DB6ABBE5A3D2E062831	240706 2.0003.AR 2.1510/32.1 BUD	240706 2.0003.407 BUD
408	2DCD4532248640D49B9065B9DC110FE3	240706 2.0003.AR 2.701/32.2 BUD	240706 2.0003.408 BUD
409	5649078130884C078532A0919AD80A72	240706 2.0003.AR 2.701/32.1 BUD	240706 2.0003.409 BUD
410	E32B894F37DA4F16B6FFB1F6A30F7DFA	240706 2.0003.AR 2.1364/32.2 BUD	240706 2.0003.410 BUD
411	63DDD81838474A2083F8D9ED5561FF3C	240706 2.0003.AR 2.1363/32.2 BUD	240706 2.0003.411 BUD
412	D85CF9D61C4A41FDBEA868053E22BF7E	240706 2.0003.AR 2.1363/32.1 BUD	240706 2.0003.412 BUD
413	E5D73EA048184791AA673B8F29759CB1	240706 2.0003.AR 2.525/32.2 BUD	240706 2.0003.413 BUD
414	7F3C20E6DB664F14ABD2A9F8FE42A6F3	240706 2.0003.AR 2.525/32.3 BUD	240706 2.0003.414 BUD
415	A4C6DA9472B449D6AF15E0CC8034C8EE	240706 2.0003.AR 2.525/32.1 BUD	240706 2.0003.415 BUD
416	D23D0BE168F2454A8AAD7ED8FEF956C8	240706 2.0003.AR 2.1362/32.1 BUD	240706 2.0003.416 BUD
417	E383298FD3C14A2D952F8CD8F4408D1A	240706 2.0003.AR 2.1362/32.2 BUD	240706 2.0003.417 BUD
418	064FCF20EECB4A34BD2999FF1A4B7699	240706 2.0003.AR 2.1361/32.4 BUD	240706 2.0003.418 BUD
419	1B28D51F59394113A0EF97B247C546C5	240706 2.0003.AR 2.1361/32.3 BUD	240706 2.0003.419 BUD
420	645EF9C4510D44768FBF8FA652E65121	240706 2.0003.AR 2.1361/32.1 BUD	240706 2.0003.420 BUD
421	35025FCEB9254C2FAD272DFBF6E7C4FE	240706 2.0003.AR 2.1361/32.2 BUD	240706 2.0003.421 BUD
422	BE3AA2FB21454674946FE2ECA0CE9EA5	240706 2.0003.AR 2.1011/32.2 BUD	240706 2.0003.422 BUD
423	316A560BFA2049C6B30F8DA9879D9EC7	240706 2.0003.AR 2.1011/32.1 BUD	240706 2.0003.423 BUD
424	432C7ABD53C548AD8470C824C82FFF85	240706 2.0003.AR 2.2416/32.1 BUD	240706 2.0003.424 BUD
425	26C610B1978C4A0BBAB694B2318576A4	240706 2.0003.AR 2.2416/32.2 BUD	240706 2.0003.425 BUD
426	5AD0906F8A554360B8C8864B280506CF	240706 2.0003.AR 2.2540/32.1 BUD	240706 2.0003.426 BUD
427	D376403D499845ADB07542116755B4F2	240706 2.0003.AR 2.1647/49.2 BUD	240706 2.0003.427 BUD
428	028A3E4E5CC04E1585A615EBD20D31A3	240706 2.0003.AR 2.1647/49.1 BUD	240706 2.0003.428 BUD
429	E7576EC58DA4414DAEF7E5D7B438B358	240706 2.0003.AR 2.2326/49.1 BUD	240706 2.0003.429 BUD
430	ED9F32257F504A7EBE20ECFB4F90D56F	240706 2.0003.AR 2.1015/32.1 BUD	240706 2.0003.430 BUD
431	26A4994162374DDABAED7FCDB01AA8D	240706 2.0003.AR 2.1015/32.2 BUD	240706 2.0003.431 BUD
432	BDDE551486374121B87CCB1A1C402831	240706 2.0003.AR 2.1015/32.3 BUD	240706 2.0003.432 BUD
433	C34912DBF9C04B39B978501536ECE3B9	240706 2.0003.AR 2.1015/32.4 BUD	240706 2.0003.433 BUD
434	24F2554A3CE849E590C8F12148F23B92	240706 2.0003.AR 2.1268/87.2 BUD	240706 2.0003.434 BUD
435	A94A20F17E2A4154AA68D7855514CEF4	240706 2.0003.AR 2.1268/87.1 BUD	240706 2.0003.435 BUD
436	3614F0C0D0D349538B5E3070A269AA2	240706 2.0003.AR 2.2068/87.1 BUD	240706 2.0003.436 BUD
437	B6AF4D1DE26B4C95B6FD4BBD883E8565	240706 2.0003.AR 2.2068/87.2 BUD	240706 2.0003.437 BUD
438	8CCC1F95C5AD450593C4B3B1E39055B1	240706 2.0003.AR 2.2119/87.2 BUD	240706 2.0003.438 BUD

439	109C0A10B8C64F86AC7A8798BAF28D10	240706 2.0003.AR 2.2119/87.1 BUD	240706 2.0003.439 BUD
440	55FB7D52832542B99D22AD05A0A2AFAC	240706 2.0003.AR 2.1494/32.2 BUD	240706 2.0003.440 BUD
441	B5CCF67D54CA4DB8B8F0EE70428877D6	240706 2.0003.AR 2.1494/32.1 BUD	240706 2.0003.441 BUD
442	487470C231B14AA7B286E2692B4DA732	240706 2.0003.AR 2.1492/32.2 BUD	240706 2.0003.442 BUD
443	EA23F062CEE84110933BFD8029AAC72F	240706 2.0003.AR 2.1492/32.1 BUD	240706 2.0003.443 BUD
444	E4CB3EDD008D4A15BD7A0F80383D8F78	240706 2.0003.AR 2.1497/32.2 BUD	240706 2.0003.444 BUD
445	A74E190A7E7D4CAEB8A87D11421ED3DF	240706 2.0003.AR 2.1497/32.1 BUD	240706 2.0003.445 BUD
446	63ED52A5178B4BE79D08A14EB547AF4F	240706 2.0003.AR 2.2682/32.2 BUD	240706 2.0003.446 BUD
447	226C36989A4248B99C1591962A424643	240706 2.0003.AR 2.2086/105.1 BUD	240706 2.0003.447 BUD
448	D3912C30C9AC4973B5069C716C50A23B	240706 2.0003.AR 3.1128/249.1 BUD	240706 2.0003.448 BUD
449	44FEBD7270F446B3B0C0F3C3010752AE	240706 2.0003.AR 3.1128/249.2 BUD	240706 2.0003.449 BUD
450	902E2A087C8D4BA0B78D82EBD6ABE096	240706 2.0003.AR 2.1495/32.1 BUD	240706 2.0003.450 BUD
451	CAB5BD668CE4447D8F605CDCD3F5C01E	240706 2.0003.AR 3.1086/23.1 BUD	240706 2.0003.451 BUD
452	876DE53C4B9C40F093180A1EC2815308	240706 2.0003.AR 3.1087/23.1 BUD	240706 2.0003.452 BUD
453	43E4C9665B0740EBBBA2D725EE2B05CF	240706 2.0003.AR 3.1088/23.1 BUD	240706 2.0003.453 BUD
454	2196898203EE431AAA7810CC59BBC47B	240706 2.0003.AR 3.1089/23.1 BUD	240706 2.0003.454 BUD
455	3A61BF9CD22146789289661E8876D489	240706 2.0003.AR 3.1263/23.1 BUD	240706 2.0003.455 BUD
456	C092508000E141AABD42301E342AD310	240706 2.0003.AR 3.1263/23.2 BUD	240706 2.0003.456 BUD
457	6324D3ECDB764F38A12C28F7DC731071	240706 2.0003.AR 2.2881/20.1 BUD	240706 2.0003.457 BUD
458	490E82A448764684B70E12087F2A5F66	240706 2.0003.AR 2.2007/20.1 BUD	240706 2.0003.458 BUD
459	5468BDD6C006434F8D7FF0736150BD0D	240706 2.0003.AR 2.2007/20.2 BUD	240706 2.0003.459 BUD
460	17FEFC86724E4E7EA00234CAA05085B63	240706 2.0003.AR 2.2003/20.1 BUD	240706 2.0003.460 BUD
461	44220E24957F4AA888F3412FFFB76B8A	240706 2.0003.AR 2.2002/20.1 BUD	240706 2.0003.461 BUD
462	D2524F42C17C4F60A7AAC1321C97D5CF	240706 2.0003.AR 2.2001/20.1 BUD	240706 2.0003.462 BUD
463	C19694E8EA204823A2C21A42F187980D	240706 2.0003.AR 2.2950/20.1 BUD	240706 2.0003.463 BUD
464	6C64472C471F44B5B617685017D296A8	240706 2.0003.AR 2.2951/20.1 BUD	240706 2.0003.464 BUD
465	7D19FEA2C74C40BCBF92CE1ADAE37C88	240706 2.0003.AR 2.2952/20.1 BUD	240706 2.0003.465 BUD
466	F1D7095D16B54616B36E912701EE59AB	240706 2.0003.AR 2.2942/20.1 BUD	240706 2.0003.466 BUD
467	932B06FB54D242819E477C0FC62A8F7B	240706 2.0003.AR 2.2943/20.1 BUD	240706 2.0003.467 BUD
468	8D38F8728E884CAD8718F61CB800C202	240706 2.0003.AR 2.2000/20.1 BUD	240706 2.0003.468 BUD
469	E0F2F2BBDF10491EA860735E12860B3F	240706 2.0003.AR 2.1999/20.1 BUD	240706 2.0003.469 BUD
470	BB3B9CD39933499EB0695FD2307F920A	240706 2.0003.AR 2.2945/20.1 BUD	240706 2.0003.470 BUD
471	5B0D8284870D4834A8C90223D8378A42	240706 2.0003.AR 2.836/32.3 BUD	240706 2.0003.471 BUD
472	2B19F548655E4CBFBD9119C1FCA117A1	240706 2.0003.AR 2.2868/32.1 BUD	240706 2.0003.472 BUD
473	1809118A657343CA9EBAF66A9A14CCB6	240706 2.0003.AR 2.2136/32.1 BUD	240706 2.0003.473 BUD
474	43060FBEBF883461C94FA77F079A431BE	240706 2.0003.AR 2.1993/32.1 BUD	240706 2.0003.474 BUD
475	CCCFF85FD33E4342A2293B0FFC512D9D	240706 2.0003.AR 2.1993/32.2 BUD	240706 2.0003.475 BUD
476	ECA170BCCEDF474CA61BE5BA3F6387DB	240706 2.0003.AR 2.1992/32.1 BUD	240706 2.0003.476 BUD
477	BB4A0F4198524705AEE29D703F4FA0D3	240706 2.0003.AR 2.440/32.2 BUD	240706 2.0003.477 BUD
478	BAA7F7FFF6E64EC4BB54D74068FBE922	240706 2.0003.AR 2.440/32.1 BUD	240706 2.0003.478 BUD
479	B078E917B0184D6A80E36E9870ABCA03	240706 2.0003.AR 2.297/32.1 BUD	240706 2.0003.479 BUD
480	E2F6B10F23AF4223A4EC85194F7A7437	240706 2.0003.AR 2.2834/32.2 BUD	240706 2.0003.480 BUD
481	E83495C3D4514ED188E8C01BACCEB21F	240706 2.0003.AR 2.2834/32.1 BUD	240706 2.0003.481 BUD
482	8DEA879EEFF49A68B47FA93DB22EC8C	240706 2.0003.AR 2.303/32.1 BUD	240706 2.0003.482 BUD
483	1653F51686DC4A56ABC0C33C083C83E1	240706 2.0003.AR 2.442/32.3 BUD	240706 2.0003.483 BUD
484	252FEBBD22AE45E2BFC8751D79735180	240706 2.0003.AR 2.442/32.1 BUD	240706 2.0003.484 BUD
485	AC4604672E1847CD940760838315D2C0	240706 2.0003.AR 2.442/32.2 BUD	240706 2.0003.485 BUD
486	AEA0AC876C484F7794D24EF614B6B7A0	240706 2.0003.AR 2.2833/32.2 BUD	240706 2.0003.486 BUD
487	DC3E717D221045E4B2799716865775E9	240706 2.0003.AR 2.2833/32.1 BUD	240706 2.0003.487 BUD
488	0F05BBE28BA14BA1B9051B98ABA22355	240706 2.0003.AR 2.2833/32.3 BUD	240706 2.0003.488 BUD
489	2E23A525093248C3B55190FAB1BF33E5	240706 2.0003.AR 2.295/32.1 BUD	240706 2.0003.489 BUD
490	C04FA251AECA4629A52270BA4F41405A	240706 2.0003.AR 2.353/32.1 BUD	240706 2.0003.490 BUD
491	9707FC2DAE5643729F9561721A32EC48	240706 2.0003.AR 2.2613/32.1 BUD	240706 2.0003.491 BUD
492	6AA43C853BF94384B3614DD0154513B7	240706 2.0003.AR 2.2513/32.1 BUD	240706 2.0003.492 BUD
493	337AD19BEB1D4393A1EFD8BD08B1D63B	240706 2.0003.AR 2.2515/32.1 BUD	240706 2.0003.493 BUD
494	C211F6B13F8346DAA4DA39109D25D280	240706 2.0003.AR 2.2196/109.1 BUD	240706 2.0003.494 BUD
495	E510798127E347DD823E0086C80CE8DF	240706 2.0003.AR 2.2156/109.1 BUD	240706 2.0003.495 BUD
496	11B14A26F6044DAEB705105E99BDD2A7	240706 2.0003.AR 2.2090/105.1 BUD	240706 2.0003.496 BUD
497	41F9B8C93C074F8A812B21D51DA9B814	240706 2.0003.AR 2.2195/109.1 BUD	240706 2.0003.497 BUD
498	9A4B97E0D5254CE1AF467253D8957835	240706 2.0003.AR 2.577/32.2 BUD	240706 2.0003.498 BUD
499	B2DC6821ABF44FE89F81C8A2B2B4DFA3	240706 2.0003.AR 2.577/32.1 BUD	240706 2.0003.499 BUD
500	A9501A5703AB44DAB69FFCA19A5A1102	240706 2.0003.AR 2.1334/32.2 BUD	240706 2.0003.500 BUD
501	EF1E2B8D4A6640149DC1295E61DAFD6D	240706 2.0003.AR 2.1334/32.1 BUD	240706 2.0003.501 BUD
502	AE51341AF18940BE82147EADC7ECCE7E	240706 2.0003.AR 2.574/32.2 BUD	240706 2.0003.502 BUD

503	B16140BEB3904EF390B7AC891E51B963	240706 2.0003.AR 2.574/32.3 BUD	240706 2.0003.503 BUD
504	E6ECCB62236547C38B1254D24A6CF432	240706 2.0003.AR 2.574/32.4 BUD	240706 2.0003.504 BUD
505	68C4FF02A0AD4B1796751B26D6F7B2C0	240706 2.0003.AR 2.574/32.5 BUD	240706 2.0003.505 BUD
506	3ECF647348BE44E2972FC078E5E3528C	240706 2.0003.AR 2.574/32.6 BUD	240706 2.0003.506 BUD
507	350C259097AE43EA9A149387034AC63E	240706 2.0003.AR 2.574/32.8 BUD	240706 2.0003.507 BUD
508	73540391E1AF45DF89FB645F07EDA63C	240706 2.0003.AR 2.574/32.9 BUD	240706 2.0003.508 BUD
509	EAD925EBC8B1437EBA7A1429E05DBA4A	240706 2.0003.AR 2.574/32.7 BUD	240706 2.0003.509 BUD
510	AD5BFADDE6D46209A0EBB35C30AA8D3	240706 2.0003.AR 2.574/32.1 BUD	240706 2.0003.510 BUD
511	96F2A3D88CDB4DDFB3434801382A959F	240706 2.0003.AR 2.558/32.2 BUD	240706 2.0003.511 BUD
512	674C43A0BC2341159A5034C1FAF03D22	240706 2.0003.AR 2.558/32.1 BUD	240706 2.0003.512 BUD
513	511EBC2682DB47DAA6231AD0E7DED951	240706 2.0003.AR 2.570/32.1 BUD	240706 2.0003.513 BUD
514	1950FA19BF9249BB89BEE47BEBE8AF58	240706 2.0003.AR 2.1745/32.2 BUD	240706 2.0003.514 BUD
515	19EEB060C6D645409F19C335C58F5A09	240706 2.0003.AR 2.1745/32.1 BUD	240706 2.0003.515 BUD
516	1901E6773C6E485680E4DFA971B1CF5E	240706 2.0003.AR 1.2656/705.1 BUD	240706 2.0003.516 BUD
517	C7F022D1490F40AEB43B7F6FFDDB8F3D	240706 2.0003.AR 1.2658/705.1 BUD	240706 2.0003.517 BUD
518	FADD363F9FA94CE7BDDA9C94573F8547	240706 2.0003.AR 1.2654/705.1 BUD	240706 2.0003.518 BUD
519	8585F4DC1FB447F4BB956B752BF4CBAE	240706 2.0003.AR 1.2659/705.1 BUD	240706 2.0003.519 BUD
520	7C75EDCFECD849FFAF67607405561C78	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1 BUD	240706 2.0003.520 BUD
521	B85548C856914EFB832F565121299CF1	240706 2.0003.AR 1.2909/705.1 BUD	240706 2.0003.521 BUD
522	76F6075E503640D783888C4FC5238C31	240706 2.0003.AR 1.2909/705.2 BUD	240706 2.0003.522 BUD
523	9485CE54C4C943919EB5C243203CDD41	240706 2.0003.AR 1.2909/705.3 BUD	240706 2.0003.523 BUD
524	F56D58CDD65944C7AD0F9A8504B50020	240706 2.0003.AR 1.2662/705.1 BUD	240706 2.0003.524 BUD
525	B963DB1568A240938D3F32D4246B3FB9	240706 2.0003.AR 1.2663/705.1 BUD	240706 2.0003.525 BUD
526	A9674757BEBD4D5B81D2657BC13D5CE7	240706 2.0003.AR 1.2661/705.1 BUD	240706 2.0003.526 BUD
527	2D0A67D1E3F046EE99F7E3D8C90BABB6	240706 2.0003.AR 1.2734/705.2 BUD	240706 2.0003.527 BUD
528	B6E21DE798A94533AA8AE4C9A1B9D4DE	240706 2.0003.AR 1.2734/705.1 BUD	240706 2.0003.528 BUD
529	463727B53C2143F3B289F6FD4389D808	240706 2.0003.AR 1.2907/705.1 BUD	240706 2.0003.529 BUD
530	8EA5EDA4684E4479A31B27324B3FD3E0	240706 2.0003.AR 1.2907/705.2 BUD	240706 2.0003.530 BUD
531	829867465F014873A32378F485E49C2A	240706 2.0003.AR 1.2915/705.1 BUD	240706 2.0003.531 BUD
532	239F58B4B0D04732938B0E51D176C175	240706 2.0003.AR 1.2923/705.1 BUD	240706 2.0003.532 BUD
533	6D8B3E3A4E67498DA3F1F58A80C12F0B	240706 2.0003.AR 1.2927/705.1 BUD	240706 2.0003.533 BUD
534	784666A90C424829A737132301EAEFF2	240706 2.0003.AR 1.2930/705.1 BUD	240706 2.0003.534 BUD
535	561B718A8CE844F0B3432359D3324468	240706 2.0003.AR 1.2931/705.1 BUD	240706 2.0003.535 BUD
536	291E557E2DDD4018BDB9A6A29F7C4F46	240706 2.0003.AR 1.2932/705.1 BUD	240706 2.0003.536 BUD
537	D81ED5238B76416DFA24A84F98C9117	240706 2.0003.AR 1.2935/705.1 BUD	240706 2.0003.537 BUD
538	8E235A5DDBED4651B6BAFE6E1401013D	240706 2.0003.AR 1.2936/705.1 BUD	240706 2.0003.538 BUD
539	658792471D074F21884C41531996D236	240706 2.0003.AR 1.2937/705.1 BUD	240706 2.0003.539 BUD
540	EC4AA0359852485A804A221F2A8FDE00	240706 2.0003.AR 1.2938/705.1 BUD	240706 2.0003.540 BUD
541	BABCBBAA88F3D4C4DB2B66E707BAB41B0	240706 2.0003.AR 2.1480/32.1 BUD	240706 2.0003.541 BUD
542	08D65F1E76194687B1136810F275D32D	240706 2.0003.AR 2.1480/32.2 BUD	240706 2.0003.542 BUD
543	AB1B7B1384404DB29E7980B3059BC712	240706 2.0003.AR 2.2683/32.1 BUD	240706 2.0003.543 BUD
544	B57E69BB4EA84A249DAE6AC2570A052D	240706 2.0003.AR 2.1481/32.3 BUD	240706 2.0003.544 BUD
545	437E412D78D24ACFA7D0B338D6CE98B0	240706 2.0003.AR 2.1481/32.2 BUD	240706 2.0003.545 BUD
546	CC72AA5971BF4423B40EB888F27449D6	240706 2.0003.AR 2.1481/32.1 BUD	240706 2.0003.546 BUD
547	6324E9D89C0646678CBE9B764EE217ED	240706 2.0003.AR 2.1470/32.1 BUD	240706 2.0003.547 BUD
548	8D636F25BF1E4D54B90091C6DAB776F0	240706 2.0003.AR 2.1470/32.2 BUD	240706 2.0003.548 BUD
549	53998F6205D341D9A87EA49742586DA4	240706 2.0003.AR 2.1483/32.1 BUD	240706 2.0003.549 BUD
550	3DB53003929141D1936267BA70014E8F	240706 2.0003.AR 2.1471/32.3 BUD	240706 2.0003.550 BUD
551	B1A8EFEB483147F6BA233F444FF9EA70	240706 2.0003.AR 2.1471/32.1 BUD	240706 2.0003.551 BUD
552	60DBF8D9ABE74DE095CDE22295ABACB8	240706 2.0003.AR 2.1471/32.2 BUD	240706 2.0003.552 BUD
553	62E9FB5940954D09B2549CFD05259F2B	240706 2.0003.AR 2.1485/32.1 BUD	240706 2.0003.553 BUD
554	760D8137114245F6852091B4E423A00B	240706 2.0003.AR 2.1485/32.2 BUD	240706 2.0003.554 BUD
555	E641CCEA1EE34D00BFF7B88A7D096512	240706 2.0003.AR 2.1473/32.1 BUD	240706 2.0003.555 BUD
556	DD0F86486AA946829C70298E331424E0	240706 2.0003.AR 2.1484/32.3 BUD	240706 2.0003.556 BUD
557	9DCCB83DD4F24C9FA951974EFB63814A	240706 2.0003.AR 2.1484/32.1 BUD	240706 2.0003.557 BUD
558	317D25C023B14BF8BEF7061BD1FD183E	240706 2.0003.AR 2.1484/32.2 BUD	240706 2.0003.558 BUD
559	E9B39C6FC0A2419B954578175456E6DC	240706 2.0003.AR 2.1474/32.1 BUD	240706 2.0003.559 BUD
560	D1EA30EC4608436AA2E5CEBFD41AB548	240706 2.0003.AR 2.1475/32.1 BUD	240706 2.0003.560 BUD
561	F629BF4488754B05B0A8514D3047B970	240706 2.0003.AR 2.1475/32.2 BUD	240706 2.0003.561 BUD
562	3344314402CB4FA9AB21EA98DAA81597	240706 2.0003.AR 2.1487/32.1 BUD	240706 2.0003.562 BUD
563	169C39219C9E43F683D9C4F986B95F89	240706 2.0003.AR 2.1487/32.2 BUD	240706 2.0003.563 BUD
564	50CD57582B304E4F96634DD191D7005A	240706 2.0003.AR 2.1476/32.1 BUD	240706 2.0003.564 BUD
565	555EA0B5323E4600901EDE263F3E9A61	240706 2.0003.AR 2.2682/32.1 BUD	240706 2.0003.565 BUD
566	A9441B82050E4F44ADAF04D8851E245D	240706 2.0003.AR 2KOSZĘCIN LAS.80/34.2 BUD	240706 2.0003.566 BUD

567	9B384C53808D439C82CE7DECBDDBCEFO	240706 2.0003.AR 2KOSZĘCIN LAS.80/34.1 BUD	240706 2.0003.567 BUD
568	9955C8FA03FB47CF9EC5BF01881A8151	240706 2.0003.AR 1.1895/735.2 BUD	240706 2.0003.568 BUD
569	E2299CF1FD1B4287919023B052EBDF34	240706 2.0003.AR 1.1895/735.1 BUD	240706 2.0003.569 BUD
570	9487880F39D54DE19F6AC8051C3367B1	240706 2.0003.AR 1.1893/735.1 BUD	240706 2.0003.570 BUD
571	AB0D9164A984434892FE13D38E0E4560	240706 2.0003.AR 1.1892/735.5 BUD	240706 2.0003.571 BUD
572	BDB7D864A8D2421F995C052C2FE27B74	240706 2.0003.AR 1.1892/735.4 BUD	240706 2.0003.572 BUD
573	47D48425E9194728883BFB9634FA5CDB	240706 2.0003.AR 1.1892/735.1 BUD	240706 2.0003.573 BUD
574	E390C133EB434D52822949EF3D2438E0	240706 2.0003.AR 1.2801/735.2 BUD	240706 2.0003.574 BUD
575	FFCB6144C33749AB92276AF4409E76A9	240706 2.0003.AR 1.2801/735.1 BUD	240706 2.0003.575 BUD
576	E6CC1EB0FD4B428A8DD02CD959CF7310	240706 2.0003.AR 1.2802/735.1 BUD	240706 2.0003.576 BUD
577	7E88D2D5F54C4A1F8782B667648CED71	240706 2.0003.AR 1.2802/735.2 BUD	240706 2.0003.577 BUD
578	6DDBF71C6FA24A99B61C8D3C7E7683C3	240706 2.0003.AR 1.1888/735.2 BUD	240706 2.0003.578 BUD
579	FE92D41A063C47B397B21599AD9AAA75	240706 2.0003.AR 1.1888/735.3 BUD	240706 2.0003.579 BUD
580	6855112D33694112B33C500B16D5D0D4	240706 2.0003.AR 1.1888/735.1 BUD	240706 2.0003.580 BUD
581	74BB0277058A4E898A5F03F7A060465C	240706 2.0003.AR 1.2800/735.1 BUD	240706 2.0003.581 BUD
582	2CECC32CA09F47E5AC97EE037F0D9560	240706 2.0003.AR 1.2800/735.2 BUD	240706 2.0003.582 BUD
583	7AFDC38EA14E4C9E8FB1BB50BAFA2AC4	240706 2.0003.AR 1.2800/735.3 BUD	240706 2.0003.583 BUD
584	17E5B634331746BFA6C90274EC71BAA4	240706 2.0003.AR 1.1354/729.1 BUD	240706 2.0003.584 BUD
585	ABA4FFB528524246AEB5D159ECB60AAA	240706 2.0003.AR 1.1727/718.2 BUD	240706 2.0003.585 BUD
586	2056C41FF7174BF9B060A287B69E7850	240706 2.0003.AR 1.1727/718.1 BUD	240706 2.0003.586 BUD
587	68E599C7ADC84C30820E267EACB012D2	240706 2.0003.AR 2.2051/101.1 BUD	240706 2.0003.587 BUD
588	8385202761DC421588414902CE2099FA	240706 2.0003.AR 2.2589/101.1 BUD	240706 2.0003.588 BUD
589	12EAAA791FBCBE4857BB785E7CBCCF76BF	240706 2.0003.AR 2.2047/101.2 BUD	240706 2.0003.589 BUD
590	7966D19B5510450B82EE1620B46E792D	240706 2.0003.AR 2.2047/101.1 BUD	240706 2.0003.590 BUD
591	EFF0A371CB0848B29FC69CDF72FD9033	240706 2.0003.AR 2.2100/105.1 BUD	240706 2.0003.591 BUD
592	925530BC17E5451E9C046BFC4E7C7AE4	240706 2.0003.AR 2.2088/105.1 BUD	240706 2.0003.592 BUD
593	E6E7C39D3C8C4671AA20167BB165DE95	240706 2.0003.AR 3.1154/246.2 BUD	240706 2.0003.593 BUD
594	A61FBC097307463292E3D41F8F89561C	240706 2.0003.AR 3.1154/246.1 BUD	240706 2.0003.594 BUD
595	52A0F79638FC4C4491D2B7E4B6334C39	240706 2.0003.AR 3.1156/246.1 BUD	240706 2.0003.595 BUD
596	ADC5821B69734A22B305CD67A33426E0	240706 2.0003.AR 3.1157/246.1 BUD	240706 2.0003.596 BUD
597	F53155051A5147EAB51DB3C607FE2585	240706 2.0003.AR 3.565/245.2 BUD	240706 2.0003.597 BUD
598	E256C50B4E02476294F8CFF2DC4D2262	240706 2.0003.AR 3.565/245.3 BUD	240706 2.0003.598 BUD
599	CF495A55688D4C8D9158A2EDED5116EC	240706 2.0003.AR 3.565/245.1 BUD	240706 2.0003.599 BUD
600	03CC003EFFF7464E923488C0D7454AC2	240706 2.0003.AR 3.1367/246.1 BUD	240706 2.0003.600 BUD
601	48442C77304742528FD49590E519CFDB	240706 2.0003.AR 3.1298/231.1 BUD	240706 2.0003.601 BUD
602	DF12A9CA1C894448BA498111DEE53B21	240706 2.0003.AR 1.1307/661.3 BUD	240706 2.0003.602 BUD
603	708B8E46EEA8481899813D48D08A59F7	240706 2.0003.AR 1.1307/661.2 BUD	240706 2.0003.603 BUD
604	8B7CF464083E437FA6C597246B90A7B0	240706 2.0003.AR 3.1099/55.1 BUD	240706 2.0003.604 BUD
605	CD20F5FD6B6644C2ACEE91D5AA42F400	240706 2.0003.AR 1.1549/663.1 BUD	240706 2.0003.605 BUD
606	7418F3A08ACC4E5FA3234944784C7BDC	240706 2.0003.AR 1.2400/664.2 BUD	240706 2.0003.606 BUD
607	D19F160FD9514CBC83980CE292B19509	240706 2.0003.AR 1.2400/664.3 BUD	240706 2.0003.607 BUD
608	6A569DA57A804363B236B23D00EE641B	240706 2.0003.AR 1.2400/664.1 BUD	240706 2.0003.608 BUD
609	BF58E81B44DF433A97D6B9CCEAF9FE90	240706 2.0003.AR 1.1743/578.2 BUD	240706 2.0003.609 BUD
610	ED15EE3E28AE48FBA421DA1722EDDC9D	240706 2.0003.AR 1.1743/578.1 BUD	240706 2.0003.610 BUD
611	FBD1CEC55750420A90DA0EEE47B4A060	240706 2.0003.AR 1.1571/665.1 BUD	240706 2.0003.611 BUD
612	070554A43E08434487B7D52D19FFBAEF	240706 2.0003.AR 1.1571/665.2 BUD	240706 2.0003.612 BUD
613	37FDD79FB9734C4FAF03DD8D027D378C	240706 2.0003.AR 1.1585/577.2 BUD	240706 2.0003.613 BUD
614	E53137CF640340B0B60A70A8B1806010	240706 2.0003.AR 1.1585/577.1 BUD	240706 2.0003.614 BUD
615	33F7B5D7B6FF43038C6CE30C26FFB13F	240706 2.0003.AR 1.2946/666.1 BUD	240706 2.0003.615 BUD
616	1288BD5B867E4BB992F931C0D8A3ADC2	240706 2.0003.AR 1.2947/666.1 BUD	240706 2.0003.616 BUD
617	F2BFD9740E6E4A88F39AC1B0362ADC9	240706 2.0003.AR 3.603/289.2 BUD	240706 2.0003.617 BUD
618	973270A089784FAFB6C9BB1CF0DF5AE	240706 2.0003.AR 3.603/289.1 BUD	240706 2.0003.618 BUD
619	7E731E5F0A774C91B35D84D585D11C68	240706 2.0003.AR 3.622/287.1 BUD	240706 2.0003.619 BUD
620	1E6405F557F94062A6F7115B1E31574C	240706 2.0003.AR 3.1401/23.1 BUD	240706 2.0003.620 BUD
621	6B462A733B7C4714865AB29AAD418FC8	240706 2.0003.AR 3.1434/285.2 BUD	240706 2.0003.621 BUD
622	450C4BA264194A2B88B3BDBDB9946013	240706 2.0003.AR 3.1434/285.3 BUD	240706 2.0003.622 BUD
623	39F72657EFB4423E8FEB66B5AE5631D0	240706 2.0003.AR 3.1434/285.1 BUD	240706 2.0003.623 BUD
624	ABBB3B84AFE434DB211630D384C316E	240706 2.0003.AR 3.769/23.2 BUD	240706 2.0003.624 BUD
625	8B64B06E7EE14454B6E5F3DB088C114B	240706 2.0003.AR 3.769/23.1 BUD	240706 2.0003.625 BUD
626	AC0A984B0C57464485E90A0382337D1A	240706 2.0003.AR 3.1084/23.1 BUD	240706 2.0003.626 BUD
627	EE32D0D7EA214A23A0A1E16DF3C3E09F	240706 2.0003.AR 3.1084/23.2 BUD	240706 2.0003.627 BUD
628	0DAF1BBBBDCDC4974BD61AE52B1D6991E	240706 2.0003.AR 3.777/23.1 BUD	240706 2.0003.628 BUD
629	31786517A864429581785356307306D9	240706 2.0003.AR 3.1046/23.1 BUD	240706 2.0003.629 BUD
630	42ED51966E204578B1496D1174465262	240706 2.0003.AR 3.1046/23.2 BUD	240706 2.0003.630 BUD

631	EB3EE553102849E8BB7D345C70F57727	240706 2.0003.AR 3.1046/23.3 BUD	240706 2.0003.631 BUD
632	E25A40CC71F2442B87E3FD42EF25A7A2	240706 2.0003.AR 3.922/58.3 BUD	240706 2.0003.632 BUD
633	45A66D6F12CF4F65AD06FC8ECAD34E91	240706 2.0003.AR 3.922/58.4 BUD	240706 2.0003.633 BUD
634	C8D16AED3EE64B14A8ED1617910AB856	240706 2.0003.AR 3.922/58.2 BUD	240706 2.0003.634 BUD
635	D8A14608631A4D359F2BF02A77C9A669	240706 2.0003.AR 3.922/58.1 BUD	240706 2.0003.635 BUD
636	975DC834D57C4A0298D1387A95519D94	240706 2.0003.AR 3.789/58.3 BUD	240706 2.0003.636 BUD
637	54FFDA5CDCC64A6CAD8CEBB2A97A5D94	240706 2.0003.AR 3.789/58.2 BUD	240706 2.0003.637 BUD
638	AAA1060E8AF645ED8EFEAC1F1BDE1A13	240706 2.0003.AR 3.789/58.1 BUD	240706 2.0003.638 BUD
639	30B6702AA75441EBB0C558A8F7FCF3FA	240706 2.0003.AR 3.782/23.1 BUD	240706 2.0003.639 BUD
640	52CF9EAA92CF44088DD20D986BA5A9A5	240706 2.0003.AR 3.921/58.2 BUD	240706 2.0003.640 BUD
641	0AC38576E0634ED3B7B8602E60D14926	240706 2.0003.AR 3.921/58.1 BUD	240706 2.0003.641 BUD
642	FE1F187395D24315A6B7F31C38195E34	240706 2.0003.AR 3.1339/23.2 BUD	240706 2.0003.642 BUD
643	E93102028FDF44EC987708551160EB34	240706 2.0003.AR 3.1339/23.3 BUD	240706 2.0003.643 BUD
644	06A01C3FFA8B4A49B0E1079052067459	240706 2.0003.AR 3.1339/23.1 BUD	240706 2.0003.644 BUD
645	2E743F4A48D24FC1A7B2E9271CA362E6	240706 2.0003.AR 3.1186/293.1 BUD	240706 2.0003.645 BUD
646	EF8FE8D6F5A24FBF859ACBE5F22D4EC4	240706 2.0003.AR 3.1185/293.1 BUD	240706 2.0003.646 BUD
647	33DFD4EAA1274E46986FDF916BD1CA45	240706 2.0003.AR 3.1097/55.1 BUD	240706 2.0003.647 BUD
648	164C7777A2964F2D8055A4F563E07F16	240706 2.0003.AR 3.1264/23.1 BUD	240706 2.0003.648 BUD
649	8C92EEAAEC4944BCAD27E8D75DA51905	240706 2.0003.AR 3.1045/23.1 BUD	240706 2.0003.649 BUD
650	3EF574325F284626A2D365F695B7E10F	240706 2.0003.AR 1.613.2 BUD	240706 2.0003.650 BUD
651	3AC41EF296EF49B79CA61DE4797E492B	240706 2.0003.AR 1.613.1 BUD	240706 2.0003.651 BUD
652	6D37ABDDC9FF40308BC3D6FE2B602399	240706 2.0003.AR 1.610.1 BUD	240706 2.0003.652 BUD
653	0A9C8CED5BB74E55BCF3C09B848F245B	240706 2.0003.AR 3.1079/58.2 BUD	240706 2.0003.653 BUD
654	5ED9722FC4EB45ACB0B2FEE182B50912	240706 2.0003.AR 3.1079/58.1 BUD	240706 2.0003.654 BUD
655	F95E84DF7D604658B105F86D02E7B556	240706 2.0003.AR 1.2399/664.3 BUD	240706 2.0003.655 BUD
656	019C84CB9672458FB33BB2137986D1BA	240706 2.0003.AR 1.2399/664.2 BUD	240706 2.0003.656 BUD
657	E29609FBA9B644E785678525D2965B23	240706 2.0003.AR 1.2399/664.1 BUD	240706 2.0003.657 BUD
658	0C0C0DE4A442415E8D1FD247545F1D0B	240706 2.0003.AR 1.2805/665.1 BUD	240706 2.0003.658 BUD
659	B96ED92E1055477592CCF1F7D80CDBD5	240706 2.0003.AR 3.1402/23.1 BUD	240706 2.0003.659 BUD
660	A3FD806B622B410FAF91D92D80F7E51B	240706 2.0003.AR 1.2795/711.1 BUD	240706 2.0003.660 BUD
661	96E791028EB24D41BE8C51E7A602C7CF	240706 2.0003.AR 1.2795/711.2 BUD	240706 2.0003.661 BUD
662	BC63D347FE65432FBF6783674EA90B98	240706 2.0003.AR 2.2964/20.3 BUD	240706 2.0003.662 BUD
663	BD6964F43BA149618E6720FDED87BF43	240706 2.0003.AR 2.2964/20.1 BUD	240706 2.0003.663 BUD
664	D04662E89A9647A384A8004E8E74B6C4	240706 2.0003.AR 2.1119/20.2 BUD	240706 2.0003.664 BUD
665	AB71A5F748244F90A72F0544972296E1	240706 2.0003.AR 2.1119/20.1 BUD	240706 2.0003.665 BUD
666	1EFE4883523D40B78B7A8145905F0D38	240706 2.0003.AR 2.1118/20.1 BUD	240706 2.0003.666 BUD
667	711CFA92954341CA8DDEA523E0561220	240706 2.0003.AR 2.1118/20.2 BUD	240706 2.0003.667 BUD
668	90D6FC7590FB4FC48CF524A44CD77103	240706 2.0003.AR 2.2819/20.1 BUD	240706 2.0003.668 BUD
669	F0D63C4DDBA547D1A60CD5979F4757E8	240706 2.0003.AR 2.2820/20.2 BUD	240706 2.0003.669 BUD
670	8E160265674B4E138854B1D4F6F8A078	240706 2.0003.AR 2.2820/20.1 BUD	240706 2.0003.670 BUD
671	6C8037A826A54546B7EA7E8C3F1E114C	240706 2.0003.AR 2.1117/20.2 BUD	240706 2.0003.671 BUD
672	76BAD57570AD41D185B3D562B6342AB8	240706 2.0003.AR 2.1117/20.1 BUD	240706 2.0003.672 BUD
673	ED159FA9FF6446B990C8A42550518D75	240706 2.0003.AR 2.2535/20.2 BUD	240706 2.0003.673 BUD
674	AF827A21B453407E8B597B0B0B698742	240706 2.0003.AR 2.2535/20.1 BUD	240706 2.0003.674 BUD
675	6CB7FA5C541E49C6A50FCE9A1EFC82E	240706 2.0003.AR 2.1116/20.1 BUD	240706 2.0003.675 BUD
676	9A1C288DF5254AED85487DBC3A30D655	240706 2.0003.AR 2.1218/20.1 BUD	240706 2.0003.676 BUD
677	9AD27F014D354F62BDB8A21E25AC7B0F	240706 2.0003.AR 2.1114/20.2 BUD	240706 2.0003.677 BUD
678	60354DEF10094579ABFAED46E7FCA5B5	240706 2.0003.AR 2.1114/20.1 BUD	240706 2.0003.678 BUD
679	70E2D71CBDE647CDB46A15B761B03DAF	240706 2.0003.AR 2.1107/20.2 BUD	240706 2.0003.679 BUD
680	55F298F08AB34189B8C8CA9434630A05	240706 2.0003.AR 2.1107/20.1 BUD	240706 2.0003.680 BUD
681	F81ACE59478F460FB3BB8C5AE29613F7	240706 2.0003.AR 2.2832/20.1 BUD	240706 2.0003.681 BUD
682	1CB7F87437844F48B51BBBED609AD440	240706 2.0003.AR 2.2832/20.2 BUD	240706 2.0003.682 BUD
683	73A47B5D3A5A42CA9A6D2D54C83882F4	240706 2.0003.AR 2.2832/20.3 BUD	240706 2.0003.683 BUD
684	BCDFBF729BFF49419521A38F3CA5B5F6	240706 2.0003.AR 2.1105/20.2 BUD	240706 2.0003.684 BUD
685	A020D541C2064459BE806AD976644F17	240706 2.0003.AR 2.1105/20.1 BUD	240706 2.0003.685 BUD
686	81ED01B67C7848B3895202677C35A9E0	240706 2.0003.AR 2.1104/20.2 BUD	240706 2.0003.686 BUD
687	1C41A3515DE046BC81F73B01C2B55AD4	240706 2.0003.AR 2.1104/20.1 BUD	240706 2.0003.687 BUD
688	1255E962673F41049AA16567E2195A81	240706 2.0003.AR 2.1103/20.1 BUD	240706 2.0003.688 BUD
689	E6891C3FAF0F4612842871A84916F9D1	240706 2.0003.AR 2.2959/20.2 BUD	240706 2.0003.689 BUD
690	DD5667EE5ACB4F69AD05DC872B5CE95A	240706 2.0003.AR 2.2959/20.1 BUD	240706 2.0003.690 BUD
691	5935F447CBD943D49FFC206E009F850F	240706 2.0003.AR 2.2701/20.2 BUD	240706 2.0003.691 BUD
692	C3B6CBD3586944F3B787BD5C63EEB6CF	240706 2.0003.AR 2.2701/20.1 BUD	240706 2.0003.692 BUD
693	ED34839FDD6D40AFB6A3B3CAA6FC8DD2	240706 2.0003.AR 2.1885/20.2 BUD	240706 2.0003.693 BUD
694	4E777754C0304C869EB86338EA5B7D78	240706 2.0003.AR 2.1885/20.1 BUD	240706 2.0003.694 BUD

695	05D5F3AE189C470ABFA43BF918D9E423	240706 2.0003.AR 2.2013/20.1 BUD	240706 2.0003.695 BUD
696	705DB302EE284A3DA5FC23F079E7384D	240706 2.0003.AR 2.2198/20.1 BUD	240706 2.0003.696 BUD
697	327434D43ADC4B1B85926B4F74DC71EA	240706 2.0003.AR 2.2292/20.1 BUD	240706 2.0003.697 BUD
698	EB79950F8DFC4C8BBC01ADE4CB53F33D	240706 2.0003.AR 2.2292/20.2 BUD	240706 2.0003.698 BUD
699	BB35ABDAF1034FBCA14D1976B2922B64	240706 2.0003.AR 2.2270/20.2 BUD	240706 2.0003.699 BUD
700	4DF79DB8083E4119A021D7DAD314D113	240706 2.0003.AR 2.2270/20.1 BUD	240706 2.0003.700 BUD
701	166BE5E021BE452EA0A0F8D1C60E5EE2	240706 2.0003.AR 2.2258/20.1 BUD	240706 2.0003.701 BUD
702	F9B430428CC24838A962B76DFA6625E9	240706 2.0003.AR 2.2257/20.1 BUD	240706 2.0003.702 BUD
703	A7EF775D028E4F2587CD430FD036E4AA	240706 2.0003.AR 2.2256/20.1 BUD	240706 2.0003.703 BUD
704	BAFFE85BA81C488186AB3428FD4AB469	240706 2.0003.AR 2.2243/20.1 BUD	240706 2.0003.704 BUD
705	3597663C51614127BA77431B64C087DC	240706 2.0003.AR 2.2242/20.1 BUD	240706 2.0003.705 BUD
706	D84EEFF099C743B68C32F0C17A61ABEC	240706 2.0003.AR 2.2242/20.2 BUD	240706 2.0003.706 BUD
707	373BD6903DB64315B5EAAC563758E0BF	240706 2.0003.AR 2.2655/20.2 BUD	240706 2.0003.707 BUD
708	834F72B0DD4B460EB8C6631128ACD023	240706 2.0003.AR 2.2655/20.1 BUD	240706 2.0003.708 BUD
709	F2C8AFB1F65E46A9AE04A74826BE530F	240706 2.0003.AR 2.1108/20.1 BUD	240706 2.0003.709 BUD
710	EBEF39FDA2BD481E9007C43C354A112D	240706 2.0003.AR 2.2831/20.2 BUD	240706 2.0003.710 BUD
711	115FA63246BB48D982F17C6813F07224	240706 2.0003.AR 2.2831/20.1 BUD	240706 2.0003.711 BUD
712	8B74EB353554464FAC4C51C231CB4603	240706 2.0003.AR 2.1914/20.2 BUD	240706 2.0003.712 BUD
713	39E6C826D066447CABAE8C664BACC299	240706 2.0003.AR 2.1914/20.1 BUD	240706 2.0003.713 BUD
714	3F39B7D7DBB24BF3BA996D30A6D4CA59	240706 2.0003.AR 2.1456/20.1 BUD	240706 2.0003.714 BUD
715	00BDE8063F15456AAC1A7F046C408028	240706 2.0003.AR 2.2700/20.3 BUD	240706 2.0003.715 BUD
716	51AA1A6C45ED473FA3CFC0A071AA3A16	240706 2.0003.AR 2.2700/20.1 BUD	240706 2.0003.716 BUD
717	468A9833952943A3823C722B6BEAA07	240706 2.0003.AR 2.2700/20.2 BUD	240706 2.0003.717 BUD
718	8EC6D398EA2A4D2E98CA872834053B9A	240706 2.0003.AR 2.2182/20.2 BUD	240706 2.0003.718 BUD
719	E58912617D7C4E0681485CF798AECBF3	240706 2.0003.AR 2.2182/20.1 BUD	240706 2.0003.719 BUD
720	E4AF1D86D2484D25A787819463058F72	240706 2.0003.AR 2.2182/20.3 BUD	240706 2.0003.720 BUD
721	E357286072D94D6E99901B2414C82E05	240706 2.0003.AR 2.2717/20.1 BUD	240706 2.0003.721 BUD
722	6C745A7185AF47CD9BD23C0F749EA1C9	240706 2.0003.AR 2.2717/20.2 BUD	240706 2.0003.722 BUD
723	9990B888E786405AAF7DD5D8D7D898DF	240706 2.0003.AR 2.1637/20.2 BUD	240706 2.0003.723 BUD
724	89AF912B30B2410E893646125AFE67E0	240706 2.0003.AR 2.1637/20.1 BUD	240706 2.0003.724 BUD
725	45AF3222B83F4490B16B6D8CF63778BA	240706 2.0003.AR 2.2332/20.1 BUD	240706 2.0003.725 BUD
726	0415933371694C8F8357C0A97BB2616B	240706 2.0003.AR 2.2333/20.1 BUD	240706 2.0003.726 BUD
727	A20C04912478451E9FD7C4078AF627E5	240706 2.0003.AR 1.1733/735.3 BUD	240706 2.0003.727 BUD
728	AB978B653B014B0C927FFE2C2AC160FF	240706 2.0003.AR 1.1733/735.2 BUD	240706 2.0003.728 BUD
729	43E7B6B514954F44A226F6B1440DAA85	240706 2.0003.AR 1.1733/735.1 BUD	240706 2.0003.729 BUD
730	AF82B69CAB2849B492EF009EBBA8FD4A	240706 2.0003.AR 1.1459/735.2 BUD	240706 2.0003.730 BUD
731	4EC26B348BC74622A6880F4C1D75E4EC	240706 2.0003.AR 1.1459/735.3 BUD	240706 2.0003.731 BUD
732	6119DADF97F844E5ADC1736EBB45486D	240706 2.0003.AR 1.1459/735.4 BUD	240706 2.0003.732 BUD
733	E48F350BCAA44D684D220B9D9DD606A	240706 2.0003.AR 1.1459/735.5 BUD	240706 2.0003.733 BUD
734	0634EAF4F2141468CC90C11B73DE87D	240706 2.0003.AR 1.1459/735.1 BUD	240706 2.0003.734 BUD
735	2AD276D8124B4FE7B5E99D52ADEB21BA	240706 2.0003.AR 1.2677/729.3 BUD	240706 2.0003.735 BUD
736	2D3A9BEB5BB47F0A699988D3DCA7D8C	240706 2.0003.AR 1.2677/729.1 BUD	240706 2.0003.736 BUD
737	BCE76F5623D44216802EB4F3C47B646D	240706 2.0003.AR 1.2677/729.2 BUD	240706 2.0003.737 BUD
738	7B0109B8853F4D499D339F2E3289F0E1	240706 2.0003.AR 1.2340/724.1 BUD	240706 2.0003.738 BUD
739	AB831866FE104327A0C072B8E887A2E5	240706 2.0003.AR 1.1628/720.1 BUD	240706 2.0003.739 BUD
740	64C34513A2AE4F5DAB9E965481467454	240706 2.0003.AR 1.1829/720.2 BUD	240706 2.0003.740 BUD
741	4E6D33A1BE534AF4925E97257AB595E5	240706 2.0003.AR 1.1829/720.3 BUD	240706 2.0003.741 BUD
742	22B773B31C8745A1AE26E3FBC980BF56	240706 2.0003.AR 1.1829/720.1 BUD	240706 2.0003.742 BUD
743	BB2A83DFA310456CB52515FB6C70292F	240706 2.0003.AR 2.2585/16.2 BUD	240706 2.0003.743 BUD
744	8439CB1D99F94031A37C9DF866900191	240706 2.0003.AR 2.2585/16.1 BUD	240706 2.0003.744 BUD
745	20D8E9677CFE49459B532D076B6576BB	240706 2.0003.AR 2.2585/16.3 BUD	240706 2.0003.745 BUD
746	945E9EEFDB974A5281D5B5BE4BC938BF	240706 2.0003.AR 2.2852/20.2 BUD	240706 2.0003.746 BUD
747	645C227450344D6D9DA20FB4AC7F36D8	240706 2.0003.AR 2.2852/20.1 BUD	240706 2.0003.747 BUD
748	CE3420923F3C4C9682883757B666F893	240706 2.0003.AR 2.2852/20.3 BUD	240706 2.0003.748 BUD
749	68F4828E0E6A41A5BDEC7A2748D57A75	240706 2.0003.AR 2.3064/20.2 BUD	240706 2.0003.749 BUD
750	655FC381D0E84391B72F62FACD700BC4	240706 2.0003.AR 2.3064/20.4 BUD	240706 2.0003.750 BUD
751	2F74D06AD62F4EC2BA0F5CA7E5C8BC43	240706 2.0003.AR 2.3064/20.3 BUD	240706 2.0003.751 BUD
752	47E03385E6D94CE4B6ECEA7DBB4CE68F	240706 2.0003.AR 2.3064/20.1 BUD	240706 2.0003.752 BUD
753	A78832B00D374841B95E5D99FDF40D7C	240706 2.0003.AR 2.1660/20.1 BUD	240706 2.0003.753 BUD
754	A05243FD1D9346A18AAC97ADAD60784	240706 2.0003.AR 2.1660/20.2 BUD	240706 2.0003.754 BUD
755	139FDABCE65467DBCC83B80607C5FD1	240706 2.0003.AR 2.715/20.2 BUD	240706 2.0003.755 BUD
756	C15FC0AF648B4751933D0F39CCB1973C	240706 2.0003.AR 2.715/20.1 BUD	240706 2.0003.756 BUD
757	E01B6F375BFE4E00A54B541243D3E968	240706 2.0003.AR 2.715/20.3 BUD	240706 2.0003.757 BUD
758	61A1F554BF0149A09B9C7B92FEF71D38	240706 2.0003.AR 2.725/20.1 BUD	240706 2.0003.758 BUD

759	CAFC8AAD88664F73BA7E10D91CA3AA7D	240706 2.0003.AR 2.3058/20.2 BUD	240706 2.0003.759 BUD
760	B342C7F1458D40459D893558E4A98442	240706 2.0003.AR 2.3058/20.1 BUD	240706 2.0003.760 BUD
761	9F5BCE4CCA4D4184B6BCF114B765A688	240706 2.0003.AR 1.2878/705.2 BUD	240706 2.0003.761 BUD
762	430C0C1130A342D195696132594F996D	240706 2.0003.AR 1.2878/705.1 BUD	240706 2.0003.762 BUD
763	58F196AB47134547B5AAE0DE276D8BAA	240706 2.0003.AR 1.2650/705.3 BUD	240706 2.0003.763 BUD
764	144EE04CC82D49CF8A33CBCE26194D86	240706 2.0003.AR 1.2862/705.1 BUD	240706 2.0003.764 BUD
765	C8184CDA93974BBEB2992D2B29CAD814	240706 2.0003.AR 1.2863/705.1 BUD	240706 2.0003.765 BUD
766	1B20861F82C24958BB20D0EC6D20750C	240706 2.0003.AR 1.2939/705.1 BUD	240706 2.0003.766 BUD
767	799E9AE4C1E6445592EDF6BACAE8FC6D	240706 2.0003.AR 2.2584/16.1 BUD	240706 2.0003.767 BUD
768	2198EC6D4B514F5292948F1788ED3B8A	240706 2.0003.AR 1.2495/730.1 BUD	240706 2.0003.768 BUD
769	668D32D23655486081A1E66BC12D33DD	240706 2.0003.AR 1.2676/729.1 BUD	240706 2.0003.769 BUD
770	AED22F5D86C844D597AD30594E0943EB	240706 2.0003.AR 1.2676/729.2 BUD	240706 2.0003.770 BUD
771	E1E51E56BABC452F9D7E8BC78CFB3F05	240706 2.0003.AR 1.2877/705.1 BUD	240706 2.0003.771 BUD
772	42AEABE7EB814DA8A09736F1BA08559B	240706 2.0003.AR 1.2940/705.1 BUD	240706 2.0003.772 BUD
773	F57B5A711B6C427F9606508B064F8C2B	240706 2.0003.AR 2.3012/20.1 BUD	240706 2.0003.773 BUD
774	18718BAF81064D228CE5C45191B7C438	240706 2.0003.AR 2.3013/20.1 BUD	240706 2.0003.774 BUD
775	B76AB30532AB4B5DA894FB0D398317B1	240706 2.0003.AR 1.1586/733.2 BUD	240706 2.0003.775 BUD
776	9E0FBDEE78064F0EB40A33A39CA89D0F	240706 2.0003.AR 1.1586/733.1 BUD	240706 2.0003.776 BUD
777	C1EC957EAC4A42C9A46DF43A03433E1C	240706 2.0003.AR 1.1551/729.2 BUD	240706 2.0003.777 BUD
778	2851439DE0B844FCB5F43FB53C24C6ED	240706 2.0003.AR 1.1551/729.4 BUD	240706 2.0003.778 BUD
779	2E90BB9FBCA14C59A21007E0F0632802	240706 2.0003.AR 1.1551/729.1 BUD	240706 2.0003.779 BUD
780	46A80F8095F14D289511151DF1E72443	240706 2.0003.AR 1.2318/735.2 BUD	240706 2.0003.780 BUD
781	4E4F1908B1BA44B5A498575ADB6874A7	240706 2.0003.AR 1.2318/735.3 BUD	240706 2.0003.781 BUD
782	59A2E562E8EF4E149BF02C5904980AFE	240706 2.0003.AR 1.2950/735.1 BUD	240706 2.0003.782 BUD
783	D214D3E5D9564AF0ADB1F9FE4FF3C8AB	240706 2.0003.AR 1.2950/735.2 BUD	240706 2.0003.783 BUD
784	461E67C6E1844FB8AB9BB3333460737F	240706 2.0003.AR 1.1646/640.3 BUD	240706 2.0003.784 BUD
785	EC25095EA23C4F99BA4A188509F75E79	240706 2.0003.AR 1.609.1 BUD	240706 2.0003.785 BUD
786	9A3527C627114C129118A17B5E1AE285	240706 2.0003.AR 1.594.1 BUD	240706 2.0003.786 BUD
787	0B6B4011D2004BE7BF203E2792E1B643	240706 2.0003.AR 1.1560/592.1 BUD	240706 2.0003.787 BUD
788	42DB82C9EE0342E2959A7E6E48F349D5	240706 2.0003.AR 1.2516/591.1 BUD	240706 2.0003.788 BUD
789	F790A248DC4D4FF4B75FF3830550860B	240706 2.0003.AR 1.2516/591.2 BUD	240706 2.0003.789 BUD
790	9595E5D3093D4FB0A606BCDD8D5D99C8	240706 2.0003.AR 1.579.1 BUD	240706 2.0003.790 BUD
791	FF180104735F43DB830D7FEBE4C54773	240706 2.0003.AR 1.1744/578.1 BUD	240706 2.0003.791 BUD
792	6CA74DD201A04A3C88849C483404E3C8	240706 2.0003.AR 1.2704/615.1 BUD	240706 2.0003.792 BUD
793	49B6F0307B424A5498AA8B84758B16D0	240706 2.0003.AR 1.2832/615.1 BUD	240706 2.0003.793 BUD
794	AF621A39FF7941B5AA40FF4F683FF51D	240706 2.0003.AR 1.2832/615.3 BUD	240706 2.0003.794 BUD
795	7FCECC022EBE42D9A544BE0993A9F94C	240706 2.0003.AR 1.2832/615.2 BUD	240706 2.0003.795 BUD
796	E9AC5D046C4E4A6D9A3A2438E99EF909	240706 2.0003.AR 1.2832/615.4 BUD	240706 2.0003.796 BUD
797	2807BFA928994512B64487FCA00AFEC2	240706 2.0003.AR 1.1584/577.1 BUD	240706 2.0003.797 BUD
798	7703F7344B344FAF8F6EAF5092E9AB94	240706 2.0003.AR 1.2685/574.1 BUD	240706 2.0003.798 BUD
799	106E299D65164E17BD5BFD9417963D45	240706 2.0003.AR 1.2068/561.2 BUD	240706 2.0003.799 BUD
800	5FC46BB106B04293ABC3118D84854ECF	240706 2.0003.AR 1.2068/561.1 BUD	240706 2.0003.800 BUD
801	FEB48244D3C54ED29CAF2F05A8146AF9	240706 2.0003.AR 1.558.1 BUD	240706 2.0003.801 BUD
802	6A5412DDE3B84AFCAB8CEA87B3BBE53B	240706 2.0003.AR 1.559.1 BUD	240706 2.0003.802 BUD
803	EC3D17AF1A2C4280BAE56B3A60952493	240706 2.0003.AR 1.2481/557.2 BUD	240706 2.0003.803 BUD
804	90BB2CE6FBCA4BD78259C0B2D0A3AD88	240706 2.0003.AR 1.2481/557.3 BUD	240706 2.0003.804 BUD
805	263DA771974140D8AD5F611B2C74A237	240706 2.0003.AR 1.2481/557.1 BUD	240706 2.0003.805 BUD
806	01196AA5FECE472DA17EB08F23AB257C	240706 2.0003.AR 1.538.2 BUD	240706 2.0003.806 BUD
807	BE8A98F730C643DBAA3935779AFD01DE	240706 2.0003.AR 1.538.1 BUD	240706 2.0003.807 BUD
808	4C725FCD48684640A93E47F8236DF43E	240706 2.0003.AR 1.1350/531.1 BUD	240706 2.0003.808 BUD
809	C23F8F18B84F45669C20EA50A1FBA411	240706 2.0003.AR 1.1619/532.3 BUD	240706 2.0003.809 BUD
810	F89217CDFD3246369D9F0204E7650A08	240706 2.0003.AR 1.1619/532.6 BUD	240706 2.0003.810 BUD
811	EDD1DBB6119E4608B91D19BA3C169DD3	240706 2.0003.AR 1.1619/532.2 BUD	240706 2.0003.811 BUD
812	E96B5EDA81B5403B8755A8AAC28EDEB5	240706 2.0003.AR 1.1619/532.1 BUD	240706 2.0003.812 BUD
813	F72B8FF8F3C24ABC92B5DE4E1F8B2153	240706 2.0003.AR 3.600/283.2 BUD	240706 2.0003.813 BUD
814	AA1942B4722E44B48123F1AF477E1819	240706 2.0003.AR 3.600/283.1 BUD	240706 2.0003.814 BUD
815	A73B595BD50B40179AC1622367CBCAEF	240706 2.0003.AR 3.279.2 BUD	240706 2.0003.815 BUD
816	9351EF7206804ECBAA72D0C52C14F893	240706 2.0003.AR 3.279.1 BUD	240706 2.0003.816 BUD
817	F912D0C8D24E4118980073DB861C5941	240706 2.0003.AR 3.275.1 BUD	240706 2.0003.817 BUD
818	2859A830BC58486C922CE2D34378D1DE	240706 2.0003.AR 3.276.1 BUD	240706 2.0003.818 BUD
819	0952AE60E6CD41CC8A60B7DCEF8740A0	240706 2.0003.AR 3.276.2 BUD	240706 2.0003.819 BUD
820	6ED70014F9124D06B8EFF06D62C82729	240706 2.0003.AR 3.1198/277.1 BUD	240706 2.0003.820 BUD
821	52DE02EBA8DA44D1A964BE4B4351B051	240706 2.0003.AR 3.273.1 BUD	240706 2.0003.821 BUD
822	1062ED94C6864999B1A1E6CAEDA26D2A	240706 2.0003.AR 3.274.2 BUD	240706 2.0003.822 BUD

823	1999EBA4DC404E2DA484F2030A65596F	240706 2.0003.AR 3.274.1 BUD	240706 2.0003.823 BUD
824	1BBA086CDCEC470FAC1C36F0CE2727B6	240706 2.0003.AR 1.2413/498.4 BUD	240706 2.0003.824 BUD
825	EE6BC3C7693C427BB0C8363152D6173E	240706 2.0003.AR 1.2413/498.2 BUD	240706 2.0003.825 BUD
826	08DBC90DE4AA4EDD96D7C369C356FE51	240706 2.0003.AR 1.2413/498.5 BUD	240706 2.0003.826 BUD
827	5C653689A3C042998F55B71FCB88A88B	240706 2.0003.AR 1.2413/498.3 BUD	240706 2.0003.827 BUD
828	5ACA38EC910944C086A9515A7111A4F9	240706 2.0003.AR 1.2413/498.1 BUD	240706 2.0003.828 BUD
829	BAD01AA463D64A79BFFCDD2FE2FD7095	240706 2.0003.AR 1.2414/499.1 BUD	240706 2.0003.829 BUD
830	DBFD968E74744EF5BA41E9973D7CC019	240706 2.0003.AR 1.2418/499.1 BUD	240706 2.0003.830 BUD
831	78C374E7DC374BC59414DEA1910B7B06	240706 2.0003.AR 1.2418/499.2 BUD	240706 2.0003.831 BUD
832	39B552D9140340C9A43AD788818BE613	240706 2.0003.AR 1.2419/499.1 BUD	240706 2.0003.832 BUD
833	EDD5DD883F084CEF86CAF9B6A8DBB430	240706 2.0003.AR 1.2281/451.2 BUD	240706 2.0003.833 BUD
834	CEFDA481E7AA4017BA3C488298BC0D9A	240706 2.0003.AR 1.2281/451.3 BUD	240706 2.0003.834 BUD
835	AF560E4DDCE1483FA4EE4F48D27B6DBA	240706 2.0003.AR 1.2281/451.1 BUD	240706 2.0003.835 BUD
836	9771FE76CC794CF4BDE45C046627BA31	240706 2.0003.AR 3.267.1 BUD	240706 2.0003.836 BUD
837	A3AF54AEE905455CA99AFE6066D461B4	240706 2.0003.AR 3.268.1 BUD	240706 2.0003.837 BUD
838	12C4F8B1A83848FCACA98408884DBB4D	240706 2.0003.AR 3.268.2 BUD	240706 2.0003.838 BUD
839	E61E772EF3E24A5BABFD1AB75E52D324	240706 2.0003.AR 1.2114/450.2 BUD	240706 2.0003.839 BUD
840	BBFED854F5464CC1AE3DD5F4BB63825C	240706 2.0003.AR 1.2114/450.1 BUD	240706 2.0003.840 BUD
841	71595D7483434F7B95EDA2BDFC3BC763	240706 2.0003.AR 3.767/23.2 BUD	240706 2.0003.841 BUD
842	96C2AF2013354FF6BE4896F580A82121	240706 2.0003.AR 3.767/23.1 BUD	240706 2.0003.842 BUD
843	520202A3FD8F4970A3DBB26A951A7AA4	240706 2.0003.AR 1.1421/410.2 BUD	240706 2.0003.843 BUD
844	37FAC09667414410BECDD73EBA171C31B	240706 2.0003.AR 1.1421/410.1 BUD	240706 2.0003.844 BUD
845	C087D2C92AD74BAE92699ECA7E08A401	240706 2.0003.AR 3.1119/23.1 BUD	240706 2.0003.845 BUD
846	BD4D4FE2E3D846079628B7132076E0E2	240706 2.0003.AR 1.2094/371.2 BUD	240706 2.0003.846 BUD
847	5500B140C151433892736A96DDDA50AF	240706 2.0003.AR 1.2094/371.1 BUD	240706 2.0003.847 BUD
848	E75193CBF67A4E84BC7F590624CF506C	240706 2.0003.AR 3.1285/23.3 BUD	240706 2.0003.848 BUD
849	EF776732E09D49BC8998EF8E705108F3	240706 2.0003.AR 3.1285/23.1 BUD	240706 2.0003.849 BUD
850	D9217489A7EA4331A8D567D0972B6B15	240706 2.0003.AR 3.1285/23.2 BUD	240706 2.0003.850 BUD
851	7E2B252F1CEF4F0BA8A4E9DE80487145	240706 2.0003.AR 3.965/23.1 BUD	240706 2.0003.851 BUD
852	9409D52F5609449D835AFBD7FA4064B0	240706 2.0003.AR 3.965/23.2 BUD	240706 2.0003.852 BUD
853	426C51E2F79440B7910C2D199547644C	240706 2.0003.AR 1.2283/475.1 BUD	240706 2.0003.853 BUD
854	1E54AF9C77204EADB6B646C06837C9C4	240706 2.0003.AR 1.2471/477.2 BUD	240706 2.0003.854 BUD
855	9F515B622AB44077ABE96ECA46E6FA30	240706 2.0003.AR 1.2471/477.1 BUD	240706 2.0003.855 BUD
856	C54A1C1149A04458BD098397EB349E58	240706 2.0003.AR 3.269.2 BUD	240706 2.0003.856 BUD
857	2ADDE6D79A35410396C314131935BCA9	240706 2.0003.AR 3.269.1 BUD	240706 2.0003.857 BUD
858	27A317AEE17D409A92B39A20E25BB403	240706 2.0003.AR 1.429.1 BUD	240706 2.0003.858 BUD
859	A9A91B3C3A0E446DBA84343424C60CE2	240706 2.0003.AR 1.429.2 BUD	240706 2.0003.859 BUD
860	9294E6F75B374D328D3906DDDF4AFB241	240706 2.0003.AR 1.2737/410.1 BUD	240706 2.0003.860 BUD
861	3BCE0436083141BE886D6BC133515290	240706 2.0003.AR 1.2146/388.1 BUD	240706 2.0003.861 BUD
862	6CC161651CE94D469528A883ABDCFB9F	240706 2.0003.AR 1.714.3 BUD	240706 2.0003.862 BUD
863	61786F57848749969543659453F901F3	240706 2.0003.AR 1.714.5 BUD	240706 2.0003.863 BUD
864	DCD2886869254D80BD70E6C84364CC48	240706 2.0003.AR 1.714.2 BUD	240706 2.0003.864 BUD
865	B7B672F828814329B44393EC089B686F	240706 2.0003.AR 1.714.1 BUD	240706 2.0003.865 BUD
866	2CBF28317DB44A329D6BEB170763EE83	240706 2.0003.AR 1.714.4 BUD	240706 2.0003.866 BUD
867	399438DA02BC4E8F9C0EF95649829097	240706 2.0003.AR 1.715.1 BUD	240706 2.0003.867 BUD
868	4D3AFF690FA4D399DDDC1D470BF5809	240706 2.0003.AR 1.2859/711.2 BUD	240706 2.0003.868 BUD
869	65727F4105D4499E86E7EC041ECD6F12	240706 2.0003.AR 1.2859/711.3 BUD	240706 2.0003.869 BUD
870	9FD0A8A38E694739A34A1B6B5F21007D	240706 2.0003.AR 1.2859/711.1 BUD	240706 2.0003.870 BUD
871	CC13120413614075947AF2912949665E	240706 2.0003.AR 2.2543/43.1 BUD	240706 2.0003.871 BUD
872	7147C245D3D346B2866D79A09392FEDC	240706 2.0003.AR 2.1301/43.3 BUD	240706 2.0003.872 BUD
873	CD3098EEE7E04D6BBACADB5325B4D6	240706 2.0003.AR 2.1301/43.4 BUD	240706 2.0003.873 BUD
874	4FF2D3B7A2F54386B0E2F995F4EAF75	240706 2.0003.AR 2.1301/43.2 BUD	240706 2.0003.874 BUD
875	5FA83180134146B88FE0C8DDAD4D545D	240706 2.0003.AR 2.1938/44.2 BUD	240706 2.0003.875 BUD
876	B09FBB081C1B456C8358A5D00526EDED	240706 2.0003.AR 2.1938/44.1 BUD	240706 2.0003.876 BUD
877	BE1B67AB788E4C3DA282765D8B7700CA	240706 2.0003.AR 2.188/45.2 BUD	240706 2.0003.877 BUD
878	495DDFFE66794340BCBDE9163010FAD9	240706 2.0003.AR 2.2970/13.3 BUD	240706 2.0003.878 BUD
879	0EC6907AF65A43F6945F83CF1BC2FF10	240706 2.0003.AR 2.2970/13.4 BUD	240706 2.0003.879 BUD
880	21AD018B37744B50BC2D8D243455B635	240706 2.0003.AR 2.2970/13.2 BUD	240706 2.0003.880 BUD
881	71848A8D188A452EBF1FD4EE7718A022	240706 2.0003.AR 2.3028/13.2 BUD	240706 2.0003.881 BUD
882	D916D827AAF34F6AA972FC2BA0CB81CC	240706 2.0003.AR 2.3028/13.3 BUD	240706 2.0003.882 BUD
883	313671BAF67548D5882FE4EC46C916D9	240706 2.0003.AR 2.3028/13.1 BUD	240706 2.0003.883 BUD
884	22E953F8EB0D40528AA325CFD873D382	240706 2.0003.AR 2.2556/13.2 BUD	240706 2.0003.884 BUD
885	BAF5276132CE48A48B5F646E390171E8	240706 2.0003.AR 2.2556/13.1 BUD	240706 2.0003.885 BUD
886	D5C91C383E914A21B3822DD37D260307	240706 2.0003.AR 2.2376/48.2 BUD	240706 2.0003.886 BUD

887	99EE57EB069046B993FDAC93FC826759	240706 2.0003.AR 2.1697/43.2 BUD	240706 2.0003.887 BUD
888	D6FEF13F029F42A2ADE710BB74353C0B	240706 2.0003.AR 2.1697/43.1 BUD	240706 2.0003.888 BUD
889	E083E4356FA54F479EE7507B346D6CCF	240706 2.0003.AR 2.1803/43.1 BUD	240706 2.0003.889 BUD
890	955415FE87E647CC97813C17D8F5A0F4	240706 2.0003.AR 2.1803/43.2 BUD	240706 2.0003.890 BUD
891	1CB4CBBDF2DA46BEA99243098A4C7589	240706 2.0003.AR 3.616/252.1 BUD	240706 2.0003.891 BUD
892	4CBF040ECA664DE6BB4152AE60ABC7F7F	240706 2.0003.AR 3.616/252.2 BUD	240706 2.0003.892 BUD
893	55F47AAF51694340B5628E085572FE93	240706 2.0003.AR 3.616/252.3 BUD	240706 2.0003.893 BUD
894	5213B3E4FA53468A9708763D91C82451	240706 2.0003.AR 2.2217/20.1 BUD	240706 2.0003.894 BUD
895	78737CA8A2C64A3EAD9D9EAADC7E7AC4	240706 2.0003.AR 2.2174/20.1 BUD	240706 2.0003.895 BUD
896	6DB92EE1CCCE429A91FCF43C183FEC13	240706 2.0003.AR 2.2509/20.1 BUD	240706 2.0003.896 BUD
897	F0B0E4F6F2C243AF9DC4AF8CCC571C76	240706 2.0003.AR 2.578/32.1 BUD	240706 2.0003.897 BUD
898	C8193F3947594B0B8925F02AAAFB1066	240706 2.0003.AR 2.578/32.2 BUD	240706 2.0003.898 BUD
899	5251701F87DF4174801426E528E09C10	240706 2.0003.AR 2.578/32.3 BUD	240706 2.0003.899 BUD
900	DF078ADBB1454DF5A3D91287D63A653A	240706 2.0003.AR 2.1616/47.2 BUD	240706 2.0003.900 BUD
901	9C463BAD63464FA5A9A2965D41FFDA50	240706 2.0003.AR 2.581/32.1 BUD	240706 2.0003.901 BUD
902	70BE25882BB64B19815DA2DD66A31E86	240706 2.0003.AR 2.581/32.2 BUD	240706 2.0003.902 BUD
903	1500356F4D3B4F7FABA03A2ED83F8A0E	240706 2.0003.AR 2.1845/32.2 BUD	240706 2.0003.903 BUD
904	994242DE2C5C493BB6D3A80A1D0E85D3	240706 2.0003.AR 2.1845/32.1 BUD	240706 2.0003.904 BUD
905	8C36114890194243B10FF04590CD68C0	240706 2.0003.AR 2.562/32.1 BUD	240706 2.0003.905 BUD
906	BCFA654325D14295AC9E03268C901D56	240706 2.0003.AR 2.562/32.2 BUD	240706 2.0003.906 BUD
907	549641974F57427DA7D7210E43B47497	240706 2.0003.AR 2.798/32.1 BUD	240706 2.0003.907 BUD
908	CF109798967D4A9798AB810DEAF16A5C	240706 2.0003.AR 2.1306/32.2 BUD	240706 2.0003.908 BUD
909	7B171191EF104161999452B66C87B232	240706 2.0003.AR 2.1306/32.1 BUD	240706 2.0003.909 BUD
910	9E5D2C6DF091426697D861722704D13D	240706 2.0003.AR 2.836/32.2 BUD	240706 2.0003.910 BUD
911	6C7910F3D9A34997A2DBAB2B7025719C	240706 2.0003.AR 2.837/32.2 BUD	240706 2.0003.911 BUD
912	F16E98145E674882A4D222FD42BC9BFF	240706 2.0003.AR 2.837/32.3 BUD	240706 2.0003.912 BUD
913	61786A13176642CD842471653D1D7D73	240706 2.0003.AR 2.837/32.1 BUD	240706 2.0003.913 BUD
914	1BFC7E25B5AB4B8583F62F2525A7EE33	240706 2.0003.AR 2.838/32.2 BUD	240706 2.0003.914 BUD
915	506EA92F782E4EF19FF74B73D3D42B38	240706 2.0003.AR 2.838/32.1 BUD	240706 2.0003.915 BUD
916	16A05B9D5E514591B4575268CF17B586	240706 2.0003.AR 2.1723/32.4 BUD	240706 2.0003.916 BUD
917	414C77937C4041EEB701208DC7C9ABE5	240706 2.0003.AR 2.1723/32.3 BUD	240706 2.0003.917 BUD
918	DE8F2394179549BE804E5787AA97B070	240706 2.0003.AR 2.1723/32.1 BUD	240706 2.0003.918 BUD
919	E72C6D8AD2264F959D4C9447F13A9143	240706 2.0003.AR 2.1723/32.2 BUD	240706 2.0003.919 BUD
920	B1E59F91F4A343138E577FA8E2E5C07D	240706 2.0003.AR 2.2973/32.1 BUD	240706 2.0003.920 BUD
921	EA5BD5091AB84779B0DABA4E4E3E27EF	240706 2.0003.AR 2.1693/32.2 BUD	240706 2.0003.921 BUD
922	7ECBDF4534504585BB7A1210EBA3E71A	240706 2.0003.AR 2.1693/32.1 BUD	240706 2.0003.922 BUD
923	59FFD13D402C4D06B69028877FA443EA	240706 2.0003.AR 2.1778/32.2 BUD	240706 2.0003.923 BUD
924	49C5B48AF8104B929A7D4702D021752B	240706 2.0003.AR 2.1778/32.1 BUD	240706 2.0003.924 BUD
925	8C92DF93F33A4008B665AB4956A5D939	240706 2.0003.AR 2.1805/32.2 BUD	240706 2.0003.925 BUD
926	1DDA1401C8164CFAA9EF04343F4F1FA3	240706 2.0003.AR 2.1805/32.1 BUD	240706 2.0003.926 BUD
927	175BE3C25E9E43A0A2F25F9D6B703630	240706 2.0003.AR 2.1719/32.1 BUD	240706 2.0003.927 BUD
928	6E1CF5902CAB45B980F6714B2B1904B7	240706 2.0003.AR 2.1719/32.2 BUD	240706 2.0003.928 BUD
929	1443AA2EA78C41C78D3E461D5E31A91B	240706 2.0003.AR 2.1721/32.1 BUD	240706 2.0003.929 BUD
930	1D0D3FDAECD84871BD3478028F8022D1	240706 2.0003.AR 2.1721/32.3 BUD	240706 2.0003.930 BUD
931	88D84C90E49A480A992791C263E54FBE	240706 2.0003.AR 2.1721/32.2 BUD	240706 2.0003.931 BUD
932	0B61C1B3120846B99442A33A7725B923	240706 2.0003.AR 2.3043/32.1 BUD	240706 2.0003.932 BUD
933	6A91E22FBA9E4ADEBCBC2AC6E5BC3C61	240706 2.0003.AR 2.3043/32.2 BUD	240706 2.0003.933 BUD
934	D7EABC17E45E4641A1523CF76A084BCA	240706 2.0003.AR 2.1890/32.1 BUD	240706 2.0003.934 BUD
935	A6384E0EF3334A21BC01D8D9C8F64EF1	240706 2.0003.AR 2.1890/32.2 BUD	240706 2.0003.935 BUD
936	DDE3124AA35F475F8D34999BF84D3773	240706 2.0003.AR 2.1777/32.2 BUD	240706 2.0003.936 BUD
937	520833AF40624D489EEBAC5C6187BE90	240706 2.0003.AR 2.1777/32.1 BUD	240706 2.0003.937 BUD
938	01E092C028D24540AC9D62F5011E9B1E	240706 2.0003.AR 2.1779/32.3 BUD	240706 2.0003.938 BUD
939	B67A2312FA104A83B3592F5C93B653FF	240706 2.0003.AR 2.1779/32.2 BUD	240706 2.0003.939 BUD
940	AB4197CA366C49DAA51FF48997C6D6D8	240706 2.0003.AR 2.1779/32.1 BUD	240706 2.0003.940 BUD
941	DAE4D93A41B24C13AB7816EA8808038A	240706 2.0003.AR 2.1548/32.2 BUD	240706 2.0003.941 BUD
942	F4132AB7B54945E3AA9E5995232A1E26	240706 2.0003.AR 2.1548/32.1 BUD	240706 2.0003.942 BUD
943	9498ECC7A1E04C73BA9E55F2BB707150	240706 2.0003.AR 2.1851/32.2 BUD	240706 2.0003.943 BUD
944	D1954F3B04774ECAA45950D52ACC461	240706 2.0003.AR 2.1851/32.1 BUD	240706 2.0003.944 BUD
945	857638554B3540BEA58642F610195A12	240706 2.0003.AR 2.1617/32.2 BUD	240706 2.0003.945 BUD
946	4ED1B490B5A84A30AC30AA4252BDB0CF	240706 2.0003.AR 2.1618/47.1 BUD	240706 2.0003.946 BUD
947	AFF8048971F04E719EA979CD96BC88D3	240706 2.0003.AR 2.1619/32.1 BUD	240706 2.0003.947 BUD
948	78FC3724A55F438AA0CFD36E3F2FBB3	240706 2.0003.AR 2.1843/32.2 BUD	240706 2.0003.948 BUD
949	39CC46EF456C46E9B6920DD42DFDCFFA	240706 2.0003.AR 2.1843/32.1 BUD	240706 2.0003.949 BUD
950	322EBD33151E44A7A0CB76CA72935DC6	240706 2.0003.AR 2.1645/32.2 BUD	240706 2.0003.950 BUD

951	439AAB24C1ED40F78F4685963744F9DE	240706 2.0003.AR 2.1645/32.1 BUD	240706 2.0003.951 BUD
952	C3C69C6ED84B49ABB2C0EA1A610783E2	240706 2.0003.AR 2.1644/32.2 BUD	240706 2.0003.952 BUD
953	763E38AA0B944C90A73DFF8511473869	240706 2.0003.AR 2.1644/32.1 BUD	240706 2.0003.953 BUD
954	3BC97DE4EF07405EBBEF81C46226C941	240706 2.0003.AR 2.1643/32.2 BUD	240706 2.0003.954 BUD
955	4606962D267C4DFD9907C2CBF1E1B471	240706 2.0003.AR 2.1643/32.1 BUD	240706 2.0003.955 BUD
956	17B77A065A554D4EA2A57958D7E1774D	240706 2.0003.AR 2.756/20.1 BUD	240706 2.0003.956 BUD
957	95C87928768747198A0D156F35B837F2	240706 2.0003.AR 2.2718/20.2 BUD	240706 2.0003.957 BUD
958	FC78C400C334458590C2E2116819CF30	240706 2.0003.AR 2.2718/20.1 BUD	240706 2.0003.958 BUD
959	1B3A44702CC046FFA76DFE8D7A774A32	240706 2.0003.AR 2.2719/20.1 BUD	240706 2.0003.959 BUD
960	582108A544F746BEA11F375A8C8F5055	240706 2.0003.AR 2.1922/20.2 BUD	240706 2.0003.960 BUD
961	B47B89C384224E1992A0A4FB7C96B42C	240706 2.0003.AR 2.1922/20.1 BUD	240706 2.0003.961 BUD
962	62C4596A7B014A01BBA6AA01703E580B	240706 2.0003.AR 2.609/32.3 BUD	240706 2.0003.962 BUD
963	6CCB4CDAEDDC4F6487A23870639D1DDD	240706 2.0003.AR 2.609/32.2 BUD	240706 2.0003.963 BUD
964	7D25A321AAFA4FA08AC64A95E5E74744	240706 2.0003.AR 2.609/32.1 BUD	240706 2.0003.964 BUD
965	7EFB728A408543AE97E2713AB12DB72A	240706 2.0003.AR 2.607/32.2 BUD	240706 2.0003.965 BUD
966	5C8491FAEE9A4719AE02D33C8095FF3C	240706 2.0003.AR 2.607/32.1 BUD	240706 2.0003.966 BUD
967	9928CD0C45B845E98C4BF48B13048208	240706 2.0003.AR 2.2133/32.1 BUD	240706 2.0003.967 BUD
968	ECBF3022DB6A45BDBF318340EDAE7CDB	240706 2.0003.AR 2.1264/32.4 BUD	240706 2.0003.968 BUD
969	9D89DC779B2846AC8E16A5703B37DBB4	240706 2.0003.AR 2.1264/32.2 BUD	240706 2.0003.969 BUD
970	B0D26AC1CEE4729B2B0798B852A4CE9	240706 2.0003.AR 2.1264/32.1 BUD	240706 2.0003.970 BUD
971	D26D034B3D4348FBB15B613F5D3B8B5A	240706 2.0003.AR 2.1264/32.3 BUD	240706 2.0003.971 BUD
972	4DA1AE57D5034BCFB3299DAE195E6EAB	240706 2.0003.AR 2.2130/32.3 BUD	240706 2.0003.972 BUD
973	E833B40F4C674F0569156401C531C9F	240706 2.0003.AR 2.2130/32.2 BUD	240706 2.0003.973 BUD
974	A012CD82D2E0461B82E009CDE47996C9	240706 2.0003.AR 2.2130/32.1 BUD	240706 2.0003.974 BUD
975	9B89E9856CF44E62A8A741A17B19BB72	240706 2.0003.AR 2.2130/32.4 BUD	240706 2.0003.975 BUD
976	ACF0F0E5D6754B0380C123A29E4329B2	240706 2.0003.AR 2.1761/32.3 BUD	240706 2.0003.976 BUD
977	E7B4951B6C924FC4BC1D25D3BD3A9CA1	240706 2.0003.AR 2.1761/32.1 BUD	240706 2.0003.977 BUD
978	A3E313FF9AF94E8C97A7FF006D5D5B49	240706 2.0003.AR 2.1761/32.2 BUD	240706 2.0003.978 BUD
979	11FF30574A7C4B46A4B27D8E6263B2A3	240706 2.0003.AR 2.1865/32.1 BUD	240706 2.0003.979 BUD
980	605E2EE78E22462FA3AFF6DC0684B17E	240706 2.0003.AR 2.1865/32.2 BUD	240706 2.0003.980 BUD
981	D0A11C965B7D45D989D2E5EB9ACECA2B	240706 2.0003.AR 2.1585/32.2 BUD	240706 2.0003.981 BUD
982	9B48800352FE4BDE801F684D7058615A	240706 2.0003.AR 2.1585/32.1 BUD	240706 2.0003.982 BUD
983	55D3891FA607455FA99D00FB0C72AB2D	240706 2.0003.AR 2.1586/32.2 BUD	240706 2.0003.983 BUD
984	5150E6261846410B81DB57EDF2CCACEF	240706 2.0003.AR 2.1586/32.1 BUD	240706 2.0003.984 BUD
985	5761532B9195411286FE983E7433EE94	240706 2.0003.AR 2.1881/32.1 BUD	240706 2.0003.985 BUD
986	3171E208BB8D4604A593B42C71E7B03B	240706 2.0003.AR 2.1866/32.1 BUD	240706 2.0003.986 BUD
987	5CB27E71C6A24DAB98124E6B6291FE35	240706 2.0003.AR 2.1298/32.1 BUD	240706 2.0003.987 BUD
988	933549DF56434E07B337D697317B65A8	240706 2.0003.AR 2.1317/32.2 BUD	240706 2.0003.988 BUD
989	E888C99E74994709A20A6711FA349AE3	240706 2.0003.AR 2.1317/32.1 BUD	240706 2.0003.989 BUD
990	EEDB3D4EBE7943D1B409DDEE6953F323	240706 2.0003.AR 2.2138/32.1 BUD	240706 2.0003.990 BUD
991	6D57855EC61945728EA8B5889CB58D45	240706 2.0003.AR 2.2135/32.1 BUD	240706 2.0003.991 BUD
992	BE5435995E534E528290A5CB83B45B5A	240706 2.0003.AR 2.1877/32.1 BUD	240706 2.0003.992 BUD
993	C9834E30F7BD446AA680B3D5EC6058AF	240706 2.0003.AR 2.2800/32.1 BUD	240706 2.0003.993 BUD
994	DFD07AFB998A43E0888A27F7157B77D6	240706 2.0003.AR 2.2542/43.1 BUD	240706 2.0003.994 BUD
995	C065892FC4864AF59F27C40948E22459	240706 2.0003.AR 2.1297/44.2 BUD	240706 2.0003.995 BUD
996	E56237646BFB4076A9858527C5A93A4F	240706 2.0003.AR 2.1297/44.1 BUD	240706 2.0003.996 BUD
997	39F003A644244FBA903E9C2CE629AAEA	240706 2.0003.AR 2.2518/47.2 BUD	240706 2.0003.997 BUD
998	F3126E7AB056466D91E32D7E061A47DD	240706 2.0003.AR 2.2518/47.1 BUD	240706 2.0003.998 BUD
999	77AA13AD047841F0884A276AEB66F21F	240706 2.0003.AR 2.2374/48.1 BUD	240706 2.0003.999 BUD
1000	17B5E39FBEE043F28368933113977881	240706 2.0003.AR 2.2373/48.1 BUD	240706 2.0003.1000 BUD
1001	D24AA75262F547009E2BA6D36F0FCDB1	240706 2.0003.AR 2.2785/37.1 BUD	240706 2.0003.1001 BUD
1002	2EE63681684540ED87DF7456951757DA	240706 2.0003.AR 2.2783/37.1 BUD	240706 2.0003.1002 BUD
1003	032B099B28B64E94ACA0F5D00CC10918	240706 2.0003.AR 2.2792/37.1 BUD	240706 2.0003.1003 BUD
1004	B347D22AEEF343149508FBD7BBE0783	240706 2.0003.AR 2.2624/36.1 BUD	240706 2.0003.1004 BUD
1005	1C4DE5ACFA1C43A6933EED235A746C83	240706 2.0003.AR 2.2840/36.1 BUD	240706 2.0003.1005 BUD
1006	4131FFB2F4A64721AD13D2D3FBB11307	240706 2.0003.AR 2.1942/20.1 BUD	240706 2.0003.1006 BUD
1007	E508ED3148AB4DD594D508AB798607D7	240706 2.0003.AR 2.1942/20.2 BUD	240706 2.0003.1007 BUD
1008	BB8C5F00A15644E8A59D4263C704AC3C	240706 2.0003.AR 2.1933/20.1 BUD	240706 2.0003.1008 BUD
1009	AAA94BC7E05A410882B24B4C40CF0F86	240706 2.0003.AR 2.2367/20.1 BUD	240706 2.0003.1009 BUD
1010	F91EBCF2B2B84ACF81DABA5780CADDC3	240706 2.0003.AR 2.2572/20.1 BUD	240706 2.0003.1010 BUD
1011	411C9D6FA2EC463EA18C4A3B9BFA5FBA	240706 2.0003.AR 2.2572/20.2 BUD	240706 2.0003.1011 BUD
1012	4F6F8D86FC5740D1A2FB160EBCA91698	240706 2.0003.AR 2.2438/20.1 BUD	240706 2.0003.1012 BUD
1013	29E5D943A37646999537447BE77EB0D9	240706 2.0003.AR 2.2437/20.1 BUD	240706 2.0003.1013 BUD
1014	9E4E757CF5134C68BA9938DA6E9C5BEF	240706 2.0003.AR 2.2573/20.1 BUD	240706 2.0003.1014 BUD

1015	5D8C0B62CCA5474FBA930E3FCD132A22	240706 2.0003.AR 2.2237/20.1 BUD	240706 2.0003.1015 BUD
1016	285F4BF48D774F6B8F2C7B894B89F5D7	240706 2.0003.AR 2.2237/20.2 BUD	240706 2.0003.1016 BUD
1017	EDB2807294964B95B13E613DFEC19FDB	240706 2.0003.AR 2.2443/20.2 BUD	240706 2.0003.1017 BUD
1018	F4595962262F4202B6C0D39D07394E05	240706 2.0003.AR 2.2443/20.1 BUD	240706 2.0003.1018 BUD
1019	438AE708F068425CBC7B95B336D23F05	240706 2.0003.AR 2.2233/20.1 BUD	240706 2.0003.1019 BUD
1020	EA0FDADD1A73434DBE9618729789D8B2	240706 2.0003.AR 2.2479/20.1 BUD	240706 2.0003.1020 BUD
1021	387125C0DA534E19B4A2CA90F4E42826	240706 2.0003.AR 2.2481/20.1 BUD	240706 2.0003.1021 BUD
1022	E69DE851A0EF4092B06409B3A7494B2F	240706 2.0003.AR 1.1751/824.1 BUD	240706 2.0003.1022 BUD
1023	BFA461B144004D829BADEC5027F47E87	240706 2.0003.AR 1.1752/824.1 BUD	240706 2.0003.1023 BUD
1024	D39B970F65674C95997741A60682584B	240706 2.0003.AR 1.1752/824.2 BUD	240706 2.0003.1024 BUD
1025	18EE2EDEBE879482BB32D21011295EBDF	240706 2.0003.AR 1.2869/795.4 BUD	240706 2.0003.1025 BUD
1026	C78B1CD8D199487F8F4C91506EC4F732	240706 2.0003.AR 1.2869/795.5 BUD	240706 2.0003.1026 BUD
1027	12160F36F67445DC9653FB3AB43E2630	240706 2.0003.AR 1.2869/795.3 BUD	240706 2.0003.1027 BUD
1028	BC7B148F4AC845E8915F85AF3E32494E	240706 2.0003.AR 1.2869/795.1 BUD	240706 2.0003.1028 BUD
1029	21DAA8D052154133A2356063081A4321	240706 2.0003.AR 1.1747/777.2 BUD	240706 2.0003.1029 BUD
1030	506569692EFB45579B11F207234A6A59	240706 2.0003.AR 1.1747/777.1 BUD	240706 2.0003.1030 BUD
1031	5ED911C335AE4866BE236E63032B6D06	240706 2.0003.AR 1.1964/759.2 BUD	240706 2.0003.1031 BUD
1032	AB8301EE5A4E44B98DCF8D8FE0AFC096	240706 2.0003.AR 1.1964/759.3 BUD	240706 2.0003.1032 BUD
1033	53D6AD8648A64B05830662FFDFD408B6	240706 2.0003.AR 1.1964/759.1 BUD	240706 2.0003.1033 BUD
1034	F2803CB17F4B4D588DCCC7AACB412A59	240706 2.0003.AR 1.2431/741.1 BUD	240706 2.0003.1034 BUD
1035	53A7AB64E88B4F4A9C082B04C70565DC	240706 2.0003.AR 1.2433/741.1 BUD	240706 2.0003.1035 BUD
1036	4A3BAEF25EF84AAB8AA917806F6BBA88	240706 2.0003.AR 1.2184/810.2 BUD	240706 2.0003.1036 BUD
1037	940F9FEDCCBB240E889EA17435976A4CF	240706 2.0003.AR 1.2184/810.1 BUD	240706 2.0003.1037 BUD
1038	94E8F51E32264010896845B632C05BFB	240706 2.0003.AR 2.375/87.1 BUD	240706 2.0003.1038 BUD
1039	E24EA2C62C144320B995DB20D9F522E3	240706 2.0003.AR 2.431/90.1 BUD	240706 2.0003.1039 BUD
1040	E493A3FA54644C519DC0088B8DFCBEFD	240706 2.0003.AR 2.432/90.1 BUD	240706 2.0003.1040 BUD
1041	EF5CA74E523E41DD8E796CFDE8040011	240706 2.0003.AR 2.344/104.1 BUD	240706 2.0003.1041 BUD
1042	4EA87397FE0D45AA9BC49EE636924BA2	240706 2.0003.AR 2.346/103.1 BUD	240706 2.0003.1042 BUD
1043	135CC8A3D0FE4F23A09BFFAD7EB87279	240706 2.0003.AR 2.347/99.1 BUD	240706 2.0003.1043 BUD
1044	4AA3767A689046738475774402108DD4	240706 2.0003.AR 2.377/87.1 BUD	240706 2.0003.1044 BUD
1045	713200ECCA284EB29D19E930D9F4818F	240706 2.0003.AR 2.2554/13.1 BUD	240706 2.0003.1045 BUD
1046	69E4BD9A93094736ACE977E8680F034D	240706 2.0003.AR 2.2520/47.2 BUD	240706 2.0003.1046 BUD
1047	B78E1A4899654C67BD4D8B8BA29B9A4A	240706 2.0003.AR 2.2520/47.1 BUD	240706 2.0003.1047 BUD
1048	6EBD2EF65DF14BC8954C173BA607BE23	240706 2.0003.AR 2.453/32.1 BUD	240706 2.0003.1048 BUD
1049	755A17B1BB14401EB6F03E942137057D	240706 2.0003.AR 2.1411/32.2 BUD	240706 2.0003.1049 BUD
1050	31509398279B42499066D14DF51C646D	240706 2.0003.AR 2.1411/32.1 BUD	240706 2.0003.1050 BUD
1051	CEC12EACF2704E0689E1D74F4D753163	240706 2.0003.AR 2.1948/32.2 BUD	240706 2.0003.1051 BUD
1052	08055B59F2204B1586DD5CE09EED3D8F	240706 2.0003.AR 2.2029/32.1 BUD	240706 2.0003.1052 BUD
1053	90243FF57F1941F8A791E526259346FD	240706 2.0003.AR 2.2029/32.2 BUD	240706 2.0003.1053 BUD
1054	BAC8D7E30E0E4DADB312012DAD014F42	240706 2.0003.AR 2.1405/32.2 BUD	240706 2.0003.1054 BUD
1055	0022E4294FBB419DA3B51DC9AFC49774	240706 2.0003.AR 2.1405/32.1 BUD	240706 2.0003.1055 BUD
1056	BC8D01C092C841C2AAC901DD15DF56BE	240706 2.0003.AR 2.985/32.3 BUD	240706 2.0003.1056 BUD
1057	87F7BEBBC60A64398AF6A3C58B74B897A	240706 2.0003.AR 2.985/32.1 BUD	240706 2.0003.1057 BUD
1058	84977C9584584F5F88C177BD635CA352	240706 2.0003.AR 2.985/32.2 BUD	240706 2.0003.1058 BUD
1059	4C76440C34B949919C2C30D44A92EC25	240706 2.0003.AR 2.985/32.4 BUD	240706 2.0003.1059 BUD
1060	29B9660BD1124572858F74DB2F81BB08	240706 2.0003.AR 2.2063/32.2 BUD	240706 2.0003.1060 BUD
1061	30F0DE3A078C431DA5448E73289FA178	240706 2.0003.AR 2.2063/32.1 BUD	240706 2.0003.1061 BUD
1062	C413D93F36AD4CBDAC052D1355A5A62E	240706 2.0003.AR 2.1970/32.1 BUD	240706 2.0003.1062 BUD
1063	0683067959FE49D69E6C811E027F7DAA	240706 2.0003.AR 2.1970/32.2 BUD	240706 2.0003.1063 BUD
1064	8DA7EACF8CE64A3C919AD3D79D6A3D51	240706 2.0003.AR 2.1397/32.1 BUD	240706 2.0003.1064 BUD
1065	CADEE5EC806F483E8AF5F4FD9ACEA292	240706 2.0003.AR 2.1397/32.2 BUD	240706 2.0003.1065 BUD
1066	E40C792A3B81445F8BD0A5A16FC63A0D	240706 2.0003.AR 2.1968/32.1 BUD	240706 2.0003.1066 BUD
1067	40F6843B69A149BE8649104A97F03D9F	240706 2.0003.AR 2.2784/32.1 BUD	240706 2.0003.1067 BUD
1068	49C3CB94205B47AA9F0981FD00857799	240706 2.0003.AR 2.1390/32.1 BUD	240706 2.0003.1068 BUD
1069	BFFAB78E37114A219FD87E247ECB16E6	240706 2.0003.AR 2.1389/32.1 BUD	240706 2.0003.1069 BUD
1070	8DA634DCFCEA465A80405A6ACA1CA278	240706 2.0003.AR 2.1556/32.2 BUD	240706 2.0003.1070 BUD
1071	68E0790709174C87AA849651FCB48579	240706 2.0003.AR 2.1556/32.1 BUD	240706 2.0003.1071 BUD
1072	F9F49E85AB594662B7D78D54A9390F59	240706 2.0003.AR 2.1379/32.2 BUD	240706 2.0003.1072 BUD
1073	BD645B29F4234EE5B1ACE0A4AF2E35AE	240706 2.0003.AR 2.1379/32.1 BUD	240706 2.0003.1073 BUD
1074	FBF1961A790044CB812F5799927801CB	240706 2.0003.AR 2.1383/32.1 BUD	240706 2.0003.1074 BUD
1075	80FE22D327B043B299E61604EC880B78	240706 2.0003.AR 2.1555/32.1 BUD	240706 2.0003.1075 BUD
1076	29BC24CC52B2473C9C83D6498126A91B	240706 2.0003.AR 2.1555/32.2 BUD	240706 2.0003.1076 BUD
1077	18B62CFF25B44E8B8F29CECA6BE97150	240706 2.0003.AR 2.1593/32.4 BUD	240706 2.0003.1077 BUD
1078	63B65CCFBDA5490585504AC2BC1D8106	240706 2.0003.AR 2.1593/32.1 BUD	240706 2.0003.1078 BUD

1079	42FFDB49AA1149FABBE0B290702AAA5B	240706 2.0003.AR 2.1593/32.2 BUD	240706 2.0003.1079 BUD
1080	F83B5E82BC5140B59A8D0575E245CAA8	240706 2.0003.AR 2.1593/32.3 BUD	240706 2.0003.1080 BUD
1081	210FC1973DEB4B9687572B01216E70DA	240706 2.0003.AR 2.1981/32.2 BUD	240706 2.0003.1081 BUD
1082	F07D874A659142D59A4D684EAB8E55C7	240706 2.0003.AR 2.1981/32.1 BUD	240706 2.0003.1082 BUD
1083	3385248462484D51814B9E6988BBB870	240706 2.0003.AR 2.2792/32.1 BUD	240706 2.0003.1083 BUD
1084	29B71FFCA6CC4ED89E77031F63178F05	240706 2.0003.AR 2.2567/32.1 BUD	240706 2.0003.1084 BUD
1085	F080E1CC54C0431FAF65DC08037A4A53	240706 2.0003.AR 2.1861/32.1 BUD	240706 2.0003.1085 BUD
1086	046B1A4100964C47AF3F81D5FA19EF4E	240706 2.0003.AR 2.1390/32.2 BUD	240706 2.0003.1086 BUD
1087	28595BA3BB2541B3896C7136EDD121B4	240706 2.0003.AR 2.1557/32.1 BUD	240706 2.0003.1087 BUD
1088	20A7C13EE7BE47679AB005FD41B3176D	240706 2.0003.AR 2.2405/32.1 BUD	240706 2.0003.1088 BUD
1089	A1237A5B68AA491BB14F0B1BE0FAA725	240706 2.0003.AR 2.2638/32.1 BUD	240706 2.0003.1089 BUD
1090	0F25EFF496E644CD974B433050F5DA23	240706 2.0003.AR 1.2807/670.1 BUD	240706 2.0003.1090 BUD
1091	3B9BCE22A9F548FFA3C551102AB50439	240706 2.0003.AR 1.2807/670.2 BUD	240706 2.0003.1091 BUD
1092	4C89667499DD46E7852000A51FF8598D	240706 2.0003.AR 1.2807/670.3 BUD	240706 2.0003.1092 BUD
1093	32330B0FFDCC409588F67B5881F661D9	240706 2.0003.AR 1.2813/669.1 BUD	240706 2.0003.1093 BUD
1094	E362C63117C54218B8BB0BA8A433786C	240706 2.0003.AR 2PGR.78/15.1 BUD	240706 2.0003.1094 BUD
1095	A3F019EE82764B7195183AB865840C6A	240706 2.0003.AR 2.931/32.3 BUD	240706 2.0003.1095 BUD
1096	9CE70D3997EC469B9165F878C001525D	240706 2.0003.AR 2.1152/44.1 BUD	240706 2.0003.1096 BUD
1097	8B42112AEE034A24936E7983805DE18C	240706 2.0003.AR 2.407/44.1 BUD	240706 2.0003.1097 BUD
1098	8A3202B55B8A40A5BFED516A0815EA62	240706 2.0003.AR 2.930/32.2 BUD	240706 2.0003.1098 BUD
1099	766D97257B734E86A4242BFF96E94742	240706 2.0003.AR 2.927/32.2 BUD	240706 2.0003.1099 BUD
1100	D5E2B5619EC3474682B95642E4BC3C1E	240706 2.0003.AR 2.927/32.1 BUD	240706 2.0003.1100 BUD
1101	C47D829C4AB141298F3EE20E520C6D05	240706 2.0003.AR 2.975/32.2 BUD	240706 2.0003.1101 BUD
1102	FDC7D1FB25E6417393E588382F5A1A63	240706 2.0003.AR 2.975/32.1 BUD	240706 2.0003.1102 BUD
1103	FAAC269CC94548C199B2E076BD63DB48	240706 2.0003.AR 2.1160/32.3 BUD	240706 2.0003.1103 BUD
1104	59624F54506D4C278B8F3C502F750318	240706 2.0003.AR 2.1160/32.2 BUD	240706 2.0003.1104 BUD
1105	FC1B0319804A4DBB8F0918BA181F2CFA	240706 2.0003.AR 2.1160/32.1 BUD	240706 2.0003.1105 BUD
1106	95C1AB665CFA466B953FCB2BC13718B6	240706 2.0003.AR 3.1113/254.3 BUD	240706 2.0003.1106 BUD
1107	665E682467654AC0A9682A0E2171605C	240706 2.0003.AR 3.1113/254.2 BUD	240706 2.0003.1107 BUD
1108	ACCCE0EA804146799DC34F5CC2253906	240706 2.0003.AR 3.1113/254.1 BUD	240706 2.0003.1108 BUD
1109	01FFE76C2158466BBE2ADEB5F8042084	240706 2.0003.AR 2.1553/32.2 BUD	240706 2.0003.1109 BUD
1110	5DAE1EE64AA44D1780AD711F2D6E7CD4	240706 2.0003.AR 2.1553/32.1 BUD	240706 2.0003.1110 BUD
1111	A1AA48612B874E0EB5696F1D4F62E75E	240706 2.0003.AR 3.402/254.1 BUD	240706 2.0003.1111 BUD
1112	35BA2019785C4295958982D08A35031F	240706 2.0003.AR 3.402/254.2 BUD	240706 2.0003.1112 BUD
1113	FB2F5DAE949144A6A152F419FE82D7F0	240706 2.0003.AR 3.1112/254.1 BUD	240706 2.0003.1113 BUD
1114	E3E1D3A1F5E34B52971C2EC2E47477F7	240706 2.0003.AR 3.1112/254.2 BUD	240706 2.0003.1114 BUD
1115	997050F2BC2C42B5AC32AD83BDAB5715	240706 2.0003.AR 3.1318/254.1 BUD	240706 2.0003.1115 BUD
1116	6CAFI93CCA9428F87E8F1AAFE31BD2D	240706 2.0003.AR 3.1238/254.1 BUD	240706 2.0003.1116 BUD
1117	18411435CEEB44999558E68376C81C6B	240706 2.0003.AR 3.1065/254.1 BUD	240706 2.0003.1117 BUD
1118	F98A94FCF94442D7B476F4D3706F7B49	240706 2.0003.AR 3.1065/254.2 BUD	240706 2.0003.1118 BUD
1119	E0D5707F3C64459190353B0FEB5F4271	240706 2.0003.AR 3.1071/254.2 BUD	240706 2.0003.1119 BUD
1120	E8F0453F8EC94EEA99D2F3451F31270E	240706 2.0003.AR 3.1071/254.1 BUD	240706 2.0003.1120 BUD
1121	6AD726D65F2249FDA79B64745BF6E5D7	240706 2.0003.AR 3.935/23.2 BUD	240706 2.0003.1121 BUD
1122	8F81735C5B8E469EBF1860A261899FD2	240706 2.0003.AR 3.935/23.1 BUD	240706 2.0003.1122 BUD
1123	C5B43BB1A6564102AA4C0A105F2153B7	240706 2.0003.AR 3.964/23.1 BUD	240706 2.0003.1123 BUD
1124	35854EFE49FC4B09AD02714392E93DED	240706 2.0003.AR 3.936/23.2 BUD	240706 2.0003.1124 BUD
1125	E2257CC065D042ACA850A04A25348CD9	240706 2.0003.AR 3.936/23.1 BUD	240706 2.0003.1125 BUD
1126	BC62538508E847209CB9583506FE7283	240706 2.0003.AR 3.963/23.2 BUD	240706 2.0003.1126 BUD
1127	BBF059CF1DEB4691B31412482C61D60D	240706 2.0003.AR 3.963/23.4 BUD	240706 2.0003.1127 BUD
1128	E4BD6B3ED47645519C38466C7548E94C	240706 2.0003.AR 3.963/23.1 BUD	240706 2.0003.1128 BUD
1129	ACF5ECC8FD5647B695C2593ADB7A152C	240706 2.0003.AR 3.1201/23.2 BUD	240706 2.0003.1129 BUD
1130	014BCED6DF454E4FA83EDA995BA5AE02	240706 2.0003.AR 3.1201/23.1 BUD	240706 2.0003.1130 BUD
1131	3D1A9F046071438EA3F9959121BCC09E	240706 2.0003.AR 3.962/23.2 BUD	240706 2.0003.1131 BUD
1132	9951A0342AEF4EF4A1E2816199405A0D	240706 2.0003.AR 3.962/23.1 BUD	240706 2.0003.1132 BUD
1133	8C7412A66E984035942CFE14470AABED	240706 2.0003.AR 3.961/23.2 BUD	240706 2.0003.1133 BUD
1134	6F69677CFA2349D69B1FC1CB6F8FFA9B	240706 2.0003.AR 3.961/23.1 BUD	240706 2.0003.1134 BUD
1135	27645A7E1EFE4DB3ADB5D4E235EF70C7	240706 2.0003.AR 3.961/23.3 BUD	240706 2.0003.1135 BUD
1136	570BACC47DAD4620A41241C031723259	240706 2.0003.AR 3.939/23.1 BUD	240706 2.0003.1136 BUD
1137	AFE4E07CDC74489ABE41F4F9D305A8BF	240706 2.0003.AR 3.959/23.2 BUD	240706 2.0003.1137 BUD
1138	6C42973206BA4F789899453554806DF2	240706 2.0003.AR 3.959/23.3 BUD	240706 2.0003.1138 BUD
1139	8860C58FEB04867A618B167800CA7C1	240706 2.0003.AR 3.959/23.4 BUD	240706 2.0003.1139 BUD
1140	034C39BD08174966968A488B9332548C	240706 2.0003.AR 3.959/23.1 BUD	240706 2.0003.1140 BUD
1141	7B11307639B24B53858C148B520F3766	240706 2.0003.AR 3.941/23.2 BUD	240706 2.0003.1141 BUD
1142	45BEE584615C46428C26C0ECA85A67FC	240706 2.0003.AR 3.941/23.1 BUD	240706 2.0003.1142 BUD

1143	D42EB11694834C9882C387143F49B75B	240706 2.0003.AR 3.958/23.1 BUD	240706 2.0003.1143 BUD
1144	8FDC683753C943749447AF6E20505F10	240706 2.0003.AR 3.958/23.2 BUD	240706 2.0003.1144 BUD
1145	8C024E9513A843188094B83C4F7FD999	240706 2.0003.AR 3.957/23.2 BUD	240706 2.0003.1145 BUD
1146	5EB564BEFB6047C2A60B7C9401635CDD	240706 2.0003.AR 3.957/23.1 BUD	240706 2.0003.1146 BUD
1147	6E0AD25C9C4B4CC8B7922AC4BD6E180F	240706 2.0003.AR 3.943/23.1 BUD	240706 2.0003.1147 BUD
1148	BD75D236E8344F2BB0847F5BF59E36F0	240706 2.0003.AR 3.1094/23.2 BUD	240706 2.0003.1148 BUD
1149	EF771DA555BE467E80B21AFA86DDE90B	240706 2.0003.AR 3.1094/23.1 BUD	240706 2.0003.1149 BUD
1150	60C18077EDDA4B0FB7908A6088A6CA90	240706 2.0003.AR 3.955/23.2 BUD	240706 2.0003.1150 BUD
1151	52D892D3C10540989E319E38F675DA3E	240706 2.0003.AR 3.955/23.1 BUD	240706 2.0003.1151 BUD
1152	C568082B678047658694AE7A41845EDB	240706 2.0003.AR 3.955/23.3 BUD	240706 2.0003.1152 BUD
1153	0698FF9D9AB348DB95BE1FD983C6E108	240706 2.0003.AR 3.945/23.2 BUD	240706 2.0003.1153 BUD
1154	7B5E4722005C482A91EF1CDACDA7926C	240706 2.0003.AR 3.945/23.3 BUD	240706 2.0003.1154 BUD
1155	5476252DE726416EABD2E403285281AD	240706 2.0003.AR 3.945/23.1 BUD	240706 2.0003.1155 BUD
1156	2A0DFFC187F143D2B2B2A8C9DC0F9CBF	240706 2.0003.AR 3.954/23.4 BUD	240706 2.0003.1156 BUD
1157	4CC05A4CF01D4215BAD61B86619316C4	240706 2.0003.AR 3.954/23.2 BUD	240706 2.0003.1157 BUD
1158	96A6EFEE946A4E38B66271EE64670130	240706 2.0003.AR 3.954/23.1 BUD	240706 2.0003.1158 BUD
1159	C3A075AC783F4AF2978FAC7862F37624	240706 2.0003.AR 3.954/23.3 BUD	240706 2.0003.1159 BUD
1160	9D72DABDEC6D495EAEC588B9D517B255	240706 2.0003.AR 3.946/23.2 BUD	240706 2.0003.1160 BUD
1161	FBD931D2E5B0466CA467DAE4FA21F557	240706 2.0003.AR 3.946/23.1 BUD	240706 2.0003.1161 BUD
1162	BD02AE5000B0408982D96FCF087A117B	240706 2.0003.AR 3.947/23.2 BUD	240706 2.0003.1162 BUD
1163	FA7B359CA799448AA268CD61CBBC42A7	240706 2.0003.AR 3.947/23.1 BUD	240706 2.0003.1163 BUD
1164	38A889F2A5A9406DB46FA2A034DC38BC	240706 2.0003.AR 3.952/23.3 BUD	240706 2.0003.1164 BUD
1165	E1EEFF51FCD6485097239147C2959377	240706 2.0003.AR 3.952/23.2 BUD	240706 2.0003.1165 BUD
1166	749B7D8B86EE4E1DB9D7CFEEEE9198045	240706 2.0003.AR 3.952/23.1 BUD	240706 2.0003.1166 BUD
1167	348FCEEC7F6B4B289997B661F66AE078	240706 2.0003.AR 3.948/23.2 BUD	240706 2.0003.1167 BUD
1168	79FCE8450DB84CBBBD45AE6FA6BEC053	240706 2.0003.AR 3.948/23.1 BUD	240706 2.0003.1168 BUD
1169	4DE99B7B95454F49A3F176C881F298D7	240706 2.0003.AR 3.951/23.3 BUD	240706 2.0003.1169 BUD
1170	FD7B27B14914449A9E486C7CDAE58D42	240706 2.0003.AR 3.951/23.2 BUD	240706 2.0003.1170 BUD
1171	7D4A082981FA48D38A01D239F309BE73	240706 2.0003.AR 3.951/23.1 BUD	240706 2.0003.1171 BUD
1172	5ABF7363E5DF4398BA2134364FF0AF74	240706 2.0003.AR 3.1375/23.2 BUD	240706 2.0003.1172 BUD
1173	C59D5F6CB8A74354966AF77612AB4048	240706 2.0003.AR 3.1375/23.1 BUD	240706 2.0003.1173 BUD
1174	A48106F4C90F4155BD97537C9B2C6117	240706 2.0003.AR 3.1375/23.3 BUD	240706 2.0003.1174 BUD
1175	FB7F3AA6658C499F9A23E8F8BD7A4D46	240706 2.0003.AR 3.1093/23.1 BUD	240706 2.0003.1175 BUD
1176	66FF638B90B54CA5AF3546846680712B	240706 2.0003.AR 3.1200/23.1 BUD	240706 2.0003.1176 BUD
1177	F2BC7C210AA24C04A2CB61BBD6F755D5	240706 2.0003.AR 3.1230/23.2 BUD	240706 2.0003.1177 BUD
1178	D741A642D1D240ECB3A18071382DEE0D	240706 2.0003.AR 3.1230/23.1 BUD	240706 2.0003.1178 BUD
1179	A03064A75846451B91A49ECC36A0827	240706 2.0003.AR 2.1316/60.2 BUD	240706 2.0003.1179 BUD
1180	96E59EA27B7F44D98AF5902CD4A6BD02	240706 2.0003.AR 2.1316/60.1 BUD	240706 2.0003.1180 BUD
1181	B64D231DAC134898864559BBB6DE1C58	240706 2.0003.AR 2.518/61.2 BUD	240706 2.0003.1181 BUD
1182	F5783F74B84D4375920B0ED9C50DECFD	240706 2.0003.AR 2.518/61.1 BUD	240706 2.0003.1182 BUD
1183	86FA8A6C88CE479DBF127451E025B695	240706 2.0003.AR 2.538/32.2 BUD	240706 2.0003.1183 BUD
1184	A8787777E80A4AC4926998F8130F4C0A	240706 2.0003.AR 2.538/32.1 BUD	240706 2.0003.1184 BUD
1185	A6F4A94B4E454C8DAE4BCD0E75891917	240706 2.0003.AR 2.2399/60.1 BUD	240706 2.0003.1185 BUD
1186	5ACCD758015C4CC89C8EFB2ED576EE1A	240706 2.0003.AR 2.2040/32.1 BUD	240706 2.0003.1186 BUD
1187	30B84702FD9E49BE904CBECC9CF7D68F	240706 2.0003.AR 2.63.1 BUD	240706 2.0003.1187 BUD
1188	95CBD22DB7AF4E8FA12952E63A297D24	240706 2.0003.AR 2.64.2 BUD	240706 2.0003.1188 BUD
1189	B09471E90C7641F3A7DA0CE6728BAE79	240706 2.0003.AR 2.64.1 BUD	240706 2.0003.1189 BUD
1190	602F1640E2604A79B55497FF34578AAA	240706 2.0003.AR 2.64.3 BUD	240706 2.0003.1190 BUD
1191	A4B0A83E015541EB97433422AAFADCD8	240706 2.0003.AR 2.2066/32.3 BUD	240706 2.0003.1191 BUD
1192	918BBBD4EF42486BACAE01A749A884AC	240706 2.0003.AR 2.2066/32.2 BUD	240706 2.0003.1192 BUD
1193	75EB04D1B82045A7BC6BC9A9D432CE11	240706 2.0003.AR 2.2066/32.1 BUD	240706 2.0003.1193 BUD
1194	1D52DC7D12E64F168727BC8363792D55	240706 2.0003.AR 2.83.1 BUD	240706 2.0003.1194 BUD
1195	1A930F03FF35423F82D7E3B592593EAD	240706 2.0003.AR 2.412/66.2 BUD	240706 2.0003.1195 BUD
1196	4925DA9D1D7F4183A1D771031CA8BA8E	240706 2.0003.AR 2.412/66.1 BUD	240706 2.0003.1196 BUD
1197	E53A955CC08F480CBE2437B6DB819B3C	240706 2.0003.AR 2.446/102.2 BUD	240706 2.0003.1197 BUD
1198	C4B09A21C25E45BDAED36F2EB486F59C	240706 2.0003.AR 2.446/102.1 BUD	240706 2.0003.1198 BUD
1199	38338603BE0D4A9DB80777D23C87BA2D	240706 2.0003.AR 2.2865/87.2 BUD	240706 2.0003.1199 BUD
1200	D58F440FCFEC44A6BED17F2D2EB6D16C	240706 2.0003.AR 2.2865/87.1 BUD	240706 2.0003.1200 BUD
1201	1E57C77F118B4E46BA4B3DEB02301902	240706 2.0003.AR 2.2414/95.2 BUD	240706 2.0003.1201 BUD
1202	4DE54F674909492EB57E970C719F25E5	240706 2.0003.AR 2.2414/95.4 BUD	240706 2.0003.1202 BUD
1203	8F2A543D3C3C47BF911A939A05A0481C	240706 2.0003.AR 2.2414/95.1 BUD	240706 2.0003.1203 BUD
1204	148A905307864EE48F52007869708253	240706 2.0003.AR 2.2414/95.3 BUD	240706 2.0003.1204 BUD
1205	EC7985DEE9E44EC88EBB5C3887943919	240706 2.0003.AR 2.2581/82.2 BUD	240706 2.0003.1205 BUD
1206	DE72AE08B5034E09B5A9BEC574A48934	240706 2.0003.AR 2.2581/82.3 BUD	240706 2.0003.1206 BUD

1207	3373FF2FA42A4B5FA8E7D4C3432E365B	240706 2.0003.AR 2.2581/82.1 BUD	240706 2.0003.1207 BUD
1208	5069FEB16500436EAB80BA0F990B9CB0	240706 2.0003.AR 2.449/82.4 BUD	240706 2.0003.1208 BUD
1209	A80AEBBC26BDF4051955703150133E14B	240706 2.0003.AR 2.449/82.1 BUD	240706 2.0003.1209 BUD
1210	A97E28BB49F44ABE9978C18ECF2488CB	240706 2.0003.AR 2.449/82.2 BUD	240706 2.0003.1210 BUD
1211	9DA636151BC24E6AB7F2A0C0A12F747F	240706 2.0003.AR 2.2591/101.2 BUD	240706 2.0003.1211 BUD
1212	B0DC322A71D3421F9EA4A9C19C50CE00	240706 2.0003.AR 2.2591/101.1 BUD	240706 2.0003.1212 BUD
1213	5C4825044421443196919985A85A62E3	240706 2.0003.AR 2.1801/82.1 BUD	240706 2.0003.1213 BUD
1214	B10E28827CE74CEBA9389FDCD91B82D5	240706 2.0003.AR 2.2692/92.3 BUD	240706 2.0003.1214 BUD
1215	0D73FA4F655A48C19E4561D59FBCEA8F	240706 2.0003.AR 2.1565/101.2 BUD	240706 2.0003.1215 BUD
1216	919575674BC9406DBAC75E4874D6757D	240706 2.0003.AR 2.1565/101.1 BUD	240706 2.0003.1216 BUD
1217	7BAFC7648ACE493B9BD9F360B2D402CF	240706 2.0003.AR 2.2152/93.1 BUD	240706 2.0003.1217 BUD
1218	F7F11E9ACEBE473DBED9F5EA5E597517	240706 2.0003.AR 2.2152/93.2 BUD	240706 2.0003.1218 BUD
1219	5539298844424F8B99F7F04F1C299E46	240706 2.0003.AR 2.2644/107.1 BUD	240706 2.0003.1219 BUD
1220	A999D9263A584D0CB7437829A3B04420	240706 2.0003.AR 2.2644/107.2 BUD	240706 2.0003.1220 BUD
1221	71595956B2B14FD0BF094FBB5D5C0AFA	240706 2.0003.AR 2.120/94.1 BUD	240706 2.0003.1221 BUD
1222	17051CD3E4B0499CBF207249D6A1A029	240706 2.0003.AR 2.121/93.1 BUD	240706 2.0003.1222 BUD
1223	D92AB10AE7A744A4BA8A4FA6FD9068BD	240706 2.0003.AR 2.121/93.2 BUD	240706 2.0003.1223 BUD
1224	531378424FE74CD08CB36A2F55FECC68	240706 2.0003.AR 2.1300/107.1 BUD	240706 2.0003.1224 BUD
1225	FBE22AC8BC004155B3D9717A72086EE0	240706 2.0003.AR 2.1300/107.2 BUD	240706 2.0003.1225 BUD
1226	AF032ECB4DCE4371BDDF71687CF54AF0	240706 2.0003.AR 2.511/96.1 BUD	240706 2.0003.1226 BUD
1227	996560151DCF4FFC8069CCF50F2B30FD	240706 2.0003.AR 2.512/97.3 BUD	240706 2.0003.1227 BUD
1228	2F2481ABB1D046BAA5A81877E2CCD2CA	240706 2.0003.AR 2.512/97.2 BUD	240706 2.0003.1228 BUD
1229	A3CA0ACD2C6E4FB2A3CBF0AF6D1D5954	240706 2.0003.AR 2.512/97.1 BUD	240706 2.0003.1229 BUD
1230	23687DD2ECED46C9A709118A124089E7	240706 2.0003.AR 2.2475/109.1 BUD	240706 2.0003.1230 BUD
1231	CDE12D38F41349E2B594E2BD74B0C51A	240706 2.0003.AR 2.2475/109.2 BUD	240706 2.0003.1231 BUD
1232	ACFC5580D3954C669B0F4A1DD624D6D4	240706 2.0003.AR 2.509/97.1 BUD	240706 2.0003.1232 BUD
1233	6A775F3762E14322961D07B9E2A09218	240706 2.0003.AR 2.1681/97.1 BUD	240706 2.0003.1233 BUD
1234	9E8BEE69464546A486DF32C616212563	240706 2.0003.AR 2.1681/97.2 BUD	240706 2.0003.1234 BUD
1235	A14CD1BA29D644ABB250ED6B51E691BC	240706 2.0003.AR 2.1680/97.1 BUD	240706 2.0003.1235 BUD
1236	0D5BCCAC09924445A3B5CD395D65F599	240706 2.0003.AR 2.1682/80.1 BUD	240706 2.0003.1236 BUD
1237	2434DD2104E2437AB21E66326D1D936F	240706 2.0003.AR 2.546/109.4 BUD	240706 2.0003.1237 BUD
1238	F81221F494CE4A1B8CA36E3E8EDEA916	240706 2.0003.AR 2.546/109.2 BUD	240706 2.0003.1238 BUD
1239	7840A683CD464B71849F4F215C79CD0F	240706 2.0003.AR 2.546/109.3 BUD	240706 2.0003.1239 BUD
1240	9741426DA0B14688A5FBCCF53156E2F9	240706 2.0003.AR 2.546/109.1 BUD	240706 2.0003.1240 BUD
1241	BBC18338F900417F902734D9ACB49B9B	240706 2.0003.AR 2.1308/109.2 BUD	240706 2.0003.1241 BUD
1242	D14D7B96D96A4A5E8800A4830EBB2DF0	240706 2.0003.AR 2.1308/109.1 BUD	240706 2.0003.1242 BUD
1243	5EFE5877063640AF9CE66080BEED1499	240706 2.0003.AR 2.2689/92.1 BUD	240706 2.0003.1243 BUD
1244	93ADA919F5884A3D90E386225AE91475	240706 2.0003.AR 2.2689/92.2 BUD	240706 2.0003.1244 BUD
1245	E4CEAF4FAE1544BCBF30B432D1CD5D02	240706 2.0003.AR 2.2690/92.1 BUD	240706 2.0003.1245 BUD
1246	9B4C2B96EB8743E782F18594AD7EA134	240706 2.0003.AR 2.1337/32.2 BUD	240706 2.0003.1246 BUD
1247	3AAE8CB99A084A258CE26B80EB87B52A	240706 2.0003.AR 2.1337/32.4 BUD	240706 2.0003.1247 BUD
1248	079BCD33132048479F7114D7DC8F1B8F	240706 2.0003.AR 2.1337/32.3 BUD	240706 2.0003.1248 BUD
1249	37AC3D558F674A708119FD06DA9789B8	240706 2.0003.AR 2.1337/32.1 BUD	240706 2.0003.1249 BUD
1250	ABD73FC54BFC4949875F5C198BD7CDE5	240706 2.0003.AR 2.1332/32.1 BUD	240706 2.0003.1250 BUD
1251	9891EDDA2B8643099CEE063D75C2F2DD	240706 2.0003.AR 2.1330/32.2 BUD	240706 2.0003.1251 BUD
1252	0428BE10A8B54DB5A6436E1D1FA0E7E8	240706 2.0003.AR 2.1330/32.1 BUD	240706 2.0003.1252 BUD
1253	B8A6EC1E950A469780098B5C62316DDA	240706 2.0003.AR 2.1919/32.2 BUD	240706 2.0003.1253 BUD
1254	AE052209B6D84C2394AF29E6F1FF7B77	240706 2.0003.AR 2.1919/32.1 BUD	240706 2.0003.1254 BUD
1255	1BD2D1AE06724DACB1EC9293182F0E9A	240706 2.0003.AR 2.2469/20.2 BUD	240706 2.0003.1255 BUD
1256	DE4E8803FA304A1181B86912DECC727B	240706 2.0003.AR 2.2469/20.3 BUD	240706 2.0003.1256 BUD
1257	DB7A9D43AB324ECAB789190569A3F7CD	240706 2.0003.AR 2.2469/20.1 BUD	240706 2.0003.1257 BUD
1258	A1510BA50F64428A9E9C8A89C52607B7	240706 2.0003.AR 2.663/20.2 BUD	240706 2.0003.1258 BUD
1259	921E13AD8CAA470A9E36346EEA93F440	240706 2.0003.AR 2.663/20.1 BUD	240706 2.0003.1259 BUD
1260	33A51C2333F04F85A51F5CCE48478D45	240706 2.0003.AR 2.665/20.3 BUD	240706 2.0003.1260 BUD
1261	A8C91AFE97C84D76998B0766D2272439	240706 2.0003.AR 2.665/20.4 BUD	240706 2.0003.1261 BUD
1262	9F482C0B6B1E468999EBBF6D9C63B78	240706 2.0003.AR 2.665/20.2 BUD	240706 2.0003.1262 BUD
1263	5E60C1D7E8D346079AA3BFD2FDEC7880	240706 2.0003.AR 2.665/20.1 BUD	240706 2.0003.1263 BUD
1264	725818BC8251487BA88864EF2BED6FBE	240706 2.0003.AR 2.1673/20.2 BUD	240706 2.0003.1264 BUD
1265	5170AEF23D5B438D845411071CF6033A	240706 2.0003.AR 2.1673/20.1 BUD	240706 2.0003.1265 BUD
1266	7D0756DC028A4A77A5940ED6CB57ECAD	240706 2.0003.AR 2.1673/20.3 BUD	240706 2.0003.1266 BUD
1267	2425C8BE60FA435D9A59E8DB6838DDE2	240706 2.0003.AR 2.1674/20.3 BUD	240706 2.0003.1267 BUD
1268	A3965F3998AE48B38F1E83FA2F38FFA4	240706 2.0003.AR 2.1674/20.1 BUD	240706 2.0003.1268 BUD
1269	1BF6985A7CC64CC8A0861E2CFE47A016	240706 2.0003.AR 2.1674/20.2 BUD	240706 2.0003.1269 BUD
1270	D63C793A2D9842C9BCAD85FACFA89BA2	240706 2.0003.AR 2.1856/20.1 BUD	240706 2.0003.1270 BUD

1271	9D0A49E7179840C1A959CD8233C49C41	240706 2.0003.AR 2.1856/20.2 BUD	240706 2.0003.1271 BUD
1272	50C5290F7F55481AA57DA8430F42162B	240706 2.0003.AR 2.1936/20.1 BUD	240706 2.0003.1272 BUD
1273	D74FBE6D6CEA43C8A0E8D318A31810CF	240706 2.0003.AR 2.1936/20.2 BUD	240706 2.0003.1273 BUD
1274	91A9B83DE6344697AEB38C8F661DF9DA	240706 2.0003.AR 2.1796/20.1 BUD	240706 2.0003.1274 BUD
1275	DBBDA155C1A8412B95FB3CA25DB8BF83	240706 2.0003.AR 2.1858/20.1 BUD	240706 2.0003.1275 BUD
1276	71E43F3D239E4FE49A2CFEBE4B8AD910	240706 2.0003.AR 2.2544/20.1 BUD	240706 2.0003.1276 BUD
1277	6850853E52BA446398D9EE4EB320061E	240706 2.0003.AR 2.1376/20.1 BUD	240706 2.0003.1277 BUD
1278	3E2CC32FC4EF467290F4008C65AC5BB1	240706 2.0003.AR 2.1376/20.2 BUD	240706 2.0003.1278 BUD
1279	31AAF355BF044A70A31F43CC3DD55942	240706 2.0003.AR 2.2467/20.1 BUD	240706 2.0003.1279 BUD
1280	E8760D6891C0427EAA91BC5AD0E446BD	240706 2.0003.AR 2.661/20.1 BUD	240706 2.0003.1280 BUD
1281	57E9DD233C984C85A030A612528DD837	240706 2.0003.AR 2.1987/20.1 BUD	240706 2.0003.1281 BUD
1282	983C63C2B2D14227B081F89A0AC41CC4	240706 2.0003.AR 1.1613/735.3 BUD	240706 2.0003.1282 BUD
1283	8815E9358A6440C69871AD70F8454A0C	240706 2.0003.AR 1.1613/735.2 BUD	240706 2.0003.1283 BUD
1284	8923C57FC54F415DA31D89EBD08807FD	240706 2.0003.AR 1.1613/735.1 BUD	240706 2.0003.1284 BUD
1285	FE7C01DAF4A7422BA02BD37809694164	240706 2.0003.AR 1.1902/735.2 BUD	240706 2.0003.1285 BUD
1286	9289A0ACCB67409EB6152203BF6B9BB7	240706 2.0003.AR 1.1902/735.1 BUD	240706 2.0003.1286 BUD
1287	B6B6D06FC2174DBD88709ABECF6DDDA0	240706 2.0003.AR 1.2720/671.1 BUD	240706 2.0003.1287 BUD
1288	143F6AD69E414BF482DED161B8495742	240706 2.0003.AR 1.1900/735.2 BUD	240706 2.0003.1288 BUD
1289	C3748D1FA1334F5989F5837C3E4205F1	240706 2.0003.AR 1.1900/735.1 BUD	240706 2.0003.1289 BUD
1290	6089271D68974548A9144E96C0D8478C	240706 2.0003.AR 1.1590/671.3 BUD	240706 2.0003.1290 BUD
1291	4985D67F4DF647019AF667D9A59A9742	240706 2.0003.AR 1.1590/671.1 BUD	240706 2.0003.1291 BUD
1292	899CC92B7F7A4889B9A9DEC67D112CBC	240706 2.0003.AR 1.1590/671.2 BUD	240706 2.0003.1292 BUD
1293	CD7C24159ED54AB0D93AC93838F62AF9	240706 2.0003.AR 1.2648/672.3 BUD	240706 2.0003.1293 BUD
1294	AD2A26A4A7A24A72BDE3E203903C8234	240706 2.0003.AR 1.2648/672.4 BUD	240706 2.0003.1294 BUD
1295	4A6B2ED3BD794C26BCC596E4951A02FE	240706 2.0003.AR 1.2648/672.2 BUD	240706 2.0003.1295 BUD
1296	E9EF7F8086C0453F83578CD3EB02AB35	240706 2.0003.AR 1.2648/672.1 BUD	240706 2.0003.1296 BUD
1297	3625F29E6F7D4CF9B21BF656B3536313	240706 2.0003.AR 1.1453/661.2 BUD	240706 2.0003.1297 BUD
1298	6B3F842D24C54F1B9B66451839EA66A4	240706 2.0003.AR 1.1453/661.3 BUD	240706 2.0003.1298 BUD
1299	81B25C38B1F4470B8BAE8E7DAB81F882	240706 2.0003.AR 1.1453/661.6 BUD	240706 2.0003.1299 BUD
1300	C6BB423B26EC4EA49ED26CAE8641265B	240706 2.0003.AR 1.1453/661.7 BUD	240706 2.0003.1300 BUD
1301	AFCB50D028A44AA7B8B1CBFE6CA21921	240706 2.0003.AR 1.1453/661.4 BUD	240706 2.0003.1301 BUD
1302	0112F3C3C2B9417C9B2A1DBAFD248353	240706 2.0003.AR 1.1453/661.5 BUD	240706 2.0003.1302 BUD
1303	FF3BD3BCC2CD4E12901DAB571D948471	240706 2.0003.AR 1.1453/661.1 BUD	240706 2.0003.1303 BUD
1304	F15E214112F546BBA39000BD9868C90D	240706 2.0003.AR 1.2356/737.2 BUD	240706 2.0003.1304 BUD
1305	8F604DF0DD704BDC8A3D5F44CE6A2B73	240706 2.0003.AR 1.2356/737.1 BUD	240706 2.0003.1305 BUD
1306	9C0EDB3CFAF34CA593E077D354FCCC5C	240706 2.0003.AR 1.2356/737.3 BUD	240706 2.0003.1306 BUD
1307	8D157EDA96CB4C008374A6BF37F43147	240706 2.0003.AR 1.2153/658.2 BUD	240706 2.0003.1307 BUD
1308	A9F83B0ABFC348ADADBF8C3835D21822	240706 2.0003.AR 1.2153/658.4 BUD	240706 2.0003.1308 BUD
1309	5771A67BCD874F4688D9B35D2D1794B0	240706 2.0003.AR 1.2338/671.1 BUD	240706 2.0003.1309 BUD
1310	BAA2C36AC84A4CEBB4045CC388042F43	240706 2.0003.AR 3.1145/253.3 BUD	240706 2.0003.1310 BUD
1311	2A9215AA9ECF474F93714E8D0EEEF33D	240706 2.0003.AR 3.1145/253.1 BUD	240706 2.0003.1311 BUD
1312	B71498A1DD7B42CF83AE3E7275E2AA20	240706 2.0003.AR 3.1145/253.2 BUD	240706 2.0003.1312 BUD
1313	45C03EDE39944D45A7E49A0C2DC87855	240706 2.0003.AR 3.1221/23.2 BUD	240706 2.0003.1313 BUD
1314	EF70CCFCC37A4692A30BFA58AD5CF247	240706 2.0003.AR 3.1221/23.1 BUD	240706 2.0003.1314 BUD
1315	D3907140BE814390AD93F9C7A85D3BFA	240706 2.0003.AR 3.1259/23.1 BUD	240706 2.0003.1315 BUD
1316	E9F1F87B3D124EE19326EC5FC7A4BE20	240706 2.0003.AR 3.1260/23.1 BUD	240706 2.0003.1316 BUD
1317	04EC2B90F8C642898771AC2468B0D89A	240706 2.0003.AR 1.1956/661.3 BUD	240706 2.0003.1317 BUD
1318	BA268A4F5389447DB7B4636007B660D4	240706 2.0003.AR 1.1956/661.1 BUD	240706 2.0003.1318 BUD
1319	239141EE1FBF4B17B45093E2FF8DFEC0	240706 2.0003.AR 1.1635/661.1 BUD	240706 2.0003.1319 BUD
1320	72FDCC0702124C2DABB892626664AE6B	240706 2.0003.AR 1.1935/672.2 BUD	240706 2.0003.1320 BUD
1321	CAE740FA5D094244BEB67A31C61DBC09	240706 2.0003.AR 1.1935/672.3 BUD	240706 2.0003.1321 BUD
1322	30614C35DAD34C428C5B07BD091139B5	240706 2.0003.AR 1.1935/672.1 BUD	240706 2.0003.1322 BUD
1323	F97F3BC582604E439411F503670F80A9	240706 2.0003.AR 1.2512/661.2 BUD	240706 2.0003.1323 BUD
1324	BE56C33CB0EB4ACBBE142D41B579067F	240706 2.0003.AR 1.2512/661.1 BUD	240706 2.0003.1324 BUD
1325	32159A6569694123BB0C9F9F7236F374	240706 2.0003.AR 1.1716/661.1 BUD	240706 2.0003.1325 BUD
1326	0F6FE571409B45D7B266FE0EC355425D	240706 2.0003.AR 1.1378/661.3 BUD	240706 2.0003.1326 BUD
1327	D2AF02B35D4A4EB8A6920C55C9044540	240706 2.0003.AR 1.1378/661.2 BUD	240706 2.0003.1327 BUD
1328	9C0F450837AB4574AF31887A58D4543F	240706 2.0003.AR 1.1378/661.1 BUD	240706 2.0003.1328 BUD
1329	E885FA8AAA364FD6B1EEC39935C672EA	240706 2.0003.AR 1.2966/661.1 BUD	240706 2.0003.1329 BUD
1330	2ADE729592B648199DA01098B0C0B3E3	240706 2.0003.AR 1.1948/661.1 BUD	240706 2.0003.1330 BUD
1331	2BCF447525214B46A8A266E940478EDA	240706 2.0003.AR 1.1759/661.1 BUD	240706 2.0003.1331 BUD
1332	D1D520C1B2D9436396097E35E4EB6FED	240706 2.0003.AR 1.2816/661.1 BUD	240706 2.0003.1332 BUD
1333	52156EDAF9D342A8911B2A2EC278CACB	240706 2.0003.AR 1.2804/665.2 BUD	240706 2.0003.1333 BUD
1334	1D61D67A03A1401A882348079576F83F	240706 2.0003.AR 1.2968/661.2 BUD	240706 2.0003.1334 BUD

1335	BB74154038B74F87956A1C4A4C0DA7A1	240706 2.0003.AR 1.2968/661.1 BUD	240706 2.0003.1335 BUD
1336	93C198B1A94E45828FF611D23CCE4E01	240706 2.0003.AR 1.2820/742.2 BUD	240706 2.0003.1336 BUD
1337	219AC4C8085A44B7B724E4F153BE96A5	240706 2.0003.AR 1.2820/742.3 BUD	240706 2.0003.1337 BUD
1338	B9663C462F0A413A98D67E08F7B501BA	240706 2.0003.AR 1.2820/742.4 BUD	240706 2.0003.1338 BUD
1339	A044EA473DA045EB982501F97AC10075	240706 2.0003.AR 1.2820/742.5 BUD	240706 2.0003.1339 BUD
1340	EC3FD24A0D7F45D7BB967B219B86831D	240706 2.0003.AR 1.2820/742.6 BUD	240706 2.0003.1340 BUD
1341	A55C7A4588254F478E462DF8DBDA3058	240706 2.0003.AR 1.2820/742.1 BUD	240706 2.0003.1341 BUD
1342	A0E5AA98D5EB4151B631ACB74DD65261	240706 2.0003.AR 1.1913/737.2 BUD	240706 2.0003.1342 BUD
1343	757CDE028A804655A273905883BDB0F6	240706 2.0003.AR 1.1913/737.3 BUD	240706 2.0003.1343 BUD
1344	B8FA6D7B63174D3AA6D5C45C62ADE1E1	240706 2.0003.AR 1.1913/737.4 BUD	240706 2.0003.1344 BUD
1345	31F1AE4953124D42A298B1D5CD7785FD	240706 2.0003.AR 1.1913/737.5 BUD	240706 2.0003.1345 BUD
1346	54FCEB0DC2844E6098DFC4A17D3F4CC7	240706 2.0003.AR 1.1913/737.1 BUD	240706 2.0003.1346 BUD
1347	78521BF1538849C7BEEEF68446CB4A0D	240706 2.0003.AR 1.2432/741.2 BUD	240706 2.0003.1347 BUD
1348	B8E242FC874545C19A4118E93818B250	240706 2.0003.AR 1.2432/741.1 BUD	240706 2.0003.1348 BUD
1349	0A551C223FE94F4C895C168F17C3D986	240706 2.0003.AR 1.2062/737.2 BUD	240706 2.0003.1349 BUD
1350	0E8014BD71BD4261A33AA3BDD9E822F0	240706 2.0003.AR 1.2062/737.3 BUD	240706 2.0003.1350 BUD
1351	2C158370D17C4CD293116DD56B6B9418	240706 2.0003.AR 1.2062/737.1 BUD	240706 2.0003.1351 BUD
1352	A18BA73DD6E44DB4A5B5DB205C7A3A48	240706 2.0003.AR 1.1780/739.3 BUD	240706 2.0003.1352 BUD
1353	5F3C8725790D4D6489C61471C8622FC7	240706 2.0003.AR 1.1780/739.2 BUD	240706 2.0003.1353 BUD
1354	E8F12D2B58F84E4595B22746427AFA20	240706 2.0003.AR 1.1780/739.1 BUD	240706 2.0003.1354 BUD
1355	7BDB8B768C114BE18F5E58AEAE6A2FD2	240706 2.0003.AR 1.3181.3 BUD	240706 2.0003.1355 BUD
1356	0E4039267F08457E8A9E72AE4CA5681F	240706 2.0003.AR 1.3181.5 BUD	240706 2.0003.1356 BUD
1357	9CCEE0097B5D0495790A81885CE407E85	240706 2.0003.AR 1.3181.2 BUD	240706 2.0003.1357 BUD
1358	2D475B6A333149DD9A4416616D1F71C7	240706 2.0003.AR 1.3181.1 BUD	240706 2.0003.1358 BUD
1359	3A2F4C98F7954AE48F648B65C2881289	240706 2.0003.AR 1.3181.4 BUD	240706 2.0003.1359 BUD
1360	6CB18E8EB2DA457FACA1CF03E0907965	240706 2.0003.AR 1.2320/855.2 BUD	240706 2.0003.1360 BUD
1361	4DCE2CFBD6D64AC28AC8ADFC8B1B418C	240706 2.0003.AR 1.2320/855.1 BUD	240706 2.0003.1361 BUD
1362	1BA3CFC34ADA4565B7817E7E0FD7EC65	240706 2.0003.AR 1.2752/738.1 BUD	240706 2.0003.1362 BUD
1363	28669C365B944B8A9EC78F36F9F84D6E	240706 2.0003.AR 1.2266/951.1 BUD	240706 2.0003.1363 BUD
1364	A0A8BD9DFD0F4280A08414AEE09A55D9	240706 2.0003.AR 1.2266/951.2 BUD	240706 2.0003.1364 BUD
1365	0457C4EFAD15401C83AFADFDF45C421B	240706 2.0003.AR 1.2322/886.2 BUD	240706 2.0003.1365 BUD
1366	8C72B6395AEC4D05BC557FCFFF87638C	240706 2.0003.AR 1.2322/886.1 BUD	240706 2.0003.1366 BUD
1367	83B1B831826742E29EDA4DE5F9614EED	240706 2.0003.AR 1.2754/738.2 BUD	240706 2.0003.1367 BUD
1368	CAA792FF8FF4C73A357E05D74D4811D	240706 2.0003.AR 1.2754/738.1 BUD	240706 2.0003.1368 BUD
1369	0772D5A3EB374F14AE1FB59370548610	240706 2.0003.AR 1.2754/738.3 BUD	240706 2.0003.1369 BUD
1370	E6D5AB373334467A86D1506A62B58726	240706 2.0003.AR 1.2355/737.1 BUD	240706 2.0003.1370 BUD
1371	8473127AF0D74C22AFA7D8308E31315	240706 2.0003.AR 1.2887/742.1 BUD	240706 2.0003.1371 BUD
1372	93826D1AE9DC427BAB583531DF871CE5	240706 2.0003.AR 1.2424/964.1 BUD	240706 2.0003.1372 BUD
1373	520815B2E4A848FCA6BF876DE8F560D7	240706 2.0003.AR 2.1082/20.3 BUD	240706 2.0003.1373 BUD
1374	1AD0FD1B68614EF1919F5A6452560C1A	240706 2.0003.AR 2.1082/20.1 BUD	240706 2.0003.1374 BUD
1375	2747394C60644D09802CFD780C094B2C	240706 2.0003.AR 2.1082/20.2 BUD	240706 2.0003.1375 BUD
1376	A2318EB73E9B48209AD4C27BAC1E2B11	240706 2.0003.AR 2.1083/20.3 BUD	240706 2.0003.1376 BUD
1377	B5D1B00E2D6B416A897304D0837C1B59	240706 2.0003.AR 2.1083/20.2 BUD	240706 2.0003.1377 BUD
1378	C4F334DE8D784673914B0B3A7AE32886	240706 2.0003.AR 2.1083/20.1 BUD	240706 2.0003.1378 BUD
1379	5A87CBEDE54143669871CED87F1A16D3	240706 2.0003.AR 2.1078/20.2 BUD	240706 2.0003.1379 BUD
1380	CB38B3DBF5004ABFB8A334F23C18A679	240706 2.0003.AR 2.1078/20.1 BUD	240706 2.0003.1380 BUD
1381	60FA3A17284A456EB4E71A0CA903132C	240706 2.0003.AR 2.1078/20.3 BUD	240706 2.0003.1381 BUD
1382	5498A320DEB243DC917C41C820A1149E	240706 2.0003.AR 2.2821/20.2 BUD	240706 2.0003.1382 BUD
1383	ADD36F6E715448C3A5C46D940CACD931	240706 2.0003.AR 2.2821/20.1 BUD	240706 2.0003.1383 BUD
1384	23E51FD08B334969990517913E6C21CB	240706 2.0003.AR 2.1077/20.3 BUD	240706 2.0003.1384 BUD
1385	BA9289B2BF8949FABA90BB6A9B729847	240706 2.0003.AR 2.1077/20.4 BUD	240706 2.0003.1385 BUD
1386	31D9B41B1C8B49F7A978CE27632A1271	240706 2.0003.AR 2.1077/20.1 BUD	240706 2.0003.1386 BUD
1387	C346E610C2374128902AAFEDAEB2B09E	240706 2.0003.AR 2.1077/20.2 BUD	240706 2.0003.1387 BUD
1388	9CCDD0DB98AE4DEEBBF539213BB9FE01	240706 2.0003.AR 2.2686/20.1 BUD	240706 2.0003.1388 BUD
1389	2B7B78E7958643B78796E44A036E2350	240706 2.0003.AR 2.2686/20.2 BUD	240706 2.0003.1389 BUD
1390	C7BACF3955E545ACB665983BD243E97A	240706 2.0003.AR 2.1076/20.2 BUD	240706 2.0003.1390 BUD
1391	55B278BD668940AE89FCB67FF816E3A8	240706 2.0003.AR 2.1076/20.1 BUD	240706 2.0003.1391 BUD
1392	8E2BAEFA98234D389998371A411B9A08	240706 2.0003.AR 2.2565/20.2 BUD	240706 2.0003.1392 BUD
1393	43F007C0DEED4A9889CAC1D76A37B4E5	240706 2.0003.AR 2.2565/20.3 BUD	240706 2.0003.1393 BUD
1394	C22EF4B3BA2C4C6593428F2E7159C06F	240706 2.0003.AR 2.2565/20.1 BUD	240706 2.0003.1394 BUD
1395	134BC350B05749F8AC994CA8D86519ED	240706 2.0003.AR 2.1075/20.2 BUD	240706 2.0003.1395 BUD
1396	69518037BF624E759BBBD5CF5D85A508	240706 2.0003.AR 2.1075/20.1 BUD	240706 2.0003.1396 BUD
1397	F13CA6AF995E4828822C607E2F6A057E	240706 2.0003.AR 2.1087/20.3 BUD	240706 2.0003.1397 BUD
1398	479A0A81BEF94E4E87AE49EF9E13ABCD	240706 2.0003.AR 2.1087/20.2 BUD	240706 2.0003.1398 BUD

1399	F7BBB3B9C7BF4BCDA467BA8D590B05FC	240706 2.0003.AR 2.1074/20.4 BUD	240706 2.0003.1399 BUD
1400	F26A00627C784700A3A87D17EF7049CB	240706 2.0003.AR 2.1074/20.2 BUD	240706 2.0003.1400 BUD
1401	04CA511032A448E9BB9F524B22945BA5	240706 2.0003.AR 2.1074/20.1 BUD	240706 2.0003.1401 BUD
1402	08CFBA4B0D3245D685058F8961C29377	240706 2.0003.AR 2.1073/20.2 BUD	240706 2.0003.1402 BUD
1403	6A5FF2B8DEF462BA03A4C00CF731A1A	240706 2.0003.AR 2.1073/20.1 BUD	240706 2.0003.1403 BUD
1404	971F045D240B4CC6B2B392857836A66D	240706 2.0003.AR 2.1093/20.3 BUD	240706 2.0003.1404 BUD
1405	22487928C3594FB4BF3650556D2E4035	240706 2.0003.AR 2.1093/20.2 BUD	240706 2.0003.1405 BUD
1406	B93DD736E625489FA9A10EE1A11BF178	240706 2.0003.AR 2.1093/20.1 BUD	240706 2.0003.1406 BUD
1407	B9F30C6E03024210B9C581976635264A	240706 2.0003.AR 2.2646/20.1 BUD	240706 2.0003.1407 BUD
1408	6ECE506BACA44958A76F481A8236DB1C	240706 2.0003.AR 2.1094/20.3 BUD	240706 2.0003.1408 BUD
1409	3E9C5C5A277D42969703B3BE0CCA558F	240706 2.0003.AR 2.1094/20.1 BUD	240706 2.0003.1409 BUD
1410	AB562D2966104FEC95F068E048952925	240706 2.0003.AR 2.1094/20.2 BUD	240706 2.0003.1410 BUD
1411	1A1411E9EDFD4E9BA5E1953403E64459	240706 2.0003.AR 2.1095/20.2 BUD	240706 2.0003.1411 BUD
1412	A942B8DFD83E4532A72E8A3A700810DA	240706 2.0003.AR 2.1095/20.1 BUD	240706 2.0003.1412 BUD
1413	CC24F8496BDA401F99D86CE2ABE6F1AF	240706 2.0003.AR 2.1066/20.1 BUD	240706 2.0003.1413 BUD
1414	3CFA5994F860404D9558E9057E384758	240706 2.0003.AR 2.1066/20.2 BUD	240706 2.0003.1414 BUD
1415	0E46B7BD59314765BD049C80D94B7667	240706 2.0003.AR 2.2055/20.2 BUD	240706 2.0003.1415 BUD
1416	E0DCA3DEAF8645CEB9146428DC309DB7	240706 2.0003.AR 2.2055/20.1 BUD	240706 2.0003.1416 BUD
1417	BE930BCA41FD40DD9E699AB40B03E97A	240706 2.0003.AR 2.1097/20.1 BUD	240706 2.0003.1417 BUD
1418	53A88E25E8CF466F915E298F0E943289	240706 2.0003.AR 2.1064/20.1 BUD	240706 2.0003.1418 BUD
1419	F78E2B81492640DCB586FED0FF73F0AE	240706 2.0003.AR 2.1098/20.3 BUD	240706 2.0003.1419 BUD
1420	3B4ACC3B9CCB48B844DE6DF34ACCCD30	240706 2.0003.AR 2.1098/20.2 BUD	240706 2.0003.1420 BUD
1421	E71D10B65D144F12FAAAB207923BBD19	240706 2.0003.AR 2.1098/20.1 BUD	240706 2.0003.1421 BUD
1422	092CEAA67DBC4CAEA7B32658F4EF9641	240706 2.0003.AR 2.2566/20.1 BUD	240706 2.0003.1422 BUD
1423	8203B1162FCA476FAC67EFEFB10E9D4A	240706 2.0003.AR 2.2188/20.1 BUD	240706 2.0003.1423 BUD
1424	4B6A6699BFA24E99A482C382D7AAE9C3	240706 2.0003.AR 2.2188/20.2 BUD	240706 2.0003.1424 BUD
1425	550CE3F8BCAF4DE3A23A22D6EB90CDA	240706 2.0003.AR 2.2371/20.1 BUD	240706 2.0003.1425 BUD
1426	3003876110EC4AC88A04BE17E4B9704E	240706 2.0003.AR 2.2371/20.2 BUD	240706 2.0003.1426 BUD
1427	13DDB6A724CF4361B920B3AF613F27A1	240706 2.0003.AR 2.2203/20.1 BUD	240706 2.0003.1427 BUD
1428	43AE0FD9DB4A4D75B181D497374F2E69	240706 2.0003.AR 2.2056/20.1 BUD	240706 2.0003.1428 BUD
1429	DB023EF59E494E489B4BD95B4ABEC273	240706 2.0003.AR 2.2687/20.1 BUD	240706 2.0003.1429 BUD
1430	D7ED0B0F94A14F4B910E0E0CE8CFF763	240706 2.0003.AR 2.1087/20.1 BUD	240706 2.0003.1430 BUD
1431	EE22D550ED524B89B7F42AFD9F4BB89D	240706 2.0003.AR 2.2647/20.4 BUD	240706 2.0003.1431 BUD
1432	F9848EAC1B534BBC91CD1251B246F949	240706 2.0003.AR 2.2647/20.1 BUD	240706 2.0003.1432 BUD
1433	D5CAB61BFC7B412B902F1E65B32DE727	240706 2.0003.AR 2.2647/20.2 BUD	240706 2.0003.1433 BUD
1434	E8B56A20FBD24557AA9C41F37FF76580	240706 2.0003.AR 2.2647/20.3 BUD	240706 2.0003.1434 BUD
1435	F7ECD43E7D3C4B0685206AA23632953E	240706 2.0003.AR 3.914/245.3 BUD	240706 2.0003.1435 BUD
1436	6D1BE0A17142848BEB6FC81E69C4C3624	240706 2.0003.AR 3.914/245.1 BUD	240706 2.0003.1436 BUD
1437	A1B18B505DCA437FA185DA74E4AC03F5	240706 2.0003.AR 3.914/245.2 BUD	240706 2.0003.1437 BUD
1438	101BE25C9A024F738C4CFB983367F633	240706 2.0003.AR 3.1339/245.2 BUD	240706 2.0003.1438 BUD
1439	F8D2F99EC5594A268F12555ECF8134A8	240706 2.0003.AR 3.1339/245.1 BUD	240706 2.0003.1439 BUD
1440	4744BEDBD3BD4EC2A7CC04E19D4135AC	240706 2.0003.AR 3.1039/245.1 BUD	240706 2.0003.1440 BUD
1441	47FDE9809F3A4DDF91647770AD041163	240706 2.0003.AR 3.1039/245.2 BUD	240706 2.0003.1441 BUD
1442	C50DFCBBDD9E74028A91037D2B5E638E8	240706 2.0003.AR 3.1266/247.1 BUD	240706 2.0003.1442 BUD
1443	871B34C02DEE412F8BB0F7020CF0B2CC	240706 2.0003.AR 3.1268/247.1 BUD	240706 2.0003.1443 BUD
1444	D522319762184B0E8BD570874C424FB2	240706 2.0003.AR 3.1481/248.1 BUD	240706 2.0003.1444 BUD
1445	4FD1D30161B34D7097C9A8707AE572AD	240706 2.0003.AR 3.1040/245.1 BUD	240706 2.0003.1445 BUD
1446	A364FFB03971479D965050A78A19CE19	240706 2.0003.AR 3.1123/245.1 BUD	240706 2.0003.1446 BUD
1447	7E4955356C21453CBF20A3E6BF8A2BA9	240706 2.0003.AR 2.1061/20.4 BUD	240706 2.0003.1447 BUD
1448	A108F1227FD847FD85D403F3B84FF088	240706 2.0003.AR 2.1061/20.2 BUD	240706 2.0003.1448 BUD
1449	FF3C7DD1B51F4A76B948127C6E3130FC	240706 2.0003.AR 2.1061/20.3 BUD	240706 2.0003.1449 BUD
1450	B9E38BFB727041EFA38D5DC513AC35A0	240706 2.0003.AR 2.1061/20.1 BUD	240706 2.0003.1450 BUD
1451	2E667A6BF6F54B15A5F5B6FBBFA05617	240706 2.0003.AR 2.657/20.1 BUD	240706 2.0003.1451 BUD
1452	2DBC5CD0FF2F41CB9F8FC00BFAF8AD06	240706 2.0003.AR 2.1062/20.3 BUD	240706 2.0003.1452 BUD
1453	709FF7BB2165402194EEA1D3B739FB87	240706 2.0003.AR 2.1062/20.2 BUD	240706 2.0003.1453 BUD
1454	652E543486A14EA68426E16DA538851B	240706 2.0003.AR 2.1062/20.1 BUD	240706 2.0003.1454 BUD
1455	0DBF39A29EB44DD7BB1F561512FDE64A	240706 2.0003.AR 2.1002/20.1 BUD	240706 2.0003.1455 BUD
1456	BB84FA2DF9914D438367885EEA1BEF96	240706 2.0003.AR 2.1100/20.2 BUD	240706 2.0003.1456 BUD
1457	4A3DDE72E8A441378E87591BD2685BE6	240706 2.0003.AR 2.1100/20.1 BUD	240706 2.0003.1457 BUD
1458	AA3763CB621C40FE83E7DBD613ACF720	240706 2.0003.AR 2.1100/20.4 BUD	240706 2.0003.1458 BUD
1459	FC7FF1E5B99D466D9EA948BB23DFFE68	240706 2.0003.AR 2.1100/20.3 BUD	240706 2.0003.1459 BUD
1460	A0033CC9D05E439B970909587B61A8A9	240706 2.0003.AR 2.2966/20.2 BUD	240706 2.0003.1460 BUD
1461	73432595B68C426A9D975EBB92D7B44B	240706 2.0003.AR 2.2966/20.3 BUD	240706 2.0003.1461 BUD
1462	0692C5C0530149A6B6C0FC60835CE7E8	240706 2.0003.AR 2.2966/20.1 BUD	240706 2.0003.1462 BUD

1463	18268F4C627148A1A26705103318E2F1	240706 2.0003.AR 2.1004/20.4 BUD	240706 2.0003.1463 BUD
1464	409947CA2EA1404797E7571181AD1262	240706 2.0003.AR 2.1004/20.3 BUD	240706 2.0003.1464 BUD
1465	7C016E5D40FF4E9F8389A4A10EB78008	240706 2.0003.AR 2.1004/20.2 BUD	240706 2.0003.1465 BUD
1466	6713A3807F584AA8A0416041D4740325	240706 2.0003.AR 2.1004/20.1 BUD	240706 2.0003.1466 BUD
1467	5D431EE31B9A4EC598238949B364561E	240706 2.0003.AR 2.1101/20.2 BUD	240706 2.0003.1467 BUD
1468	A178E998EA444CF3BCA066B318E27040	240706 2.0003.AR 2.1101/20.1 BUD	240706 2.0003.1468 BUD
1469	9A680FB2FD1841C6A2AB1B1BBEB31EA4	240706 2.0003.AR 2.1950/20.2 BUD	240706 2.0003.1469 BUD
1470	31C09BFB027D4101A222D2C97B4F0E95	240706 2.0003.AR 2.1006/20.2 BUD	240706 2.0003.1470 BUD
1471	1DEE711CA79244E89F3E3439913D9C00	240706 2.0003.AR 2.1006/20.1 BUD	240706 2.0003.1471 BUD
1472	9973CB60EE6644E183BE824C5F4987E2	240706 2.0003.AR 2.1949/20.1 BUD	240706 2.0003.1472 BUD
1473	5B31BD61D49747329A9214EFB8B98AD1	240706 2.0003.AR 2.2776/20.2 BUD	240706 2.0003.1473 BUD
1474	2E62B95770CF42AE9BD2BCEA5019866F	240706 2.0003.AR 2.2776/20.3 BUD	240706 2.0003.1474 BUD
1475	F3A5B3F0A7ED48F8A7C74DF4BEB5EC45	240706 2.0003.AR 2.2776/20.1 BUD	240706 2.0003.1475 BUD
1476	2090062043EE407C9E9AF5EA7B9E273A	240706 2.0003.AR 2.1063/20.2 BUD	240706 2.0003.1476 BUD
1477	846CFA396CD841E290E4F6F4371CDC13	240706 2.0003.AR 2.1063/20.1 BUD	240706 2.0003.1477 BUD
1478	EA8A6BF6A96A4558A5A65A49DC09F8E2	240706 2.0003.AR 1.1381/701.3 BUD	240706 2.0003.1478 BUD
1479	53F955E26E404F488BCDB43AACBC325F	240706 2.0003.AR 1.1381/701.4 BUD	240706 2.0003.1479 BUD
1480	66A6FCB89E5344C3B87184A52B550B99	240706 2.0003.AR 1.2778/705.2 BUD	240706 2.0003.1480 BUD
1481	539611CF3A87464990BF27D82326B0A2	240706 2.0003.AR 1.2676/671.2 BUD	240706 2.0003.1481 BUD
1482	B3EE3FD185DD4483B93411BAC63831E1	240706 2.0003.AR 1.2676/671.1 BUD	240706 2.0003.1482 BUD
1483	C124E1000D3F48AF9027D89506A22465	240706 2.0003.AR 1.2688/206.2 BUD	240706 2.0003.1483 BUD
1484	71154999212440F1A92BE7ECFAA7077E	240706 2.0003.AR 1.2688/206.1 BUD	240706 2.0003.1484 BUD
1485	2D96E9ABBD724AD18B8252E513632E3C	240706 2.0003.AR 1.2105/677.2 BUD	240706 2.0003.1485 BUD
1486	E1C0FB07D2A6418E9EA6A9679E2F2937	240706 2.0003.AR 1.2105/677.1 BUD	240706 2.0003.1486 BUD
1487	73E0EFD2CDFA4ED49C61375EF8C7D1EA	240706 2.0003.AR 2.524/27.1 BUD	240706 2.0003.1487 BUD
1488	29777C7E27FD4E3EB64A9BE72F57EA21	240706 2.0003.AR 2.524/27.3 BUD	240706 2.0003.1488 BUD
1489	64BAECADA57943C1BB4C889BDB913311	240706 2.0003.AR 2.2763/30.2 BUD	240706 2.0003.1489 BUD
1490	D2FBBAF59239490493DCC75C661C315B	240706 2.0003.AR 2.2763/30.1 BUD	240706 2.0003.1490 BUD
1491	3AADEAB8AC1B4C70BD0056DBD056900C	240706 2.0003.AR 2.1313/31.1 BUD	240706 2.0003.1491 BUD
1492	219C99338EF144928C835556F4200A46	240706 2.0003.AR 2.1773/20.1 BUD	240706 2.0003.1492 BUD
1493	96259132CACC4A87B1A6EF2254B501FA	240706 2.0003.AR 2.617/31.2 BUD	240706 2.0003.1493 BUD
1494	62271B8CF79247F2BFDEF59AB35222CB	240706 2.0003.AR 2.617/31.3 BUD	240706 2.0003.1494 BUD
1495	3B0E2E201A2140929B1826E0EA468150	240706 2.0003.AR 2.617/31.4 BUD	240706 2.0003.1495 BUD
1496	D381549869EE47B8B7F058C3CF60B226	240706 2.0003.AR 2.617/31.1 BUD	240706 2.0003.1496 BUD
1497	8803AA1753E24FE6BF1606FE6789D6D	240706 2.0003.AR 2.2477/20.4 BUD	240706 2.0003.1497 BUD
1498	B3B401EEA08A463DBF608114B613A24A	240706 2.0003.AR 2.2477/20.2 BUD	240706 2.0003.1498 BUD
1499	3FB12176F1241D9832BFC8D8942280E5	240706 2.0003.AR 2.2477/20.3 BUD	240706 2.0003.1499 BUD
1500	EE8C4558099C4275B5CAF5ECD8D22E37	240706 2.0003.AR 2.2477/20.5 BUD	240706 2.0003.1500 BUD
1501	B2D1BBC3BCAD4255A31629E4C50CE669	240706 2.0003.AR 2.2477/20.6 BUD	240706 2.0003.1501 BUD
1502	F4A0C491B339484C8DB7F52B75760BAA	240706 2.0003.AR 2.2477/20.1 BUD	240706 2.0003.1502 BUD
1503	129FB18C4B014958A6636E433F00841E	240706 2.0003.AR 2.618/31.2 BUD	240706 2.0003.1503 BUD
1504	926FF81BFCAE4DB9AD66E790EE25B65D	240706 2.0003.AR 2.618/31.1 BUD	240706 2.0003.1504 BUD
1505	F317C2C71D2E409680E95A51620B2BE8	240706 2.0003.AR 2.794/31.2 BUD	240706 2.0003.1505 BUD
1506	CEC43FDB7FD24F7086B13E8DCBC6E283	240706 2.0003.AR 2.719/31.1 BUD	240706 2.0003.1506 BUD
1507	C08B0D0358DA4AB19020CF85CF700005	240706 2.0003.AR 2.719/31.3 BUD	240706 2.0003.1507 BUD
1508	9358D5B81D0242AC937886AFFB6FA03A	240706 2.0003.AR 2.719/31.4 BUD	240706 2.0003.1508 BUD
1509	A040C233FFD24D279F565CC8F71D7152	240706 2.0003.AR 2.718/31.1 BUD	240706 2.0003.1509 BUD
1510	2AA27D1AE23C4C5EA4FF0867E8CDBBD2	240706 2.0003.AR 2.718/31.2 BUD	240706 2.0003.1510 BUD
1511	79FD192EB532497DABBBF11EA7B34240	240706 2.0003.AR 2.1649/49.2 BUD	240706 2.0003.1511 BUD
1512	FFF9DB24850A4513B5E8D067735A1621	240706 2.0003.AR 2.1649/49.3 BUD	240706 2.0003.1512 BUD
1513	DD89DA143DFC4A3BBE4CA271565AB360	240706 2.0003.AR 2.1649/49.1 BUD	240706 2.0003.1513 BUD
1514	E12AC37AB79E4F4FB127090C7F32966B	240706 2.0003.AR 2.1642/49.3 BUD	240706 2.0003.1514 BUD
1515	477F3B614ADC4792A90A6391E01E31EC	240706 2.0003.AR 2.1642/49.2 BUD	240706 2.0003.1515 BUD
1516	3DB0AE02750F48A3B140BE530F35E67D	240706 2.0003.AR 2.1642/49.1 BUD	240706 2.0003.1516 BUD
1517	A5E5E491020D4B43813FD8E69D1F91A3	240706 2.0003.AR 2.2172/49.3 BUD	240706 2.0003.1517 BUD
1518	F5F61F2953244A4484212F91FEA1FC32	240706 2.0003.AR 2.2172/49.4 BUD	240706 2.0003.1518 BUD
1519	4CF57D3D742744A89C72764EF9C24902	240706 2.0003.AR 2.2172/49.2 BUD	240706 2.0003.1519 BUD
1520	9C9C6037FC5B4551B0592CF16A58C7F6	240706 2.0003.AR 2.2172/49.1 BUD	240706 2.0003.1520 BUD
1521	46313EBCC3C6443FA40008FB43449C93	240706 2.0003.AR 2.1142/49.2 BUD	240706 2.0003.1521 BUD
1522	54B2A12E11A44056B37464A775139818	240706 2.0003.AR 2.1142/49.1 BUD	240706 2.0003.1522 BUD
1523	C298559DF932405B8E0253CF4909314F	240706 2.0003.AR 2.2205/20.1 BUD	240706 2.0003.1523 BUD
1524	5E45EB2815EE41338A398FD2C85D0004	240706 2.0003.AR 2.2771/20.1 BUD	240706 2.0003.1524 BUD
1525	8757201511E6411AAA9632493D9D76E9	240706 2.0003.AR 1.2779/705.1 BUD	240706 2.0003.1525 BUD
1526	BB8CB9421B284120B7966A9EF5FFC86A	240706 2.0003.AR 2.1259/31.1 BUD	240706 2.0003.1526 BUD

1527	5567E9181A594FB6B87EFE73C2743EE9	240706 2.0003.AR 2.1912/49.2 BUD	240706 2.0003.1527 BUD
1528	CDB29FD83FF143A3916AF1596B567B63	240706 2.0003.AR 2.1912/49.1 BUD	240706 2.0003.1528 BUD
1529	B9AA93C4D96244EEB08AC9C0225B7DFA	240706 2.0003.AR 2.1641/49.1 BUD	240706 2.0003.1529 BUD
1530	1BA100B8BDA640F1AE4067E5EA42ED94	240706 2.0003.AR 2.2173/49.3 BUD	240706 2.0003.1530 BUD
1531	6982F247B62F46569DABE86C134CE4F4	240706 2.0003.AR 2.2173/49.1 BUD	240706 2.0003.1531 BUD
1532	1D9A684D011A4552822391840380B115	240706 2.0003.AR 2.2173/49.2 BUD	240706 2.0003.1532 BUD
1533	D4FAC8A350C24065B0E30C527FBD9E44	240706 2.0003.AR 2.2173/49.4 BUD	240706 2.0003.1533 BUD
1534	EC37842D29A347FF88BA136814BAB10A	240706 2.0003.AR 1.2695/671.1 BUD	240706 2.0003.1534 BUD
1535	E716EBD897894025A32E0A09ED89CE64	240706 2.0003.AR 2.1141/49.2 BUD	240706 2.0003.1535 BUD
1536	C32015D541604823B4A9309758771418	240706 2.0003.AR 2.1141/49.1 BUD	240706 2.0003.1536 BUD
1537	873B7CE7B1B44D40A3723775A5C20BD6	240706 2.0003.AR 2.2059/49.1 BUD	240706 2.0003.1537 BUD
1538	B76219EA4E9547CD82095B80E3382D21	240706 2.0003.AR 2.2658/49.1 BUD	240706 2.0003.1538 BUD
1539	9FA00F991E6345C3BF8879821C479596	240706 2.0003.AR 2.2024/30.1 BUD	240706 2.0003.1539 BUD
1540	92DC440B0B134AE1911E6E44246B0B15	240706 2.0003.AR 2.2255/20.1 BUD	240706 2.0003.1540 BUD
1541	63954FB976BA4C0DA59C594BE211A8F5	240706 2.0003.AR 2.2253/20.1 BUD	240706 2.0003.1541 BUD
1542	B52B93332537456695E8C2142E8B3B66	240706 2.0003.AR 2.2267/20.1 BUD	240706 2.0003.1542 BUD
1543	4143AB076966418A9B944C6DE74ACEA6	240706 2.0003.AR 2.2251/20.1 BUD	240706 2.0003.1543 BUD
1544	FDAF324DD03D460192D16B89E7FDD4DC	240706 2.0003.AR 2.2264/20.1 BUD	240706 2.0003.1544 BUD
1545	2578F61C5F8B40469933D46E1673AC0E	240706 2.0003.AR 2.2265/20.1 BUD	240706 2.0003.1545 BUD
1546	F47B38B1399B46F09A04E75EFC94296F	240706 2.0003.AR 2.2263/20.1 BUD	240706 2.0003.1546 BUD
1547	284F43BA00CE45CB8DBB9A0A930032CC	240706 2.0003.AR 2.2263/20.2 BUD	240706 2.0003.1547 BUD
1548	8C7BA92D425143B59F23F8F004EF93D5	240706 2.0003.AR 2.1893/32.1 BUD	240706 2.0003.1548 BUD
1549	750608A603804C31AB926E35A55C7331	240706 2.0003.AR 2.1895/32.2 BUD	240706 2.0003.1549 BUD
1550	464A95757AA1458289208933000E65F5	240706 2.0003.AR 2.1895/32.1 BUD	240706 2.0003.1550 BUD
1551	B447B8D938CE4BDC91F2DD4F4B50685D	240706 2.0003.AR 2.1581/32.1 BUD	240706 2.0003.1551 BUD
1552	8AC1EE3BBEE34A74BD50EF6E67324087	240706 2.0003.AR 2.1580/32.2 BUD	240706 2.0003.1552 BUD
1553	17CA9D1BFB25477990ABD0762A9A5296	240706 2.0003.AR 2.1580/32.3 BUD	240706 2.0003.1553 BUD
1554	9428EEB953F440D389A9DAC928CFA67B	240706 2.0003.AR 2.1580/32.1 BUD	240706 2.0003.1554 BUD
1555	81F691A635754B3580E9096D04847457	240706 2.0003.AR 2.1578/32.1 BUD	240706 2.0003.1555 BUD
1556	4E709FD2C7664AC7BCF73B36755D7C18	240706 2.0003.AR 2.1577/32.2 BUD	240706 2.0003.1556 BUD
1557	38D46FCC226D45F2A1A198F438F9D378	240706 2.0003.AR 2.1577/32.1 BUD	240706 2.0003.1557 BUD
1558	1BF139D5E1FD45B48BADBF43FF61C2BB	240706 2.0003.AR 1.2963/705.2 BUD	240706 2.0003.1558 BUD
1559	C0DA5F54AC9944EBBFF062FEDE4A3B18	240706 2.0003.AR 2.523/27.2 BUD	240706 2.0003.1559 BUD
1560	9ADAA306D7604CE4B45765FF0BD85F27	240706 2.0003.AR 2.523/27.3 BUD	240706 2.0003.1560 BUD
1561	02525AC6EE004C35ACF7F6A0C56CB34D	240706 2.0003.AR 2.523/27.4 BUD	240706 2.0003.1561 BUD
1562	1672D51D392941EA9A1B1F216DF22C8A	240706 2.0003.AR 2.523/27.1 BUD	240706 2.0003.1562 BUD
1563	C2CEC25CE6B642BE8511B4343A3D83F0	240706 2.0003.AR 1.2757/705.1 BUD	240706 2.0003.1563 BUD
1564	FC66B6C3316B42B1B41F22504A2A87F0	240706 2.0003.AR 2.529/20.3 BUD	240706 2.0003.1564 BUD
1565	8D4D76A22FFB4DE9A7F52AAABCF70873	240706 2.0003.AR 2.529/20.4 BUD	240706 2.0003.1565 BUD
1566	97541F4EA89442FFA3D8C58AF432F47E	240706 2.0003.AR 2.529/20.1 BUD	240706 2.0003.1566 BUD
1567	CB09997CFD3B48E8BD9C1E55CD68BD83	240706 2.0003.AR 2.529/20.2 BUD	240706 2.0003.1567 BUD
1568	B2B89DA10CA648F9A7B5B68F65BA1C12	240706 2.0003.AR 1.2664/705.1 BUD	240706 2.0003.1568 BUD
1569	EBC43B31138245F6AD7F26D0EDA9878E	240706 2.0003.AR 1.2665/705.1 BUD	240706 2.0003.1569 BUD
1570	B0029C20D122467FAAEB41D9C7197710	240706 2.0003.AR 2.2817/20.1 BUD	240706 2.0003.1570 BUD
1571	B91CC7CF697A4C4A9E96CA27AADA4830	240706 2.0003.AR 1.2409/2.2 BUD	240706 2.0003.1571 BUD
1572	4E3416BA80B7466A8108DB0506CCAF45	240706 2.0003.AR 1.2409/2.1 BUD	240706 2.0003.1572 BUD
1573	91260C8221A648A6BBF7FE72105F36D1	240706 2.0003.AR 2.1855/20.2 BUD	240706 2.0003.1573 BUD
1574	102520C472984502997EA8748545F9FB	240706 2.0003.AR 2.1855/20.4 BUD	240706 2.0003.1574 BUD
1575	3F338EE9CEF445FEBF2063C2443B563D	240706 2.0003.AR 2.1855/20.1 BUD	240706 2.0003.1575 BUD
1576	7C8448FC813F4418AA97CC3EE62B91BF	240706 2.0003.AR 2.1855/20.3 BUD	240706 2.0003.1576 BUD
1577	3F93FC213779488CA4B1DFA5BF7C97A2	240706 2.0003.AR 1.2342/705.1 BUD	240706 2.0003.1577 BUD
1578	B7B9102107F74CEAAC82C6D4098E5E72	240706 2.0003.AR 2.2054/20.1 BUD	240706 2.0003.1578 BUD
1579	447F864C289842CEB552087E30724092	240706 2.0003.AR 2.2054/20.2 BUD	240706 2.0003.1579 BUD
1580	B131C144C8E34A36841E2C1817FBDE59	240706 2.0003.AR 2.2207/20.2 BUD	240706 2.0003.1580 BUD
1581	9550A47D5E7747B9ADFFB44034A845EA	240706 2.0003.AR 2.2207/20.1 BUD	240706 2.0003.1581 BUD
1582	11FEAF1D7B1D4744B65AAEF9CE73966D	240706 2.0003.AR 2.1069/20.2 BUD	240706 2.0003.1582 BUD
1583	5063EEE751C6445BB65C49F4EEF6AE18	240706 2.0003.AR 2.1069/20.1 BUD	240706 2.0003.1583 BUD
1584	8551EC0C08834D838BBA2213ABDD4642	240706 2.0003.AR 2.2204/20.2 BUD	240706 2.0003.1584 BUD
1585	3A4B4479BE924343B767416BD7A60C8E	240706 2.0003.AR 2.2204/20.1 BUD	240706 2.0003.1585 BUD
1586	1030BAC866564055AB90A201AF976DAC	240706 2.0003.AR 2.2372/20.3 BUD	240706 2.0003.1586 BUD
1587	41B6F841036E471291D294B72ABFAC69	240706 2.0003.AR 2.2372/20.1 BUD	240706 2.0003.1587 BUD
1588	3135E37676A94C3E9FA1E618A7F52C4A	240706 2.0003.AR 2.2372/20.2 BUD	240706 2.0003.1588 BUD
1589	ABAF6A0FAC784D8C91D837F00CDCCE6	240706 2.0003.AR 2.1840/20.2 BUD	240706 2.0003.1589 BUD
1590	30EE3E59EB60418FBF996DE30F573DEC	240706 2.0003.AR 2.1840/20.1 BUD	240706 2.0003.1590 BUD

1591	733DB9B6ABE2464991918CE70696691F	240706 2.0003.AR 2.2210/20.1 BUD	240706 2.0003.1591 BUD
1592	517308068DF04B258BE5A00773D023C6	240706 2.0003.AR 2.1112/20.1 BUD	240706 2.0003.1592 BUD
1593	EE7DCE0F765B47FBBB1B4E08685E1D74	240706 2.0003.AR 2.1112/20.2 BUD	240706 2.0003.1593 BUD
1594	7C432F2A919E4F27A3FA2E0EE758B0EC	240706 2.0003.AR 2.1109/20.2 BUD	240706 2.0003.1594 BUD
1595	AA6C4B752A93481BB2B5681579AAA92F	240706 2.0003.AR 2.1109/20.4 BUD	240706 2.0003.1595 BUD
1596	89DEC07799654C3DBBDC3A25B7E1D490	240706 2.0003.AR 2.1109/20.5 BUD	240706 2.0003.1596 BUD
1597	91A543B31F774FD783D26B9D0BC41C32	240706 2.0003.AR 2.1109/20.3 BUD	240706 2.0003.1597 BUD
1598	28052EC90D324898B96104A740B112D0	240706 2.0003.AR 2.1109/20.1 BUD	240706 2.0003.1598 BUD
1599	D7DCBDBD49A344E4B9F3C38B93655875	240706 2.0003.AR 2.1111/20.1 BUD	240706 2.0003.1599 BUD
1600	B293396314374F42A730DDACDE85AAA5	240706 2.0003.AR 2.2321/20.2 BUD	240706 2.0003.1600 BUD
1601	7BE14152642D41D0AE795FBB80B43227	240706 2.0003.AR 2.2321/20.1 BUD	240706 2.0003.1601 BUD
1602	EFD9CA589EC24CDE83D688703C9E8056	240706 2.0003.AR 2.1110/20.1 BUD	240706 2.0003.1602 BUD
1603	62B247D2D6BA4A0BB44764C7CE181C39	240706 2.0003.AR 2.492/32.2 BUD	240706 2.0003.1603 BUD
1604	3D7FA44E94F74A29B08968912068D6DE	240706 2.0003.AR 2.492/32.1 BUD	240706 2.0003.1604 BUD
1605	350FD13EAFE44F1B9D746D6470D7F81F	240706 2.0003.AR 2.494/32.1 BUD	240706 2.0003.1605 BUD
1606	856373F438884EF8ACC3AEFC6B5D0DAF	240706 2.0003.AR 2.494/32.2 BUD	240706 2.0003.1606 BUD
1607	756F0C02BA0045B389BABA03EF559EA5	240706 2.0003.AR 2.494/32.3 BUD	240706 2.0003.1607 BUD
1608	EF20D3609341491F932CED925B752EE7	240706 2.0003.AR 2.501/32.2 BUD	240706 2.0003.1608 BUD
1609	A71900C22D0F4C26BA7AA0C7A37A548F	240706 2.0003.AR 2.501/32.1 BUD	240706 2.0003.1609 BUD
1610	057B34D0A28C4274A582E328EE030B70	240706 2.0003.AR 2.501/32.3 BUD	240706 2.0003.1610 BUD
1611	B07D3C2717F84264B30EE92C2568AF65	240706 2.0003.AR 2.502/32.2 BUD	240706 2.0003.1611 BUD
1612	2DDFFAB7C5A6428BBFA2CC032059BED0	240706 2.0003.AR 2.502/32.3 BUD	240706 2.0003.1612 BUD
1613	92026177B14E4BE5823792FF0AB6BB40	240706 2.0003.AR 2.502/32.1 BUD	240706 2.0003.1613 BUD
1614	54E7DFEEA6F54E88A721F2909E13E6B9	240706 2.0003.AR 2.505/32.2 BUD	240706 2.0003.1614 BUD
1615	4D408524CA4F45DCA1A0CD318936648C	240706 2.0003.AR 2.505/32.1 BUD	240706 2.0003.1615 BUD
1616	95CAFFDD4A2C143EDBF5139BF53ECAE43	240706 2.0003.AR 2.505/32.3 BUD	240706 2.0003.1616 BUD
1617	532205C40B5F4194819466453BDF5D66	240706 2.0003.AR 2.1323/32.2 BUD	240706 2.0003.1617 BUD
1618	4D67769D5C62478282BF81B3FD2798F1	240706 2.0003.AR 2.1323/32.1 BUD	240706 2.0003.1618 BUD
1619	8802B5D9A97F4325B14CE975347AFE45	240706 2.0003.AR 2.1328/32.1 BUD	240706 2.0003.1619 BUD
1620	C1A30D7233574545902D2F43948EC6DC	240706 2.0003.AR 2.1583/32.1 BUD	240706 2.0003.1620 BUD
1621	C91789162FA6479495884439C31B76E7	240706 2.0003.AR 2.1584/32.1 BUD	240706 2.0003.1621 BUD
1622	5C7F979544954392B1C2988D2DBDAE9D	240706 2.0003.AR 2.1561/32.1 BUD	240706 2.0003.1622 BUD
1623	B77DC6FF74E34457B77C23FF1B6D3024	240706 2.0003.AR 2.1301/32.2 BUD	240706 2.0003.1623 BUD
1624	A76B91F5FA63482E8E24D6D4C158BA7B	240706 2.0003.AR 2.1301/32.1 BUD	240706 2.0003.1624 BUD
1625	9FEE73440B2B44DC96032B3F03EEB8B1	240706 2.0003.AR 2.806/32.2 BUD	240706 2.0003.1625 BUD
1626	A9E452B10BFC4297B8F6C3825F0F2DF	240706 2.0003.AR 2.806/32.1 BUD	240706 2.0003.1626 BUD
1627	3DD6EB6CDFD14CF096FBA22336424D59	240706 2.0003.AR 2.1898/32.2 BUD	240706 2.0003.1627 BUD
1628	602EC214F80D4568834C24B668BF9A34	240706 2.0003.AR 2.1898/32.1 BUD	240706 2.0003.1628 BUD
1629	00B0167C7D704DFA9927F60D0F650417	240706 2.0003.AR 2.1466/32.5 BUD	240706 2.0003.1629 BUD
1630	81DE99C5AFA746A6AE93FCA0EC12E7F0	240706 2.0003.AR 2.1466/32.3 BUD	240706 2.0003.1630 BUD
1631	103C3B3F8CC248429ADFA7B7877B095A	240706 2.0003.AR 2.1466/32.2 BUD	240706 2.0003.1631 BUD
1632	29AF068E55F54DCC9A12842D6B725F95	240706 2.0003.AR 2.1466/32.1 BUD	240706 2.0003.1632 BUD
1633	EDD3DA88FD7D4496B2DDDB2536D26BC8	240706 2.0003.AR 2.498/32.2 BUD	240706 2.0003.1633 BUD
1634	F236152024054F569EF61E6B57CF0A02	240706 2.0003.AR 2.498/32.1 BUD	240706 2.0003.1634 BUD
1635	49EA3C8FBCA14DF98FB0831C899B1DCB	240706 2.0003.AR 2.1324/32.1 BUD	240706 2.0003.1635 BUD
1636	448E1392577A4303B054C94AFE206D1	240706 2.0003.AR 2.2290/20.1 BUD	240706 2.0003.1636 BUD
1637	1AF69FF48ECE4F82B445D02450C07A41	240706 2.0003.AR 2.2275/20.1 BUD	240706 2.0003.1637 BUD
1638	4319A52554E74915B32256BE9D9CFAF8	240706 2.0003.AR 2.2275/20.2 BUD	240706 2.0003.1638 BUD
1639	848DA88EC6B24AD594BFC25C75456E8E	240706 2.0003.AR 2.2125/54.4 BUD	240706 2.0003.1639 BUD
1640	D62551E7CD1D4D03B9BDBE76189A90DB	240706 2.0003.AR 2.2125/54.2 BUD	240706 2.0003.1640 BUD
1641	5852289DA7E54B23B9C43A309696DDC3	240706 2.0003.AR 2.2125/54.3 BUD	240706 2.0003.1641 BUD
1642	F3C181D846AA4AF7B3B12AA2CE3E8F4E	240706 2.0003.AR 3.1398/249.1 BUD	240706 2.0003.1642 BUD
1643	40092DDA69594E42B1E99076332FE94B	240706 2.0003.AR 2.2364/87.1 BUD	240706 2.0003.1643 BUD
1644	51C3CDC20CCD4929A1E9C6C57AB510A6	240706 2.0003.AR 2.2823/109.1 BUD	240706 2.0003.1644 BUD
1645	3DC8C39508E94079A552AC0895190C45	240706 2.0003.AR 2.2844/87.1 BUD	240706 2.0003.1645 BUD
1646	827E290DDDB54D3E9ACF15B7F666CADD	240706 2.0003.AR 3.1239/254.2 BUD	240706 2.0003.1646 BUD
1647	808AC237E8AD43B48816170B63AAA4D0	240706 2.0003.AR 3.1239/254.1 BUD	240706 2.0003.1647 BUD
1648	3444F2FDD51E448B9694E3042A6E5403	240706 2.0003.AR 3.255/252.3 BUD	240706 2.0003.1648 BUD
1649	382E2BFD145B439C95DC82E75D569136	240706 2.0003.AR 3.255/252.1 BUD	240706 2.0003.1649 BUD
1650	1FA6CF9507374A8684BD20272119353A	240706 2.0003.AR 3.255/252.4 BUD	240706 2.0003.1650 BUD
1651	17D1F66C8D4D483890F6E38F2365A37E	240706 2.0003.AR 3.255/252.2 BUD	240706 2.0003.1651 BUD
1652	7E09CA205B75449A838A2E5791ADDE3F	240706 2.0003.AR 1.1933/675.1 BUD	240706 2.0003.1652 BUD
1653	6A16766AF76347FB85FDE66DB332DB1C	240706 2.0003.AR 1.1930/672.2 BUD	240706 2.0003.1653 BUD
1654	0811274A2EC841B5A79CA6B36DE4BF02	240706 2.0003.AR 2.2737/20.2 BUD	240706 2.0003.1654 BUD

1655	3CD318D829A84FABB945D0CDA6A20A95	240706 2.0003.AR 2.2737/20.1 BUD	240706 2.0003.1655 BUD
1656	B0148AA7A72644A5AAEFF4C202A800EC	240706 2.0003.AR 2.2743/20.1 BUD	240706 2.0003.1656 BUD
1657	95DA8B25B024459D9266E4102B2E0ECA	240706 2.0003.AR 2.2744/20.1 BUD	240706 2.0003.1657 BUD
1658	106255DB6C274403A38C7827E943365A	240706 2.0003.AR 2.2745/20.1 BUD	240706 2.0003.1658 BUD
1659	7CC5A2000F3547498834590626307EDE	240706 2.0003.AR 2.2733/20.1 BUD	240706 2.0003.1659 BUD
1660	E3238796AB0B432BB714427FE3F9DE8B	240706 2.0003.AR 2.1/42.2 BUD	240706 2.0003.1660 BUD
1661	2DDF187F875349649CA0E5EFD80888F9	240706 2.0003.AR 2.1/42.1 BUD	240706 2.0003.1661 BUD
1662	8A14DD72892B471D83222FB4DFAECBE9	240706 2.0003.AR 2.2599/42.2 BUD	240706 2.0003.1662 BUD
1663	61BACFBFFE2D485AAD01947013F88BF5	240706 2.0003.AR 2.2599/42.1 BUD	240706 2.0003.1663 BUD
1664	613186BB2F5E4D8CB1A430A1119A2E9E	240706 2.0003.AR 2.2331/42.2 BUD	240706 2.0003.1664 BUD
1665	F9FAF04F430644409B44516FEA4F1A73	240706 2.0003.AR 2.2331/42.1 BUD	240706 2.0003.1665 BUD
1666	319D8871C91944D7A03C887D33406658	240706 2.0003.AR 1.2715/1220.1 BUD	240706 2.0003.1666 BUD
1667	15AD771110D5447786C5F72195C1D65D	240706 2.0003.AR 2.2329/42.1 BUD	240706 2.0003.1667 BUD
1668	95BB86DC9BEC4AB4A9E3D0E0C75F1795	240706 2.0003.AR 2.2/42.2 BUD	240706 2.0003.1668 BUD
1669	A108F214F58D4FA7894E4A830D95A57A	240706 2.0003.AR 2.2/42.1 BUD	240706 2.0003.1669 BUD
1670	68F37EE99A774A64B5D945A4EEBDC841	240706 2.0003.AR 2.2598/42.1 BUD	240706 2.0003.1670 BUD
1671	46A09006070541039F2847B520DA5E67	240706 2.0003.AR 2.1366/32.1 BUD	240706 2.0003.1671 BUD
1672	38746F82B3634843A8E22093F2BF640E	240706 2.0003.AR 2.1366/32.2 BUD	240706 2.0003.1672 BUD
1673	1C061E17E6274CFFAC220D979893961E	240706 2.0003.AR 2.1545/32.1 BUD	240706 2.0003.1673 BUD
1674	0AA9424A77E34F1E83CE89E359971D96	240706 2.0003.AR 2.1545/32.2 BUD	240706 2.0003.1674 BUD
1675	10406BF0C15A4356A702AA28B914C328	240706 2.0003.AR 2.1367/32.2 BUD	240706 2.0003.1675 BUD
1676	EA6590CFEC464C7F935A62AC617435CC	240706 2.0003.AR 2.1367/32.1 BUD	240706 2.0003.1676 BUD
1677	A068D5A42B8C431A83D91CB47BD87165	240706 2.0003.AR 2.2494/32.1 BUD	240706 2.0003.1677 BUD
1678	884E9BBB821C45A484A13F548342CAFC	240706 2.0003.AR 2.1368/32.2 BUD	240706 2.0003.1678 BUD
1679	EC5B89B228C34947A3E42FA1424C8DE1	240706 2.0003.AR 2.1368/32.1 BUD	240706 2.0003.1679 BUD
1680	098F0753714E467C81F85B601419D19A	240706 2.0003.AR 2.1368/32.3 BUD	240706 2.0003.1680 BUD
1681	909454FCC6274351B9A652A790590BFA	240706 2.0003.AR 2.2643/32.1 BUD	240706 2.0003.1681 BUD
1682	03EE0A98508D472ABE143E68AFA6F3B3	240706 2.0003.AR 2.1669/32.1 BUD	240706 2.0003.1682 BUD
1683	4FC3082615B24D8D9DF5696E2CF068E9	240706 2.0003.AR 2.1410/32.1 BUD	240706 2.0003.1683 BUD
1684	62DB461693AC48439F61BC25850A7703	240706 2.0003.AR 2.1514/32.1 BUD	240706 2.0003.1684 BUD
1685	960E88CC167B497F8036F74F8CC01C99	240706 2.0003.AR 2.1514/32.2 BUD	240706 2.0003.1685 BUD
1686	004F651D7B004EB18D6BC28306BEE879	240706 2.0003.AR 2.2451/32.1 BUD	240706 2.0003.1686 BUD
1687	C73808E276334EDCBB005DE93B8582FB	240706 2.0003.AR 2.2451/32.2 BUD	240706 2.0003.1687 BUD
1688	19BA5F49E06D45A7B8871B59FDEF9B31	240706 2.0003.AR 2.1401/32.1 BUD	240706 2.0003.1688 BUD
1689	61568D18EE0845779E50BC4CAA3D2B9C	240706 2.0003.AR 2.1404/32.1 BUD	240706 2.0003.1689 BUD
1690	F66DC26368A544A2863CD52BDF9370D2	240706 2.0003.AR 2.1477/32.1 BUD	240706 2.0003.1690 BUD
1691	F7644FDD22084581A46BD823AABACD6C	240706 2.0003.AR 2.1477/32.2 BUD	240706 2.0003.1691 BUD
1692	EAA68D024EA04D8C95307041616472A6	240706 2.0003.AR 2.1395/32.2 BUD	240706 2.0003.1692 BUD
1693	45E45990A5214714BFA9CFF2F5F9E008	240706 2.0003.AR 2.1395/32.1 BUD	240706 2.0003.1693 BUD
1694	A7B021DA6842492AA6DF67AB75C4A957	240706 2.0003.AR 2.1521/32.1 BUD	240706 2.0003.1694 BUD
1695	F6FAD92D39944F968895308440221A75	240706 2.0003.AR 2.1391/32.1 BUD	240706 2.0003.1695 BUD
1696	1CFB52EDCAAF4D81A6682D2C91C9B254	240706 2.0003.AR 2.1391/32.2 BUD	240706 2.0003.1696 BUD
1697	5AB24B03FEF648AD9AB5CC3A1424458E	240706 2.0003.AR 2.1388/32.1 BUD	240706 2.0003.1697 BUD
1698	6974A2196B19477F8E383C7DE5D8B3BE	240706 2.0003.AR 2.1491/32.1 BUD	240706 2.0003.1698 BUD
1699	D34454D6EF6147FD8249458DC81A0AEA	240706 2.0003.AR 2.1381/32.1 BUD	240706 2.0003.1699 BUD
1700	0CF19655C6AC41CAB85BFD7CD24A24C4	240706 2.0003.AR 2.1382/32.1 BUD	240706 2.0003.1700 BUD
1701	6FCAFC5D0E34E8290196F564D93A5FB	240706 2.0003.AR 2.1378/32.2 BUD	240706 2.0003.1701 BUD
1702	38D0B28E51E14A198C397A9A535B4AF1	240706 2.0003.AR 2.1378/32.1 BUD	240706 2.0003.1702 BUD
1703	C54BBD1C53614708BEF4E666FA6D35B5	240706 2.0003.AR 2.1825/32.1 BUD	240706 2.0003.1703 BUD
1704	2D727451263742ECA7D52A9FEF95D5D	240706 2.0003.AR 2.1590/32.2 BUD	240706 2.0003.1704 BUD
1705	B03E31F3482B43858FD9DEE88C0E885E	240706 2.0003.AR 2.1590/32.1 BUD	240706 2.0003.1705 BUD
1706	3ABE4BA2A84A4AE986C8842272E1C8C3	240706 2.0003.AR 2.1396/32.2 BUD	240706 2.0003.1706 BUD
1707	6F7FD0CB1DAC4B698273656EA71832B2	240706 2.0003.AR 2.1396/32.1 BUD	240706 2.0003.1707 BUD
1708	6707D6EBBB2F45F6A77937875B085934	240706 2.0003.AR 2.2062/32.1 BUD	240706 2.0003.1708 BUD
1709	0416DA73A41D4FA693F778E0F7EBE016	240706 2.0003.AR 2.1365/32.2 BUD	240706 2.0003.1709 BUD
1710	3C1884613FFB44CAA6473CBEB21152F6	240706 2.0003.AR 2.1365/32.1 BUD	240706 2.0003.1710 BUD
1711	94555C7CE757485CAA75D8432ABBDC13	240706 2.0003.AR 2.2129/32.1 BUD	240706 2.0003.1711 BUD
1712	8F7D3969F25440DCB11D072E1F5963B9	240706 2.0003.AR 2.1591/32.1 BUD	240706 2.0003.1712 BUD
1713	BA8CB0B38E2346F197E216D15922EF52	240706 2.0003.AR 2.2864/87.1 BUD	240706 2.0003.1713 BUD
1714	E136EC50581C43548D69DF018D281889	240706 2.0003.AR 2.348/84.2 BUD	240706 2.0003.1714 BUD
1715	7712F293216342449551E8CA08912CA0	240706 2.0003.AR 2.348/84.1 BUD	240706 2.0003.1715 BUD
1716	AB6C64557A8745BA926C656C854A7BC5	240706 2.0003.AR 2.2501/84.4 BUD	240706 2.0003.1716 BUD
1717	8BF4FA255665419BB94C6BC3F1B0B592	240706 2.0003.AR 2.2501/84.2 BUD	240706 2.0003.1717 BUD
1718	132523868BB64B1EB665862DC7BA75DA	240706 2.0003.AR 2.2501/84.3 BUD	240706 2.0003.1718 BUD

1719	786B6A94AEFB4BD38AD57596B89D24CC	240706 2.0003.AR 2.2114/87.1 BUD	240706 2.0003.1719 BUD
1720	D29D3275B6CA485ABAA1DF721D4B4F8A	240706 2.0003.AR 1.2879/503.1 BUD	240706 2.0003.1720 BUD
1721	263B744A078A450EA7F6FF81471EEB00	240706 2.0003.AR 1.2314/680.6 BUD	240706 2.0003.1721 BUD
1722	1663CE14669C4F91873A47EA9B9A4D45	240706 2.0003.AR 1.1928/661.1 BUD	240706 2.0003.1722 BUD
1723	B30AFEAB7D1E4BDB8BDE6AB0A56B651A	240706 2.0003.AR 1.2776/671.1 BUD	240706 2.0003.1723 BUD
1724	3C7827DA61424C14935E475B8EB9BD4E	240706 2.0003.AR 2.634/20.5 BUD	240706 2.0003.1724 BUD
1725	4F16BC4D43E443C796ADDC3930BBF272	240706 2.0003.AR 2.634/20.6 BUD	240706 2.0003.1725 BUD
1726	7A0507502EB2464CA870F4F2328C737A	240706 2.0003.AR 2.634/20.2 BUD	240706 2.0003.1726 BUD
1727	A3CA88BD297340179E3D162B75F74642	240706 2.0003.AR 2.634/20.3 BUD	240706 2.0003.1727 BUD
1728	42E1267EB8954F00817994A7C22F21B2	240706 2.0003.AR 2.634/20.4 BUD	240706 2.0003.1728 BUD
1729	C55B6C4266A343FEA4134AF28D32D309	240706 2.0003.AR 2.634/20.1 BUD	240706 2.0003.1729 BUD
1730	68A1FFBBBBFC40FCB7028A321FF29C26	240706 2.0003.AR 2.1988/20.2 BUD	240706 2.0003.1730 BUD
1731	48F8A0F02D4A4AB48ECFF0EFE6B281F4	240706 2.0003.AR 2.1988/20.3 BUD	240706 2.0003.1731 BUD
1732	5FC4F787A0824827A5C92CA0E85BE893	240706 2.0003.AR 2.1988/20.1 BUD	240706 2.0003.1732 BUD
1733	2247D5B11FC649FEABFA41334C728478	240706 2.0003.AR 2.729/20.3 BUD	240706 2.0003.1733 BUD
1734	430B1550CDC341259AAAF2E9A6E0D43A	240706 2.0003.AR 2.729/20.1 BUD	240706 2.0003.1734 BUD
1735	3AF5A53FF81245868FB55BA8B122F8FF	240706 2.0003.AR 2.729/20.2 BUD	240706 2.0003.1735 BUD
1736	108A271C278A4180BCE2C31CF0E6481B	240706 2.0003.AR 2.1937/20.2 BUD	240706 2.0003.1736 BUD
1737	FFC92A4A77DE478A86849FF5F324F9F8	240706 2.0003.AR 2.1937/20.1 BUD	240706 2.0003.1737 BUD
1738	E45A573860B24ADABDA25E20CA2A56C3	240706 2.0003.AR 2.1502/20.3 BUD	240706 2.0003.1738 BUD
1739	4FF8332424054FF58A3CB5A519174A41	240706 2.0003.AR 2.1502/20.4 BUD	240706 2.0003.1739 BUD
1740	AE014FED8FEE4FAD8DB2419A57DFEB94	240706 2.0003.AR 2.1502/20.1 BUD	240706 2.0003.1740 BUD
1741	6A9DC16E681C4B5983C5E39CC745926D	240706 2.0003.AR 2.1306/20.3 BUD	240706 2.0003.1741 BUD
1742	079C29AD31D14325991866A4A27A7188	240706 2.0003.AR 2.1306/20.2 BUD	240706 2.0003.1742 BUD
1743	7C874ABED6D049158CBF50D2B911B055	240706 2.0003.AR 2.1306/20.1 BUD	240706 2.0003.1743 BUD
1744	3BA32CA48879476C80EB25F14D118D2D	240706 2.0003.AR 2.2921/20.1 BUD	240706 2.0003.1744 BUD
1745	C93B991A6D3249FF9B54100B1297CFC6	240706 2.0003.AR 2.1504/20.1 BUD	240706 2.0003.1745 BUD
1746	57DCCC52CD87474FB5418202A33B20C4	240706 2.0003.AR 2.2490/20.1 BUD	240706 2.0003.1746 BUD
1747	BBAF306AAD49428B9ECD0BD3FA891364	240706 2.0003.AR 2.2631/20.1 BUD	240706 2.0003.1747 BUD
1748	DBD12A1990A7434BB4FF073DC3AFE9EB	240706 2.0003.AR 2.1308/20.2 BUD	240706 2.0003.1748 BUD
1749	19674F78352448C482FAF88DAE267C7C	240706 2.0003.AR 2.1308/20.1 BUD	240706 2.0003.1749 BUD
1750	827787504CB449C59168B3A3E7610714	240706 2.0003.AR 2.1354/20.1 BUD	240706 2.0003.1750 BUD
1751	7E42D0863AA549C287D2620916780672	240706 2.0003.AR 2PGR.55.1 BUD	240706 2.0003.1751 BUD
1752	DE7E83FE96344AD6BE819B71CDF3386	240706 2.0003.AR 2PGR.49/5.3 BUD	240706 2.0003.1752 BUD
1753	B0D0711CE6B84C64AB3CB1FFCF2514DA	240706 2.0003.AR 2PGR.49/5.1 BUD	240706 2.0003.1753 BUD
1754	3209457F0742499B904B3939E616F5D8	240706 2.0003.AR 2PGR.70/4.2 BUD	240706 2.0003.1754 BUD
1755	F9093D2B98E0498F82F7882B2F43DEFA	240706 2.0003.AR 2PGR.70/4.3 BUD	240706 2.0003.1755 BUD
1756	8D072A469E59452289276BFA758C4CBC	240706 2.0003.AR 2PGR.70/6.1 BUD	240706 2.0003.1756 BUD
1757	D4B4801957804306A1A4A3D1227CA770	240706 2.0003.AR 2PGR.70/6.2 BUD	240706 2.0003.1757 BUD
1758	A10EDC00EA10446692DC6FEEFE324954	240706 2.0003.AR 2PGR.70/6.3 BUD	240706 2.0003.1758 BUD
1759	8AEB949BD60D42399E5114E40AAF571F	240706 2.0003.AR 2PGR.70/6.4 BUD	240706 2.0003.1759 BUD
1760	B7638F5D50E0491798BED42B011B907D	240706 2.0003.AR 2PGR.70/6.6 BUD	240706 2.0003.1760 BUD
1761	235EA08EE0A84FB78DFB8B4EB295E991	240706 2.0003.AR 2.1246/1.2 BUD	240706 2.0003.1761 BUD
1762	094710EAB07D490E80C2078DDD4B57D3	240706 2.0003.AR 2.1246/1.3 BUD	240706 2.0003.1762 BUD
1763	E9EF3CD560E0494E99C00870D8EC8A41	240706 2.0003.AR 2.1246/1.4 BUD	240706 2.0003.1763 BUD
1764	B7C2C8D50DF746AFB99C21DDB8F1DBC4	240706 2.0003.AR 2.1246/1.5 BUD	240706 2.0003.1764 BUD
1765	1063A9DC170748C7BD3A53A3929296ED	240706 2.0003.AR 2.1246/1.1 BUD	240706 2.0003.1765 BUD
1766	323B479CC1864F208921AFEBEC93578F	240706 2.0003.AR 1.37.1 BUD	240706 2.0003.1766 BUD
1767	973B539A13A34FD191369ED94CF5FAF5	240706 2.0003.AR 1.38.1 BUD	240706 2.0003.1767 BUD
1768	A4AE667108104A10A39571FC64E55B936	240706 2.0003.AR 1.2477/51.2 BUD	240706 2.0003.1768 BUD
1769	6C0EB7A7824440758D78FF443A1C1431	240706 2.0003.AR 1.2477/51.5 BUD	240706 2.0003.1769 BUD
1770	E88489C023A4447CBF19E5607438ACCO	240706 2.0003.AR 1.2477/51.4 BUD	240706 2.0003.1770 BUD
1771	A35DB6B5FBB541538B2D68A95CD5F030	240706 2.0003.AR 1.2477/51.3 BUD	240706 2.0003.1771 BUD
1772	B53F10CE888D4BE4ABF29CCF8CAEBEB0	240706 2.0003.AR 1.2477/51.1 BUD	240706 2.0003.1772 BUD
1773	CB2024AC89B946F891BA22CA4F9BB750	240706 2.0003.AR 1.25.2 BUD	240706 2.0003.1773 BUD
1774	D0D9EE7875F04745AA21DC5F5BE7849C	240706 2.0003.AR 1.25.3 BUD	240706 2.0003.1774 BUD
1775	7360D43E83CE4EF48E87ABE423883EA5	240706 2.0003.AR 1.25.4 BUD	240706 2.0003.1775 BUD
1776	75D701DA7199405F861A90132E69BBAC	240706 2.0003.AR 1.25.1 BUD	240706 2.0003.1776 BUD
1777	82D92448B4264C789183C6F4CDFE9FD9	240706 2.0003.AR 1.5.1 BUD	240706 2.0003.1777 BUD
1778	0DADBA71C0904AE0B44EC49834357468	240706 2.0003.AR 1.5.2 BUD	240706 2.0003.1778 BUD
1779	473D82E3DD184777922C11A158369F00	240706 2.0003.AR 2PGR.16/3.1 BUD	240706 2.0003.1779 BUD
1780	9678A1B9604E4EDC8DACDACAD69AED61	240706 2.0003.AR 2PGR.296.4 BUD	240706 2.0003.1780 BUD
1781	A8FCA005398546DDBB8D4A64BF16731A	240706 2.0003.AR 2PGR.296.3 BUD	240706 2.0003.1781 BUD
1782	53497BF00FC44AAFA6AC915F573543B1	240706 2.0003.AR 2PGR.25/33.1 BUD	240706 2.0003.1782 BUD

1783	3728918B3DE744618B7EFBE6F2CD351F	240706 2.0003.AR 2PGR.13/1.1 BUD	240706 2.0003.1783 BUD
1784	84F1B6CEFA9140E2AAC6B1A14E3FFB47	240706 2.0003.AR 2PGR.25/19.1 BUD	240706 2.0003.1784 BUD
1785	4BDB819048F543BC845E798B02E84D08	240706 2.0003.AR 2PGR.25/35.1 BUD	240706 2.0003.1785 BUD
1786	7E89DCE57C4641419784F66B3F009955	240706 2.0003.AR 4.1037/86.1 BUD	240706 2.0003.1786 BUD
1787	6D4BC3B1F15549A1B785FD7C82D546C3	240706 2.0003.AR 4.1038/86.1 BUD	240706 2.0003.1787 BUD
1788	ADFD1BBD24814053B5FA032ADB695202	240706 2.0003.AR 4.1036/86.2 BUD	240706 2.0003.1788 BUD
1789	3C1E0909BA484ECBADC172EB67072AA1	240706 2.0003.AR 4.1036/86.1 BUD	240706 2.0003.1789 BUD
1790	65E5C357F08A469CB6B726F67852E2C6	240706 2.0003.AR 4.886/154.1 BUD	240706 2.0003.1790 BUD
1791	9861A13854834EA28FED35635AECF8E7	240706 2.0003.AR 4.764/192.1 BUD	240706 2.0003.1791 BUD
1792	511B3C64CE94429DB597F0B0F806D2C9	240706 2.0003.AR 4.898/171.1 BUD	240706 2.0003.1792 BUD
1793	6EFE527CFA684244BF1C4E54ABE6C6AC	240706 2.0003.AR 4.796/80.1 BUD	240706 2.0003.1793 BUD
1794	F9873161CC3C49F9A2848A01E779EB4B	240706 2.0003.AR 4.982/83.1 BUD	240706 2.0003.1794 BUD
1795	3250E8F470814DD2B4D673A7EB0D02DC	240706 2.0003.AR 4.982/83.2 BUD	240706 2.0003.1795 BUD
1796	6BBC46A7472E4A1BB33F4E927C6413C2	240706 2.0003.AR 4.795/80.1 BUD	240706 2.0003.1796 BUD
1797	7110A60D4EA947D88A5638381A457E8B	240706 2.0003.AR 4.794/80.1 BUD	240706 2.0003.1797 BUD
1798	617D64F6116B46A0B69340A245FF7D39	240706 2.0003.AR 4.926/83.1 BUD	240706 2.0003.1798 BUD
1799	9848E90B364943348BE2FB56355B874A	240706 2.0003.AR 4.37.2 BUD	240706 2.0003.1799 BUD
1800	CBCFB2D03B2647C6976144472ACCE8E2	240706 2.0003.AR 4.37.1 BUD	240706 2.0003.1800 BUD
1801	50945FB6B03B4140980568AFA8523503	240706 2.0003.AR 4.1128/34.1 BUD	240706 2.0003.1801 BUD
1802	4238B8BF8C2040AE89ADB549ECC3A52E	240706 2.0003.AR 4.1128/34.2 BUD	240706 2.0003.1802 BUD
1803	81F82C0BED0B4660BA2AEF28F67B3F39	240706 2.0003.AR 4.1128/34.3 BUD	240706 2.0003.1803 BUD
1804	35E1DC3B69D1479B922E60275FCCCA6F	240706 2.0003.AR 4.820/34.1 BUD	240706 2.0003.1804 BUD
1805	C55B558147AA45958C833E024615F83B	240706 2.0003.AR 4.992/83.1 BUD	240706 2.0003.1805 BUD
1806	A798F18F7A884F1DA67B8681BD4DD26B	240706 2.0003.AR 4.984/83.1 BUD	240706 2.0003.1806 BUD
1807	5EF90DD35A654DACB3AEAC8FEA48C1A5	240706 2.0003.AR 4.984/83.2 BUD	240706 2.0003.1807 BUD
1808	24DE4626794A4EF9B7C532877DF9E43F	240706 2.0003.AR 4.983/83.1 BUD	240706 2.0003.1808 BUD
1809	661CFAFB793943BCBB9EB2536E1AC90F	240706 2.0003.AR 4.610/52.1 BUD	240706 2.0003.1809 BUD
1810	1141E2D459B54DC89AE012F0C21A6A59	240706 2.0003.AR 4.969/165.1 BUD	240706 2.0003.1810 BUD
1811	281C486237264B3E8B349406B93C6C58	240706 2.0003.AR 4.1007/143.2 BUD	240706 2.0003.1811 BUD
1812	9461E0A3168847C7BECB0A2F40F822F3	240706 2.0003.AR 4.1007/143.1 BUD	240706 2.0003.1812 BUD
1813	F97E0B396F874F759FC6D7157B646DAF	240706 2.0003.AR 4.975/162.1 BUD	240706 2.0003.1813 BUD
1814	D5A9A5647E664A6E815C632DEF61D9A5	240706 2.0003.AR 4.1027/170.1 BUD	240706 2.0003.1814 BUD
1815	A085B152FCC74ADFB7BD4A7A272E5A43	240706 2.0003.AR 4.1055/192.1 BUD	240706 2.0003.1815 BUD
1816	3B567F8F3F024D3986738AD679631215	240706 2.0003.AR 4.1055/192.2 BUD	240706 2.0003.1816 BUD
1817	50249DC203794235B7899DC9944C8289	240706 2.0003.AR 4.682/177.3 BUD	240706 2.0003.1817 BUD
1818	5E9916D09DF54EF8B320075CE28C855C	240706 2.0003.AR 4.1181/192.2 BUD	240706 2.0003.1818 BUD
1819	6CFE9805D16B44648E1A16603521DAB6	240706 2.0003.AR 4.1181/192.3 BUD	240706 2.0003.1819 BUD
1820	6EDA94A002864A49910FB53CBC1DECC3	240706 2.0003.AR 4.1181/192.4 BUD	240706 2.0003.1820 BUD
1821	5271F2EA8F91468A9F1DA57D961B1DC0	240706 2.0003.AR 4.1181/192.5 BUD	240706 2.0003.1821 BUD
1822	225910C3F54340E2A115025C6ABFC9B7	240706 2.0003.AR 4.1181/192.1 BUD	240706 2.0003.1822 BUD
1823	891E0452C9274CB5907D2E09D1A05EE1	240706 2.0003.AR 4.512/192.2 BUD	240706 2.0003.1823 BUD
1824	77293325EBB143DAB5ADCB4B67C0FCA6	240706 2.0003.AR 4.512/192.3 BUD	240706 2.0003.1824 BUD
1825	D281BCE9ACF34825B78EF1E5BDEE5E05	240706 2.0003.AR 4.512/192.4 BUD	240706 2.0003.1825 BUD
1826	354436017FE8440AA1207AEA120269B0	240706 2.0003.AR 4.512/192.1 BUD	240706 2.0003.1826 BUD
1827	3FCFB506DB0840DF88E409E4A4994569	240706 2.0003.AR 4.761/192.2 BUD	240706 2.0003.1827 BUD
1828	7B26F4C6E8AB4220B329CBB6D741B574	240706 2.0003.AR 4.761/192.1 BUD	240706 2.0003.1828 BUD
1829	8E145369F84B45AABE799B2A24C4980F	240706 2.0003.AR 4.252/191.1 BUD	240706 2.0003.1829 BUD
1830	21056B867E694F98957C4751A96B17E3	240706 2.0003.AR 4.252/191.2 BUD	240706 2.0003.1830 BUD
1831	F0BED0CB59184ABF99AAEC56B984F7E4	240706 2.0003.AR 4.757/192.1 BUD	240706 2.0003.1831 BUD
1832	793960F37FEF4659B66B1792B75C9775	240706 2.0003.AR 4.907/192.1 BUD	240706 2.0003.1832 BUD
1833	156E8A5C933741DAA4A5537470F953DF	240706 2.0003.AR 4.918/153.1 BUD	240706 2.0003.1833 BUD
1834	AE4D4E3958784F8E9BA15CBC88BC0A0C	240706 2.0003.AR 4.970/165.1 BUD	240706 2.0003.1834 BUD
1835	513D4525852E43EA82C6E53700872A45	240706 2.0003.AR 4.1052/64.2 BUD	240706 2.0003.1835 BUD
1836	E52B0ECD30144429B9BB4B46B8D233AC	240706 2.0003.AR 4.1052/64.3 BUD	240706 2.0003.1836 BUD
1837	3CD1DCD2ED0743FDBB452D27545777D2	240706 2.0003.AR 4.1052/64.1 BUD	240706 2.0003.1837 BUD
1838	86099CB8E000484286BF5373ECF94AEB	240706 2.0003.AR 4.530/71.1 BUD	240706 2.0003.1838 BUD
1839	11105A3D8EF9412C9BCD23D61732314F	240706 2.0003.AR 4.1047/64.1 BUD	240706 2.0003.1839 BUD
1840	54D7D706B55B4025910580FE69DF64A9	240706 2.0003.AR 4.619/64.1 BUD	240706 2.0003.1840 BUD
1841	9387C92D8BD04E4FA7A45FF41FA8B7F1	240706 2.0003.AR 4.1048/64.1 BUD	240706 2.0003.1841 BUD
1842	685CCF7ECE6E49E3BE388EE89E382A0D	240706 2.0003.AR 4.1053/121.1 BUD	240706 2.0003.1842 BUD
1843	5FE8A15CA16A4711BADB5FD8975E9A66	240706 2.0003.AR 4.1073/116.2 BUD	240706 2.0003.1843 BUD
1844	EA4B28BA311246178F000632B2722089	240706 2.0003.AR 4.1073/116.3 BUD	240706 2.0003.1844 BUD
1845	B00A9F4AC2EF450FAB166E7014AFBE69	240706 2.0003.AR 4.1073/116.4 BUD	240706 2.0003.1845 BUD
1846	67E36E8F5C2747E186539FEEFA5E826B	240706 2.0003.AR 4.1073/116.1 BUD	240706 2.0003.1846 BUD

1847	E038A3360BB2430BBA5C59F6A37C05E2	240706 2.0003.AR 4.437/136.2 BUD	240706 2.0003.1847 BUD
1848	0FEF03337DDB49CE80841BD55A098CBB	240706 2.0003.AR 4.437/136.1 BUD	240706 2.0003.1848 BUD
1849	1494495886EE4E3D97B814D1EA5C9D52	240706 2.0003.AR 4.1118/136.1 BUD	240706 2.0003.1849 BUD
1850	6765DD745325427F85EBC54F00AA710E	240706 2.0003.AR 4.879/153.1 BUD	240706 2.0003.1850 BUD
1851	04ED5AD69B9A437F8D01DBD9D6311F46	240706 2.0003.AR 4.879/153.2 BUD	240706 2.0003.1851 BUD
1852	0228A35E64A547A2945FE5D63091300B	240706 2.0003.AR 4.880/153.1 BUD	240706 2.0003.1852 BUD
1853	E5B8F010CE614E1C9527510719E42CE3	240706 2.0003.AR 4.528/71.2 BUD	240706 2.0003.1853 BUD
1854	7E971A1C492B4BFC9D8D47CFBBD32C7C	240706 2.0003.AR 4.528/71.1 BUD	240706 2.0003.1854 BUD
1855	18C8D534501F43AEAF0F76E5103F8D18	240706 2.0003.AR 4.543/71.1 BUD	240706 2.0003.1855 BUD
1856	C920E9C087CE4FAA8973D3942043E1B0	240706 2.0003.AR 4.541/71.1 BUD	240706 2.0003.1856 BUD
1857	F630ABAC0E9349E8B46879EF919703CC	240706 2.0003.AR 4.537/71.1 BUD	240706 2.0003.1857 BUD
1858	D04156923AE041AF802A8BEF03E302AA	240706 2.0003.AR 4.542/71.1 BUD	240706 2.0003.1858 BUD
1859	7CD48D311B544BE7B73730C9FF31AC25	240706 2.0003.AR 4.538/71.1 BUD	240706 2.0003.1859 BUD
1860	644DB141AE74431DA983367D623777C4	240706 2.0003.AR 4.539/71.1 BUD	240706 2.0003.1860 BUD
1861	5A2CE40F467B490F877CDDB7BFA90BDF	240706 2.0003.AR 4.774/34.1 BUD	240706 2.0003.1861 BUD
1862	781B2945C4C846719CB45D718DE90214	240706 2.0003.AR 4.777/34.1 BUD	240706 2.0003.1862 BUD
1863	F4D82C4563E9480AABB9D0BD7D27C928	240706 2.0003.AR 4.863/116.1 BUD	240706 2.0003.1863 BUD
1864	4162113854B649C7AC94BCC865735BB4	240706 2.0003.AR 4.861/116.1 BUD	240706 2.0003.1864 BUD
1865	F26B2B0FAE8F4D1F9CFB80358A2C4F55	240706 2.0003.AR 4.292/117.2 BUD	240706 2.0003.1865 BUD
1866	7D28CFC94E35437A9B3609B0694B88B7	240706 2.0003.AR 4.292/117.1 BUD	240706 2.0003.1866 BUD
1867	FBD64C3583214A24B567A3FD990933DE	240706 2.0003.AR 4.296/113.2 BUD	240706 2.0003.1867 BUD
1868	FA127CE83E1B4C6F8006AFD50E6CEDB3	240706 2.0003.AR 4.296/113.3 BUD	240706 2.0003.1868 BUD
1869	090C6D5E1F8F479FA511A7B5F7E7FA3C	240706 2.0003.AR 4.296/113.4 BUD	240706 2.0003.1869 BUD
1870	C1384553B60B43F4A9B4616905790FE5	240706 2.0003.AR 4.296/113.5 BUD	240706 2.0003.1870 BUD
1871	A8F6055742814EDFA2D0D6C89A8203BD	240706 2.0003.AR 4.296/113.1 BUD	240706 2.0003.1871 BUD
1872	9E20F269804241C9A92209A7F8EE42D3	240706 2.0003.AR 4.383/109.1 BUD	240706 2.0003.1872 BUD
1873	EFC0B77B895742B3ACFEC38F376372C9	240706 2.0003.AR 4.290/107.2 BUD	240706 2.0003.1873 BUD
1874	DE0F72D1770D4D24B01CEA66BFF40BD4	240706 2.0003.AR 4.290/107.3 BUD	240706 2.0003.1874 BUD
1875	F69E6B07394B4F1E9E191F866800ED37	240706 2.0003.AR 4.290/107.4 BUD	240706 2.0003.1875 BUD
1876	3E62295FD7EB457BB219362C22655D26	240706 2.0003.AR 4.290/107.1 BUD	240706 2.0003.1876 BUD
1877	806006EF1DD44A80A08E24CD2627EDE2	240706 2.0003.AR 4.290/107.5 BUD	240706 2.0003.1877 BUD
1878	CADBA7637EC0421AAEFC54AF77C62A97	240706 2.0003.AR 4.399/106.2 BUD	240706 2.0003.1878 BUD
1879	8BD71AD29E674E96BA64F7F01FC1C69E	240706 2.0003.AR 4.399/106.1 BUD	240706 2.0003.1879 BUD
1880	2FED4843E2B84F12BF040169D18E389D	240706 2.0003.AR 4.388/75.1 BUD	240706 2.0003.1880 BUD
1881	0192E2BE8A174111AD3F3686F9538008	240706 2.0003.AR 4.1126/105.2 BUD	240706 2.0003.1881 BUD
1882	65734D67F3A6449787BAABCB5B540FE1	240706 2.0003.AR 4.1126/105.3 BUD	240706 2.0003.1882 BUD
1883	1E60093993FE46C5867735585D5E8C7F	240706 2.0003.AR 4.1126/105.4 BUD	240706 2.0003.1883 BUD
1884	516CE23B98D545E29E171F33C33B218E	240706 2.0003.AR 4.1126/105.1 BUD	240706 2.0003.1884 BUD
1885	DC65990A17AD4DE3B9F8051107AF1465	240706 2.0003.AR 4.499/73.1 BUD	240706 2.0003.1885 BUD
1886	44CFD21E72C34A1594C6F7576EA8CF75	240706 2.0003.AR 4.500/74.1 BUD	240706 2.0003.1886 BUD
1887	77CDAAD9F37947CC83AC32435FC64F6A	240706 2.0003.AR 4.520/80.1 BUD	240706 2.0003.1887 BUD
1888	FA07734FCD2045D2B9B45CD966442178	240706 2.0003.AR 4.520/80.2 BUD	240706 2.0003.1888 BUD
1889	DA6DB2193EBE4AA0B24F3DA719E793F9	240706 2.0003.AR 4.689/177.1 BUD	240706 2.0003.1889 BUD
1890	1F404169DFE24BD996BCB46C25ACFCBC	240706 2.0003.AR 4.909/192.1 BUD	240706 2.0003.1890 BUD
1891	39FF7B3B8A1243CE8E35429881C88DE0	240706 2.0003.AR 4.758/192.1 BUD	240706 2.0003.1891 BUD
1892	9A3B5B9CD4B0432EA45D38AB88111875	240706 2.0003.AR 4.750/64.2 BUD	240706 2.0003.1892 BUD
1893	A9593872B8A14444A4E1A7987537C905	240706 2.0003.AR 4.750/64.3 BUD	240706 2.0003.1893 BUD
1894	CD74C1C78F484226BEC13D4B1F265696	240706 2.0003.AR 4.592/52.1 BUD	240706 2.0003.1894 BUD
1895	81B0D048EE524EBE97049C6241567B51	240706 2.0003.AR 4.592/52.2 BUD	240706 2.0003.1895 BUD
1896	A1F73498207F4762B0684296EF7B9F17	240706 2.0003.AR 4.848/83.1 BUD	240706 2.0003.1896 BUD
1897	F468AC8BD298470FBDD5B73EDDB4F8B54	240706 2.0003.AR 4.868/83.1 BUD	240706 2.0003.1897 BUD
1898	A392732E4C48422BDBDF85FE4F95ECA0	240706 2.0003.AR 4.722/34.1 BUD	240706 2.0003.1898 BUD
1899	B90EE90BA5BC42018FC9D5EFFD34A914	240706 2.0003.AR 4.853/147.1 BUD	240706 2.0003.1899 BUD
1900	10D09C0E93E34C0C82A98FD910F287F8	240706 2.0003.AR 4.853/147.2 BUD	240706 2.0003.1900 BUD
1901	00E22B737E26405B825A37F842297063	240706 2.0003.AR 4.709/64.1 BUD	240706 2.0003.1901 BUD
1902	ABED8F1F344049FE9109F3CC83A11830	240706 2.0003.AR 4.616/64.1 BUD	240706 2.0003.1902 BUD
1903	8A8D6D7E4C884C58A447C5553D5C402C	240706 2.0003.AR 4.567/64.1 BUD	240706 2.0003.1903 BUD
1904	57FB0BF12D374FDF9E575ACEBE3758DA	240706 2.0003.AR 4.1017/36.1 BUD	240706 2.0003.1904 BUD
1905	0417D4300FDF4778B70DC448FDD25F57	240706 2.0003.AR 4.1018/36.1 BUD	240706 2.0003.1905 BUD
1906	3E22B2E6148745A4868F6CED68CB5BDA	240706 2.0003.AR 4.1018/36.2 BUD	240706 2.0003.1906 BUD
1907	30C68B3A7156453AB458B1662A5CCCC19	240706 2.0003.AR 4.1020/36.1 BUD	240706 2.0003.1907 BUD
1908	A77BA74F8B9D42DAB25810C423B89293	240706 2.0003.AR 4.1021/36.1 BUD	240706 2.0003.1908 BUD
1909	07B9DCEFCB9F4C6E97CDE7AE6DDFBBEF	240706 2.0003.AR 4.567/64.2 BUD	240706 2.0003.1909 BUD
1910	DDDEE4D2C3E844D39757D2E75B76D7CF	240706 2.0003.AR 4.577/52.1 BUD	240706 2.0003.1910 BUD

1911	1EA1E2CACEA34278A781B68D4AECB8B4	240706 2.0003.AR 4.585/52.1 BUD	240706 2.0003.1911 BUD
1912	07EC392D98C44A72860B97CD7A06ACC0	240706 2.0003.AR 4.591/52.1 BUD	240706 2.0003.1912 BUD
1913	F3A1B02F269B4F6E84E69D6DAFE08E24	240706 2.0003.AR 4.605/52.1 BUD	240706 2.0003.1913 BUD
1914	B137635ED9854B9093622BEB77EC50CA	240706 2.0003.AR 4.616/64.3 BUD	240706 2.0003.1914 BUD
1915	F9B14502508645169EC2247955EBBCA8	240706 2.0003.AR 4.616/64.2 BUD	240706 2.0003.1915 BUD
1916	748177508AE54374873B9D3E9177847E	240706 2.0003.AR 4.707/64.1 BUD	240706 2.0003.1916 BUD
1917	D939D40E576943BBB1B0DBDE2205844	240706 2.0003.AR 4.710/64.1 BUD	240706 2.0003.1917 BUD
1918	80F898B837044A09A262E2F1183E2D82	240706 2.0003.AR 4.710/64.2 BUD	240706 2.0003.1918 BUD
1919	87546840256F4629B1803E85B12FA8F0	240706 2.0003.AR 4.711/64.1 BUD	240706 2.0003.1919 BUD
1920	CD3339CAA5D64366BDDC922214041161	240706 2.0003.AR 4.711/64.2 BUD	240706 2.0003.1920 BUD
1921	028D0247F067447BAA5B68806E9E4350	240706 2.0003.AR 4.732/34.1 BUD	240706 2.0003.1921 BUD
1922	39F9EEDF264443F8AF268BDDADC6144F	240706 2.0003.AR 4.775/34.2 BUD	240706 2.0003.1922 BUD
1923	1C9F2240BDC747018AC0F5BB9B932100	240706 2.0003.AR 4.775/34.1 BUD	240706 2.0003.1923 BUD
1924	454D195B946340BCA5B680A799120EBD	240706 2.0003.AR 4.782/34.1 BUD	240706 2.0003.1924 BUD
1925	BC85754461C44CD48F39C3B2A313CD64	240706 2.0003.AR 4.782/34.2 BUD	240706 2.0003.1925 BUD
1926	6E696D7FD67F44E8BA48C8B96EC93D1B	240706 2.0003.AR 4.783/34.1 BUD	240706 2.0003.1926 BUD
1927	07171C25C2724C9F918360BEE2751057	240706 2.0003.AR 4.784/34.1 BUD	240706 2.0003.1927 BUD
1928	6740745AFAEA48828DFAEAE6589249CA	240706 2.0003.AR 4.785/34.1 BUD	240706 2.0003.1928 BUD
1929	21A7893C061E4E5BB90A7CD25C119355	240706 2.0003.AR 4.831/34.1 BUD	240706 2.0003.1929 BUD
1930	B5A63E2EBC01483EAF8C76A0FCFB014C	240706 2.0003.AR 4.792/80.1 BUD	240706 2.0003.1930 BUD
1931	6BA47D3E4F124D7B8C79CC28191AC91D	240706 2.0003.AR 4.793/80.1 BUD	240706 2.0003.1931 BUD
1932	51B87F82EAF1452A9FE8510CEA3106FD	240706 2.0003.AR 4.793/80.2 BUD	240706 2.0003.1932 BUD
1933	3FA916CDC05488E80F4F1B3D1BC635C	240706 2.0003.AR 1.3184/668.1 BUD	240706 2.0003.1933 BUD
1934	E92C53A872384389BE1C5849297EC945	240706 2.0003.AR 1.2548/713.1 BUD	240706 2.0003.1934 BUD
1935	273E41868C6E4CABB6DE209CAC8F491	240706 2.0003.AR 1.2548/713.2 BUD	240706 2.0003.1935 BUD
1936	913539FFAF8849528BACB45438EDA1AA	240706 2.0003.AR 2.2993/32.1 BUD	240706 2.0003.1936 BUD
1937	91968CEEDB7E475B8CCE50519431B823	240706 2.0003.AR 1.2850/705.5 BUD	240706 2.0003.1937 BUD
1938	1FD19D824A114B26AEB2DDB915B7F31	240706 2.0003.AR 1.1896/735.1 BUD	240706 2.0003.1938 BUD
1939	18592C281C2D48CFB9684377903E5A3E	240706 2.0003.AR 1.1896/735.2 BUD	240706 2.0003.1939 BUD
1940	FA4C1E4A87B9496CA44DB70C321EBBE7	240706 2.0003.AR 1.1896/735.3 BUD	240706 2.0003.1940 BUD
1941	33BE5FB692FB4154B938F65DFE96FE43	240706 2.0003.AR 1.1897/735.1 BUD	240706 2.0003.1941 BUD
1942	CAA907378CE944759CD3D6B6206715F4	240706 2.0003.AR 2.1115/20.1 BUD	240706 2.0003.1942 BUD
1943	B3F2782103F34CA0AD2F07CAD6C492FC	240706 2.0003.AR 2.1386/32.1 BUD	240706 2.0003.1943 BUD
1944	CEBF6126346946DC867ABEB401F94197	240706 2.0003.AR 2.2603/84.1 BUD	240706 2.0003.1944 BUD
1945	C36F0978FCE84A30AE0A35C206FBC7E9	240706 2.0003.AR 2.2910/32.1 BUD	240706 2.0003.1945 BUD
1946	0D2CE1C5CC91417B971F6E0724EF39A2	240706 2.0003.AR 2.524/27.2 BUD	240706 2.0003.1946 BUD
1947	06A43BAD161E4653A10E4FE8049A0583	240706 2.0003.AR 2.543/109.1 BUD	240706 2.0003.1947 BUD
1948	FB406F505F56438DBF3B4104E5C60BB5	240706 2.0003.AR 2PGR.78/19.1 BUD	240706 2.0003.1948 BUD
1949	2A3296B208CE4F5792A4F1A41AFF5AE2	240706 2.0003.AR 3.1268/247.2 BUD	240706 2.0003.1949 BUD
1950	81E0478A966C455CB96BBC3419DD579B	240706 2.0003.AR 3.1330/200.1 BUD	240706 2.0003.1950 BUD
1951	9F13FA2CC50A4AE4934A98CE67564034	240706 2.0003.AR 3.1343/61.2 BUD	240706 2.0003.1951 BUD
1952	0EAF1232BD084BC9B76C75B1A72F8E50	240706 2.0003.AR 3.1441/242.1 BUD	240706 2.0003.1952 BUD
1953	E08EAA5AF6F647A6A3A6E88B8AAF506C	240706 2.0003.AR 3.1442/242.1 BUD	240706 2.0003.1953 BUD
1954	053A18A1CEB4429FBB110894438BB291	240706 2.0003.AR 4.748/64.1 BUD	240706 2.0003.1954 BUD
1955	8E0B513AFFB74F5A92E570086D9A7A47	240706 2.0003.AR 4.817/34.1 BUD	240706 2.0003.1955 BUD
1956	73F2538DBD0048A78BF87F7A7005553E	240706 2.0003.AR 4.919/153.1 BUD	240706 2.0003.1956 BUD
1957	FD89024200D343DFA976B3F6255D8F97	240706 2.0003.AR 4.920/153.1 BUD	240706 2.0003.1957 BUD
1958	20F245388F1A4117A2792EC9E0A57640	240706 2.0003.AR 4.994/83.1 BUD	240706 2.0003.1958 BUD
1959	4866A9BB773A424C89983E8E66CF56A8	240706 2.0003.AR 1.1922/719.1 BUD	240706 2.0003.1959 BUD
1960	D6FABC3288EE46FCB816D891CB004E59	240706 2.0003.AR 2.931/32.1 BUD	240706 2.0003.1960 BUD
1961	C5774505BC2D45AC8D30B79E1158890A	240706 2.0003.AR 2.931/32.2 BUD	240706 2.0003.1961 BUD
1962	F3F8491BB5BF4523B6AAE0DCC7358746	240706 2.0003.AR 1.2713/1220.1 BUD	240706 2.0003.1962 BUD
1963	D1B9C1ED262D4C0DA9830917225A074F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.386/50.3 BUD	240706 2.0003.1963 BUD
1964	F29A68B4AFB145A798C298D6D283F711	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.386/50.1 BUD	240706 2.0003.1964 BUD
1965	AF172F25E3C5455F989CB07154177C69	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.386/50.2 BUD	240706 2.0003.1965 BUD
1966	DD8BF702791B4CF6A47E3F84EA60FF31	240706 2.0003.AR 1.2318/735.1 BUD	240706 2.0003.1966 BUD
1967	E90D4CFBC0404E709E8C124CF97B8774	240706 2.0003.AR 1.1488/672.1 BUD	240706 2.0003.1967 BUD
1968	499245CFDDFE48608182B105EAB53F50	240706 2.0003.AR 3.1473/220.1 BUD	240706 2.0003.1968 BUD
1969	9286D48149F04614ACC7228B1AAD392D	240706 2.0003.AR 2.2582/20.1 BUD	240706 2.0003.1969 BUD
1970	5F128F2CD2084899AFABED32EE8918BE	240706 2.0003.AR 2.1287/72.1 BUD	240706 2.0003.1970 BUD
1971	82E38FFD90D04E249EAD7CA6C797A8F0	240706 2.0003.AR 2.2460/41.1 BUD	240706 2.0003.1971 BUD
1972	4A98FCCE94424F4C8BB747EA2C14A64D	240706 2.0003.AR 4.735/34.1 BUD	240706 2.0003.1972 BUD
1973	A23AA13C942648CBB70859CA1BF65243	240706 2.0003.AR 2.836/32.1 BUD	240706 2.0003.1973 BUD
1974	966626AC2D64445FBF63D87ED2F10D5F	240706 2.0003.AR 2.2908/20.1 BUD	240706 2.0003.1974 BUD

1975	9DD5600110AE4794A3DB25619812E578	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.369/47.1 BUD	240706 2.0003.1975 BUD
1976	904D437A929B4943B539D13122016DCD	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.369/47.2 BUD	240706 2.0003.1976 BUD
1977	29E23976F46544CFA55C05E1AB47B3C6	240706 2.0003.AR 2.1728/31.1 BUD	240706 2.0003.1977 BUD
1978	8B8BF5F762CA4AC5A3F87F0C53664422	240706 2.0003.AR 1.1802/922.1 BUD	240706 2.0003.1978 BUD
1979	D6531D7B8AFA4B26BBA9E997D04572C2	240706 2.0003.AR 1.1802/922.2 BUD	240706 2.0003.1979 BUD
1980	4FA16B279BB64EACBD4FDF93083DFB36	240706 2.0003.AR 1.1802/922.3 BUD	240706 2.0003.1980 BUD
1981	12D7852D80EA4FE3863FF7476399612D	240706 2.0003.AR 2.570/32.2 BUD	240706 2.0003.1981 BUD
1982	E4D81B63246E4BC591FFC2E4676F091F	240706 2.0003.AR 2.2181/20.1 BUD	240706 2.0003.1982 BUD
1983	6B67FAD129D44F329CD2F700D06FE6EB	240706 2.0003.AR 2.543/109.2 BUD	240706 2.0003.1983 BUD
1984	C0CF2919A7234D5286C089E942A25A01	240706 2.0003.AR 2.543/109.3 BUD	240706 2.0003.1984 BUD
1985	0B6AEAA7B5C7463084755A8B5824DF1C	240706 2.0003.AR 4.292/117.3 BUD	240706 2.0003.1985 BUD
1986	710A550AC17F439391B0A5B618AEC4F9	240706 2.0003.AR 1.1921/719.2 BUD	240706 2.0003.1986 BUD
1987	9FB1BBC6D7634D58B6EDB27132CD1A8F	240706 2.0003.AR 1.1921/719.4 BUD	240706 2.0003.1987 BUD
1988	E029BF8408F24AE4B68BAE1F981D7BA5	240706 2.0003.AR 1.1921/719.5 BUD	240706 2.0003.1988 BUD
1989	06EA32DA72244A0089056A7827A3E826	240706 2.0003.AR 1.1918/737.3 BUD	240706 2.0003.1989 BUD
1990	E5ED25BD1EFA456E952B8DEA01951255	240706 2.0003.AR 1.1918/737.2 BUD	240706 2.0003.1990 BUD
1991	62AF5124FAC4482AADC3088803A580FD	240706 2.0003.AR 1.1918/737.1 BUD	240706 2.0003.1991 BUD
1992	7A9098B3EF23426C89960502BCFEA6F4	240706 2.0003.AR 2.2974/32.2 BUD	240706 2.0003.1992 BUD
1993	B714BFE8CCE842769EFD8D2E7C3CB5A	240706 2.0003.AR 2.2882/20.1 BUD	240706 2.0003.1993 BUD
1994	35678B27A8E94E7CBCEA30B5ED249554	240706 2.0003.AR 4.830/34.1 BUD	240706 2.0003.1994 BUD
1995	34375FEA736640D3A3EDC2BA445401C4	240706 2.0003.AR 3.768/23.1 BUD	240706 2.0003.1995 BUD
1996	6F88BA3AF2094DB392C50715C82F4843	240706 2.0003.AR 4.941/127.1 BUD	240706 2.0003.1996 BUD
1997	6E4420AC6E314EF18003E79A9BCC1932	240706 2.0003.AR 2PGR.70/4.1 BUD	240706 2.0003.1997 BUD
1998	B30A507EFA2B424A8D25FBA42C5B205	240706 2.0003.AR 1.1619/532.5 BUD	240706 2.0003.1998 BUD
1999	704A928788374BCEBA9EF0D5BE6D35AF	240706 2.0003.AR 1.1619/532.4 BUD	240706 2.0003.1999 BUD
2000	7BF77904A0DB43C4B11C2FD845EB7788	240706 2.0003.AR 1.2768/503.1 BUD	240706 2.0003.2000 BUD
2001	FD402C15A02A4683A0F64539A3A7D98C	240706 2.0003.AR 2.2262/20.1 BUD	240706 2.0003.2001 BUD
2002	9DF62C7CFF6C4701ADDB695876287D5F	240706 2.0003.AR 2.2450/32.1 BUD	240706 2.0003.2002 BUD
2003	41766E2E60184F6FB3510CA0C38B3E03	240706 2.0003.AR 1.2817/661.3 BUD	240706 2.0003.2003 BUD
2004	B6BD6952A8A343E4831AF14D9198650A	240706 2.0003.AR 1.2817/661.1 BUD	240706 2.0003.2004 BUD
2005	CDE7F980BEDF491886C5066984B04AD9	240706 2.0003.AR 1.2817/661.2 BUD	240706 2.0003.2005 BUD
2006	01936E543826418BBD8240BA433445B5	240706 2.0003.AR 1.2869/795.2 BUD	240706 2.0003.2006 BUD
2007	60954DDEEA6B475FB972AE1485390493	240706 2.0003.AR 1.1351/707.1 BUD	240706 2.0003.2007 BUD
2008	2E7AFCB062674957BDC0AB447EAF7A82	240706 2.0003.AR 1.1351/707.2 BUD	240706 2.0003.2008 BUD
2009	E5CB38A325124F439CB8641865D3E64C	240706 2.0003.AR 1.1351/707.3 BUD	240706 2.0003.2009 BUD
2010	A0E768076A914B8ABCA2FE4BAA70EC19	240706 2.0003.AR 4.745/64.1 BUD	240706 2.0003.2010 BUD
2011	7D530D3013854672AF00596B251695BC	240706 2.0003.AR 4.745/64.2 BUD	240706 2.0003.2011 BUD
2012	5FBC86D20A074DB484FAC9227512A4EB	240706 2.0003.AR 2.1015/32.5 BUD	240706 2.0003.2012 BUD
2013	040B9D4F498C4095BBC26275BE984123	240706 2.0003.AR 2.1015/32.6 BUD	240706 2.0003.2013 BUD
2014	CE91A6457BD14E2ABFA04E13D25F057E	240706 2.0003.AR 1.1381/701.1 BUD	240706 2.0003.2014 BUD
2015	4B7CD32F08954F7BBE08706F0DC55AFB	240706 2.0003.AR 2.1849/92.1 BUD	240706 2.0003.2015 BUD
2016	44E18D28ED064229A17252010C791B89	240706 2.0003.AR 4.293/117.1 BUD	240706 2.0003.2016 BUD
2017	13927C452D9C411985F63AFB0B0D86CF	240706 2.0003.AR 4.293/117.2 BUD	240706 2.0003.2017 BUD
2018	E6787A3788A94107975D080520B2F35C	240706 2.0003.AR 4.293/117.3 BUD	240706 2.0003.2018 BUD
2019	C7012957FB9D463788AF3103613ADB04	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.12 BUD	240706 2.0003.2019 BUD
2020	5AF8F7C5CA814487B28B79FE6BB955D9	240706 2.0003.AR 1.2638/729.1 BUD	240706 2.0003.2020 BUD
2021	885A6A24A3424ED9921F5A21DD182FD2	240706 2.0003.AR 1.2638/729.2 BUD	240706 2.0003.2021 BUD
2022	2B17FDCF70624733A9FFB8543C193047	240706 2.0003.AR 2.1935/20.1 BUD	240706 2.0003.2022 BUD
2023	DEF1FC53275F4DEE901AEAB3B1F8564A	240706 2.0003.AR 1.2768/503.2 BUD	240706 2.0003.2023 BUD
2024	C92E81F9E7C04BDD8D52421941B08BEA	240706 2.0003.AR 1.2844/1062.2 BUD	240706 2.0003.2024 BUD
2025	77B23371A64745C7BBC856EE287FF0BB	240706 2.0003.AR 1.2844/1062.1 BUD	240706 2.0003.2025 BUD
2026	CBDE449F30B44368BD58F34D052599BA	240706 2.0003.AR 3.1232/228.2 BUD	240706 2.0003.2026 BUD
2027	C8825B1A1EE747AD8DA68BCD5A9922C7	240706 2.0003.AR 2.2410/101.2 BUD	240706 2.0003.2027 BUD
2028	633F1876379B4913887FB87365FAC875	240706 2.0003.AR 2.2920/20.1 BUD	240706 2.0003.2028 BUD
2029	710AB1E4B3E54D6A82897D9F549B996F	240706 2.0003.AR 1.3192/529.3 BUD	240706 2.0003.2029 BUD
2030	935C75550A7F42538E4DBF8502726B2D	240706 2.0003.AR 2.2845/87.1 BUD	240706 2.0003.2030 BUD
2031	2E1B74DE1DEB47DCAA383D3AE9309169	240706 2.0003.AR 4.1131/161.1 BUD	240706 2.0003.2031 BUD
2032	77E9CC7487F8487D86DFFF2C9C1F678F	240706 2.0003.AR 1.1278/737.1 BUD	240706 2.0003.2032 BUD
2033	83DCBD12799D42DCABAC1425C7588B9F	240706 2.0003.AR 2.2229/49.1 BUD	240706 2.0003.2033 BUD
2034	F8509930E6184E99ABC1DA925153E9BB	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.11 BUD	240706 2.0003.2034 BUD
2035	D0E4556C6B2846AB98E6F2614B4A3454	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.12 BUD	240706 2.0003.2035 BUD
2036	DD9D420676AB45FEBC7603E96033B897	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.13 BUD	240706 2.0003.2036 BUD
2037	1D1BBB72F5374D92BEFBC553B4CADD1A	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.14 BUD	240706 2.0003.2037 BUD
2038	D266499705FA48E88669839FED1F08FA	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.15 BUD	240706 2.0003.2038 BUD

2039	A2B3B43FAF9D452587F1C28C5A24C05B	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.18 BUD	240706 2.0003.2039 BUD
2040	03C2DB9EEEE4440449506C0B533182EE6	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.19 BUD	240706 2.0003.2040 BUD
2041	B4AD590538EB4EB7A560FBE2907BDB23	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.20 BUD	240706 2.0003.2041 BUD
2042	C7299859C1EF4502B179EDE56EDF5694	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.21 BUD	240706 2.0003.2042 BUD
2043	A0F01463CCAB4890A8968FE8320AF0C0	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.24 BUD	240706 2.0003.2043 BUD
2044	2EBA6FE1FB504101A068082BC1A6C22F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.25 BUD	240706 2.0003.2044 BUD
2045	9058159C66C84A7FBA9346EF569375A3	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.26 BUD	240706 2.0003.2045 BUD
2046	D832F9B0BCED4795959688BF7565CDE6	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.27 BUD	240706 2.0003.2046 BUD
2047	0228F41FFF954FE39B185F8B5CC15C09	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.28 BUD	240706 2.0003.2047 BUD
2048	222A67ECAAF7843F099668A5A7A6FD8D2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.29 BUD	240706 2.0003.2048 BUD
2049	BD7AF50DFB31452E8A98B88287BF2C41	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.33 BUD	240706 2.0003.2049 BUD
2050	FAE2CE425FF940E3AE29A0745B4D6EB5	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.34 BUD	240706 2.0003.2050 BUD
2051	1B49F5C9CCB141B7B9DFF879B930D615	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.35 BUD	240706 2.0003.2051 BUD
2052	0E0A18A47DD84881B9B7B42CE7563794	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.36 BUD	240706 2.0003.2052 BUD
2053	894008E5C62A42E7985701E90ED56251	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.4 BUD	240706 2.0003.2053 BUD
2054	BB5ABEB8AE444BA39056B829BF1E3C5B	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.5 BUD	240706 2.0003.2054 BUD
2055	62DEC7E248E24291A9513F0A53DD2316	240706 2.0003.AR 1.1912/737.1 BUD	240706 2.0003.2055 BUD
2056	5FB94777FC714BE9AD63B85BA24E2346	240706 2.0003.AR 1.1912/737.2 BUD	240706 2.0003.2056 BUD
2057	91F2132C717846779C259A2A0AF54473	240706 2.0003.AR 1.1912/737.3 BUD	240706 2.0003.2057 BUD
2058	C6B03AFCE3EC4E16BECA10FF8FD09DBD	240706 2.0003.AR 1.1912/737.4 BUD	240706 2.0003.2058 BUD
2059	C4522F69A5EF40B8B77389B19C715F37	240706 2.0003.AR 1.1912/737.5 BUD	240706 2.0003.2059 BUD
2060	F2AA1F73E0D54A968AA12F8C6B45C9EC	240706 2.0003.AR 2.2873/20.1 BUD	240706 2.0003.2060 BUD
2061	D180105AAF1842E794CAA88CAB69B492	240706 2.0003.AR 2.2790/37.2 BUD	240706 2.0003.2061 BUD
2062	A75BFB53D42A41A489CA8E405BFA22D60	240706 2.0003.AR 4.801/118.1 BUD	240706 2.0003.2062 BUD
2063	2D47FA04C9404BA7866142CFEE889A1E	240706 2.0003.AR 2.1392/32.1 BUD	240706 2.0003.2063 BUD
2064	13D13A81A8F748D79D993829B25EE06A	240706 2.0003.AR 2.1392/32.2 BUD	240706 2.0003.2064 BUD
2065	FF5FB71D831D42798ADF436F60D5765E	240706 2.0003.AR 3.1477/242.1 BUD	240706 2.0003.2065 BUD
2066	4178F65B80A243E0BCC401915CF8458C	240706 2.0003.AR 4.1024/86.1 BUD	240706 2.0003.2066 BUD
2067	F591A5CEAD7A4BF1B22FAF52D4129C68	240706 2.0003.AR 2.3021/32.1 BUD	240706 2.0003.2067 BUD
2068	FED490ECE27426EA2CA897BDA56B18B	240706 2.0003.AR 1.3236/1220.1 BUD	240706 2.0003.2068 BUD
2069	2ACC960ED61A4647851D4C3D2E451749	240706 2.0003.AR 1.3236/1220.2 BUD	240706 2.0003.2069 BUD
2070	7CBE13874E5F427EA63E630AD5D3DB97	240706 2.0003.AR 2.449/82.3 BUD	240706 2.0003.2070 BUD
2071	E61DBB895D3A40D98F3E0267997D43FC	240706 2.0003.AR 2.3034/20.2 BUD	240706 2.0003.2071 BUD
2072	9C753CD79FAB4B349ECDA23345ACE654	240706 2.0003.AR 2.2904/32.1 BUD	240706 2.0003.2072 BUD
2073	B56A271D6F5941AC8A4851EA9354138B	240706 2.0003.AR 4.912/126.1 BUD	240706 2.0003.2073 BUD
2074	5479C999BFF04FA484CAC6C4198BFB6E	240706 2.0003.AR 4.913/126.1 BUD	240706 2.0003.2074 BUD
2075	2B7E59D3681E40CE8A108BEB85067346	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.167/15.2 BUD	240706 2.0003.2075 BUD
2076	4C7D477D78DA423884AECF4F99D04CA3	240706 2.0003.AR 2.488/32.2 BUD	240706 2.0003.2076 BUD
2077	F68D4CB4FCE643B187B7970DBAB28478	240706 2.0003.AR 2.488/32.4 BUD	240706 2.0003.2077 BUD
2078	D8082CFEA1DA49FA8ECF3E6234BD1196	240706 2.0003.AR 2.488/32.3 BUD	240706 2.0003.2078 BUD
2079	1185A83F077642A6A1BB5503A22B390D	240706 2.0003.AR 2.488/32.1 BUD	240706 2.0003.2079 BUD
2080	B0E70CB92FD040C2B24C1547E2BAEA82	240706 2.0003.AR 2.1019/32.1 BUD	240706 2.0003.2080 BUD
2081	0D110F0B2ACE4275AD35ACEDD3F5E505	240706 2.0003.AR 2.1018/32.2 BUD	240706 2.0003.2081 BUD
2082	F487791CEECF4D05BA9FD574B5275FEE	240706 2.0003.AR 2.1018/32.3 BUD	240706 2.0003.2082 BUD
2083	2563424D857C406CBEB414F0B88536F9	240706 2.0003.AR 2.1018/32.1 BUD	240706 2.0003.2083 BUD
2084	766BCE4F00D84C05AC9B36A3BE0985A1	240706 2.0003.AR 1.1278/737.2 BUD	240706 2.0003.2084 BUD
2085	C53C2207FE704AEC82F1B420E0B58858	240706 2.0003.AR 1.2117/737.2 BUD	240706 2.0003.2085 BUD
2086	4236B50DCA8240B4A8BDCE5E4BC9A0FF	240706 2.0003.AR 1.2117/737.3 BUD	240706 2.0003.2086 BUD
2087	DC3F427D9515495B9D550DF18170A83F	240706 2.0003.AR 1.2117/737.1 BUD	240706 2.0003.2087 BUD
2088	DB75CC75C54B4D0D91E74AD2AFA46E5B	240706 2.0003.AR 1.1630/737.1 BUD	240706 2.0003.2088 BUD
2089	2523F3429E8C4025A4CD3B5FCD93CA48	240706 2.0003.AR 1.1630/737.2 BUD	240706 2.0003.2089 BUD
2090	5D75E7B1051A4394AFC9F28B3F9E77E0	240706 2.0003.AR 1.3186/737.6 BUD	240706 2.0003.2090 BUD
2091	A999D39D50EF44FEA4CE0098BCC08783	240706 2.0003.AR 1.2097/737.1 BUD	240706 2.0003.2091 BUD
2092	8FD17D23499D4171B6EA3A46C6DB4F15	240706 2.0003.AR 1.2097/737.2 BUD	240706 2.0003.2092 BUD
2093	764165A3EC7B4E9A8A3453EEC5E7094C	240706 2.0003.AR 1.1399/737.1 BUD	240706 2.0003.2093 BUD
2094	4EF76F285A324534B87988B8C7520E0F	240706 2.0003.AR 1.1400/737.1 BUD	240706 2.0003.2094 BUD
2095	625FE3DA14E24102B54EDCCB91732B1D	240706 2.0003.AR 2.36/4.1 BUD	240706 2.0003.2095 BUD
2096	E00F3FBB36714F8DAAF0D5EE36863527	240706 2.0003.AR 2.2810/35.5 BUD	240706 2.0003.2096 BUD
2097	FEE220B66FED49C4A5FFF19C31241E75	240706 2.0003.AR 2.2810/35.4 BUD	240706 2.0003.2097 BUD
2098	FB7C8124F4A840988FACC5476E132908	240706 2.0003.AR 2.2810/35.3 BUD	240706 2.0003.2098 BUD
2099	937DF6E8650341D9BE19B71039385365	240706 2.0003.AR 2.2810/35.6 BUD	240706 2.0003.2099 BUD
2100	A7EB8FDD24DE4BAC803FE357D7D84F4C	240706 2.0003.AR 2.2810/35.1 BUD	240706 2.0003.2100 BUD
2101	09A1E90656854E299C0207A5EF6D0362	240706 2.0003.AR 2.2810/35.2 BUD	240706 2.0003.2101 BUD
2102	98B42F1903944EDF982A07E83EC1DC81	240706 2.0003.AR 1.1878/735.1 BUD	240706 2.0003.2102 BUD

2103	00090D97E9DB41CAA162D8F8BF7CC59C	240706 2.0003.AR 2.2150/41.2 BUD	240706 2.0003.2103 BUD
2104	4841AE08AD084BBF99A5A2604785E69E	240706 2.0003.AR 2.2841/87.2 BUD	240706 2.0003.2104 BUD
2105	E80EF2C166A749E0A1EC43ACEC8D5C17	240706 2.0003.AR 2.2841/87.1 BUD	240706 2.0003.2105 BUD
2106	9D82DD4E30024AE8A1E25CB00032884D	240706 2.0003.AR 2.3035/20.1 BUD	240706 2.0003.2106 BUD
2107	0D89AF21302E4BBC9ED42520A66F8130	240706 2.0003.AR 2.3035/20.2 BUD	240706 2.0003.2107 BUD
2108	DF7943CF5A88493EB9D0D3D7B85E7156	240706 2.0003.AR 2.1047/20.3 BUD	240706 2.0003.2108 BUD
2109	B8170780979A477CA7B9850D493C1E6D	240706 2.0003.AR 2.1047/20.1 BUD	240706 2.0003.2109 BUD
2110	4160EAF39F5F436C8CAFBEFE64200349	240706 2.0003.AR 2.1047/20.2 BUD	240706 2.0003.2110 BUD
2111	D77DF64048D437F8897EB7ADE8F131A	240706 2.0003.AR 2.1940/20.1 BUD	240706 2.0003.2111 BUD
2112	DB665C5231F04337AE8F5943B5C25746	240706 2.0003.AR 2.1050/20.1 BUD	240706 2.0003.2112 BUD
2113	D4C8B9554F8F407AA5CC29C801AF41BB	240706 2.0003.AR 2.1050/20.2 BUD	240706 2.0003.2113 BUD
2114	0708A48906D6453F9C75C1A6A4B51165	240706 2.0003.AR 2.2167/20.1 BUD	240706 2.0003.2114 BUD
2115	97CC12A0F4E04256B7B31C49CF38B22E	240706 2.0003.AR 2.1056/20.2 BUD	240706 2.0003.2115 BUD
2116	6B4644A09A094938A7299DF839253905	240706 2.0003.AR 2.1057/20.1 BUD	240706 2.0003.2116 BUD
2117	1AF4FB372F264FECA1D96C10FC5600AF	240706 2.0003.AR 2.2441/20.2 BUD	240706 2.0003.2117 BUD
2118	9FFE6B0EA33C40DB89061BEC490BF256	240706 2.0003.AR 2.2623/20.2 BUD	240706 2.0003.2118 BUD
2119	F1B93DC47F7F4EA58DF88A668ACA762C	240706 2.0003.AR 2.2623/20.3 BUD	240706 2.0003.2119 BUD
2120	412B69F6838F4D0895E13432DC2DD011	240706 2.0003.AR 2.2623/20.5 BUD	240706 2.0003.2120 BUD
2121	D43EFD40ACE42C3AF8E0CEA15E1015E	240706 2.0003.AR 2.2623/20.8 BUD	240706 2.0003.2121 BUD
2122	A836232136354FA0A905394EDCF7A860	240706 2.0003.AR 2.2623/20.4 BUD	240706 2.0003.2122 BUD
2123	2E60B3BDCD584C9984246A18E3B83581	240706 2.0003.AR 2.2623/20.1 BUD	240706 2.0003.2123 BUD
2124	0728946789CA49B8875FC43AE9DCE574	240706 2.0003.AR 2.2604/20.1 BUD	240706 2.0003.2124 BUD
2125	61641A4FB0B841E2B70D4EAC26C989BD	240706 2.0003.AR 3.1242/228.1 BUD	240706 2.0003.2125 BUD
2126	DD92544B0ECB4927AA3D7CAD8D39BFEF	240706 2.0003.AR 3.930/229.2 BUD	240706 2.0003.2126 BUD
2127	CF4FA819C23241188392A1EA650CA309	240706 2.0003.AR 3.930/229.1 BUD	240706 2.0003.2127 BUD
2128	3B83D3855CD34ECE82E6800C589AAC7C	240706 2.0003.AR 3.928/229.2 BUD	240706 2.0003.2128 BUD
2129	C22C1A5B426C4BF4A44BD3D13EDA5FD7	240706 2.0003.AR 3.928/229.1 BUD	240706 2.0003.2129 BUD
2130	33F86AFEAFB246E6B6092D7E164AB1C0	240706 2.0003.AR 2.2796/32.2 BUD	240706 2.0003.2130 BUD
2131	DC9D192E744147FB8EB55D272AD9F3FC	240706 2.0003.AR 2.2796/32.1 BUD	240706 2.0003.2131 BUD
2132	5CAC09144CD242A79382B24F976C034E	240706 2.0003.AR 2.2568/32.1 BUD	240706 2.0003.2132 BUD
2133	53250B0F2E73471391C0FE706CDF9D8B	240706 2.0003.AR 2.2869/32.1 BUD	240706 2.0003.2133 BUD
2134	B04781C995434A49B649A807B409C92C	240706 2.0003.AR 2.1508/32.1 BUD	240706 2.0003.2134 BUD
2135	78134EA54EBE4E29A34E7797574C4D3B	240706 2.0003.AR 2.1349/32.3 BUD	240706 2.0003.2135 BUD
2136	200D4141E1E14954AD43BFCCE96669E	240706 2.0003.AR 2.1349/32.2 BUD	240706 2.0003.2136 BUD
2137	0696F30DA873445B8FBD80214F1C167A	240706 2.0003.AR 2.1349/32.1 BUD	240706 2.0003.2137 BUD
2138	88D237827966427C85DFA9558759DF82	240706 2.0003.AR 2.2774/30.1 BUD	240706 2.0003.2138 BUD
2139	DFD815F0680140B7B119A4B2B9E7DE97	240706 2.0003.AR 1.1304/696.3 BUD	240706 2.0003.2139 BUD
2140	6383924A0639462CA1D341F0BBCD9316	240706 2.0003.AR 1.1304/696.5 BUD	240706 2.0003.2140 BUD
2141	747B9D83388B4D039C3EAB52E582B420	240706 2.0003.AR 1.1304/696.6 BUD	240706 2.0003.2141 BUD
2142	B0B4AF02BF904BC8A436ED6E2E7BB79E	240706 2.0003.AR 1.1304/696.1 BUD	240706 2.0003.2142 BUD
2143	29D415DA601844F6B62D1B74EE56DB46	240706 2.0003.AR 1.1304/696.4 BUD	240706 2.0003.2143 BUD
2144	F7F7FA01686B4428B08115E8A513493E	240706 2.0003.AR 2.2559/36.2 BUD	240706 2.0003.2144 BUD
2145	A301D3DFE04349269E6544ACAB11BB68	240706 2.0003.AR 2.2559/36.1 BUD	240706 2.0003.2145 BUD
2146	2AD19B6F25F9446B9C1426D79E5439CE	240706 2.0003.AR 2.35.1 BUD	240706 2.0003.2146 BUD
2147	B1D6CB5271324687BB3DCDF27BE20E98	240706 2.0003.AR 2.2558/36.1 BUD	240706 2.0003.2147 BUD
2148	680F56BD3DB647E5BC3B637CAEBDA463	240706 2.0003.AR 2.38.3 BUD	240706 2.0003.2148 BUD
2149	AA8ADA72A6AF4285972F840B56AD24CB	240706 2.0003.AR 2.38.2 BUD	240706 2.0003.2149 BUD
2150	B3BCAE0F16A84BF9AE7EE98DF63C5497	240706 2.0003.AR 2.38.1 BUD	240706 2.0003.2150 BUD
2151	CB9A8829146F43F9B5C22F64656CFB15	240706 2.0003.AR 3.926/242.2 BUD	240706 2.0003.2151 BUD
2152	B5AF718204C14EEE828D48A9B801EE5	240706 2.0003.AR 3.926/242.3 BUD	240706 2.0003.2152 BUD
2153	AE591F970D4440B08D032CEA3B4F8C95	240706 2.0003.AR 3.926/242.1 BUD	240706 2.0003.2153 BUD
2154	10D74C68C3DD4D068ABC5436F9F1DDB	240706 2.0003.AR 2.1148/43.2 BUD	240706 2.0003.2154 BUD
2155	3D46AA5470064E73880EFBA09D2564B5	240706 2.0003.AR 3.956/242.2 BUD	240706 2.0003.2155 BUD
2156	47DFA09F4E5A47C7AA56B645312753CD	240706 2.0003.AR 3.956/242.1 BUD	240706 2.0003.2156 BUD
2157	1EA2F2247E4F4CCDA861DA85CF7C8409	240706 2.0003.AR 3.1067/250.2 BUD	240706 2.0003.2157 BUD
2158	FD2D4091DD384A38B2D3509369D1EC26	240706 2.0003.AR 3.1067/250.5 BUD	240706 2.0003.2158 BUD
2159	1C6483C0445F46478CFC3AC3FE233533	240706 2.0003.AR 3.1067/250.3 BUD	240706 2.0003.2159 BUD
2160	77614F0598F64F3C99D5116CF154B0F0	240706 2.0003.AR 3.1067/250.4 BUD	240706 2.0003.2160 BUD
2161	93086DE85F494972ADD4D81A422CD2F0	240706 2.0003.AR 3.1067/250.1 BUD	240706 2.0003.2161 BUD
2162	CABC5F8E4869445E866A0BA3B9835BC7	240706 2.0003.AR 3.955/242.1 BUD	240706 2.0003.2162 BUD
2163	3AEC7D712A8A49C4B46C8BD7553F7B09	240706 2.0003.AR 3.955/242.2 BUD	240706 2.0003.2163 BUD
2164	AD50992CFB184FEDA298EB64FFFD026E	240706 2.0003.AR 3.1414/242.1 BUD	240706 2.0003.2164 BUD
2165	C025AF1E00854D7C857164A9BB25598C	240706 2.0003.AR 3.1483/244.3 BUD	240706 2.0003.2165 BUD
2166	9A5C9549D3AF44578DB0A7E346B50A55	240706 2.0003.AR 3.1483/244.1 BUD	240706 2.0003.2166 BUD

2167	DE302F4EBE1A4FF7BDC699AFEBEDDFE7	240706 2.0003.AR 3.1483/244.2 BUD	240706 2.0003.2167 BUD
2168	B7BBE035204D4D719DC24C9D5468F6FA	240706 2.0003.AR 3.1168/242.1 BUD	240706 2.0003.2168 BUD
2169	D70BBC887A0149F08ECDCA391FC719FF	240706 2.0003.AR 3.1169/242.1 BUD	240706 2.0003.2169 BUD
2170	B99D896A1F0A48C7BEEEC941B01CCA05	240706 2.0003.AR 3.1292/231.7 BUD	240706 2.0003.2170 BUD
2171	5671350F0C6941CAA4225D318BB2C0EF	240706 2.0003.AR 3.1292/231.8 BUD	240706 2.0003.2171 BUD
2172	A414BF54A3AE4C04BBE385B6F28FB6D2	240706 2.0003.AR 3.1188/190.3 BUD	240706 2.0003.2172 BUD
2173	7962AE0D9A60493B9F64AB42E354C6C8	240706 2.0003.AR 3.1188/190.1 BUD	240706 2.0003.2173 BUD
2174	5A4BB6860A6043CE939FA53F4A0A22D6	240706 2.0003.AR 3.1188/190.2 BUD	240706 2.0003.2174 BUD
2175	28FA79967C2C49ABAA78E96D916A19BE	240706 2.0003.AR 3.938/181.1 BUD	240706 2.0003.2175 BUD
2176	CD3CE74322D744ECB2CF24BEE8A98C4C	240706 2.0003.AR 3.938/181.2 BUD	240706 2.0003.2176 BUD
2177	238B970013AC48039CADC429A36DBB75	240706 2.0003.AR 3.1248/172.1 BUD	240706 2.0003.2177 BUD
2178	096D4E05986743359193D6A83CC293CF	240706 2.0003.AR 3.1179/61.1 BUD	240706 2.0003.2178 BUD
2179	B29B8B3437FB47BE85486971554DB99B	240706 2.0003.AR 3.1182/61.2 BUD	240706 2.0003.2179 BUD
2180	638AE22192A34357BFF1DB9A0B227A39	240706 2.0003.AR 3.1182/61.3 BUD	240706 2.0003.2180 BUD
2181	7D46DB28C2A4416A8FBA09FAAFC7FC0B	240706 2.0003.AR 3.1182/61.1 BUD	240706 2.0003.2181 BUD
2182	B6FF601F5A444827AFE184B6DD66F2C9	240706 2.0003.AR 2.2569/30.1 BUD	240706 2.0003.2182 BUD
2183	FC25F9403F324BD8AED9CCB4ABA6A151	240706 2.0003.AR 2.2005/20.1 BUD	240706 2.0003.2183 BUD
2184	1AF50A64518D4084A26C71933839FA49	240706 2.0003.AR 2.2015/20.1 BUD	240706 2.0003.2184 BUD
2185	F6875FC1AADB4562B169EE20C35421A2	240706 2.0003.AR 2.2006/20.1 BUD	240706 2.0003.2185 BUD
2186	F59C430320A1430A8ACE094C07190B38	240706 2.0003.AR 2.1364/32.3 BUD	240706 2.0003.2186 BUD
2187	3D87B3EC463E418C868EE70992A8A0C8	240706 2.0003.AR 2.1364/32.1 BUD	240706 2.0003.2187 BUD
2188	6CFA4637B42943399D944C4BFA5753651239	240706 2.0003.AR 2.2541/32.2 BUD	240706 2.0003.2188 BUD
2189	A12B135DD62843A084ACAC715732FF0	240706 2.0003.AR 2.2541/32.1 BUD	240706 2.0003.2189 BUD
2190	33D02BAA000744D3ADAC9FBA4C35F162	240706 2.0003.AR 2.2938/32.1 BUD	240706 2.0003.2190 BUD
2191	60448DF77152422BAE4366EE0879AF4D	240706 2.0003.AR 2.2225/32.1 BUD	240706 2.0003.2191 BUD
2192	AE805D415D0248C18437763E74269263	240706 2.0003.AR 2.2225/32.2 BUD	240706 2.0003.2192 BUD
2193	829EE39D19DC4B628A93D810B945897C	240706 2.0003.AR 2.2225/32.3 BUD	240706 2.0003.2193 BUD
2194	26331E0956B24A18972B9B2231BFCC8C	240706 2.0003.AR 2.2078/105.1 BUD	240706 2.0003.2194 BUD
2195	B2E4EEBEA7274B2A9D8CB7726B79F31B	240706 2.0003.AR 2.2953/20.1 BUD	240706 2.0003.2195 BUD
2196	EADAACCF9373443A903A0DB7684C36F5	240706 2.0003.AR 2.2608/20.1 BUD	240706 2.0003.2196 BUD
2197	9B751B0961D440B28CE2ABF62F58DD30	240706 2.0003.AR 2.2946/20.1 BUD	240706 2.0003.2197 BUD
2198	FF5575437E76470D98D3A979C6674F56	240706 2.0003.AR 2.2947/20.1 BUD	240706 2.0003.2198 BUD
2199	E1AF5EA004C94114AFDD843EB5280456	240706 2.0003.AR 2.2948/20.1 BUD	240706 2.0003.2199 BUD
2200	7016F07E417647779F67693C4FA8D860	240706 2.0003.AR 2.2949/20.1 BUD	240706 2.0003.2200 BUD
2201	201378E9BF0248A1A350AF38E0AD5F02	240706 2.0003.AR 2.1991/32.1 BUD	240706 2.0003.2201 BUD
2202	B0F0859176A74056BB28B14D1E3572D2	240706 2.0003.AR 2.2977/32.1 BUD	240706 2.0003.2202 BUD
2203	3083832BB39F4C3AA302329594AFC3D1	240706 2.0003.AR 2.2978/32.1 BUD	240706 2.0003.2203 BUD
2204	ADB17B57C9B84F88ABA86DCB1778091C	240706 2.0003.AR 2.2915/107.1 BUD	240706 2.0003.2204 BUD
2205	163E823001C645A683D60F9889D2E99B	240706 2.0003.AR 2.2915/107.2 BUD	240706 2.0003.2205 BUD
2206	2A6B5DAFB7FC48A09BCFCB97A0F4DA4A	240706 2.0003.AR 2.2160/109.1 BUD	240706 2.0003.2206 BUD
2207	8D19CCA2581949979C82641BE6D90EED	240706 2.0003.AR 2.2144/107.1 BUD	240706 2.0003.2207 BUD
2208	2ADBA0BACF5742B3A95C6184598636EC	240706 2.0003.AR 2.2157/109.1 BUD	240706 2.0003.2208 BUD
2209	14CE5DFDE1E14E01AA0FBAE0B5CA8E19	240706 2.0003.AR 2.2090/105.2 BUD	240706 2.0003.2209 BUD
2210	5BE8D9BA099C43AF9CAB89C7FFB75DF9	240706 2.0003.AR 2.2158/109.2 BUD	240706 2.0003.2210 BUD
2211	EF88325B08DA4D7784D918E4BE6895BA	240706 2.0003.AR 2.2158/109.1 BUD	240706 2.0003.2211 BUD
2212	516C2512093B4D5BA9170A7208BE2D35	240706 2.0003.AR 2.2195/109.2 BUD	240706 2.0003.2212 BUD
2213	958E38F6411C46B99527E47734CFDC56	240706 2.0003.AR 2.2448/109.1 BUD	240706 2.0003.2213 BUD
2214	C7DA1FE3FE8E4E5198123E1774F8920D	240706 2.0003.AR 2.2483/107.1 BUD	240706 2.0003.2214 BUD
2215	FE59D5E44C8C4E8CAB278B878598F12D	240706 2.0003.AR 2.2606/105.1 BUD	240706 2.0003.2215 BUD
2216	EB6D13E58E1F45A4A6BC262CD0A195F8	240706 2.0003.AR 2.1744/32.1 BUD	240706 2.0003.2216 BUD
2217	828776C9CB534F3F8806C48EC324BEAC	240706 2.0003.AR 2.1744/32.2 BUD	240706 2.0003.2217 BUD
2218	46940C4E516940288674D664FD61F0B8	240706 2.0003.AR 1.2655/705.1 BUD	240706 2.0003.2218 BUD
2219	7FF4DD18536E419CB614582432BE2637	240706 2.0003.AR 1.2904/705.1 BUD	240706 2.0003.2219 BUD
2220	EFBE9FB3B3D0421AAB2028E5EE6CCCBF	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1 BUD	240706 2.0003.2220 BUD
2221	03A8545863774F29AE35061C14680DA5	240706 2.0003.AR 1.2732/705.1 BUD	240706 2.0003.2221 BUD
2222	DBF4C3AEBD124BD08C92EBC6581D76A2	240706 2.0003.AR 1.2761/705.1 BUD	240706 2.0003.2222 BUD
2223	1A92EC7E4A1640218D3FED23CD61CF6B	240706 2.0003.AR 1.2763/705.1 BUD	240706 2.0003.2223 BUD
2224	CE3B175ABB1145EC992C67E339D223DF	240706 2.0003.AR 1.2905/705.1 BUD	240706 2.0003.2224 BUD
2225	C2C07807CBA448CC987D49A09764651E	240706 2.0003.AR 1.2905/705.2 BUD	240706 2.0003.2225 BUD
2226	44D0E6C770BA4A0681BA0BFE646A43A2	240706 2.0003.AR 1.2905/705.3 BUD	240706 2.0003.2226 BUD
2227	68AB5E6F47C84ACBBE9D47F3BEC05AFE	240706 2.0003.AR 1.2905/705.4 BUD	240706 2.0003.2227 BUD
2228	83CA4D151ECA4C8695229ABD2A2D5CC2	240706 2.0003.AR 1.2905/705.5 BUD	240706 2.0003.2228 BUD
2229	81D964F92E8649DC84F2CB15F2E43D40	240706 2.0003.AR 1.2905/705.6 BUD	240706 2.0003.2229 BUD
2230	620A8B8E510E42599600906289325B40	240706 2.0003.AR 1.2905/705.7 BUD	240706 2.0003.2230 BUD

2231	A6E9094168B743E59E34F5C99AFEEA0E	240706 2.0003.AR 1.2905/705.8 BUD	240706 2.0003.2231 BUD
2232	4DFEAD790763435F9D66E2D3145DD1FE	240706 2.0003.AR 1.2905/705.9 BUD	240706 2.0003.2232 BUD
2233	5004FDECE7E9457F9A6C614AAC65FD08	240706 2.0003.AR 1.2905/705.10 BUD	240706 2.0003.2233 BUD
2234	88BA0CC9E8C64A9F9AAD0D2F2B5C7CB4	240706 2.0003.AR 1.2905/705.11 BUD	240706 2.0003.2234 BUD
2235	778E01E6564E4D26BB58AD84B5E591A6	240706 2.0003.AR 1.2905/705.12 BUD	240706 2.0003.2235 BUD
2236	EC6EE253DE0947E5B45AAE0796771EEA	240706 2.0003.AR 1.2918/705.1 BUD	240706 2.0003.2236 BUD
2237	EEC72DCDA56A4FAE9270171729BDDAA4	240706 2.0003.AR 1.2919/705.1 BUD	240706 2.0003.2237 BUD
2238	F53F611FDEE74EE6B30F3C9C19899321	240706 2.0003.AR 1.2933/705.1 BUD	240706 2.0003.2238 BUD
2239	F97E0FE476264F799F8151FEA0050927	240706 2.0003.AR 1.2934/705.1 BUD	240706 2.0003.2239 BUD
2240	1F56F4DB3DD646DF8C314E0687D31623	240706 2.0003.AR 2.1472/32.1 BUD	240706 2.0003.2240 BUD
2241	98EC8CFEC0C94EB595C1789190C0168A	240706 2.0003.AR 1.1894/735.1 BUD	240706 2.0003.2241 BUD
2242	9F6197BDD18B4596AEFF1E5213974F1E	240706 2.0003.AR 1.1889/735.2 BUD	240706 2.0003.2242 BUD
2243	E73FA7B52DAC44C48ED018782455940D	240706 2.0003.AR 1.1889/735.1 BUD	240706 2.0003.2243 BUD
2244	613E6F43358045EE93BCEB5F896E14C2	240706 2.0003.AR 1.1879/735.1 BUD	240706 2.0003.2244 BUD
2245	41FC86931C704F92BDDCD5EA593155FD	240706 2.0003.AR 1.2252/719.1 BUD	240706 2.0003.2245 BUD
2246	648283519EDF43A98E0AA4CB0F772BC9	240706 2.0003.AR 1.1729/719.1 BUD	240706 2.0003.2246 BUD
2247	15B27AC562CC4F2690B8F23CCE3C68BE	240706 2.0003.AR 1.1721/728.1 BUD	240706 2.0003.2247 BUD
2248	32BBB948130E49DD9729C20BEB6DE901	240706 2.0003.AR 1.2277/721.2 BUD	240706 2.0003.2248 BUD
2249	59553E55F5824DA19E256FCEE522EA22	240706 2.0003.AR 1.2277/721.1 BUD	240706 2.0003.2249 BUD
2250	9B3274C52C84458EA62C2756A258B4B4	240706 2.0003.AR 1.2278/721.1 BUD	240706 2.0003.2250 BUD
2251	0FF07E21EA664C3F8827261522116180	240706 2.0003.AR 1.2279/721.1 BUD	240706 2.0003.2251 BUD
2252	9623276ECFBC4E1BABC1D713D5C4F96D	240706 2.0003.AR 1.716.1 BUD	240706 2.0003.2252 BUD
2253	794CF783983745CFA9C0093801511388	240706 2.0003.AR 1.2237/710.1 BUD	240706 2.0003.2253 BUD
2254	180573AE6CE8406D921A9F4B6E5C18A0	240706 2.0003.AR 2.2051/101.2 BUD	240706 2.0003.2254 BUD
2255	C75F6F6BD67144B39C2020C3DF7DD4B9	240706 2.0003.AR 2.2101/105.1 BUD	240706 2.0003.2255 BUD
2256	77E9827AC6A644C1880B2BAE85B94C1A	240706 2.0003.AR 2.2223/101.1 BUD	240706 2.0003.2256 BUD
2257	979C1E38D777442B8C4756911BBB4173	240706 2.0003.AR 2.2082/105.1 BUD	240706 2.0003.2257 BUD
2258	8FCB5374A15D42849FC2B6FBD4CB4B21	240706 2.0003.AR 3.1153/246.2 BUD	240706 2.0003.2258 BUD
2259	0819270E1E634F0CA449E5E56A32CB12	240706 2.0003.AR 3.1153/246.1 BUD	240706 2.0003.2259 BUD
2260	25981E3B8B88463C822DA807B1C711D9	240706 2.0003.AR 1.627.2 BUD	240706 2.0003.2260 BUD
2261	0B1105C33B7541CE867DC20B4D161257	240706 2.0003.AR 1.627.1 BUD	240706 2.0003.2261 BUD
2262	3BE9B5C757564462AE2C068B2CFB935B	240706 2.0003.AR 1.2514/668.2 BUD	240706 2.0003.2262 BUD
2263	166486F8DBD24EFA8E2D64D380C95076	240706 2.0003.AR 1.2514/668.3 BUD	240706 2.0003.2263 BUD
2264	811E2C226ADF49979C6512DC94AE6D1F	240706 2.0003.AR 1.2514/668.1 BUD	240706 2.0003.2264 BUD
2265	2DCB435E56C249B2A3691C550E381367	240706 2.0003.AR 1.1610/669.2 BUD	240706 2.0003.2265 BUD
2266	8B19CF917E3547C6BD6391109DF70B0	240706 2.0003.AR 1.1610/669.1 BUD	240706 2.0003.2266 BUD
2267	28A6E8DE8C6B4EA5AEAA243A7390E225	240706 2.0003.AR 1.1617/533.1 BUD	240706 2.0003.2267 BUD
2268	D7D36FED44E14A29BF906107112F474F	240706 2.0003.AR 1.1617/533.2 BUD	240706 2.0003.2268 BUD
2269	8C0EA8F4B8B94D55979EF7D879DFC3B7	240706 2.0003.AR 1.1617/533.3 BUD	240706 2.0003.2269 BUD
2270	401DBC87662C4C298F2B156171BD20A5	240706 2.0003.AR 3.712/55.3 BUD	240706 2.0003.2270 BUD
2271	8E0819D281E644C68187DB5C8D5EB4B3	240706 2.0003.AR 3.712/55.1 BUD	240706 2.0003.2271 BUD
2272	11AB211D00BB498381E5B7AEB2CDF490	240706 2.0003.AR 3.712/55.2 BUD	240706 2.0003.2272 BUD
2273	DBC83C063B18451F8255A36BA130D3E8	240706 2.0003.AR 3.1353/23.2 BUD	240706 2.0003.2273 BUD
2274	994D56FC1A894C0AA045AA9202ABA31E	240706 2.0003.AR 3.1353/23.1 BUD	240706 2.0003.2274 BUD
2275	E7FB1886BB774104A1CAF5FB065A90E7	240706 2.0003.AR 3.1228/23.2 BUD	240706 2.0003.2275 BUD
2276	6C1A7ABF8C2E4F0CB1E7951344D97B45	240706 2.0003.AR 3.920/58.2 BUD	240706 2.0003.2276 BUD
2277	93AB4921D76741C5B0160D2069510272	240706 2.0003.AR 3.920/58.3 BUD	240706 2.0003.2277 BUD
2278	2BD426BAFE204A3982760CD1F807F5FD	240706 2.0003.AR 3.920/58.1 BUD	240706 2.0003.2278 BUD
2279	56E22140325D46A5A6A4615302383001	240706 2.0003.AR 3.1081/58.2 BUD	240706 2.0003.2279 BUD
2280	ADE5BB9ABB854E2DB3C10BF707B751EA	240706 2.0003.AR 3.1081/58.1 BUD	240706 2.0003.2280 BUD
2281	AF7D13A660C9480F8FE7B61D98723104	240706 2.0003.AR 1.537.2 BUD	240706 2.0003.2281 BUD
2282	CD14F673D747679C39943E452006E5	240706 2.0003.AR 1.537.1 BUD	240706 2.0003.2282 BUD
2283	01660CD0940B4D68B9140A58A61D41F0	240706 2.0003.AR 3.1162/58.1 BUD	240706 2.0003.2283 BUD
2284	271B682D2E0A489CB38531183E7DFE9C	240706 2.0003.AR 3.1162/58.2 BUD	240706 2.0003.2284 BUD
2285	E7A53AF2D99C49A0892926DBF26106D7	240706 2.0003.AR 1.2301/666.2 BUD	240706 2.0003.2285 BUD
2286	E258E6893D1E4C9B956282025403A16E	240706 2.0003.AR 1.2301/666.1 BUD	240706 2.0003.2286 BUD
2287	2DC64D32E3BA47D8B4B460B83094BCBB	240706 2.0003.AR 3.1164/58.1 BUD	240706 2.0003.2287 BUD
2288	AB67AAE662254863B1EE70C7BA0C6716	240706 2.0003.AR 1.2708/713.2 BUD	240706 2.0003.2288 BUD
2289	AB3909E2968B4C69942501FAC3E9E7F6	240706 2.0003.AR 1.2708/713.1 BUD	240706 2.0003.2289 BUD
2290	1E004CDBA0BD43B7A31557886AF396C2	240706 2.0003.AR 2.1318/20.1 BUD	240706 2.0003.2290 BUD
2291	EF158BFC3EFD44EA83BBAA7BED247A71	240706 2.0003.AR 2.1318/20.2 BUD	240706 2.0003.2291 BUD
2292	4AE6B0BED3C6463281BD4D055902F9E8	240706 2.0003.AR 2.2698/20.2 BUD	240706 2.0003.2292 BUD
2293	F6F4B8E3B18D465B80825479E03C5A62	240706 2.0003.AR 2.2698/20.1 BUD	240706 2.0003.2293 BUD
2294	F24E03037FD24127AD8C63C78181CDA6	240706 2.0003.AR 2.2699/20.2 BUD	240706 2.0003.2294 BUD

2295	F70D315C17FB4093B2376DBC99F2D0EE	240706 2.0003.AR 2.2699/20.1 BUD	240706 2.0003.2295 BUD
2296	1BF1ABE9D9D2467693830774D2FA910F	240706 2.0003.AR 2.2012/20.1 BUD	240706 2.0003.2296 BUD
2297	93FAAE5E7BF947148A9306873D22CF30	240706 2.0003.AR 2.2297/20.2 BUD	240706 2.0003.2297 BUD
2298	8E5C669BD00C4C35A8CED2E6F0E78F43	240706 2.0003.AR 2.2296/20.2 BUD	240706 2.0003.2298 BUD
2299	AE1E1142CBF44FD6BB3464D95323F36F	240706 2.0003.AR 2.2537/20.1 BUD	240706 2.0003.2299 BUD
2300	29369C74BEB24B3AA4673530CCE0CA7B	240706 2.0003.AR 1.2529/705.2 BUD	240706 2.0003.2300 BUD
2301	77ABBD6D37A443C0AD2D2A5083BC8421	240706 2.0003.AR 1.2529/705.1 BUD	240706 2.0003.2301 BUD
2302	7E80A1D2E8B1475492530D6C1A03EC0E	240706 2.0003.AR 1.2850/705.1 BUD	240706 2.0003.2302 BUD
2303	3F864596915B4D099E1795CA27BB2E8A	240706 2.0003.AR 2.726/20.2 BUD	240706 2.0003.2303 BUD
2304	B8E8897640A84F849953EE6950675FEE	240706 2.0003.AR 2.726/20.1 BUD	240706 2.0003.2304 BUD
2305	8492746C4D9D496386F545D7BCB7CFD3	240706 2.0003.AR 2.741/20.2 BUD	240706 2.0003.2305 BUD
2306	894B46C5F0EA43CAB6CDE9E0379ADD9C	240706 2.0003.AR 2.741/20.1 BUD	240706 2.0003.2306 BUD
2307	C603ED3B6F844629BBF7A467719B5022	240706 2.0003.AR 1.2650/705.2 BUD	240706 2.0003.2307 BUD
2308	85A49255F38F4C2AB4B6D17943D92838	240706 2.0003.AR 1.2650/705.1 BUD	240706 2.0003.2308 BUD
2309	6174C0A56B0947998FD000263018EA6C	240706 2.0003.AR 1.2652/705.1 BUD	240706 2.0003.2309 BUD
2310	5662EB56DC534096993B2B64C851A513	240706 2.0003.AR 1.2341/724.1 BUD	240706 2.0003.2310 BUD
2311	EDAFF5F4A4344F0E8D73AC46E1F30594	240706 2.0003.AR 1.2855/705.3 BUD	240706 2.0003.2311 BUD
2312	F133CBA81E4342C9B227F36DFE36497A	240706 2.0003.AR 1.2855/705.1 BUD	240706 2.0003.2312 BUD
2313	5A001D92B791487D9D7D158F66884A84	240706 2.0003.AR 1.2855/705.4 BUD	240706 2.0003.2313 BUD
2314	EE31473342B64E0AA4103CC74DC65969	240706 2.0003.AR 1.2856/705.1 BUD	240706 2.0003.2314 BUD
2315	1867E1EA8C8C4D5A878009104368AFF1	240706 2.0003.AR 2.3059/20.1 BUD	240706 2.0003.2315 BUD
2316	FFD46CFA3D564CC0B6E7B4E3B6E5E002	240706 2.0003.AR 1.2317/735.2 BUD	240706 2.0003.2316 BUD
2317	A33529A16434459E87AFBA245968AAD0	240706 2.0003.AR 1.2317/735.1 BUD	240706 2.0003.2317 BUD
2318	BB78E28057624364B4C63CF64FD514EE	240706 2.0003.AR 1.1646/640.2 BUD	240706 2.0003.2318 BUD
2319	17C341F9A2B44DF6AC5C2DDDC74701E2	240706 2.0003.AR 1.1646/640.1 BUD	240706 2.0003.2319 BUD
2320	8532C003D588409EA48F260D0A69648C	240706 2.0003.AR 1.562.3 BUD	240706 2.0003.2320 BUD
2321	8DFBEB29A9154477903079D922AD8131	240706 2.0003.AR 1.562.2 BUD	240706 2.0003.2321 BUD
2322	825086A152734A55BC5B89121295165A	240706 2.0003.AR 1.562.1 BUD	240706 2.0003.2322 BUD
2323	67B5842F8F7945DAB266AB72336FD93D	240706 2.0003.AR 3.271.1 BUD	240706 2.0003.2323 BUD
2324	96FFDAB271B048199AC19DC257923BE0	240706 2.0003.AR 3.272.1 BUD	240706 2.0003.2324 BUD
2325	BFAE98AC07344F6F9028071F7357838C	240706 2.0003.AR 1.2810/503.1 BUD	240706 2.0003.2325 BUD
2326	67EA1EC32AD7480F888D08CD9BDCA67F	240706 2.0003.AR 3.286.2 BUD	240706 2.0003.2326 BUD
2327	6895348C44E8401788D1E08167D59036	240706 2.0003.AR 3.286.1 BUD	240706 2.0003.2327 BUD
2328	E886609F942D498AB5DC280D2956884D	240706 2.0003.AR 3.623/287.1 BUD	240706 2.0003.2328 BUD
2329	2A4E29355CC444859B26337FD38CA845	240706 2.0003.AR 2.1658/44.2 BUD	240706 2.0003.2329 BUD
2330	A7D94E79378146CCB1828926658AB399	240706 2.0003.AR 2.1658/44.3 BUD	240706 2.0003.2330 BUD
2331	17BE308C987B43908F6CA2116D6ECB71	240706 2.0003.AR 2.1658/44.1 BUD	240706 2.0003.2331 BUD
2332	7C10252FFE3B423585BB2E5133E666CE	240706 2.0003.AR 2.1656/44.1 BUD	240706 2.0003.2332 BUD
2333	300E9CE417EF4CF2B6D4E56B6CA1CFE0	240706 2.0003.AR 2.187/45.2 BUD	240706 2.0003.2333 BUD
2334	00DEBC46028242EB993663527BC494B1	240706 2.0003.AR 2.187/45.1 BUD	240706 2.0003.2334 BUD
2335	4874476DBB674B94833154472E29F659	240706 2.0003.AR 2.3020/13.2 BUD	240706 2.0003.2335 BUD
2336	16B4E994A06246E2AAD8B6BDEA9B060D	240706 2.0003.AR 2.3025/13.2 BUD	240706 2.0003.2336 BUD
2337	8CCC3F4A1E064B5982FE1AC7C5AF870C	240706 2.0003.AR 2.3025/13.3 BUD	240706 2.0003.2337 BUD
2338	C1E148ABE483420DB70DF11EB26982A9	240706 2.0003.AR 2.3025/13.4 BUD	240706 2.0003.2338 BUD
2339	0D31336B815B448498D2E6C20EDA7A46	240706 2.0003.AR 2.3025/13.1 BUD	240706 2.0003.2339 BUD
2340	FFBC07C4D74B43D3BEB7E6254993D8AA	240706 2.0003.AR 2.2506/45.1 BUD	240706 2.0003.2340 BUD
2341	9A6F7FCEB50348E7BCF60CC61B9DFCB1	240706 2.0003.AR 2.1/46.2 BUD	240706 2.0003.2341 BUD
2342	958BE4C9516F4281AB68A9EAD618278C	240706 2.0003.AR 2.1/46.3 BUD	240706 2.0003.2342 BUD
2343	CDA7E9FE006E4C08B726F79A924C1DF1	240706 2.0003.AR 2.1/46.1 BUD	240706 2.0003.2343 BUD
2344	D1A28EA2EEDA4F3AA40AB48AAD66513D	240706 2.0003.AR 3.1151/254.1 BUD	240706 2.0003.2344 BUD
2345	1ABE60DFBBFC48B68E169E5572E3D803	240706 2.0003.AR 2.592/32.1 BUD	240706 2.0003.2345 BUD
2346	40440C893FDF4B05ABF26F61B781EF9A	240706 2.0003.AR 2.593/47.1 BUD	240706 2.0003.2346 BUD
2347	C8D660E1F2A84451B339F7C04A8B3B3E	240706 2.0003.AR 2.593/47.2 BUD	240706 2.0003.2347 BUD
2348	9F33824C045142BCA98AEC9EB617E9F6	240706 2.0003.AR 2.593/47.3 BUD	240706 2.0003.2348 BUD
2349	334AB75A6C234F46951D80A0D517B583	240706 2.0003.AR 2.582/32.2 BUD	240706 2.0003.2349 BUD
2350	0E31B923E00F4F9691499F37FF4A873F	240706 2.0003.AR 2.582/32.1 BUD	240706 2.0003.2350 BUD
2351	B359E08D9E2445B791290CA3641B6417	240706 2.0003.AR 2.746/47.2 BUD	240706 2.0003.2351 BUD
2352	DB50F3ABA718490E8B2F5499A88748C9	240706 2.0003.AR 2.746/47.1 BUD	240706 2.0003.2352 BUD
2353	4ED6D2D964164C23A28CF6BBDAC5D2AA	240706 2.0003.AR 2.2058/32.1 BUD	240706 2.0003.2353 BUD
2354	DA1C21CFEA4548FE8AC12E0000AA8AF1	240706 2.0003.AR 2.2058/32.2 BUD	240706 2.0003.2354 BUD
2355	32AAE333986D4C21AECA17BF9D1F2963	240706 2.0003.AR 2.1659/20.1 BUD	240706 2.0003.2355 BUD
2356	EB1B8C3773954CEE8843DDB28F56168D	240706 2.0003.AR 2.1659/20.2 BUD	240706 2.0003.2356 BUD
2357	744ADA803B174569A5B02DEA4ABACDB0	240706 2.0003.AR 2.1659/20.3 BUD	240706 2.0003.2357 BUD
2358	543DD957B57044E6912E46CD6C82ACCD	240706 2.0003.AR 2.783/20.1 BUD	240706 2.0003.2358 BUD

2359	7CB3AAD62A7E42A4B60622BD0A603186	240706 2.0003.AR 2.783/20.2 BUD	240706 2.0003.2359 BUD
2360	808A732A023B46F8A8827CD247399F9A	240706 2.0003.AR 2.1921/20.3 BUD	240706 2.0003.2360 BUD
2361	8D654F96811F4CC589CDE289F7FBE21F	240706 2.0003.AR 2.1921/20.2 BUD	240706 2.0003.2361 BUD
2362	D0B51C198808446FAE0CB13CE8065903	240706 2.0003.AR 2.1921/20.1 BUD	240706 2.0003.2362 BUD
2363	9F1AE9C733ED4C898842224FEF0F321B	240706 2.0003.AR 2.2304/20.1 BUD	240706 2.0003.2363 BUD
2364	81F50976181049C393C679CC68EEA771	240706 2.0003.AR 2.761/20.1 BUD	240706 2.0003.2364 BUD
2365	630E91F94201402AB96E08A856720D97	240706 2.0003.AR 2.1759/32.2 BUD	240706 2.0003.2365 BUD
2366	8CA67A38A2074C87953036D14C90E756	240706 2.0003.AR 2.1759/32.1 BUD	240706 2.0003.2366 BUD
2367	7FA6A8F1E69D49FE88FC8A141454557A	240706 2.0003.AR 2.2854/32.1 BUD	240706 2.0003.2367 BUD
2368	BF712FAA5F894B14A98FDDE33782F93A	240706 2.0003.AR 2.2553/32.2 BUD	240706 2.0003.2368 BUD
2369	4DD5BA0FB17840DDA86D58E71E3F836B	240706 2.0003.AR 2.2553/32.1 BUD	240706 2.0003.2369 BUD
2370	8DB7DE0C461443C680C3A581B2AB623B	240706 2.0003.AR 2.1588/32.2 BUD	240706 2.0003.2370 BUD
2371	0766303D54734B3EBFF84D37E0BF0032	240706 2.0003.AR 2.1588/32.1 BUD	240706 2.0003.2371 BUD
2372	578F246F590C4D5896C849A7DB6B2205	240706 2.0003.AR 3.1166/242.1 BUD	240706 2.0003.2372 BUD
2373	ADCF194D34F54B87AA4E0562A1D29066	240706 2.0003.AR 2.1901/44.1 BUD	240706 2.0003.2373 BUD
2374	C80541E5CE14461FB8B10E58D4BD8C38	240706 2.0003.AR 2.2563/38.2 BUD	240706 2.0003.2374 BUD
2375	D871505D23974BC180A7C5D7BDFCEA59	240706 2.0003.AR 2.2563/38.1 BUD	240706 2.0003.2375 BUD
2376	B48787FC08CC437C909EC3DDC2F0A168	240706 2.0003.AR 2.2385/46.1 BUD	240706 2.0003.2376 BUD
2377	D7C5A92DBA1E48939F409CD06FB5AF72	240706 2.0003.AR 2.2385/46.2 BUD	240706 2.0003.2377 BUD
2378	62F4D80A9C704456BEE57DD99DC4BB11	240706 2.0003.AR 2.2386/46.1 BUD	240706 2.0003.2378 BUD
2379	4D2FB17B7E624385A432599B22FE6A00	240706 2.0003.AR 2.2460/41.2 BUD	240706 2.0003.2379 BUD
2380	EB8915AE00D948B484613AF695A6E36B	240706 2.0003.AR 2.2271/20.1 BUD	240706 2.0003.2380 BUD
2381	C31728E54CD2486CA5C0C413E41214E3	240706 2.0003.AR 2.2234/20.2 BUD	240706 2.0003.2381 BUD
2382	DC1C20E3A8334E809F85073CBA5BED79	240706 2.0003.AR 2.2232/20.2 BUD	240706 2.0003.2382 BUD
2383	33FB34EFA5DC433A82FDA0462D671143	240706 2.0003.AR 2.2232/20.1 BUD	240706 2.0003.2383 BUD
2384	43B3E72A7E1E4E7B891B35BD3CB8A145	240706 2.0003.AR 1.2765/744.1 BUD	240706 2.0003.2384 BUD
2385	4BAB1B7507C74EB38A3C0F5802D830CC	240706 2.0003.AR 2.2519/47.1 BUD	240706 2.0003.2385 BUD
2386	D3E14A595B664DD68FF2ADB8833319DB	240706 2.0003.AR 2.2788/32.2 BUD	240706 2.0003.2386 BUD
2387	A88197AC43554C7A9AC4624C058C21C5	240706 2.0003.AR 2.2788/32.1 BUD	240706 2.0003.2387 BUD
2388	5DEDB2C25BB54E7688C8D7DB1600E4A0	240706 2.0003.AR 2.1407/32.2 BUD	240706 2.0003.2388 BUD
2389	5478B16079AF4B369948EC05E7CDDDF52	240706 2.0003.AR 2.1407/32.1 BUD	240706 2.0003.2389 BUD
2390	4FFC779D54F44B92ABE78300641F00C4	240706 2.0003.AR 2.1968/32.2 BUD	240706 2.0003.2390 BUD
2391	6C155587963A497EBA7D047C813B885F	240706 2.0003.AR 2.1558/32.1 BUD	240706 2.0003.2391 BUD
2392	E96063BC151C443785CDFFE705256012	240706 2.0003.AR 2.1558/32.2 BUD	240706 2.0003.2392 BUD
2393	1C3993F64AE74F808EE512C35CC1EB65	240706 2.0003.AR 2.1929/32.2 BUD	240706 2.0003.2393 BUD
2394	7889A9E37D4E47B589348BCCC3A9AC5B	240706 2.0003.AR 2.1929/32.1 BUD	240706 2.0003.2394 BUD
2395	B124AB7C073F4ADA960BD4F2A50AEEB	240706 2.0003.AR 2.1980/32.1 BUD	240706 2.0003.2395 BUD
2396	5154FDDEEF8449FD80DB3907E13BECC4	240706 2.0003.AR 2.1980/32.2 BUD	240706 2.0003.2396 BUD
2397	875397CAD89B4F7794A7012933E3A641	240706 2.0003.AR 2.2790/32.2 BUD	240706 2.0003.2397 BUD
2398	3CF854FD8BF7424684F39AA198078E10	240706 2.0003.AR 2.2790/32.1 BUD	240706 2.0003.2398 BUD
2399	8E86648060A84CA4B037A061995DE8A5	240706 2.0003.AR 2.3040/32.2 BUD	240706 2.0003.2399 BUD
2400	B13A6643E190423BA5298EA5B4DF0B94	240706 2.0003.AR 2.3040/32.1 BUD	240706 2.0003.2400 BUD
2401	AFBFFDBC367943079184D2FFAC7985B0	240706 2.0003.AR 2.3041/32.1 BUD	240706 2.0003.2401 BUD
2402	79035A3166894882A9C533511ED49253	240706 2.0003.AR 3.2808/55.3 BUD	240706 2.0003.2402 BUD
2403	3000CFOCC19B4BE58AAE7C3F10DAC1BC	240706 2.0003.AR 3.2808/55.2 BUD	240706 2.0003.2403 BUD
2404	D9B1CAF74F62427487ACF0AE7E6DF1EF	240706 2.0003.AR 3.2808/55.1 BUD	240706 2.0003.2404 BUD
2405	8A48532A9E284950B0013DD0BE79325B	240706 2.0003.AR 2.2458/32.2 BUD	240706 2.0003.2405 BUD
2406	48E3D4C586E44FB8BE5F6BE00AA16708	240706 2.0003.AR 2.2458/32.1 BUD	240706 2.0003.2406 BUD
2407	6894E5F645F24789A2EB7434AE010C93	240706 2.0003.AR 2.957/32.2 BUD	240706 2.0003.2407 BUD
2408	07C37B82B1B54A86BD4869D7FA1CA59F	240706 2.0003.AR 2.957/32.1 BUD	240706 2.0003.2408 BUD
2409	AE9DD41812DC4B3E9E14AAC80BD39FC7	240706 2.0003.AR 3.1139/254.2 BUD	240706 2.0003.2409 BUD
2410	8E64407701CE4D8FA55DA779E65D735E	240706 2.0003.AR 3.1139/254.1 BUD	240706 2.0003.2410 BUD
2411	CD5B34ED1FC543F9ADE83FBFC93FFC93	240706 2.0003.AR 3.995/254.2 BUD	240706 2.0003.2411 BUD
2412	16563B9DE6864C6A83B827C117D355A5	240706 2.0003.AR 3.995/254.1 BUD	240706 2.0003.2412 BUD
2413	C5BEFBBDD19BC4AB98E9BEC53FA2FB3B7	240706 2.0003.AR 2.1868/32.1 BUD	240706 2.0003.2413 BUD
2414	C2AA40A5C0D84DC69A25E124EF4B521C	240706 2.0003.AR 2.2866/32.1 BUD	240706 2.0003.2414 BUD
2415	C3E25D18089649C3AD0421E26F988300	240706 2.0003.AR 2.2866/32.2 BUD	240706 2.0003.2415 BUD
2416	D48FBCAD8BC2418B932CB66D657B5934	240706 2.0003.AR 3.1229/23.2 BUD	240706 2.0003.2416 BUD
2417	462B1723010F448D849A680171898D2E	240706 2.0003.AR 3.1229/23.1 BUD	240706 2.0003.2417 BUD
2418	B2C065FB8F894F2886A1A12551549226	240706 2.0003.AR 3.940/23.2 BUD	240706 2.0003.2418 BUD
2419	633E4B2FF51B49459C4312F19E845A08	240706 2.0003.AR 3.940/23.3 BUD	240706 2.0003.2419 BUD
2420	4DF66C7D669B42EC99A12042D3235536	240706 2.0003.AR 3.940/23.1 BUD	240706 2.0003.2420 BUD
2421	2AFB771614E549C5A481DE5FAA5CBFFF	240706 2.0003.AR 3.956/23.1 BUD	240706 2.0003.2421 BUD
2422	BBE763F77A3145ADB3362159FFE6970C	240706 2.0003.AR 3.953/23.3 BUD	240706 2.0003.2422 BUD

2423	15148F8D209C41E8A6922910FDE37942	240706 2.0003.AR 3.953/23.2 BUD	240706 2.0003.2423 BUD
2424	2151A9012A80468B88161A98F0C0B259	240706 2.0003.AR 3.953/23.1 BUD	240706 2.0003.2424 BUD
2425	E8EB731453914CC0A6DC7327AE2E02CF	240706 2.0003.AR 2.2039/32.1 BUD	240706 2.0003.2425 BUD
2426	08A1C8486E114590AFF46C846A8D428E	240706 2.0003.AR 2.2400/60.2 BUD	240706 2.0003.2426 BUD
2427	DF4CEA3BAAA1439A93AC8389D7FF9D07	240706 2.0003.AR 2.2401/60.3 BUD	240706 2.0003.2427 BUD
2428	7AA69E2A48414B21925019CFD51A45A8	240706 2.0003.AR 2.2401/60.1 BUD	240706 2.0003.2428 BUD
2429	1E8593FF2AB84AF08B4E1188A8A4DC2A	240706 2.0003.AR 2.2401/60.2 BUD	240706 2.0003.2429 BUD
2430	AD995CFD888A4317AF41CE3C5C6CA587	240706 2.0003.AR 2.70.2 BUD	240706 2.0003.2430 BUD
2431	81B41CB0B4074EBCB31C1249280136D8	240706 2.0003.AR 2.70.1 BUD	240706 2.0003.2431 BUD
2432	1548FA80DDAC4371A08ACC2B313EE550	240706 2.0003.AR 2.1288/72.2 BUD	240706 2.0003.2432 BUD
2433	8F797812ABEF4C29BB34D075BBA6C70F	240706 2.0003.AR 2.1288/72.3 BUD	240706 2.0003.2433 BUD
2434	2FBF626ACC446EF88D3E98FCFD86632	240706 2.0003.AR 2.2693/76.2 BUD	240706 2.0003.2434 BUD
2435	B31928B138C1432D90627D6715C6A271	240706 2.0003.AR 2.2693/76.1 BUD	240706 2.0003.2435 BUD
2436	FB3F6FA6CCD64FE1A95D820247F082F	240706 2.0003.AR 2.2888/82.3 BUD	240706 2.0003.2436 BUD
2437	597011BF29BF495DA0DE106BC0F9BAFB	240706 2.0003.AR 2.2888/82.2 BUD	240706 2.0003.2437 BUD
2438	9EF2EB1FA81749349203221CA3854A9E	240706 2.0003.AR 2.2888/82.1 BUD	240706 2.0003.2438 BUD
2439	BDE3261EA7AF49578BA30512E5939365	240706 2.0003.AR 2.2888/82.4 BUD	240706 2.0003.2439 BUD
2440	7D3B337C6AC54168AD6C74D7ADC302A6	240706 2.0003.AR 2.2362/82.1 BUD	240706 2.0003.2440 BUD
2441	66E22DFF46FA41BD86B91337AC44FCF8	240706 2.0003.AR 2.2412/98.2 BUD	240706 2.0003.2441 BUD
2442	06BE7AD17CD54674865DD2A546DF186D	240706 2.0003.AR 2.2412/98.1 BUD	240706 2.0003.2442 BUD
2443	4A040EC3A1334B71A92AC6A9E496328A	240706 2.0003.AR 2.1849/92.2 BUD	240706 2.0003.2443 BUD
2444	4A9E2F59347544D08FB30F043DAAF107	240706 2.0003.AR 2.2154/93.1 BUD	240706 2.0003.2444 BUD
2445	06F393D3EC9A4951867F40EB3AAA2D5A	240706 2.0003.AR 2.510/96.1 BUD	240706 2.0003.2445 BUD
2446	F1B62003D2624146B26E51AB94C45A52	240706 2.0003.AR 2.1842/32.1 BUD	240706 2.0003.2446 BUD
2447	DD40F91173044ADEBE9780C7980435E8	240706 2.0003.AR 2.1333/32.2 BUD	240706 2.0003.2447 BUD
2448	A1F48F7FE089457D81A41DFB383E7582	240706 2.0003.AR 2.1333/32.1 BUD	240706 2.0003.2448 BUD
2449	B196D5C24C214D71A8462E2766C43E3F	240706 2.0003.AR 2.1333/32.3 BUD	240706 2.0003.2449 BUD
2450	1CBE4E54A8FF4821B72E860193CA899D	240706 2.0003.AR 2.1332/32.2 BUD	240706 2.0003.2450 BUD
2451	2BE334D876794FDF9EF402A6B8A83016	240706 2.0003.AR 2.1332/32.3 BUD	240706 2.0003.2451 BUD
2452	6B842B9839904CB8B1A5E4F82C96DAF1	240706 2.0003.AR 2.1331/32.2 BUD	240706 2.0003.2452 BUD
2453	9B0EF5CF032C4157BCBE5BD4D66EB46D	240706 2.0003.AR 2.1331/32.1 BUD	240706 2.0003.2453 BUD
2454	6CD6996F17FE446EB608D932769E8DAA	240706 2.0003.AR 2.1841/32.2 BUD	240706 2.0003.2454 BUD
2455	AAEB0ED695994209AB58FB88013E2604	240706 2.0003.AR 2.1841/32.1 BUD	240706 2.0003.2455 BUD
2456	8EDCDF0FCB9745E0AA12A2207AFB8D40	240706 2.0003.AR 1.2770/671.2 BUD	240706 2.0003.2456 BUD
2457	47725405A7E04D569BA7107C3A41EA5A	240706 2.0003.AR 1.2770/671.1 BUD	240706 2.0003.2457 BUD
2458	A4679415589D4EDA9248BCB2BCEC3432	240706 2.0003.AR 1.2720/671.2 BUD	240706 2.0003.2458 BUD
2459	9917AB4284954284B01C835FBD20CA69	240706 2.0003.AR 1.1899/735.3 BUD	240706 2.0003.2459 BUD
2460	18676FB36E5640ABBA0707DDA3F870D	240706 2.0003.AR 1.1899/735.2 BUD	240706 2.0003.2460 BUD
2461	704F74A13EA74832A63D6A543799A035	240706 2.0003.AR 1.1899/735.1 BUD	240706 2.0003.2461 BUD
2462	0C81C6197C3B4BA9BE2AB52122A22A0A	240706 2.0003.AR 1.1898/735.1 BUD	240706 2.0003.2462 BUD
2463	9D7F8F1989074B3096FAD7E833864408	240706 2.0003.AR 1.2668/671.1 BUD	240706 2.0003.2463 BUD
2464	2464678D8DAC46BA901D75ED73246A77	240706 2.0003.AR 3.1149/254.2 BUD	240706 2.0003.2464 BUD
2465	B67A253444F14830B7F7712379A3A8D4	240706 2.0003.AR 3.1149/254.3 BUD	240706 2.0003.2465 BUD
2466	E832CA08D05A494BB447A8E4EC740C5B	240706 2.0003.AR 3.1149/254.1 BUD	240706 2.0003.2466 BUD
2467	0C2CA5A5CE6642C698B9B3D931ED5270	240706 2.0003.AR 2KOSZĘCIN LAS.84/24.2 BUD	240706 2.0003.2467 BUD
2468	891F6B308AE04028B4744A5A2F35688E	240706 2.0003.AR 2KOSZĘCIN LAS.84/24.1 BUD	240706 2.0003.2468 BUD
2469	12966DC994D34CC7A9584FB0AC55ECBE	240706 2.0003.AR 1.1468/661.2 BUD	240706 2.0003.2469 BUD
2470	3CE67E18839D4802A1A16BAB8C21B7AA	240706 2.0003.AR 1.1468/661.3 BUD	240706 2.0003.2470 BUD
2471	598B96F631AC45A7B6D2B9A6D4848E9C	240706 2.0003.AR 1.1468/661.1 BUD	240706 2.0003.2471 BUD
2472	A3488B4DED634807A6A8917EEB4B08AD	240706 2.0003.AR 1.3179/672.1 BUD	240706 2.0003.2472 BUD
2473	490BCA5DCA0744288D183744B18395EB	240706 2.0003.AR 1.3179/672.2 BUD	240706 2.0003.2473 BUD
2474	39E1285DACFB4CE4AF7A27FC999F6910	240706 2.0003.AR 1.2144/666.1 BUD	240706 2.0003.2474 BUD
2475	F8F0D2B1EFEA4C9984337AD749ADD073	240706 2.0003.AR 1.2510/661.1 BUD	240706 2.0003.2475 BUD
2476	47C680BF0D0C40F8A7C63A41C7D14E49	240706 2.0003.AR 1.1778/737.2 BUD	240706 2.0003.2476 BUD
2477	3C611E26316C4E28B5467639AC57147B	240706 2.0003.AR 1.1778/737.3 BUD	240706 2.0003.2477 BUD
2478	2DAC44421B1240F981A72F32F69E45EF	240706 2.0003.AR 1.1778/737.4 BUD	240706 2.0003.2478 BUD
2479	7686B3250F194E1687572220E3939E8D	240706 2.0003.AR 1.1778/737.5 BUD	240706 2.0003.2479 BUD
2480	7A98CE62301A4BBEAA5F05342F216142	240706 2.0003.AR 1.1778/737.1 BUD	240706 2.0003.2480 BUD
2481	6CE13161F5464D609848982A68664F75	240706 2.0003.AR 1.1658/868.2 BUD	240706 2.0003.2481 BUD
2482	80CA81B2677A4495A19B0085F10DB197	240706 2.0003.AR 1.1658/868.3 BUD	240706 2.0003.2482 BUD
2483	AC134C809DA249D2B8523E10FCD43B5B	240706 2.0003.AR 1.1658/868.1 BUD	240706 2.0003.2483 BUD
2484	6AB8F622C22843739A72C581A8FA49F8	240706 2.0003.AR 1.1659/868.1 BUD	240706 2.0003.2484 BUD
2485	E41386E2565F43228F3FE5D9C810D1F0	240706 2.0003.AR 1.1659/868.2 BUD	240706 2.0003.2485 BUD
2486	285F320727FA4C15903177972713B83A	240706 2.0003.AR 1.1659/868.3 BUD	240706 2.0003.2486 BUD

2487	B78CE9B8C261440C90A4727E0C6FDA1D	240706 2.0003.AR 1.1660/868.1 BUD	240706 2.0003.2487 BUD
2488	6E31BE498D824610912CF775DCA4E8E0	240706 2.0003.AR 1.2888/742.2 BUD	240706 2.0003.2488 BUD
2489	29BD9BD9E9754C398C8ED9F803D431E6	240706 2.0003.AR 1.2888/742.1 BUD	240706 2.0003.2489 BUD
2490	9D12AB4B53514169BEE610F581E128A0	240706 2.0003.AR 1.2956/737.1 BUD	240706 2.0003.2490 BUD
2491	FC1D4E28412C4C44B1B5CE03E8F95D18	240706 2.0003.AR 1.2002/905.3 BUD	240706 2.0003.2491 BUD
2492	57E5265134D2450A89811F75007BBCCF	240706 2.0003.AR 1.2002/905.2 BUD	240706 2.0003.2492 BUD
2493	CF61946A76634129A9C051417B26F310	240706 2.0003.AR 1.2002/905.1 BUD	240706 2.0003.2493 BUD
2494	B673E27C85B7420FAC98EBC5EB45550C	240706 2.0003.AR 2.2818/20.1 BUD	240706 2.0003.2494 BUD
2495	BA845238FA414E30BE42D3192A2968E4	240706 2.0003.AR 2.2818/20.2 BUD	240706 2.0003.2495 BUD
2496	623F8373A98649A59944EE7FA1B6C7FC	240706 2.0003.AR 2.1088/20.1 BUD	240706 2.0003.2496 BUD
2497	94DB0D7B5B754BEA8115F53A5D9E4404	240706 2.0003.AR 3.1439/245.2 BUD	240706 2.0003.2497 BUD
2498	9AC92822AF7D4EE283BC63722119087D	240706 2.0003.AR 3.1439/245.1 BUD	240706 2.0003.2498 BUD
2499	E0256603D2AF46BFAFAF2AF0BA9A558D	240706 2.0003.AR 3.1038/245.2 BUD	240706 2.0003.2499 BUD
2500	774F375DB52D4A5190CD7CEE4705764A	240706 2.0003.AR 3.1038/245.1 BUD	240706 2.0003.2500 BUD
2501	375CE7B1FC1441628827E75DD35A032C	240706 2.0003.AR 3.1265/247.1 BUD	240706 2.0003.2501 BUD
2502	4086AFFC50A44F8BB15963AED20D664	240706 2.0003.AR 3.1026/246.2 BUD	240706 2.0003.2502 BUD
2503	413F646C65A0424FB8B7CD40BC9E7BE6	240706 2.0003.AR 3.1026/246.1 BUD	240706 2.0003.2503 BUD
2504	26E7A40B66FC425EAE4E2EA4849C3C8D	240706 2.0003.AR 3.1364/248.1 BUD	240706 2.0003.2504 BUD
2505	3B0020C6460C4D8096EBBF74752E4252	240706 2.0003.AR 2.1002/20.4 BUD	240706 2.0003.2505 BUD
2506	185091CDF1F443778B438402B7E636DD	240706 2.0003.AR 2.1002/20.2 BUD	240706 2.0003.2506 BUD
2507	40C97FED751E4D7B92B4A8A0A50FB46A	240706 2.0003.AR 2.1002/20.3 BUD	240706 2.0003.2507 BUD
2508	C505817180854C3B917F71ED87D708B3	240706 2.0003.AR 2.1003/20.3 BUD	240706 2.0003.2508 BUD
2509	605D0568C8CD4A3C8FCFCFDDBA07AECB2	240706 2.0003.AR 2.1003/20.1 BUD	240706 2.0003.2509 BUD
2510	09E255AC86064AC198B310094D9EF023	240706 2.0003.AR 2.1003/20.2 BUD	240706 2.0003.2510 BUD
2511	1443180C37124CC0909E4A087294B5B9	240706 2.0003.AR 2.1915/20.1 BUD	240706 2.0003.2511 BUD
2512	0E93A1F5C0F84DE1A4D15047D09084A5	240706 2.0003.AR 2.1915/20.2 BUD	240706 2.0003.2512 BUD
2513	B705C2FAE5424995AED78FC40ECE289D	240706 2.0003.AR 1.2677/671.2 BUD	240706 2.0003.2513 BUD
2514	9EBACAEF1C3A430ABF03AC1075311CE7	240706 2.0003.AR 1.2677/671.1 BUD	240706 2.0003.2514 BUD
2515	31EE70B4BAC04051ACD9F30C28A81DCD	240706 2.0003.AR 1.2831/2.2 BUD	240706 2.0003.2515 BUD
2516	198BF7D0BB714AACAF2CAE25DB791AFD	240706 2.0003.AR 1.2831/2.1 BUD	240706 2.0003.2516 BUD
2517	6C68E26AD5F24659A3E68A84B89FCFA5	240706 2.0003.AR 2.227/32.1 BUD	240706 2.0003.2517 BUD
2518	D58DE7AEF6E84A0D8D5A93879184B64B	240706 2.0003.AR 2.477/32.1 BUD	240706 2.0003.2518 BUD
2519	1C7EC7B416F44FC5B0623D53DE41CFD2	240706 2.0003.AR 2.521/27.2 BUD	240706 2.0003.2519 BUD
2520	F155EAE064E24E209A0EB55235D3388C	240706 2.0003.AR 2.521/27.1 BUD	240706 2.0003.2520 BUD
2521	BA35736A634E49DDB0FB2D62AFA79CB6	240706 2.0003.AR 2.1773/20.2 BUD	240706 2.0003.2521 BUD
2522	ED7656BDDBC34614B07E3C543DF8EA04	240706 2.0003.AR 2.616/31.3 BUD	240706 2.0003.2522 BUD
2523	B382B3B94B89487DB0B76C07F6BB20E2	240706 2.0003.AR 2.616/31.1 BUD	240706 2.0003.2523 BUD
2524	1663EEEE5E9334D8A862394178DF41C59	240706 2.0003.AR 2.616/31.2 BUD	240706 2.0003.2524 BUD
2525	63B4BA2CF3974D3CA15940DF10478894	240706 2.0003.AR 2.690/20.1 BUD	240706 2.0003.2525 BUD
2526	13F4B94983584BC19E6AA178FCA04947	240706 2.0003.AR 2.690/20.2 BUD	240706 2.0003.2526 BUD
2527	EEFED7CE91E64389B48BDF401E9206F4	240706 2.0003.AR 2.2478/20.4 BUD	240706 2.0003.2527 BUD
2528	E13DB10E17404103AD699D76D444ABAF	240706 2.0003.AR 2.2478/20.3 BUD	240706 2.0003.2528 BUD
2529	3B10C05DCFOC47DDB7A69658C2C910E4	240706 2.0003.AR 2.2478/20.2 BUD	240706 2.0003.2529 BUD
2530	69CE27D24F4C4F7FA90C83EF6E569BE7	240706 2.0003.AR 2.2478/20.1 BUD	240706 2.0003.2530 BUD
2531	CB94028C77604D7BAA845C30019E8BE	240706 2.0003.AR 2.2324/20.2 BUD	240706 2.0003.2531 BUD
2532	89934D9EED354798A6B0300369D118AC	240706 2.0003.AR 2.2324/20.3 BUD	240706 2.0003.2532 BUD
2533	79CED63197034D878E595CA90D8F45B9	240706 2.0003.AR 2.1728/31.3 BUD	240706 2.0003.2533 BUD
2534	569E4674A1024124AFD020E8B58CDB6B	240706 2.0003.AR 2.1728/31.2 BUD	240706 2.0003.2534 BUD
2535	65A5384369B647B28435B8C80BFF23CF	240706 2.0003.AR 2.2205/20.2 BUD	240706 2.0003.2535 BUD
2536	612E9BA4FE394C6189454183C52AFE9E	240706 2.0003.AR 2.692/20.3 BUD	240706 2.0003.2536 BUD
2537	C3A8C1722A954C4E84A16A8608A41396	240706 2.0003.AR 2.692/20.1 BUD	240706 2.0003.2537 BUD
2538	BD8FF9EC67CC4229B88DB56AA56D70F8	240706 2.0003.AR 2.692/20.2 BUD	240706 2.0003.2538 BUD
2539	1366277B99654E54B833DABB4ECAB695	240706 2.0003.AR 2.2059/49.2 BUD	240706 2.0003.2539 BUD
2540	DF9C3FAE28324AAF95A68A97BDC7EB33	240706 2.0003.AR 2.2678/20.1 BUD	240706 2.0003.2540 BUD
2541	3F1DB45579C64CC59B820F4BCD68CFF7	240706 2.0003.AR 1.2687/206.2 BUD	240706 2.0003.2541 BUD
2542	0650CAD749D04BCB9A45A2792261C3B8	240706 2.0003.AR 1.2687/206.1 BUD	240706 2.0003.2542 BUD
2543	29A8D5BA497146368BA63BD4F00886D3	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.9 BUD	240706 2.0003.2543 BUD
2544	A6655B5ED9EE4C2FA24A2485A2DDD6C2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.7 BUD	240706 2.0003.2544 BUD
2545	E21C6DD6D4A44AB184ED99115D7F2A97	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.6 BUD	240706 2.0003.2545 BUD
2546	6C8BA89AE24046ABBA8B9720450468E9	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.8 BUD	240706 2.0003.2546 BUD
2547	2E22F32962254993A402BF357B683F7E	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.5 BUD	240706 2.0003.2547 BUD
2548	D837700EB27D4F74A37599318DA3802F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.3 BUD	240706 2.0003.2548 BUD
2549	1FE4B9E1D1E048BABD751E9393FD2D04	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.4 BUD	240706 2.0003.2549 BUD
2550	D9BA8F6CEF374F388DC7E3F87BB29DEE	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.2 BUD	240706 2.0003.2550 BUD

2551	DC3C6EACA93348299A5F4F91402AD7E2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.1 BUD	240706 2.0003.2551 BUD
2552	017FF23D4F8544B7BE60FA11F8CB180D	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.10 BUD	240706 2.0003.2552 BUD
2553	9C1C5BB28C0E408FA0AD04DEF6889043	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.11 BUD	240706 2.0003.2553 BUD
2554	E71DA663A62949F6BCA0BD3225A76D95	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.347/38.12 BUD	240706 2.0003.2554 BUD
2555	546022E8532349E28C1D35AA28F218D0	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.350/38.1 BUD	240706 2.0003.2555 BUD
2556	C164D87F096D453F8E2E87BA27AE566D	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.350/38.2 BUD	240706 2.0003.2556 BUD
2557	10E9073A79AA4E0AAC6303613D8FF2CE	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.350/38.3 BUD	240706 2.0003.2557 BUD
2558	4D7D56EC14FA4B4EA5EC87D9BCB8F8FE	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.350/38.4 BUD	240706 2.0003.2558 BUD
2559	0A8E0850870A4EDC94C817681788F5C0	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.350/38.5 BUD	240706 2.0003.2559 BUD
2560	854521C581F749AC83BB259ADEB31B19	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.352/38.1 BUD	240706 2.0003.2560 BUD
2561	A86B8F51DD6C4AF0A6429FCFA7EDAC72	240706 2.0003.AR 2.788/31.1 BUD	240706 2.0003.2561 BUD
2562	060A2FC0B22F4E43A18F6D2E574540DB	240706 2.0003.AR 2.2268/20.2 BUD	240706 2.0003.2562 BUD
2563	DEE8D030A6AE46B0AA23473E9622271B	240706 2.0003.AR 2.1579/32.1 BUD	240706 2.0003.2563 BUD
2564	D9476F6A86C745F8B1CA20C4A887878C	240706 2.0003.AR 2.1579/32.2 BUD	240706 2.0003.2564 BUD
2565	4A5D311FA57B4A1F970AB9627BDFACDC	240706 2.0003.AR 2.2482/20.1 BUD	240706 2.0003.2565 BUD
2566	F39F350A3A4A4984AB615018627DD78E	240706 2.0003.AR 1.2911/705.1 BUD	240706 2.0003.2566 BUD
2567	DE665396CF864F3381B61CF716FB3219	240706 2.0003.AR 1.2911/705.2 BUD	240706 2.0003.2567 BUD
2568	59521D93B1194EA0AAAECDD15689CB2A1	240706 2.0003.AR 1.2911/705.3 BUD	240706 2.0003.2568 BUD
2569	F1DC7B1A3E974ED4BC0E332DDF8C3359	240706 2.0003.AR 2.1038/20.5 BUD	240706 2.0003.2569 BUD
2570	99643DB0632D448DBDF691F9C37F23C6	240706 2.0003.AR 2.1038/20.2 BUD	240706 2.0003.2570 BUD
2571	1B4526C8455D4A43837AD547A1E07210	240706 2.0003.AR 2.1038/20.1 BUD	240706 2.0003.2571 BUD
2572	4DE77DE351D54F38A90A6368654D9476	240706 2.0003.AR 2.1038/20.4 BUD	240706 2.0003.2572 BUD
2573	61398BF007EA4EDEB08A2C0CEAE596E5	240706 2.0003.AR 2.2166/20.1 BUD	240706 2.0003.2573 BUD
2574	B72A0BF035F74FB9B42EBC58C2BDEDF8	240706 2.0003.AR 2.1051/20.3 BUD	240706 2.0003.2574 BUD
2575	3BAF4010A8A24F92B845C0D3000A0E0E	240706 2.0003.AR 2.1051/20.2 BUD	240706 2.0003.2575 BUD
2576	F5827A584F3D46B38EEE9603CD5830C1	240706 2.0003.AR 2.1051/20.1 BUD	240706 2.0003.2576 BUD
2577	B151B75D0E3047CB88FA609FDDDB1E638	240706 2.0003.AR 2.2142/20.2 BUD	240706 2.0003.2577 BUD
2578	1A0A03549C7A430D9DAE3B8A77BED3AB	240706 2.0003.AR 2.2142/20.1 BUD	240706 2.0003.2578 BUD
2579	79224043628843A589415131923134C4	240706 2.0003.AR 2.2397/26.1 BUD	240706 2.0003.2579 BUD
2580	826E44C243C8411783C59A71CFC603C0	240706 2.0003.AR 2.2397/26.2 BUD	240706 2.0003.2580 BUD
2581	C92FBA3EE3FC4DAFA7ED4F10C3F5E966	240706 2.0003.AR 2.2208/20.1 BUD	240706 2.0003.2581 BUD
2582	76175C1CB84C485283344B1249ED4994	240706 2.0003.AR 2.2143/20.1 BUD	240706 2.0003.2582 BUD
2583	E2D09EC8F50D4BF28EA05C7A21AFE76F	240706 2.0003.AR 2.1329/32.2 BUD	240706 2.0003.2583 BUD
2584	9D0EA5C3F42D43CA86A0F689B75A28EF	240706 2.0003.AR 2.1329/32.1 BUD	240706 2.0003.2584 BUD
2585	5F7D7019D9B942A3995CF6CA85B6DBCA	240706 2.0003.AR 2.2317/32.2 BUD	240706 2.0003.2585 BUD
2586	28C15CA87E5447C9B293A91CCA520449	240706 2.0003.AR 2.2317/32.1 BUD	240706 2.0003.2586 BUD
2587	33F37A638AF49C3819A1BED488F32A7	240706 2.0003.AR 2.1898/32.4 BUD	240706 2.0003.2587 BUD
2588	B9C1B5B02B6647149B4EAB33A7D7D2A6	240706 2.0003.AR 2.1898/32.3 BUD	240706 2.0003.2588 BUD
2589	2AE859F26AE74DE7BDE87DD9E336C335	240706 2.0003.AR 3.936/254.2 BUD	240706 2.0003.2589 BUD
2590	68C01F91B1DE43229B83D102F2EDF41C	240706 2.0003.AR 3.936/254.1 BUD	240706 2.0003.2590 BUD
2591	00DF340906A44E11B72094D9BD8FD6BF	240706 2.0003.AR 2.1996/32.1 BUD	240706 2.0003.2591 BUD
2592	3ED50AE170034B3A956F6B13D570A1C0	240706 2.0003.AR 2.2695/32.1 BUD	240706 2.0003.2592 BUD
2593	2CD47F8947D849818EC0E90093A838CB	240706 2.0003.AR 2.2291/20.2 BUD	240706 2.0003.2593 BUD
2594	94A3A0374BA8482BA8C44FA3EB1F1F2D	240706 2.0003.AR 2.2277/20.2 BUD	240706 2.0003.2594 BUD
2595	E80FA49891EB49B29001E16BFC06D8DF	240706 2.0003.AR 2.2288/20.2 BUD	240706 2.0003.2595 BUD
2596	C832138DBC8C42E6A89DAF1B532587C1	240706 2.0003.AR 2.2274/20.2 BUD	240706 2.0003.2596 BUD
2597	4BE9F0A61AFD49E5B083EC5777BE8CA3	240706 2.0003.AR 2.1661/54.1 BUD	240706 2.0003.2597 BUD
2598	BD353C98BC66414696A45ECB9F4DD50B	240706 2.0003.AR 2.1662/54.1 BUD	240706 2.0003.2598 BUD
2599	20955A31E807474E8B81DB9B6DE05208	240706 2.0003.AR 2.2075/105.2 BUD	240706 2.0003.2599 BUD
2600	D88BF27D94124869B1FFE4F49F53A0FF	240706 2.0003.AR 2.2075/105.3 BUD	240706 2.0003.2600 BUD
2601	C5BE3628D395471AB2244D9C2CCEED4F	240706 2.0003.AR 2.2075/105.1 BUD	240706 2.0003.2601 BUD
2602	7DAD41A30CDC49FEAC0C8A95E8DBE2B3	240706 2.0003.AR 2.2070/105.1 BUD	240706 2.0003.2602 BUD
2603	0B315A48A644420395344BE22EA3D293	240706 2.0003.AR 2.2076/105.2 BUD	240706 2.0003.2603 BUD
2604	ADA377C3E0174965A3AEF61BADFC0BB8	240706 2.0003.AR 2.2076/105.3 BUD	240706 2.0003.2604 BUD
2605	AD9CCDE9E1354FFD9CEE429D93DED33E	240706 2.0003.AR 3.585/253.3 BUD	240706 2.0003.2605 BUD
2606	1A813743E4794C8293ADAF54C1E06A7A	240706 2.0003.AR 3.585/253.4 BUD	240706 2.0003.2606 BUD
2607	175243C42F2841E1AAA547195D86936F	240706 2.0003.AR 3.585/253.5 BUD	240706 2.0003.2607 BUD
2608	251064EB8A204BC5838C8B54F95C0173	240706 2.0003.AR 3.585/253.2 BUD	240706 2.0003.2608 BUD
2609	F4EEC62883384963A6F884B18EC42ADF	240706 2.0003.AR 3.585/253.1 BUD	240706 2.0003.2609 BUD
2610	B5175D42B20F437D9B398EE7BCE1833C	240706 2.0003.AR 1.1942/672.1 BUD	240706 2.0003.2610 BUD
2611	D7A10CB5106D4D5996A65CD934E700B2	240706 2.0003.AR 1.1936/672.2 BUD	240706 2.0003.2611 BUD
2612	020578EE3A474DAFB56FF06DEA32FD64	240706 2.0003.AR 1.1936/672.1 BUD	240706 2.0003.2612 BUD
2613	60692235403442619EE556DDF8DB3B33	240706 2.0003.AR 1.1931/661.2 BUD	240706 2.0003.2613 BUD
2614	D154AC9BEAF74D5B8442BF1C65FA2F2A	240706 2.0003.AR 1.1931/661.1 BUD	240706 2.0003.2614 BUD

2615	959DE6AE5D7F455FF8451FCBDF2BC7C2	240706 2.0003.AR 1.1931/661.3 BUD	240706 2.0003.2615 BUD
2616	DCE6B4D519B941449AD8D0650E265F1D	240706 2.0003.AR 1.2314/680.5 BUD	240706 2.0003.2616 BUD
2617	CB7502DCD7764E59A49966463506C6B7	240706 2.0003.AR 1.2315/676.1 BUD	240706 2.0003.2617 BUD
2618	19B3F7F50C29416AAEDEF0BF31EBC025	240706 2.0003.AR 1.1941/672.1 BUD	240706 2.0003.2618 BUD
2619	4B905D4A35514BE598E046FBE91E797A	240706 2.0003.AR 1.2645/1220.1 BUD	240706 2.0003.2619 BUD
2620	75AC2DA7834A449FABA3DAD55DDB0844	240706 2.0003.AR 2.2643/32.2 BUD	240706 2.0003.2620 BUD
2621	DDA1D90B0FA9480498EDB7495C6397CC	240706 2.0003.AR 2.2420/32.2 BUD	240706 2.0003.2621 BUD
2622	1808051E95F94C398213A38D9E57E126	240706 2.0003.AR 2.2420/32.1 BUD	240706 2.0003.2622 BUD
2623	1A4C73447FA74EC78048A2248B1F1ADB	240706 2.0003.AR 2.2114/87.2 BUD	240706 2.0003.2623 BUD
2624	00367ADE5C5D4285BBEBF2C3427F5453	240706 2.0003.AR 2.2112/87.1 BUD	240706 2.0003.2624 BUD
2625	214936E246B54EFE85D43391B6CCD4BF	240706 2.0003.AR 2.2602/84.1 BUD	240706 2.0003.2625 BUD
2626	1A52A5C34451428B866A40CCD3B6B33B	240706 2.0003.AR 1.2314/680.3 BUD	240706 2.0003.2626 BUD
2627	8E761499AD7A4CEA8502A425C848DDB8	240706 2.0003.AR 1.2314/680.2 BUD	240706 2.0003.2627 BUD
2628	7542E186B4294827B5A5DDB65EB3399D	240706 2.0003.AR 1.2314/680.4 BUD	240706 2.0003.2628 BUD
2629	C9273D6E57294757A0E74452E8C51E46	240706 2.0003.AR 1.2314/680.1 BUD	240706 2.0003.2629 BUD
2630	3B4693183F7F433887065770E7B53885	240706 2.0003.AR 1.2312/697.1 BUD	240706 2.0003.2630 BUD
2631	562FF75604054C03BF2461B99B3C2006	240706 2.0003.AR 1.1928/661.3 BUD	240706 2.0003.2631 BUD
2632	AB1C66AF01584C2F92363B25CF384990	240706 2.0003.AR 1.2775/671.1 BUD	240706 2.0003.2632 BUD
2633	E7835CF445EC4303AA7C56A8780BDE2E	240706 2.0003.AR 2.731/20.2 BUD	240706 2.0003.2633 BUD
2634	3622B2CB9B244A4BA3016FEC4533BCD5	240706 2.0003.AR 2.731/20.1 BUD	240706 2.0003.2634 BUD
2635	8BD180BA304340FFA63078A91601C84D	240706 2.0003.AR 2.2632/20.1 BUD	240706 2.0003.2635 BUD
2636	2A82EC834B7E498992915DF70D7FDCD2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.373/50.1 BUD	240706 2.0003.2636 BUD
2637	D84E299A052246EB94965B0431ACFE13	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.374/50.1 BUD	240706 2.0003.2637 BUD
2638	28AD99F90E334B5C8EFEE3CB6119815A	240706 2.0003.AR 1.47.1 BUD	240706 2.0003.2638 BUD
2639	696E195AC27E4D47AEA3677E8ECCAF01	240706 2.0003.AR 1.2476/51.1 BUD	240706 2.0003.2639 BUD
2640	4F5B450F291A41B9B7A0373603563E7E	240706 2.0003.AR 1.2476/51.2 BUD	240706 2.0003.2640 BUD
2641	5B95A7A0643B42D28622A2769D971272	240706 2.0003.AR 4.990/86.1 BUD	240706 2.0003.2641 BUD
2642	5E0D8194BF2A4932909627049950B143	240706 2.0003.AR 4.887/154.3 BUD	240706 2.0003.2642 BUD
2643	A3234884345041128E015BBBFC261F51	240706 2.0003.AR 4.887/154.2 BUD	240706 2.0003.2643 BUD
2644	39800D283C9048FEA82E18DC7297B029	240706 2.0003.AR 4.888/154.1 BUD	240706 2.0003.2644 BUD
2645	ECE77E7588064D73A0F3D47512A85B48	240706 2.0003.AR 4.519/80.1 BUD	240706 2.0003.2645 BUD
2646	7DF9E5BAC6EC4E579CEFD1B4248110A	240706 2.0003.AR 4.717/34.2 BUD	240706 2.0003.2646 BUD
2647	F697D7A1591C4B779734F14BA0D97319	240706 2.0003.AR 4.251/178.1 BUD	240706 2.0003.2647 BUD
2648	EC8CF65799F14C59A981F41F406F2C75	240706 2.0003.AR 4.682/177.4 BUD	240706 2.0003.2648 BUD
2649	56938F3EC3694BC7B779A576D635FB49	240706 2.0003.AR 4.682/177.1 BUD	240706 2.0003.2649 BUD
2650	67B4F5E4F05A4BAE906BA2D66BECA209	240706 2.0003.AR 4.682/177.2 BUD	240706 2.0003.2650 BUD
2651	EC6A1F6FA01047109B8ECA3C6AE1BB39	240706 2.0003.AR 4.762/192.1 BUD	240706 2.0003.2651 BUD
2652	28356D44290849ACAAE460761701BCA6	240706 2.0003.AR 4.518/111.2 BUD	240706 2.0003.2652 BUD
2653	3F131855DAD04D368DAA70D0211E125B	240706 2.0003.AR 4.1047/64.2 BUD	240706 2.0003.2653 BUD
2654	B2C0EC956236499FBEBDD9BB65096A84	240706 2.0003.AR 4.1048/64.2 BUD	240706 2.0003.2654 BUD
2655	1691C9D46F01457A8B1592B676025D45	240706 2.0003.AR 4.555/122.1 BUD	240706 2.0003.2655 BUD
2656	3E4979151D3E415E894B0CF58ADD9078	240706 2.0003.AR 4.555/122.2 BUD	240706 2.0003.2656 BUD
2657	E234E4C8FDF14F8AB884CB4340BA5D22	240706 2.0003.AR 4.1054/121.2 BUD	240706 2.0003.2657 BUD
2658	F3A1AF9059304C49B4393386400C13EA	240706 2.0003.AR 4.1054/121.1 BUD	240706 2.0003.2658 BUD
2659	12E2A8BA558D40BDA4B40D92D4323473	240706 2.0003.AR 4.445/122.1 BUD	240706 2.0003.2659 BUD
2660	E7A7C773E7E048089549BDC9001086A3	240706 2.0003.AR 4.445/122.2 BUD	240706 2.0003.2660 BUD
2661	6F5552DFBFB24FD28768E09D61C08F7C	240706 2.0003.AR 4.871/116.2 BUD	240706 2.0003.2661 BUD
2662	118C9A377E974DF1BE1BEF2710EC2E28	240706 2.0003.AR 4.438/136.5 BUD	240706 2.0003.2662 BUD
2663	F593B47F04EB44A28F716ADAA2F201D1	240706 2.0003.AR 4.438/136.2 BUD	240706 2.0003.2663 BUD
2664	535C4C2BFF59456AA799FAEA7567F89F	240706 2.0003.AR 4.438/136.4 BUD	240706 2.0003.2664 BUD
2665	0C548B98CAB84CA3B3234D31CCE56C8	240706 2.0003.AR 4.438/136.3 BUD	240706 2.0003.2665 BUD
2666	B9DEB2DDE796480EBB97139C0D115839	240706 2.0003.AR 4.437/136.4 BUD	240706 2.0003.2666 BUD
2667	9EE4EA64EF4A4A04ACD25F31B154EEAE	240706 2.0003.AR 4.437/136.5 BUD	240706 2.0003.2667 BUD
2668	4DE7F854660B4A478DF332573F14A302	240706 2.0003.AR 4.437/136.3 BUD	240706 2.0003.2668 BUD
2669	545A27073F42427C922F6A7A0BD6D42D	240706 2.0003.AR 4.875/116.2 BUD	240706 2.0003.2669 BUD
2670	6D71A9E621CD48BEA3AE8563C3128CC9	240706 2.0003.AR 4.876/116.1 BUD	240706 2.0003.2670 BUD
2671	89FE9503EFFB4117B1C9EBBE3654CFC0	240706 2.0003.AR 4.920/153.2 BUD	240706 2.0003.2671 BUD
2672	F4DEA2635EDC4F4B86570C7EBABCA405	240706 2.0003.AR 4.882/153.2 BUD	240706 2.0003.2672 BUD
2673	EF779FF147AA4FBAB294871B875CC830	240706 2.0003.AR 4.524/71.3 BUD	240706 2.0003.2673 BUD
2674	17F48EBF9E724FA4B40426CE07F4B229	240706 2.0003.AR 4.524/71.2 BUD	240706 2.0003.2674 BUD
2675	35420A3EC6AD4E0BB32933BDDACA368C	240706 2.0003.AR 4.523/71.1 BUD	240706 2.0003.2675 BUD
2676	D190660F6E0E43F8AB133343640DDBC2	240706 2.0003.AR 4.522/71.2 BUD	240706 2.0003.2676 BUD
2677	72608706B6ED42BEB454C7F27B29679B	240706 2.0003.AR 4.541/71.2 BUD	240706 2.0003.2677 BUD
2678	9FDB4B19462141B884E46356B759050A	240706 2.0003.AR 4.538/71.2 BUD	240706 2.0003.2678 BUD

2679	7AD56F5A96D945F8BE841A4F1C4E58AE	240706 2.0003.AR 4.120.1 BUD	240706 2.0003.2679 BUD
2680	0709315896BF4176BFBA370B80FBC7A4	240706 2.0003.AR 4.120.2 BUD	240706 2.0003.2680 BUD
2681	870B1A60905D4CD59F30D97B362433F7	240706 2.0003.AR 4.120.3 BUD	240706 2.0003.2681 BUD
2682	4BB0405C5F5D4F25A5084D6568733C31	240706 2.0003.AR 4.383/109.2 BUD	240706 2.0003.2682 BUD
2683	AEEB62B822C14C1787A02B99BDAC6FF7	240706 2.0003.AR 4.384/109.1 BUD	240706 2.0003.2683 BUD
2684	8402822DAFB842D5B070C1091F186A71	240706 2.0003.AR 4.76.2 BUD	240706 2.0003.2684 BUD
2685	DF43137EEDC24CA2A5B447D07ED93DA0	240706 2.0003.AR 4.76.3 BUD	240706 2.0003.2685 BUD
2686	27D3140EDE00434DA3F2ACE64C0BDBC4	240706 2.0003.AR 4.76.1 BUD	240706 2.0003.2686 BUD
2687	F4ECF457F0FD42128B090052DCBD1707	240706 2.0003.AR 4.622/86.1 BUD	240706 2.0003.2687 BUD
2688	F87E7317E17D4889983CFE8150A4EAEB	240706 2.0003.AR 4.622/86.2 BUD	240706 2.0003.2688 BUD
2689	F0560262F17A413C9DA8A3CC6CF782FE	240706 2.0003.AR 4.103.1 BUD	240706 2.0003.2689 BUD
2690	F2956947581C4CB09C16C9EA3D2AFDAA	240706 2.0003.AR 4.684/177.2 BUD	240706 2.0003.2690 BUD
2691	A19B02D88D524022AF074F7BDB003D42	240706 2.0003.AR 4.758/192.2 BUD	240706 2.0003.2691 BUD
2692	F0C331BFCD4249CC8F83E76CC1E13EE0	240706 2.0003.AR 4.909/192.2 BUD	240706 2.0003.2692 BUD
2693	1791028F5E534D02A8CDE618E5B9DEA8	240706 2.0003.AR 4.978/162.2 BUD	240706 2.0003.2693 BUD
2694	508E1AC74537484AA85648EF5A558839	240706 2.0003.AR 4.821/34.1 BUD	240706 2.0003.2694 BUD
2695	F824B103F1484E75B0DBF021C518A26C	240706 2.0003.AR 4.1119/136.1 BUD	240706 2.0003.2695 BUD
2696	D1AB7E35B4FB4C2BAAD93710B2D427FA	240706 2.0003.AR 4.311/139.1 BUD	240706 2.0003.2696 BUD
2697	5623427CD2B940DFAEEB55BE150F8B8F	240706 2.0003.AR 4.311/139.2 BUD	240706 2.0003.2697 BUD
2698	EB0129480C364BC9B4438247446A0EEB	240706 2.0003.AR 4.517/22.1 BUD	240706 2.0003.2698 BUD
2699	F3D86181B51D4DDF99C99A4AD350BB26	240706 2.0003.AR 4.588/52.2 BUD	240706 2.0003.2699 BUD
2700	D61BE55E71F641C986C0F067443D8CDF	240706 2.0003.AR 4.593/52.2 BUD	240706 2.0003.2700 BUD
2701	0704178EBCB44AC287403861FA0AA594	240706 2.0003.AR 4.594/52.2 BUD	240706 2.0003.2701 BUD
2702	3F05D50E2D814763B2AC22B2F20838D5	240706 2.0003.AR 4.602/52.2 BUD	240706 2.0003.2702 BUD
2703	E29A2089F7F94848B2A8874FE78418FA	240706 2.0003.AR 4.609/52.2 BUD	240706 2.0003.2703 BUD
2704	D2B53A71BFA442DFA09725FDD5775068	240706 2.0003.AR 4.706/64.2 BUD	240706 2.0003.2704 BUD
2705	47A87155377246229035F9747A4957BE	240706 2.0003.AR 2.1288/72.1 BUD	240706 2.0003.2705 BUD
2706	00EEFACD1E6C468DA156E6E1B581D351	240706 2.0003.AR 4.875/116.1 BUD	240706 2.0003.2706 BUD
2707	246A755B758E495187492974A56117D2	240706 2.0003.AR 3.785/23.1 BUD	240706 2.0003.2707 BUD
2708	15213879F94745258C014A5C52C7E5AF	240706 2.0003.AR 3.785/23.2 BUD	240706 2.0003.2708 BUD
2709	AF876D93DF0C4B2FA6714D858FAC080C	240706 2.0003.AR 3.785/23.3 BUD	240706 2.0003.2709 BUD
2710	210A8DC131814CBIAD4914B55EFC6174	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.1 BUD	240706 2.0003.2710 BUD
2711	6E7977B8714646F69E25573325FD560F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.10 BUD	240706 2.0003.2711 BUD
2712	CFF28BC05AF54EF18DB29C644E0A653E	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.11 BUD	240706 2.0003.2712 BUD
2713	F7D1B7C685E44E65BF39AC12D6577C11	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.2 BUD	240706 2.0003.2713 BUD
2714	850CAC4C4B794919AB4B042B432B1839	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.3 BUD	240706 2.0003.2714 BUD
2715	6126CD6070844AC0A117CEF0B09232E3	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.4 BUD	240706 2.0003.2715 BUD
2716	253E3A2754C646928825881195CB7B6	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.5 BUD	240706 2.0003.2716 BUD
2717	BB6AA7666A4E439494BFF3FBC8540418	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.6 BUD	240706 2.0003.2717 BUD
2718	2F298D57CFF9454A9472D959483ECA5A	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.7 BUD	240706 2.0003.2718 BUD
2719	43E58E0E41EC4C298DFD14567DC4A197	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.8 BUD	240706 2.0003.2719 BUD
2720	7069752E410F45D3A7EEA20956B37D5F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.363/47.9 BUD	240706 2.0003.2720 BUD
2721	5406F5DB23AC4ACF97975BB0504FF95B	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.360/47.1 BUD	240706 2.0003.2721 BUD
2722	9C6A7238C1A5494D902CECCB366EC7B5	240706 2.0003.AR 3.1018/227.1 BUD	240706 2.0003.2722 BUD
2723	B87D05BE882347F8B9336612E3D24F4D	240706 2.0003.AR 2.2311/20.1 BUD	240706 2.0003.2723 BUD
2724	5F27D34548F343E1AD468E092BBFD6BD	240706 2.0003.AR 2.2312/20.1 BUD	240706 2.0003.2724 BUD
2725	ED6582D278E34F85B4992A4B1E4B783B	240706 2.0003.AR 2.2241/20.1 BUD	240706 2.0003.2725 BUD
2726	0921E90CDB3B4657AF5C1196A6875CBE	240706 2.0003.AR 2.2254/20.1 BUD	240706 2.0003.2726 BUD
2727	D3245B3E359946C192049464E4ACAD89	240706 2.0003.AR 2.2240/20.1 BUD	240706 2.0003.2727 BUD
2728	9CC8B3706212497CA722EFC07890F023	240706 2.0003.AR 2.2302/20.1 BUD	240706 2.0003.2728 BUD
2729	63B3B817FFE84D0BA587EB0312B54F60	240706 2.0003.AR 2.2297/20.1 BUD	240706 2.0003.2729 BUD
2730	07BDD0413E9C427C9C831D82245A1392	240706 2.0003.AR 2.2296/20.1 BUD	240706 2.0003.2730 BUD
2731	180CFB2124284F9B9D4FE2F8B604C6F8	240706 2.0003.AR 2.2295/20.1 BUD	240706 2.0003.2731 BUD
2732	FE050962360A4AB681D5FF980D5665F1	240706 2.0003.AR 2.2281/20.1 BUD	240706 2.0003.2732 BUD
2733	3DDD0E0FC221461DB519447F89089B54	240706 2.0003.AR 2.2284/20.1 BUD	240706 2.0003.2733 BUD
2734	CEE6CDB3AF7048EF85DC9BDDE1E27530	240706 2.0003.AR 2.2272/20.1 BUD	240706 2.0003.2734 BUD
2735	5A582C4C532F40C88B0F2093DDA7EEE8	240706 2.0003.AR 2.2245/20.1 BUD	240706 2.0003.2735 BUD
2736	F14D07B16C3644ADB3843B38627BAC61	240706 2.0003.AR 2.2244/20.1 BUD	240706 2.0003.2736 BUD
2737	46AF2741C3534410BCFBD1F899B7647E	240706 2.0003.AR 2.2236/20.1 BUD	240706 2.0003.2737 BUD
2738	0953F619311048A0A9C62F4066293FC5	240706 2.0003.AR 2.2235/20.1 BUD	240706 2.0003.2738 BUD
2739	9F794BC22DF24F4A9737B41215435C05	240706 2.0003.AR 2.2234/20.1 BUD	240706 2.0003.2739 BUD
2740	CEA4BAE81E9D488DB681D25427CCDA8F	240706 2.0003.AR 2.2230/20.1 BUD	240706 2.0003.2740 BUD
2741	5C25B61D6E694AA4AF64B408A934CB5F	240706 2.0003.AR 2.2268/20.1 BUD	240706 2.0003.2741 BUD
2742	6646478527EA4891A168255D560EA7AD	240706 2.0003.AR 2.2266/20.1 BUD	240706 2.0003.2742 BUD

2743	B56355984C9A430D9082D5F6FCBA8FE4	240706 2.0003.AR 2.2249/20.1 BUD	240706 2.0003.2743 BUD
2744	EB8AA7C9A71F400DB32CB320B5E63286	240706 2.0003.AR 2.2492/20.1 BUD	240706 2.0003.2744 BUD
2745	F2CE9E5B6C46403A887AF4CCA5EDCA9A	240706 2.0003.AR 2.2491/20.1 BUD	240706 2.0003.2745 BUD
2746	C02F2F405CCB4AE7A9A1621DCD7CDC19	240706 2.0003.AR 2.2280/20.1 BUD	240706 2.0003.2746 BUD
2747	71E07DC9891B4A50A4E05BBD2FCAE7AF	240706 2.0003.AR 2.2291/20.1 BUD	240706 2.0003.2747 BUD
2748	BA81E588791E4D1891C1E85811F30AFA	240706 2.0003.AR 2.2279/20.1 BUD	240706 2.0003.2748 BUD
2749	7E373B09C13142B3997FCEEDF732848E	240706 2.0003.AR 2.2278/20.1 BUD	240706 2.0003.2749 BUD
2750	8243579D59F840EBAB63F5C891A8EB27	240706 2.0003.AR 2.2289/20.1 BUD	240706 2.0003.2750 BUD
2751	A6A11C050D674A489C9C8BBC53667F51	240706 2.0003.AR 2.2277/20.1 BUD	240706 2.0003.2751 BUD
2752	3050409B682147F6840F99D73A5B1A76	240706 2.0003.AR 2.2288/20.1 BUD	240706 2.0003.2752 BUD
2753	A37AB1A79E324C9C9A586FC575CEC85A	240706 2.0003.AR 2.2286/20.1 BUD	240706 2.0003.2753 BUD
2754	812C7E5B8F4141649664EDFE30C238FC	240706 2.0003.AR 2.2274/20.1 BUD	240706 2.0003.2754 BUD
2755	90C4CD9AAFEF4614B0BEC8339A3BB60A	240706 2.0003.AR 2.2273/20.1 BUD	240706 2.0003.2755 BUD
2756	2FEFF623E8EE4310A4089E916C5DA09F	240706 2.0003.AR 4.887/154.1 BUD	240706 2.0003.2756 BUD
2757	248F1B9733154DB3BA5AA5C3B06B7E62	240706 2.0003.AR 4.766/192.1 BUD	240706 2.0003.2757 BUD
2758	1329707ACE6B400EBE0948BA35FACCDF	240706 2.0003.AR 4.790/80.1 BUD	240706 2.0003.2758 BUD
2759	08577AF6726F474989AB939B32D4EB31	240706 2.0003.AR 4.791/80.1 BUD	240706 2.0003.2759 BUD
2760	45791B9336B64BE8BFF3F150837E89AA	240706 2.0003.AR 4.717/34.1 BUD	240706 2.0003.2760 BUD
2761	FD5482C000904612AD6D42F358963FEC	240706 2.0003.AR 4.721/34.1 BUD	240706 2.0003.2761 BUD
2762	5D1BF5940B594A6BA1BD0B5E867C3AB0	240706 2.0003.AR 4.723/34.1 BUD	240706 2.0003.2762 BUD
2763	6E80B4AF23B340048E9D60D5DE3B08B6	240706 2.0003.AR 4.763/192.1 BUD	240706 2.0003.2763 BUD
2764	2256DBC9A3D84FBEBB6EF17E5DF301EA	240706 2.0003.AR 4.908/192.1 BUD	240706 2.0003.2764 BUD
2765	8766EB52653849179B17A31B2060A683	240706 2.0003.AR 4.518/111.1 BUD	240706 2.0003.2765 BUD
2766	E79113CC5617407BA70521D3A724BD06	240706 2.0003.AR 4.529/71.1 BUD	240706 2.0003.2766 BUD
2767	6E506D711CBC49DE91ADB170FB547A4B	240706 2.0003.AR 4.554/122.1 BUD	240706 2.0003.2767 BUD
2768	E8ABEDAAA22F4DDBDF6EF3610171699B	240706 2.0003.AR 4.871/116.1 BUD	240706 2.0003.2768 BUD
2769	6C04C556C15A4335B93C0745C473100E	240706 2.0003.AR 4.872/116.1 BUD	240706 2.0003.2769 BUD
2770	52BA810AE03F41D19EBB02D4127B7982	240706 2.0003.AR 4.921/153.1 BUD	240706 2.0003.2770 BUD
2771	FD38FA6F7F954B9EBEBEBC83D16F2A1B	240706 2.0003.AR 4.881/153.1 BUD	240706 2.0003.2771 BUD
2772	1D01BE21D93847DB9745E6161B709BC9	240706 2.0003.AR 4.882/153.1 BUD	240706 2.0003.2772 BUD
2773	FA4D158FDDCA456AB1EE13B486E8178F	240706 2.0003.AR 4.524/71.1 BUD	240706 2.0003.2773 BUD
2774	4ABEEFFBB13644C2A8227F4374CD7EE2	240706 2.0003.AR 4.522/71.1 BUD	240706 2.0003.2774 BUD
2775	0E40BE7A3C79A451A9B5C06FC36E317F	240706 2.0003.AR 4.780/34.1 BUD	240706 2.0003.2775 BUD
2776	4654585E407C4B2E920773071EA322BF	240706 2.0003.AR 4.684/177.1 BUD	240706 2.0003.2776 BUD
2777	754DFA1C90A645E185E780A00531A0F9	240706 2.0003.AR 4.755/192.1 BUD	240706 2.0003.2777 BUD
2778	FD063A19D59E47E8B1C890CF4D9EC82A	240706 2.0003.AR 4.1042/83.1 BUD	240706 2.0003.2778 BUD
2779	1D2ACCBC84CE4265853525FC5A8603C	240706 2.0003.AR 4.780/123.1 BUD	240706 2.0003.2779 BUD
2780	4CD3B11C3C174E22BF9200FD5EAB1513	240706 2.0003.AR 4.829/34.1 BUD	240706 2.0003.2780 BUD
2781	AF324C8B5C6D461D967A3FF4B2045CB3	240706 2.0003.AR 4.819/34.1 BUD	240706 2.0003.2781 BUD
2782	DEC495934C234B1CAC75B67036F64549	240706 2.0003.AR 4.828/34.1 BUD	240706 2.0003.2782 BUD
2783	E15A62B38DFC479D9C24803E642DF6E5	240706 2.0003.AR 4.827/34.1 BUD	240706 2.0003.2783 BUD
2784	99CCDD92A4C646FEA8D1D90653761494	240706 2.0003.AR 4.824/34.1 BUD	240706 2.0003.2784 BUD
2785	A34D016E6E4340698B3DECF562666A	240706 2.0003.AR 4.826/34.1 BUD	240706 2.0003.2785 BUD
2786	FE819A4BBB644C5BBBDECC48B5B0880D	240706 2.0003.AR 4.825/34.1 BUD	240706 2.0003.2786 BUD
2787	92CCC000097D43908401F1C6295051CB	240706 2.0003.AR 4.949/34.1 BUD	240706 2.0003.2787 BUD
2788	CF821E1F9AF74B229DEBCFC826A866DB	240706 2.0003.AR 4.954/34.1 BUD	240706 2.0003.2788 BUD
2789	140BF62FBA9D4D73AD21CA3478DD099D	240706 2.0003.AR 4.855/147.1 BUD	240706 2.0003.2789 BUD
2790	E5E23E4D0B324476AF1F382016FD0FC2	240706 2.0003.AR 4.751/64.1 BUD	240706 2.0003.2790 BUD
2791	AA7E54C69E814C1F94288512E8F7F20C	240706 2.0003.AR 4.569/64.1 BUD	240706 2.0003.2791 BUD
2792	452999D5455E4FE2A8E0FC1BD60FB482	240706 2.0003.AR 4.583/52.1 BUD	240706 2.0003.2792 BUD
2793	C3F10C9A73B7442BA151A11B75BA86DA	240706 2.0003.AR 4.584/52.1 BUD	240706 2.0003.2793 BUD
2794	2A6ACAB8C4414F83876D1A1A8F722BF4	240706 2.0003.AR 4.587/52.1 BUD	240706 2.0003.2794 BUD
2795	E1C375E45CB4AA0B9D71F7D90A471F2	240706 2.0003.AR 4.588/52.1 BUD	240706 2.0003.2795 BUD
2796	0D5E3D9C55E9444297E8145B1A972AB2	240706 2.0003.AR 4.590/52.1 BUD	240706 2.0003.2796 BUD
2797	4D865B728544465CABFB45E7E23A90D9	240706 2.0003.AR 4.593/52.1 BUD	240706 2.0003.2797 BUD
2798	A1EE005CF43D4638BCDF1E067D46FAA0	240706 2.0003.AR 4.594/52.1 BUD	240706 2.0003.2798 BUD
2799	7323A751E5504F27BD70E35A214D34D3	240706 2.0003.AR 4.595/52.1 BUD	240706 2.0003.2799 BUD
2800	CE5F784A55684C7DA5F77F4A6E31F509	240706 2.0003.AR 4.596/52.1 BUD	240706 2.0003.2800 BUD
2801	945109927A264943928D609F6372E70E	240706 2.0003.AR 4.597/52.1 BUD	240706 2.0003.2801 BUD
2802	0BDBB7B1D7C84408AD13B24F091BAB52	240706 2.0003.AR 4.598/52.1 BUD	240706 2.0003.2802 BUD
2803	9284C26D9D374C288F7736C24EBE145C	240706 2.0003.AR 4.599/52.1 BUD	240706 2.0003.2803 BUD
2804	8354B65F471F46AAA8304961EE0B8612	240706 2.0003.AR 4.600/52.1 BUD	240706 2.0003.2804 BUD
2805	BE697E2C4DAA4FF6B8282A444210F93C	240706 2.0003.AR 4.601/52.1 BUD	240706 2.0003.2805 BUD
2806	2329D24DF7E744F8968DC60024D723B8	240706 2.0003.AR 4.602/52.1 BUD	240706 2.0003.2806 BUD

2807	AED1D9DF22E34266A07A80C55D64A4D0	240706 2.0003.AR 4.604/52.1 BUD	240706 2.0003.2807 BUD
2808	D4A043460A8F4A0A9C31542A1EC6818B	240706 2.0003.AR 4.608/52.1 BUD	240706 2.0003.2808 BUD
2809	5737B1F5DCCA4FF995BAF66D712620BE	240706 2.0003.AR 4.609/52.1 BUD	240706 2.0003.2809 BUD
2810	B1AA637540AB41B990B56D4654B9BE6B	240706 2.0003.AR 4.706/64.1 BUD	240706 2.0003.2810 BUD
2811	3B482725CFA74A86AE2EF9A3362A060D	240706 2.0003.AR 4.747/64.1 BUD	240706 2.0003.2811 BUD
2812	F4B312B3EF4841BA8CD5BA2AAD889E5B	240706 2.0003.AR 4.750/64.1 BUD	240706 2.0003.2812 BUD
2813	2FA086390FF0435699D8EE53A961DF43	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.356/47.1 BUD	240706 2.0003.2813 BUD
2814	38FC146B92894CC2B39CEA8CE25B45C6	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.356/47.2 BUD	240706 2.0003.2814 BUD
2815	30B8CBAA89DE4FDF97715D80C96D8759	240706 2.0003.AR 1.1313/661.1 BUD	240706 2.0003.2815 BUD
2816	DDAFFD16F199463AA3FC4CB5734B4EEA	240706 2.0003.AR 1.1313/661.2 BUD	240706 2.0003.2816 BUD
2817	2EA0BC9584274C01BDD85FDAD8D4BE07	240706 2.0003.AR 1.1313/661.3 BUD	240706 2.0003.2817 BUD
2818	A9CB50BED79A4FF09A596E4BF73EE802	240706 2.0003.AR 2.3009/20.5 BUD	240706 2.0003.2818 BUD
2819	2571D8A6A4C04EECA0E0E28F6D0E90AE	240706 2.0003.AR 1.2966/661.2 BUD	240706 2.0003.2819 BUD
2820	062F54A5B52F46F783447DF0E01F1A1B	240706 2.0003.AR 2.2812/109.1 BUD	240706 2.0003.2820 BUD
2821	DC91CF44A76C4ACDB9A6B1D3A29A0A64	240706 2.0003.AR 2.2812/109.2 BUD	240706 2.0003.2821 BUD
2822	2B5EB6FB05444DEB82ABFBE1CBA83539	240706 2.0003.AR 2.2757/35.1 BUD	240706 2.0003.2822 BUD
2823	ABFB27509AB644C68176BF06AB20E28A	240706 2.0003.AR 4.862/116.1 BUD	240706 2.0003.2823 BUD
2824	3B221894352A4E60A12F7F3D8732E819	240706 2.0003.AR 2.1948/32.1 BUD	240706 2.0003.2824 BUD
2825	7773F3C81AE54A75B0FCE25C9DCDC8A7	240706 2.0003.AR 2.3034/20.1 BUD	240706 2.0003.2825 BUD
2826	D746B06A42B944CBB9BCF5628450D227	240706 2.0003.AR 1.535.3 BUD	240706 2.0003.2826 BUD
2827	19C02688593144DFA85DD5068EB2E1AF	240706 2.0003.AR 1.535.1 BUD	240706 2.0003.2827 BUD
2828	D887E547FC0F4ED1A79A291EA54824B5	240706 2.0003.AR 1.535.2 BUD	240706 2.0003.2828 BUD
2829	C504FD142A784F7986208A7BC17CD999	240706 2.0003.AR 1.1928/661.2 BUD	240706 2.0003.2829 BUD
2830	7CB5F77278F545198DDA3CFDEEDB59ED	240706 2.0003.AR 2.1149/43.1 BUD	240706 2.0003.2830 BUD
2831	6C90F6ED279F4CDF8628F26BF1B9B5DF	240706 2.0003.AR 2.182/43.1 BUD	240706 2.0003.2831 BUD
2832	87A232ACF6564BEA8BEAA2D83EEB2B55	240706 2.0003.AR 2.182/43.2 BUD	240706 2.0003.2832 BUD
2833	DDB9E77EEF874C1BA1C21E9A68FF79DF	240706 2.0003.AR 2.182/43.3 BUD	240706 2.0003.2833 BUD
2834	214760CF31294CBAA1681A72B4839070	240706 2.0003.AR 2.182/43.4 BUD	240706 2.0003.2834 BUD
2835	C254EF95AC1646729D84D59E436E8226	240706 2.0003.AR 2.182/43.5 BUD	240706 2.0003.2835 BUD
2836	7193EC22A0394A0A9331D70AA2FACD98	240706 2.0003.AR 2.1301/43.1 BUD	240706 2.0003.2836 BUD
2837	2D79C08E30E04240B1DEDFB3BF63CF37	240706 2.0003.AR 3.279.3 BUD	240706 2.0003.2837 BUD
2838	55804F243A45446AAC08D7DF3B11F8A8	240706 2.0003.AR 1.2882/503.1 BUD	240706 2.0003.2838 BUD
2839	38A7BEB4C624B598676629E1F2081CD	240706 2.0003.AR 1.2517/597.1 BUD	240706 2.0003.2839 BUD
2840	3E9BD014A0324F39BB0E74DC79E383E9	240706 2.0003.AR 1.575.1 BUD	240706 2.0003.2840 BUD
2841	8B6F6D324CF34AFE1E952545D4A37F4	240706 2.0003.AR 2.1272/26.1 BUD	240706 2.0003.2841 BUD
2842	76EB8E5BD0AD40DBA9AF102A28FFB462	240706 2.0003.AR 1.2672/671.1 BUD	240706 2.0003.2842 BUD
2843	C361511B04DC4736B735EDB1B6880418	240706 2.0003.AR 1.2672/671.2 BUD	240706 2.0003.2843 BUD
2844	47C1137003D643A4AB6F150AF5326123	240706 2.0003.AR 1.2672/671.3 BUD	240706 2.0003.2844 BUD
2845	D2B9D59760B04229AB00354BE02C25B6	240706 2.0003.AR 2.1148/43.1 BUD	240706 2.0003.2845 BUD
2846	4985BCA7F938464DA7CEDA79A6C857C5	240706 2.0003.AR 1.2984/503.1 BUD	240706 2.0003.2846 BUD
2847	218A5E898C5743879801DE2E7D199B8C	240706 2.0003.AR 4.1044/83.1 BUD	240706 2.0003.2847 BUD
2848	D0D7B88FB9B543C99211F7F0DFADB28E	240706 2.0003.AR 1.2880/503.1 BUD	240706 2.0003.2848 BUD
2849	43DD2C84F5FD443A96285A8AC5277752	240706 2.0003.AR 1.2640/707.1 BUD	240706 2.0003.2849 BUD
2850	01C78566958F42A6A25225643DC68DA1	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.10 BUD	240706 2.0003.2850 BUD
2851	58D1DDB0FD874B9487B6FC7C702A33F4	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.16 BUD	240706 2.0003.2851 BUD
2852	FFEADCF6FAF45F3A0E3C703753BD979	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.17 BUD	240706 2.0003.2852 BUD
2853	90A3C8FDA6A646479CE3A883E7F82B1F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.22 BUD	240706 2.0003.2853 BUD
2854	91B995D94D1A4F379607F77EA62A2AF3	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.23 BUD	240706 2.0003.2854 BUD
2855	C2699BB85F6542E29A185BC88ED8BA7F	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.30 BUD	240706 2.0003.2855 BUD
2856	76C4F5570CD343D788C3F30F014ACD7B	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.31 BUD	240706 2.0003.2856 BUD
2857	B123079FFBC040668682142C7F2A02B2	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.32 BUD	240706 2.0003.2857 BUD
2858	A8EC348D19DD44D7A53E214CC8E44B6A	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.6 BUD	240706 2.0003.2858 BUD
2859	519A39B793D24FF996811F64B8DDEA9B	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.7 BUD	240706 2.0003.2859 BUD
2860	7FD177CE41D04E87AAF1C4A75BB4EB0D	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.8 BUD	240706 2.0003.2860 BUD
2861	8312E74B3BC54AB6E1BAAA612451DB4	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.385/50.9 BUD	240706 2.0003.2861 BUD
2862	DF9B3731CF39477D8272538BA9ABF438	240706 2.0003.AR 2.2210/20.2 BUD	240706 2.0003.2862 BUD
2863	386053393A054BAD97587CED841C034A	240706 2.0003.AR 2.2672/49.1 BUD	240706 2.0003.2863 BUD
2864	0375666777FB4F2F858B8FA2F5A51AA4	240706 2.0003.AR 2.2672/49.2 BUD	240706 2.0003.2864 BUD
2865	38A04177571F40B0A565B260D82A0170	240706 2.0003.AR 2.2672/49.3 BUD	240706 2.0003.2865 BUD
2866	74ABB76A7F6D455F8A3EB23199DB307D	240706 2.0003.AR 2.2672/49.8 BUD	240706 2.0003.2866 BUD
2867	1E055802AEA6478BA6A85740C9A8D91E	240706 2.0003.AR 3.1140/254.1 BUD	240706 2.0003.2867 BUD
2868	8EA5CD4B8AC747FBB2B4AA3000AF035C	240706 2.0003.AR 2.548/109.1 BUD	240706 2.0003.2868 BUD
2869	27F85D8A0D344A35992EAF8A1FEC647E	240706 2.0003.AR 2.548/109.2 BUD	240706 2.0003.2869 BUD
2870	67B41F396FAD45DE911FE86578E57F6C	240706 2.0003.AR 2.548/109.3 BUD	240706 2.0003.2870 BUD

2871	92AB7F0C209F4604B2BF4A60DAAB49FA	240706 2.0003.AR 2.548/109.4 BUD	240706 2.0003.2871 BUD
2872	B3AD0CBE9E9C40B5B5FC08CAF553EC6	240706 2.0003.AR 2.3122/32.1 BUD	240706 2.0003.2872 BUD
2873	AE6484FDEB6748A5968222C2A7F32DB5	240706 2.0003.AR 2.3042/32.1 BUD	240706 2.0003.2873 BUD
2874	E5508277B86B4CEA95F366273B28C87F	240706 2.0003.AR 3.1160/61.1 BUD	240706 2.0003.2874 BUD
2875	9ABB297059594110B3A6A85441A69CF1	240706 2.0003.AR 1.683.1 BUD	240706 2.0003.2875 BUD
2876	85C5545C7B3643DA99EE54720BDF34AB	240706 2.0003.AR 2.390/86.1 BUD	240706 2.0003.2876 BUD
2877	397FEA69F5E24349A4642EB445BE4722	240706 2.0003.AR 2.3071/109.1 BUD	240706 2.0003.2877 BUD
2878	6D201BD3085E47D09C0E26D5588271B8	240706 2.0003.AR 1.2328/686.3 BUD	240706 2.0003.2878 BUD
2879	5832C9B088FC4150A1D8D31A7D7AF0BA	240706 2.0003.AR 1.1351/707.4 BUD	240706 2.0003.2879 BUD
2880	9C75E97BC81C4C5DB7D89F5C1BAED1C6	240706 2.0003.AR 1.1551/729.3 BUD	240706 2.0003.2880 BUD
2881	4AA8DDDE2BBA46F08107F2BE3BE706BF	240706 2.0003.AR 2.2001/20.2 BUD	240706 2.0003.2881 BUD
2882	3565A55CA12349708D05FE9315A87DBD	240706 2.0003.AR 2.324/51.1 BUD	240706 2.0003.2882 BUD
2883	AAC8F1A9D4D84F79A2473BB733DE8905	240706 2.0003.AR 2.324/51.2 BUD	240706 2.0003.2883 BUD
2884	0D21F4FA0535463CBB019899E92FF4BB	240706 2.0003.AR 2.324/51.3 BUD	240706 2.0003.2884 BUD
2885	3AD6F00336544FAE9814B1467A7C28F4	240706 2.0003.AR 3.1407/248.1 BUD	240706 2.0003.2885 BUD
2886	7D257543A36342EB8396B7E5F09586BC	240706 2.0003.AR 2.1800/82.1 BUD	240706 2.0003.2886 BUD
2887	0B3D082172CB45328CC053E7B2186B8D	240706 2.0003.AR 2.1923/101.1 BUD	240706 2.0003.2887 BUD
2888	9AAD9C92D377E4098ACAA9BC857802B22	240706 2.0003.AR 2.1800/82.2 BUD	240706 2.0003.2888 BUD
2889	EE804208418842ED9A93452254729DA1	240706 2.0003.AR 3.1374/247.1 BUD	240706 2.0003.2889 BUD
2890	DF8812F6C7C644CE871874BB6EFF1737	240706 2.0003.AR 3.1374/247.2 BUD	240706 2.0003.2890 BUD
2891	E2A4D2E85CB14145AA60A1116BCB8A30	240706 2.0003.AR 3.1374/247.3 BUD	240706 2.0003.2891 BUD
2892	A2374C0CC5F347EB974A0DD13F61D314	240706 2.0003.AR 3.1374/247.4 BUD	240706 2.0003.2892 BUD
2893	F79F026279C546EDAB331C605BC84E03	240706 2.0003.AR 1.1800/923.3 BUD	240706 2.0003.2893 BUD
2894	50F6C0425CDB4B358F81C41DCD64DA52	240706 2.0003.AR 2.2287/20.1 BUD	240706 2.0003.2894 BUD
2895	C37B7ED858184A0892AE571A59120252	240706 2.0003.AR 2.38/2.2 BUD	240706 2.0003.2895 BUD
2896	92EADB9251604C3EBA80ABC8EE43B7BF	240706 2.0003.AR 2.38/2.3 BUD	240706 2.0003.2896 BUD
2897	97AD69D48EE940D39488B1E6C7B353FE	240706 2.0003.AR 2.2667/49.1 BUD	240706 2.0003.2897 BUD
2898	B42EA9BD9924478D816800EEEF95018D	240706 2.0003.AR 2.38/2.1 BUD	240706 2.0003.2898 BUD
2899	1547A8C9ED1C47E18D3331BF43A33CC0	240706 2.0003.AR 2.2672/49.4 BUD	240706 2.0003.2899 BUD
2900	332A9B8BA3AB4373B57E3BBD4E19584C	240706 2.0003.AR 2.2672/49.5 BUD	240706 2.0003.2900 BUD
2901	1A962F056393414F8E2DE011094F6056	240706 2.0003.AR 2.2672/49.6 BUD	240706 2.0003.2901 BUD
2902	7526D7423DF64B6A9DECEC301AC0F6D6	240706 2.0003.AR 4.438/136.1 BUD	240706 2.0003.2902 BUD
2903	7715E42A23E249598F23E55BCD374026	240706 2.0003.AR 2.1582/32.1 BUD	240706 2.0003.2903 BUD
2904	3350AD9ED9654C0D856D022D9EC9F0C8	240706 2.0003.AR 1.869.1 BUD	240706 2.0003.2904 BUD
2905	83A0106C9B4C47A9A6F92C9C093CDD11	240706 2.0003.AR 2.59.1 BUD	240706 2.0003.2905 BUD
2906	D7E833FA6187419E84954195B2DE164D	240706 2.0003.AR 2.2837/20.1 BUD	240706 2.0003.2906 BUD
2907	DF655B4C8D1E4C4CB99B7C548524EF68	240706 2.0003.AR 4.1029/86.1 BUD	240706 2.0003.2907 BUD
2908	A6CA6292D98D4BC9A29E63062BEEDE67	240706 2.0003.AR 1.2682/1220.1 BUD	240706 2.0003.2908 BUD
2909	4D8D9B106A3B4E0F867FC9621DD26C55	240706 2.0003.AR 1.2872/1220.2 BUD	240706 2.0003.2909 BUD
2910	7A098AC69FE34239BD7816B99AA2C6AA	240706 2.0003.AR 1.2871/1220.1 BUD	240706 2.0003.2910 BUD
2911	AA60044AB9B74778885FC0C24612CEFD	240706 2.0003.AR 1.2465/1220.3 BUD	240706 2.0003.2911 BUD
2912	2D00141B447842B986A76CC28D94EFA4	240706 2.0003.AR 2.1309/109.1 BUD	240706 2.0003.2912 BUD
2913	8F2998CD1D2D40A6848CBDFD9B541DF1	240706 2.0003.AR 2.1309/109.2 BUD	240706 2.0003.2913 BUD
2914	B61BD91F19AE4A4B9006A5C5870B40C2	240706 2.0003.AR 2.1309/109.3 BUD	240706 2.0003.2914 BUD
2915	DF9C469BA8A5448CA58AA1CDDE62A8E3	240706 2.0003.AR 1.44.1 BUD	240706 2.0003.2915 BUD
2916	905CBB34299749908CF4AFB4CF618342	240706 2.0003.AR 1.44.2 BUD	240706 2.0003.2916 BUD
2917	1CFE36308B6D4415AA050E0C7A5EBFE6	240706 2.0003.AR 1.44.3 BUD	240706 2.0003.2917 BUD
2918	1BDE6083AF9A45A781752388407E18BA	240706 2.0003.AR 1.44.4 BUD	240706 2.0003.2918 BUD
2919	556BE296D2074B65AF29B1D3AA78EA7F	240706 2.0003.AR 1.45.6 BUD	240706 2.0003.2919 BUD
2920	0E17FE16A491406FBC6489AA60E504A3	240706 2.0003.AR 1.45.1 BUD	240706 2.0003.2920 BUD
2921	B36E76C017A0427ABCC965FC7C4FED44	240706 2.0003.AR 1.45.2 BUD	240706 2.0003.2921 BUD
2922	7E6D35ECEB4E4D769D12E0C243BEEE23	240706 2.0003.AR 1.45.3 BUD	240706 2.0003.2922 BUD
2923	14B234FEB0044567A168BAC0DA70F9E1	240706 2.0003.AR 1.45.4 BUD	240706 2.0003.2923 BUD
2924	BBB2FC22DD904F57A9FED3FD4CCF220F	240706 2.0003.AR 1.45.5 BUD	240706 2.0003.2924 BUD
2925	B4130AC60EE942CF8B9136241E98F022	240706 2.0003.AR 1.45.7 BUD	240706 2.0003.2925 BUD
2926	AEEE1285160341D79042FF638BE85C7E	240706 2.0003.AR 1.2972/855.1 BUD	240706 2.0003.2926 BUD
2927	72DB9FDC50D64EF18452D74A8F68D1D4	240706 2.0003.AR 1.2972/855.2 BUD	240706 2.0003.2927 BUD
2928	FBC977CD8C5545EABA57DC69C33B1D60	240706 2.0003.AR 1.2972/855.3 BUD	240706 2.0003.2928 BUD
2929	1892744138C14728BEAE496CE3B6A922	240706 2.0003.AR 1.2972/855.5 BUD	240706 2.0003.2929 BUD
2930	A3A477FCB1AF47F0871C3639F7A4B6F3	240706 2.0003.AR 1.2972/855.6 BUD	240706 2.0003.2930 BUD
2931	4E9B6CBA9CFA47AAA641DB02B16B7743	240706 2.0003.AR 4.778/34.1 BUD	240706 2.0003.2931 BUD
2932	7926474E5FAE4AE0A2C0A07E35384F91	240706 2.0003.AR 4.778/34.2 BUD	240706 2.0003.2932 BUD
2933	7840F489CF4A42AC90F5BDE7E647318C	240706 2.0003.AR 4.778/34.3 BUD	240706 2.0003.2933 BUD
2934	3D044B2DE5A6450CB1EA07C7662A9790	240706 2.0003.AR 2.2909/20.1 BUD	240706 2.0003.2934 BUD

2935	822B2A9B76B34BD3BDDDE8D9CC8F5EC7	240706 2.0003.AR 2.2909/20.2 BUD	240706 2.0003.2935 BUD
2936	FA70B7E6E8BD4DA7B82261D22AF244BA	240706 2.0003.AR 2.2567/32.2 BUD	240706 2.0003.2936 BUD
2937	CF416F1BF0514D79BACC114EB266FA5C	240706 2.0003.AR 3.1404/265.1 BUD	240706 2.0003.2937 BUD
2938	D769ECAAD0134AC4935E928FA77AE788	240706 2.0003.AR 3.469/200.1 BUD	240706 2.0003.2938 BUD
2939	399DC6170CCB4C529EA7E0A423E26574	240706 2.0003.AR 3.1057/251.1 BUD	240706 2.0003.2939 BUD
2940	73A451974603425D8EEEB24C86C0337D	240706 2.0003.AR 2.2094/105.2 BUD	240706 2.0003.2940 BUD
2941	88077BDD00B3406B9C62355FF4C172DD	240706 2.0003.AR 2.39/2.1 BUD	240706 2.0003.2941 BUD
2942	6B87D57E95FA4D399B625DF53D963E75	240706 2.0003.AR 2.39/2.2 BUD	240706 2.0003.2942 BUD
2943	CA78809F3DB24F43808E9525048DD7D4	240706 2.0003.AR 1.2465/1220.2 BUD	240706 2.0003.2943 BUD
2944	86A5D79AC60A4D1EB297323CBFE5D372	240706 2.0003.AR 2.2378/20.1 BUD	240706 2.0003.2944 BUD
2945	E65B5F647A7D4E569CA70C3AB585BFA7	240706 2.0003.AR 2.2379/20.1 BUD	240706 2.0003.2945 BUD
2946	1A11526DF7604E8AA762029F7DF7918E	240706 2.0003.AR 2.2378/20.2 BUD	240706 2.0003.2946 BUD
2947	62207487BC954CBA983B119858BE8C9F	240706 2.0003.AR 2.2377/20.1 BUD	240706 2.0003.2947 BUD
2948	82C71DC179274F909D341D082BEFE229	240706 2.0003.AR 2.2377/20.2 BUD	240706 2.0003.2948 BUD
2949	D46674042D664BF0A3966B717986C2B2	240706 2.0003.AR 2.2394/26.1 BUD	240706 2.0003.2949 BUD
2950	5F437E93ED2644D59685591CA6A5D47B	240706 2.0003.AR 4.1101/165.1 BUD	240706 2.0003.2950 BUD
2951	19E1076CA3DC496DA9F14FB4323B5159	240706 2.0003.AR 2.2087/105.1 BUD	240706 2.0003.2951 BUD
2952	17F9FDECA79B4433A2286F7471E3CC7C	240706 2.0003.AR 1.2639/707.1 BUD	240706 2.0003.2952 BUD
2953	D50DAB08EBCE421AAC3EF946DDCCE8C4	240706 2.0003.AR 1.2639/707.4 BUD	240706 2.0003.2953 BUD
2954	D4B243DD8B02459594232C8A525B91FF	240706 2.0003.AR 1.2639/707.3 BUD	240706 2.0003.2954 BUD
2955	04EF99DC039A4285BAABB1B8F2DB1C4C	240706 2.0003.AR 1.2639/707.2 BUD	240706 2.0003.2955 BUD
2956	437BFF117FE34E1CA163DC566AD6DE3C	240706 2.0003.AR 1.2639/707.6 BUD	240706 2.0003.2956 BUD
2957	4D296C9386024460B5D1CFB5E7135EF7	240706 2.0003.AR 1.2639/707.5 BUD	240706 2.0003.2957 BUD
2958	B711C20E16C04926804B126D3F56012B	240706 2.0003.AR 4.568/64.1 BUD	240706 2.0003.2958 BUD
2959	59174263AAC496DBD4DEBDOB748FA97	240706 2.0003.AR 2.2962/32.1 BUD	240706 2.0003.2959 BUD
2960	9EE000330A954BD3988F1A41756F8AA4	240706 2.0003.AR 2.2015/20.2 BUD	240706 2.0003.2960 BUD
2961	6ACC7A32A8D9434DAB1A495E378835A9	240706 2.0003.AR 2.1108/20.2 BUD	240706 2.0003.2961 BUD
2962	B065A45E45174B2A83C9CE06AC45B7A5	240706 2.0003.AR 2.306/32.1 BUD	240706 2.0003.2962 BUD
2963	823546ED787D4CCA8C98A5648825FA27	240706 2.0003.AR 4.533/151.1 BUD	240706 2.0003.2963 BUD
2964	C1E5DEDD6BDB4337A8B4D70FD127BCCF	240706 2.0003.AR 4.533/151.2 BUD	240706 2.0003.2964 BUD
2965	03A86566463F49C1A812EEB29DOCB71D	240706 2.0003.AR 2.3220/20.1 BUD	240706 2.0003.2965 BUD
2966	74A4E8C4A064429F982A7445F39B231A	240706 2.0003.AR 1.2546/705.1 BUD	240706 2.0003.2966 BUD
2967	1C70DC3D23B34BD885A38F9F39A5A003	240706 2.0003.AR 1.2834/672.1 BUD	240706 2.0003.2967 BUD
2968	C07E2FF03207451CB4164CF12AB0BB90	240706 2.0003.AR 4.976/162.1 BUD	240706 2.0003.2968 BUD
2969	4C2CE03A06944F46BE89712AC0F0B4CC	240706 2.0003.AR 1.2383/1032.1 BUD	240706 2.0003.2969 BUD
2970	761C158A9EB844F8931B3B003BF7C56B	240706 2.0003.AR 1.2382/1046.1 BUD	240706 2.0003.2970 BUD
2971	FF311A2C1D54474EA2868E33CB1FDAEE	240706 2.0003.AR 4.746/64.1 BUD	240706 2.0003.2971 BUD
2972	4CAE9BA25F29478580D79386D0BB8AEB	240706 2.0003.AR 4.746/64.2 BUD	240706 2.0003.2972 BUD
2973	D41438ECF8D1466099FAA4E5E7647777	240706 2.0003.AR 4.683/177.1 BUD	240706 2.0003.2973 BUD
2974	5F359A5BFEEF429AB3EE45528CEEAE07	240706 2.0003.AR 2.1864/32.2 BUD	240706 2.0003.2974 BUD
2975	03FEF8E183B9495C8E843978A971493F	240706 2.0003.AR 2.1864/32.1 BUD	240706 2.0003.2975 BUD
2976	1B36DC114DA9403DB4594FE7E7F4E3E2	240706 2.0003.AR 3.948/23.3 BUD	240706 2.0003.2976 BUD
2977	74D8831148EB4E15AB819211236E03FD	240706 2.0003.AR 3.266.1 BUD	240706 2.0003.2977 BUD
2978	73836431FAEB48D0B10A308FAAAC3949	240706 2.0003.AR 1.2331/705.2 BUD	240706 2.0003.2978 BUD
2979	FE709BAA0AAA438B87CAB9A3AA583900	240706 2.0003.AR 1.2331/705.1 BUD	240706 2.0003.2979 BUD
2980	2D8DF33FEF3446E0BB32DC3B79141F0D	240706 2.0003.AR 1.2767/503.2 BUD	240706 2.0003.2980 BUD
2981	5A3DA3012A3846B4B9BB9CCBEF0917BF	240706 2.0003.AR 2.2134/32.1 BUD	240706 2.0003.2981 BUD
2982	D99D850BC9CF4CF48D0170E216EC297A	240706 2.0003.AR 3.1279/183.1 BUD	240706 2.0003.2982 BUD
2983	692FBB830468478A97507C117488AC8D	240706 2.0003.AR 1.2759/1220.1 BUD	240706 2.0003.2983 BUD
2984	B69D02C48AE7462A85F1A4107632B874	240706 2.0003.AR 2.922/32.1 BUD	240706 2.0003.2984 BUD
2985	5EEF0FC7C39470BBA926EFDBDBCEC3C	240706 2.0003.AR 2.922/32.2 BUD	240706 2.0003.2985 BUD
2986	F18A95FE392D419BACA9CC8968CE1153	240706 2.0003.AR 2.922/32.3 BUD	240706 2.0003.2986 BUD
2987	04843E1354A041EE8895C48AA17B5118	240706 2.0003.AR 2.2228/32.1 BUD	240706 2.0003.2987 BUD
2988	1E4C8D751C344E1CA20E51B29DC7DE7C	240706 2.0003.AR 1.1867/626.1 BUD	240706 2.0003.2988 BUD
2989	1CC630B65410410C8458C35C6A7DA866	240706 2.0003.AR 3.1251/172.1 BUD	240706 2.0003.2989 BUD
2990	4EF7E575D9BC44EBB3B8F0121E57F6AB	240706 2.0003.AR 3.1251/172.2 BUD	240706 2.0003.2990 BUD
2991	FF829F93C4C14E7AB1210B7C9ECEA279	240706 2.0003.AR 3.1251/172.3 BUD	240706 2.0003.2991 BUD
2992	8769307D7BAC49D1A218F0C00A0DC235	240706 2.0003.AR 2.2836/20.1 BUD	240706 2.0003.2992 BUD
2993	227A6663F30D4DBEAB058213CC2950FC	240706 2.0003.AR 3.1333/205.1 BUD	240706 2.0003.2993 BUD
2994	F8C0D74712144C86876FD77DDD12DE52	240706 2.0003.AR 3.1381/128.1 BUD	240706 2.0003.2994 BUD
2995	87066281CD9549AAB30D1503B2F68D6E	240706 2.0003.AR 2.3063/20.1 BUD	240706 2.0003.2995 BUD
2996	2F3D47C20EAC42A0AE617155426A0845	240706 2.0003.AR 1.2344/737.1 BUD	240706 2.0003.2996 BUD
2997	7B57817E97834B1B86C68C346A773005	240706 2.0003.AR 2PGR.16/4.1 BUD	240706 2.0003.2997 BUD
2998	9B391D1E9E1447CA9FE94AE63F5C5938	240706 2.0003.AR 1.1800/923.1 BUD	240706 2.0003.2998 BUD

2999	853F3AAE1A8D445AA44163721048D7D	240706 2.0003.AR 1.1800/923.2 BUD	240706 2.0003.2999 BUD
3000	47CA0657E4544F3A8FD01B319A20E753	240706 2.0003.AR 2.191/44.1 BUD	240706 2.0003.3000 BUD
3001	1F27BFF63B8F430AA79051EFB6C33C16	240706 2.0003.AR 2.1991/32.2 BUD	240706 2.0003.3001 BUD
3002	0468AB68134F401CA29DFA843589D119	240706 2.0003.AR 2.1090/20.1 BUD	240706 2.0003.3002 BUD
3003	42A6C41A47E94A7FBB16A45453B412AA	240706 2.0003.AR 2.1090/20.2 BUD	240706 2.0003.3003 BUD
3004	9DCA1EEB1F474037956D2E85FB5FE833	240706 2.0003.AR 2.2212/20.1 BUD	240706 2.0003.3004 BUD
3005	FFC920C109C142E7B7A6F7C6F7ACA66C	240706 2.0003.AR 2.2501/84.1 BUD	240706 2.0003.3005 BUD
3006	E4734A20BC604718A04F8BCD9E1FFCBB	240706 2.0003.AR 2.1867/32.1 BUD	240706 2.0003.3006 BUD
3007	FB568F3341414EA69B8223E8ABF10319	240706 2.0003.AR 2.1023/32.1 BUD	240706 2.0003.3007 BUD
3008	E193CBA7A2E7406794F98CDDBB0793AA	240706 2.0003.AR 1.1863/615.1 BUD	240706 2.0003.3008 BUD
3009	A624DEE6EA16493ABA43F21D2D7E196A	240706 2.0003.AR 3.963/23.3 BUD	240706 2.0003.3009 BUD
3010	D30C592FC14849EA9F63F86147351470	240706 2.0003.AR 2PGR.25/34.1 BUD	240706 2.0003.3010 BUD
3011	3D5ADA5F03CF4CFB8D9FDE4924A717B4	240706 2.0003.AR 2PGR.25/34.4 BUD	240706 2.0003.3011 BUD
3012	E3B08D4F9C9449E7B4E1E9D18F3ABB37	240706 2.0003.AR 2PGR.25/34.6 BUD	240706 2.0003.3012 BUD
3013	269FBD0151D84FB998A3D4E981B6FF2E	240706 2.0003.AR 2PGR.25/34.3 BUD	240706 2.0003.3013 BUD
3014	DDA02A80DE8B463987993B73B51C244D	240706 2.0003.AR 3.964/23.2 BUD	240706 2.0003.3014 BUD
3015	2ACA29A0DF7947F5A1DE1DDFB17A54FC	240706 2.0003.AR 2.2853/32.1 BUD	240706 2.0003.3015 BUD
3016	F181211BD0854CBF97DDA58877360306	240706 2.0003.AR 2.2639/32.1 BUD	240706 2.0003.3016 BUD
3017	DA0EC40CE32946A8A995E8279C46C8CC	240706 2.0003.AR 2.2639/32.2 BUD	240706 2.0003.3017 BUD
3018	E1E2E764F06F4926B31501480E80D953	240706 2.0003.AR 4.736/34.1 BUD	240706 2.0003.3018 BUD
3019	D1EBE66D66BA4866BA8B7C441002D9FC	240706 2.0003.AR 4.737/34.1 BUD	240706 2.0003.3019 BUD
3020	8F88478C6F2CF4FF6A631A5B76D210AFF	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.39.1 BUD	240706 2.0003.3020 BUD
3021	34C62BBC415542AC8094B65F239F55EB	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.39.2 BUD	240706 2.0003.3021 BUD
3022	A4678CC63865404BAE1DC554173449D8	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.39.3 BUD	240706 2.0003.3022 BUD
3023	B5091541288B4A9FBFDB3D7AB4307AF2	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.39.4 BUD	240706 2.0003.3023 BUD
3024	CA3A94E165AB475AAFE4030F4A71B714	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.1 BUD	240706 2.0003.3024 BUD
3025	C14727B08DFA48DCADC671902034E968	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.2 BUD	240706 2.0003.3025 BUD
3026	92E7F1E27D924750BB4F8F118D08E7FA	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.3 BUD	240706 2.0003.3026 BUD
3027	7E507D7EDD684DE194D5642E2C1D99D6	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.4 BUD	240706 2.0003.3027 BUD
3028	D0B51708EB51404BABC3248194EACB02	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.5 BUD	240706 2.0003.3028 BUD
3029	B6E053FEB70841348D7BA127348D6130	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.6 BUD	240706 2.0003.3029 BUD
3030	74A4D6B45FB94ED0B917D5944160636C	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.40.7 BUD	240706 2.0003.3030 BUD
3031	3B7D902EC0304FB387CC2F6B93F53D43	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.42.1 BUD	240706 2.0003.3031 BUD
3032	9896C36D3F9549D5B2B5C1DF5FCE42D2	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.42.2 BUD	240706 2.0003.3032 BUD
3033	FEB0560B81D0441497E6623BA6A40D02	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.41.1 BUD	240706 2.0003.3033 BUD
3034	0DB3601746C743F49994B8187600EAC9	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.41.2 BUD	240706 2.0003.3034 BUD
3035	E6A30A342CF4D5C9FCA976902A02733	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.58/43.1 BUD	240706 2.0003.3035 BUD
3036	5C49EAABD82E47BB9527DE84C603D892	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.58/43.2 BUD	240706 2.0003.3036 BUD
3037	72B2A6CF99B140D192F0EA944C75C5BF	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.58/43.3 BUD	240706 2.0003.3037 BUD
3038	83E6BE61BF3B4D2F9E65AAF0ED141280	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.44.1 BUD	240706 2.0003.3038 BUD
3039	97A873E7A439445C9D29B9E5BFBC0D2F	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.50/35.1 BUD	240706 2.0003.3039 BUD
3040	02CFB54CF67746C3932E7FAB4F9DB4DA	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.51/35.1 BUD	240706 2.0003.3040 BUD
3041	F54E61604D6E41D58EF2CA53FDFA665A	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.51/35.2 BUD	240706 2.0003.3041 BUD
3042	4523160C3F8D47E5BB27D78674748AEF	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.51/35.3 BUD	240706 2.0003.3042 BUD
3043	BCB24A0EF99844FCA08865ACDA6FF533	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.51/35.4 BUD	240706 2.0003.3043 BUD
3044	84D46817242D4C6CA316BBFBF960429	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.51/35.5 BUD	240706 2.0003.3044 BUD
3045	7F5E1FF74B734919A5909F97C90753E1	240706 2.0003.AR 1.2804/665.1 BUD	240706 2.0003.3045 BUD
3046	3FFEEA94C9DA441C9E1F38B6628E5263	240706 2.0003.AR 1.2855/705.2 BUD	240706 2.0003.3046 BUD
3047	6825AA2321E348E69410E7B844D01AC2	240706 2.0003.AR 1.2854/705.2 BUD	240706 2.0003.3047 BUD
3048	777392529FF948DD9A2450F445C50B43	240706 2.0003.AR 2.1686/32.1 BUD	240706 2.0003.3048 BUD
3049	9EAE9950DA7B4174B3E724902B83915A	240706 2.0003.AR 2.2854/32.2 BUD	240706 2.0003.3049 BUD
3050	F2FACBACD7BC48D58D2C011583A5D50D	240706 2.0003.AR 2.2076/105.1 BUD	240706 2.0003.3050 BUD
3051	45B9A57503FA4AC48EA4A085DA1CDC86	240706 2.0003.AR 3.1183/293.1 BUD	240706 2.0003.3051 BUD
3052	EDE0FC575F814E35B2E2EBFB8517ECD3	240706 2.0003.AR 4.607/52.1 BUD	240706 2.0003.3052 BUD
3053	43517EFDB9234EB08B2151B80AA5857D	240706 2.0003.AR 4.607/52.2 BUD	240706 2.0003.3053 BUD
3054	8EADA0B3CF5747EF91E85AF5848FF1AD	240706 2.0003.AR 2.2099/105.1 BUD	240706 2.0003.3054 BUD
3055	BB46FA9372424D70B8CCE75F46CEAAF8	240706 2.0003.AR 3.1497/227.1 BUD	240706 2.0003.3055 BUD
3056	DD8D50FEDF2749DFBD5A8383C48E3994	240706 2.0003.AR 2.289/56.2 BUD	240706 2.0003.3056 BUD
3057	8E9060EFF8264FEE917984A12707CE1C	240706 2.0003.AR 1.986.1 BUD	240706 2.0003.3057 BUD
3058	4FAF993107344EB1A08FD9B676F4CCAD	240706 2.0003.AR 2.2391/48.1 BUD	240706 2.0003.3058 BUD
3059	9D4EB2D4F81E476B80A0D5278A65FE8B	240706 2.0003.AR 2.3180/80.1 BUD	240706 2.0003.3059 BUD
3060	B53245E657924AD6BAF0119B6FA54270	240706 2.0003.AR 2.3199/35.1 BUD	240706 2.0003.3060 BUD
3061	18994AA2C0C84C4DB7986EB4B68BD72F	240706 2.0003.AR 2.522/27.1 BUD	240706 2.0003.3061 BUD
3062	25D2228BD0F44630BE78CF9CC5877FF4	240706 2.0003.AR 2.522/27.2 BUD	240706 2.0003.3062 BUD

3063	598885CEB7104E429FE0DED28B2DAE12	240706 2.0003.AR 2.522/27.3 BUD	240706 2.0003.3063 BUD
3064	E2085799208F4780AC9F8EC1A72A5C8A	240706 2.0003.AR 3.1016/61.1 BUD	240706 2.0003.3064 BUD
3065	1653D996870F4C4C8197B57D9A89CD23	240706 2.0003.AR 3.1016/61.2 BUD	240706 2.0003.3065 BUD
3066	A9E26EFFEAA44E15908B4DAB5B01332F	240706 2.0003.AR 2.1995/32.1 BUD	240706 2.0003.3066 BUD
3067	B32EBE022D474AB9BE8059E565E899F5	240706 2.0003.AR 1.2541/737.1 BUD	240706 2.0003.3067 BUD
3068	B7225038FE634DBFA10C2F762DBB4162	240706 2.0003.AR 1.2153/658.1 BUD	240706 2.0003.3068 BUD
3069	6801E0E93F3D48AB88FCB742598330B9	240706 2.0003.AR 1.2153/658.3 BUD	240706 2.0003.3069 BUD
3070	0C58D35C7F9C4D7389FA4848F4A7DA59	240706 2.0003.AR 2.2180/20.1 BUD	240706 2.0003.3070 BUD
3071	F7058118CECE47CFAEA90A7F17F0DA9D	240706 2.0003.AR 1.2344/737.2 BUD	240706 2.0003.3071 BUD
3072	101336A855F4404EB965B0880C79067F	240706 2.0003.AR 4.956/34.1 BUD	240706 2.0003.3072 BUD
3073	5D739CA07D554AAEBCD5056C20E8180B	240706 2.0003.AR 1.2362/733.1 BUD	240706 2.0003.3073 BUD
3074	54CCB0C62C3A4825B1A083E29D5A249A	240706 2.0003.AR 1.2405/503.1 BUD	240706 2.0003.3074 BUD
3075	F4B54BD7C79041E3A099926AB2D316A3	240706 2.0003.AR 1.2405/503.2 BUD	240706 2.0003.3075 BUD
3076	6DFAF59B71D34B7992E5ABDF257D94A0	240706 2.0003.AR 2.831/20.1 BUD	240706 2.0003.3076 BUD
3077	5403D901C661467CB6FD3ECF78A1AAFB	240706 2.0003.AR 2.831/20.2 BUD	240706 2.0003.3077 BUD
3078	A7DC100BFB3440F0B2FB36E36BD89D56	240706 2.0003.AR 2.1395/16.1 BUD	240706 2.0003.3078 BUD
3079	E25348BF695E4B3D83F7EA5926BD32D2	240706 2.0003.AR 2.3020/13.1 BUD	240706 2.0003.3079 BUD
3080	076779F3F43F4C09B67E36E6542F0BEA	240706 2.0003.AR 2.1302/32.1 BUD	240706 2.0003.3080 BUD
3081	8969496EC89B48968D2664EB88E3AAACE	240706 2.0003.AR 4.1102/165.1 BUD	240706 2.0003.3081 BUD
3082	275662CE5E484B208DBE6D55DCE9DCFF	240706 2.0003.AR 1.1911/737.1 BUD	240706 2.0003.3082 BUD
3083	2718467D3D3C4277AAB89F021DC132C8	240706 2.0003.AR 2.2672/49.7 BUD	240706 2.0003.3083 BUD
3084	B9978056BD614977AF7E92D08ED7805C	240706 2.0003.AR 2.2961/32.1 BUD	240706 2.0003.3084 BUD
3085	DDDE0DFD62A34A5A93E428FBC638CF9B	240706 2.0003.AR 2.3195/41.1 BUD	240706 2.0003.3085 BUD
3086	DDFF381E33974D909C3B60B5B5CF6CE0	240706 2.0003.AR 3.1487/106.1 BUD	240706 2.0003.3086 BUD
3087	1977B2F92C6E48B1B29F53CC61EF0947	240706 2.0003.AR 2.2132/32.1 BUD	240706 2.0003.3087 BUD
3088	22C00A8701EB4D4EBA1EF654D96F892C	240706 2.0003.AR 2.45.1 BUD	240706 2.0003.3088 BUD
3089	0B5D29286095480CBD9FB1A1EF7EAEDD	240706 2.0003.AR 2.45.2 BUD	240706 2.0003.3089 BUD
3090	80CEF0F502074C3398F6B5F6CC090EF1	240706 2.0003.AR 2.45.3 BUD	240706 2.0003.3090 BUD
3091	29D582E69595476B8FCDDFD3CE183D9	240706 2.0003.AR 2.2010/20.1 BUD	240706 2.0003.3091 BUD
3092	85E32E1D34E244FA832FC4E5239F0949	240706 2.0003.AR 2.2010/20.2 BUD	240706 2.0003.3092 BUD
3093	5DD76ACAD0064927827CBCB170495878	240706 2.0003.AR 2.2010/20.3 BUD	240706 2.0003.3093 BUD
3094	8BE649000D754161A2120A0E22C65817	240706 2.0003.AR 1.965.1 BUD	240706 2.0003.3094 BUD
3095	1C65082E721C480B972D2B72CE242C09	240706 2.0003.AR 1.965.2 BUD	240706 2.0003.3095 BUD
3096	B180B401B2FB4286824691043D3A5AA5	240706 2.0003.AR 1.965.3 BUD	240706 2.0003.3096 BUD
3097	3F7847EC713C4434B1AAAE15AF1144C	240706 2.0003.AR 1.965.5 BUD	240706 2.0003.3097 BUD
3098	4639BEB21ADD45BABDF835F8CC91F5E	240706 2.0003.AR 1.965.6 BUD	240706 2.0003.3098 BUD
3099	D11E534C852642A3ADBF325ED3B34741	240706 2.0003.AR 1.965.7 BUD	240706 2.0003.3099 BUD
3100	FA641742CA4A4FF08B24463D8D17A052	240706 2.0003.AR 1.965.8 BUD	240706 2.0003.3100 BUD
3101	C174F57604564A55AC170E9A66AA6AE6	240706 2.0003.AR 1.978.1 BUD	240706 2.0003.3101 BUD
3102	C762613B7B62474B8AD2FC1BF2125D6E	240706 2.0003.AR 1.978.4 BUD	240706 2.0003.3102 BUD
3103	23527D960AC34CE68F58E2E36506527B	240706 2.0003.AR 4.589/52.1 BUD	240706 2.0003.3103 BUD
3104	DA19DC79031847D19C66B6446F9688CC	240706 2.0003.AR 2PGR.70/3.1 BUD	240706 2.0003.3104 BUD
3105	C0AE354136BB43F980D661172E1149C0	240706 2.0003.AR 4.950/34.1 BUD	240706 2.0003.3105 BUD
3106	18594A3F6A824103BEB89DC5A3241029	240706 2.0003.AR 4.1063/25.1 BUD	240706 2.0003.3106 BUD
3107	3B1520456B494400A4E0D741CA8EB587	240706 2.0003.AR 2.38/2.4 BUD	240706 2.0003.3107 BUD
3108	2832141EEBD24956A97F1065EB5D809E	240706 2.0003.AR 2.1617/32.1 BUD	240706 2.0003.3108 BUD
3109	C60C447FD1C74A4F8C5FBCB6506CD7D9	240706 2.0003.AR 3.1450/226.1 BUD	240706 2.0003.3109 BUD
3110	D67AAD875C4D4F3FAB3EB886359312C3	240706 2.0003.AR 3.1523/184.1 BUD	240706 2.0003.3110 BUD
3111	7B889DA75FD642EBB5465BA439B9C275	240706 2.0003.AR 2.816/32.1 BUD	240706 2.0003.3111 BUD
3112	2CCE1F1A40744D5FB76D1C1AB1280648	240706 2.0003.AR 2.816/32.2 BUD	240706 2.0003.3112 BUD
3113	D69B89BDCBF743879208E6F3CB3B76B6	240706 2.0003.AR 3.1323/61.1 BUD	240706 2.0003.3113 BUD
3114	30969C728DE3436E944D16683EB3B75A	240706 2.0003.AR 2PGR.49/5.4 BUD	240706 2.0003.3114 BUD
3115	77B1679C69F04BA49D1B60DFA76236C2	240706 2.0003.AR 3.1068/250.1 BUD	240706 2.0003.3115 BUD
3116	48B38E24485547BC870C9AE45831853C	240706 2.0003.AR 3.1068/250.2 BUD	240706 2.0003.3116 BUD
3117	20A4B7F9989E4840865307ABD6560383	240706 2.0003.AR 3.1068/250.3 BUD	240706 2.0003.3117 BUD
3118	4246009CA2494F70A9DBDFB75D65890D	240706 2.0003.AR 3.1068/250.4 BUD	240706 2.0003.3118 BUD
3119	BABD9894EB4348CD8495B7BDD2CDF1F1	240706 2.0003.AR 3.1068/250.5 BUD	240706 2.0003.3119 BUD
3120	C28F6848404B416CB697154A5E6E1C75	240706 2.0003.AR 3.1068/250.6 BUD	240706 2.0003.3120 BUD
3121	3855E80623F5412D9070CBAD8FB1F48B	240706 2.0003.AR 3.1068/250.7 BUD	240706 2.0003.3121 BUD
3122	5DEC1736F09A498EA298727CBD70C028	240706 2.0003.AR 3.1068/250.8 BUD	240706 2.0003.3122 BUD
3123	E78F95EB1C644C8987A5C9507C8D8305	240706 2.0003.AR 2.2125/54.1 BUD	240706 2.0003.3123 BUD
3124	D4FB19643A584E038939617858ED2E30	240706 2.0003.AR 2.289/56.1 BUD	240706 2.0003.3124 BUD
3125	66E075F0D463430DABF2695DB48CAD8C	240706 2.0003.AR 2.418/25.1 BUD	240706 2.0003.3125 BUD
3126	2EC7B985F2A74187A106214069588258	240706 2.0003.AR 2.423/55.1 BUD	240706 2.0003.3126 BUD

3127	99962C9370604125B43F8F0BD7E56160	240706 2.0003.AR 2.328/55.1 BUD	240706 2.0003.3127 BUD
3128	D0D5B64BC91D48B5824BCA21E1202C5E	240706 2.0003.AR 2.382/49.5 BUD	240706 2.0003.3128 BUD
3129	E344EF02C8664636AFCF390A46B71BFF	240706 2.0003.AR 2.382/49.6 BUD	240706 2.0003.3129 BUD
3130	4214F90113CE4C61BB6402041F1BF62F	240706 2.0003.AR 2.382/49.4 BUD	240706 2.0003.3130 BUD
3131	B5AA477308E04C0CAFC7F13BC63FFD0E	240706 2.0003.AR 2.382/49.3 BUD	240706 2.0003.3131 BUD
3132	AE87671D69D74FC696427A12B8C436BE	240706 2.0003.AR 2.382/49.2 BUD	240706 2.0003.3132 BUD
3133	6520327A6ABD4D0CB351D195E56A77D6	240706 2.0003.AR 2.382/49.1 BUD	240706 2.0003.3133 BUD
3134	8F504F5C5E1544B5A2524DDF9960AA18	240706 2.0003.AR 1.2521/671.1 BUD	240706 2.0003.3134 BUD
3135	3653B04A825D49809BA747D5EB766D28	240706 2.0003.AR 3.1412/205.1 BUD	240706 2.0003.3135 BUD
3136	72B28E328BD741D1A7F6EF45BEB81778	240706 2.0003.AR 3.1117/23.1 BUD	240706 2.0003.3136 BUD
3137	14420862BE0449F0849089050276D24D	240706 2.0003.AR 3.1116/23.1 BUD	240706 2.0003.3137 BUD
3138	FDE02A0103A5449FBDDFDC5856CD5DE3	240706 2.0003.AR 2.2980/32.1 BUD	240706 2.0003.3138 BUD
3139	222041AD36584F7E8D8A1D22ACEB3AA7	240706 2.0003.AR 2.2980/32.2 BUD	240706 2.0003.3139 BUD
3140	287E7991F5EA4AD2BF14172E21D61E29	240706 2.0003.AR 2.2981/32.1 BUD	240706 2.0003.3140 BUD
3141	3222C20D0067487D84DB1893B42738B5	240706 2.0003.AR 2.2970/13.1 BUD	240706 2.0003.3141 BUD
3142	715E5D9DCD2943CF8B8B791C27E8175D	240706 2.0003.AR 3.1183/293.2 BUD	240706 2.0003.3142 BUD
3143	0F070811EC5A4270BCAE2AB0454B01BB	240706 2.0003.AR 2.837/32.4 BUD	240706 2.0003.3143 BUD
3144	4CEE41884298430785DC4227EA91EED5	240706 2.0003.AR 2.2875/20.1 BUD	240706 2.0003.3144 BUD
3145	9814143D1B5C43F3B8066ABF7A018A75	240706 2.0003.AR 2.482/32.2 BUD	240706 2.0003.3145 BUD
3146	4D07C2653ECD43E89B1DF0F8B1F81F5C	240706 2.0003.AR 2.482/32.1 BUD	240706 2.0003.3146 BUD
3147	DC2E54EF1EB648DEB475A99A0404FC1C	240706 2.0003.AR 1.1754/665.1 BUD	240706 2.0003.3147 BUD
3148	27CC8EAF89944960A378C5B7CD5ACD55	240706 2.0003.AR 1.2857/711.1 BUD	240706 2.0003.3148 BUD
3149	74439053B6994093BB50D81C0952ECB0	240706 2.0003.AR 2.1616/47.1 BUD	240706 2.0003.3149 BUD
3150	7B664903762F4CC8BBDAC644FE739BB8	240706 2.0003.AR 2.2324/20.1 BUD	240706 2.0003.3150 BUD
3151	CE4C6E8A892643F38280D25115C18CEC	240706 2.0003.AR 1.2737/410.2 BUD	240706 2.0003.3151 BUD
3152	1FAEBACA242C4B4BA878B380EDF67F4F	240706 2.0003.AR 2.2089/105.1 BUD	240706 2.0003.3152 BUD
3153	F96B0D4FD71F44F696473408DDAA17FD	240706 2.0003.AR 3.1413/205.1 BUD	240706 2.0003.3153 BUD
3154	89BCE5EBCC504205B748E5964DEAAF9A	240706 2.0003.AR 4.525/71.2 BUD	240706 2.0003.3154 BUD
3155	D6B8A6C8AC824D19A4AEDB4FDFE95534	240706 2.0003.AR 2.2675/20.1 BUD	240706 2.0003.3155 BUD
3156	41004DA30B4D4D26BAD22949E736B02B	240706 2.0003.AR 2.2676/20.2 BUD	240706 2.0003.3156 BUD
3157	67F08BE0476E45E591E7360A41351923	240706 2.0003.AR 1.2694/671.1 BUD	240706 2.0003.3157 BUD
3158	BD296C8E2C854AB688BED44B3EB6DEAF	240706 2.0003.AR 2PGR.25/30.1 BUD	240706 2.0003.3158 BUD
3159	0A55EDA3ED9F4220B621EAF6B3E6F334	240706 2.0003.AR 3.239.1 BUD	240706 2.0003.3159 BUD
3160	4B6BB84A9B4044E292545446B7E9E5D1	240706 2.0003.AR 3.239.3 BUD	240706 2.0003.3160 BUD
3161	0ABEC3A2B15C4DCE9C6C5A872E2C4101	240706 2.0003.AR 3.240.1 BUD	240706 2.0003.3161 BUD
3162	BFBF13B6DF3F4CAE8C885B876C61D8E9	240706 2.0003.AR 3.1256/237.1 BUD	240706 2.0003.3162 BUD
3163	FFEC803E59764B08A4064763436F3B40	240706 2.0003.AR 3.1256/237.2 BUD	240706 2.0003.3163 BUD
3164	DC9FEBD07778455EA9754E3CCC693A8F	240706 2.0003.AR 3.1256/237.3 BUD	240706 2.0003.3164 BUD
3165	61DA0FCAD0824E4B97B1962644867776	240706 2.0003.AR 3.1256/237.4 BUD	240706 2.0003.3165 BUD
3166	8EF70022040242F39898EE035D148CC7	240706 2.0003.AR 3.1205/242.1 BUD	240706 2.0003.3166 BUD
3167	5E309422164E4EC19F9F8468D7302857	240706 2.0003.AR 3.1205/242.2 BUD	240706 2.0003.3167 BUD
3168	57960B7999D5491992B38AAC19FDDACF	240706 2.0003.AR 3.1205/242.3 BUD	240706 2.0003.3168 BUD
3169	6373755479154EFF97B1DB2B8FA35BD9	240706 2.0003.AR 3.236.1 BUD	240706 2.0003.3169 BUD
3170	138D6F5756E54970BDA82035B7D48055	240706 2.0003.AR 3.236.2 BUD	240706 2.0003.3170 BUD
3171	11A8AF5C7577497AB0332F2C15EB6343	240706 2.0003.AR 3.232.1 BUD	240706 2.0003.3171 BUD
3172	94DFB2735A5A48D1AC0556258E72FF8A	240706 2.0003.AR 3.232.2 BUD	240706 2.0003.3172 BUD
3173	2D0A6474821E4BC0B28B2D047B4AEE2F	240706 2.0003.AR 3.232.3 BUD	240706 2.0003.3173 BUD
3174	7A513C6793C24E4489E9BA7A884327D2	240706 2.0003.AR 2.2592/20.1 BUD	240706 2.0003.3174 BUD
3175	FE50F853E9DD462394540031F91D6264	240706 2.0003.AR 3.1476/242.1 BUD	240706 2.0003.3175 BUD
3176	09D8D7C596DF4A4BBE2A762E501DC4B8	240706 2.0003.AR 3.1287/229.1 BUD	240706 2.0003.3176 BUD
3177	87AD46454A0143BEA7E86C9193CB3EAA	240706 2.0003.AR 3.1287/229.2 BUD	240706 2.0003.3177 BUD
3178	7D61EA70B5594AD98E385A37F22FD455	240706 2.0003.AR 2.1355/20.1 BUD	240706 2.0003.3178 BUD
3179	3031BE888CD0436CA0A3D4D0F84BE620	240706 2.0003.AR 2.1355/20.2 BUD	240706 2.0003.3179 BUD
3180	7E1475B4B3DF4529828937C93F77E6A2	240706 2.0003.AR 2.1355/20.3 BUD	240706 2.0003.3180 BUD
3181	52C94F13E1D149BB8B21CF7F7A81351B	240706 2.0003.AR 2.1950/20.1 BUD	240706 2.0003.3181 BUD
3182	F1DF4EFDA5F749AA86CAB1DB5CC65DC6	240706 2.0003.AR 2PGR.78/16.1 BUD	240706 2.0003.3182 BUD
3183	A67C1DE944B244B19A1A794986F06F30	240706 2.0003.AR 2PGR.297.1 BUD	240706 2.0003.3183 BUD
3184	87FA5C0C6B2243CCADFC346CAB129D07	240706 2.0003.AR 2.2917/42.1 BUD	240706 2.0003.3184 BUD
3185	A4AAE27E489445DDB98571070ECC5DDE	240706 2.0003.AR 2.2390/48.1 BUD	240706 2.0003.3185 BUD
3186	9070C0D6F0EA4EA5BAC9A587BF2C7B8D	240706 2.0003.AR 3.708/23.1 BUD	240706 2.0003.3186 BUD
3187	CDFC5BB7B9D84EE4A7C42BA0B267EC2E	240706 2.0003.AR 3.708/23.2 BUD	240706 2.0003.3187 BUD
3188	8F98E6AC59DC4C199FE9311EE75A952C	240706 2.0003.AR 3.708/23.3 BUD	240706 2.0003.3188 BUD
3189	DF6B50150AF74438BED890DA481222D8	240706 2.0003.AR 3.708/23.4 BUD	240706 2.0003.3189 BUD
3190	CF2B3551016F4E63BE549D09014AF286	240706 2.0003.AR 3.708/23.5 BUD	240706 2.0003.3190 BUD

3191	123870E7BC434558ACC51D8EBB833ACD	240706 2.0003.AR 3.1110/23.1 BUD	240706 2.0003.3191 BUD
3192	B57717EC1C274C5D8E3DDC789524AE82	240706 2.0003.AR 3.1110/23.2 BUD	240706 2.0003.3192 BUD
3193	B31BD1FDA99842908435ABB46DDD8B67	240706 2.0003.AR 1.2354/737.1 BUD	240706 2.0003.3193 BUD
3194	E64DCB7603924E64B27D1413C4351091	240706 2.0003.AR 2.1408/32.1 BUD	240706 2.0003.3194 BUD
3195	D5BAC4116AD149DDAE022277FD525FFB	240706 2.0003.AR 2.1408/32.2 BUD	240706 2.0003.3195 BUD
3196	3E5136C79BCD44EFAEB9A9CE619DA3AE	240706 2.0003.AR 2.1408/32.3 BUD	240706 2.0003.3196 BUD
3197	6CD4783F29B3455FA3B5D333B18182B7	240706 2.0003.AR 2.1408/32.4 BUD	240706 2.0003.3197 BUD
3198	684E4C42D03D4841986BCB60CCFB3A51	240706 2.0003.AR 2.804/32.4 BUD	240706 2.0003.3198 BUD
3199	8750E873781F491FA185F81743EF9BE5	240706 2.0003.AR 2.804/32.3 BUD	240706 2.0003.3199 BUD
3200	3B4BA4CBA6444455964098E4A6B4A22B	240706 2.0003.AR 2.804/32.2 BUD	240706 2.0003.3200 BUD
3201	EAE6A8864465480EAE863BB948DD7B91	240706 2.0003.AR 2.804/32.1 BUD	240706 2.0003.3201 BUD
3202	1B483F3932EB40A19675500B90CEB55A	240706 2.0003.AR 2.799/32.1 BUD	240706 2.0003.3202 BUD
3203	5713F4AC82E1455284AB16626AB2E65D	240706 2.0003.AR 2.799/32.2 BUD	240706 2.0003.3203 BUD
3204	97E2DBE172544C71AE7F016A60E61A65	240706 2.0003.AR 2.800/32.1 BUD	240706 2.0003.3204 BUD
3205	8EADB2DCEEFA4188AF439A0096692E99	240706 2.0003.AR 2.800/32.2 BUD	240706 2.0003.3205 BUD
3206	66C90B59A12949A7B73E5EE60AAD9360	240706 2.0003.AR 2.800/32.4 BUD	240706 2.0003.3206 BUD
3207	FBFBED4D29674FAEAAD4E4B73E9E2A88	240706 2.0003.AR 2.800/32.5 BUD	240706 2.0003.3207 BUD
3208	43A09268A8FD48CC9E7D6FB3A686099A	240706 2.0003.AR 2.800/32.6 BUD	240706 2.0003.3208 BUD
3209	DB00651C6A16439B85E6FF98A5CA3F14	240706 2.0003.AR 2.800/32.7 BUD	240706 2.0003.3209 BUD
3210	B839AC9D651F48ED93EA14D6CB07BEF0	240706 2.0003.AR 2.802/32.1 BUD	240706 2.0003.3210 BUD
3211	29E95E0B21DD4144A55BB24D2C34C0F4	240706 2.0003.AR 2.802/32.2 BUD	240706 2.0003.3211 BUD
3212	0B0C3F21FB304702BAA232DFA243DAD5	240706 2.0003.AR 2.805/32.1 BUD	240706 2.0003.3212 BUD
3213	E354388E8D5F489C9532B9561B4297BD	240706 2.0003.AR 2.805/32.2 BUD	240706 2.0003.3213 BUD
3214	F1779425574847159B182998BFE1725B	240706 2.0003.AR 2.805/32.3 BUD	240706 2.0003.3214 BUD
3215	86E977259E614CD396280FA48F02ED8F	240706 2.0003.AR 2.807/32.1 BUD	240706 2.0003.3215 BUD
3216	D061653BAFA04DD9AFCE5EF3B0AB1426	240706 2.0003.AR 2.807/32.2 BUD	240706 2.0003.3216 BUD
3217	5ED741730EE34A91BC37E8202EA4BA25	240706 2.0003.AR 2.807/32.3 BUD	240706 2.0003.3217 BUD
3218	8BE724AC479D423BA9F5D60F8D5B9CE3	240706 2.0003.AR 3.1194/190.1 BUD	240706 2.0003.3218 BUD
3219	A6FA5FF77597411D9F160AE859DFD25B	240706 2.0003.AR 1.2971/855.1 BUD	240706 2.0003.3219 BUD
3220	B563A25A9CBC4695BB48427B381C45F4	240706 2.0003.AR 2.1861/32.2 BUD	240706 2.0003.3220 BUD
3221	D51AE8F1B5AB4701979C48EBB8A15A97	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.54/28.1 BUD	240706 2.0003.3221 BUD
3222	8F1B9C3A3EA6427795F89049B6F1366E	240706 2.0003.AR 1.33.1 BUD	240706 2.0003.3222 BUD
3223	8B9104ABB3634C06BCC43A068D91D647	240706 2.0003.AR 2.972/54.1 BUD	240706 2.0003.3223 BUD
3224	EEA74550538C41998C8C7B5FA12CC0B3	240706 2.0003.AR 2.972/54.2 BUD	240706 2.0003.3224 BUD
3225	8DA25B0E7A8C42F98089F08A4D0CF6FF	240706 2.0003.AR 2.972/54.3 BUD	240706 2.0003.3225 BUD
3226	2A8120CC5359407EA404EA359FC7E89A	240706 2.0003.AR 2.1049/20.2 BUD	240706 2.0003.3226 BUD
3227	6F1CF53E894541C38BF7737376B05442	240706 2.0003.AR 3.238.1 BUD	240706 2.0003.3227 BUD
3228	01CEA09FC3154CE48FB409CEB75009CC	240706 2.0003.AR 2.2100/105.2 BUD	240706 2.0003.3228 BUD
3229	8CB631047744422BAC8159460575B693	240706 2.0003.AR 1.2941/666.1 BUD	240706 2.0003.3229 BUD
3230	7F1B2BE33CCF45AFB57ADD3226FEB5CC	240706 2.0003.AR 2.1299/44.1 BUD	240706 2.0003.3230 BUD
3231	9373C27F66AF4FE3A6A4691EEE92FF49	240706 2.0003.AR 2PGR.25/22.1 BUD	240706 2.0003.3231 BUD
3232	7900FB70BE0440AC8F6786F8B584F551	240706 2.0003.AR 2.1021/32.1 BUD	240706 2.0003.3232 BUD
3233	61704C6939714B008055435E9A49A832	240706 2.0003.AR 2.1021/32.2 BUD	240706 2.0003.3233 BUD
3234	487DFA001450417082ED7376711066D2	240706 2.0003.AR 2.1480/32.3 BUD	240706 2.0003.3234 BUD
3235	919CF7A4C2024122B0F9EBAEFE58CA70	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.1 BUD	240706 2.0003.3235 BUD
3236	D03F881CF52F48598C35AA4AA9E10679	240706 2.0003.AR 1.2431/741.2 BUD	240706 2.0003.3236 BUD
3237	41CA3FCAA25B4F49F8149D40FD974C4A	240706 2.0003.AR 1.2433/741.2 BUD	240706 2.0003.3237 BUD
3238	BBC6EAB37EBB4B9693758A1620DA7D41	240706 2.0003.AR 2.1891/32.1 BUD	240706 2.0003.3238 BUD
3239	657137DF316548269B7DEBB42C1C48AE	240706 2.0003.AR 2.1891/32.2 BUD	240706 2.0003.3239 BUD
3240	EF60397D7BCA4AA3B3655C7AFDB54E3E	240706 2.0003.AR 2.1891/32.3 BUD	240706 2.0003.3240 BUD
3241	19C2AF18426F497FB90CD4A8B3B23DD5	240706 2.0003.AR 1.1892/735.2 BUD	240706 2.0003.3241 BUD
3242	05968CF5787245585892BBB894A6039E2	240706 2.0003.AR 4.1144/161.1 BUD	240706 2.0003.3242 BUD
3243	A2E933337F414ADCA1C74F0EF94ED288	240706 2.0003.AR 2.1892/32.1 BUD	240706 2.0003.3243 BUD
3244	48855BE734A948CA875D980CBFF8322F	240706 2.0003.AR 2.1892/32.2 BUD	240706 2.0003.3244 BUD
3245	7A64606695DD49C1B4C389FC1674DA91	240706 2.0003.AR 2.1903/44.1 BUD	240706 2.0003.3245 BUD
3246	E64CDBF530D34D66915E1C9CDA71F950	240706 2.0003.AR 2.1903/44.2 BUD	240706 2.0003.3246 BUD
3247	46534861F00040DCACAFD4599B74D00F	240706 2.0003.AR 2.2432/20.1 BUD	240706 2.0003.3247 BUD
3248	FDADF3B5C6934F97A4426BC5358884EA	240706 2.0003.AR 2.2579/82.1 BUD	240706 2.0003.3248 BUD
3249	E272E3E3148E4E4EB817081D9DD5B650	240706 2.0003.AR 2.2579/82.2 BUD	240706 2.0003.3249 BUD
3250	64E09975F6B945A993C2C5D4871FA463	240706 2.0003.AR 3.1573/172.1 BUD	240706 2.0003.3250 BUD
3251	CF7E325BD9AB42148BEEB056E0C2CE9A	240706 2.0003.AR 2.2680/20.1 BUD	240706 2.0003.3251 BUD
3252	0AE788CF83AF4B09828B0A6351D5420B	240706 2.0003.AR 2.1035/20.1 BUD	240706 2.0003.3252 BUD
3253	5A125F71A944470286E0444A21302F14	240706 2.0003.AR 4.823/34.1 BUD	240706 2.0003.3253 BUD
3254	4E6BCC92DDF74AC58F6CD51EA46CFF08	240706 2.0003.AR 3.1427/167.1 BUD	240706 2.0003.3254 BUD

3255	836DAB6F55414BED8A86DA7BCD9372D0	240706 2.0003.AR 3.734/167.1 BUD	240706 2.0003.3255 BUD
3256	5CAFC10216F474F94A6A044F1CFB6AE	240706 2.0003.AR 2.2967/13.1 BUD	240706 2.0003.3256 BUD
3257	5A207BE10B2C47179921164771A156D6	240706 2.0003.AR 2.2072/105.2 BUD	240706 2.0003.3257 BUD
3258	73A1FBBAB66C4A45A11736D1A670A665	240706 2.0003.AR 4.1120/102.1 BUD	240706 2.0003.3258 BUD
3259	1113758EF84141A49C05BAF46D1C0EF1	240706 2.0003.AR 3.1526/184.1 BUD	240706 2.0003.3259 BUD
3260	EF08877FEB404CC2B72307CA5494CA74	240706 2.0003.AR 3.1538/105.1 BUD	240706 2.0003.3260 BUD
3261	B244514B8FA544B69A8D177A1AF47812	240706 2.0003.AR 4.574/52.1 BUD	240706 2.0003.3261 BUD
3262	2D949BD214BB46D9A74B5E1B759948F1	240706 2.0003.AR 4.581/52.1 BUD	240706 2.0003.3262 BUD
3263	46E5A41324E9443A8D91DBFB7362AC82	240706 2.0003.AR 1.2057/904.1 BUD	240706 2.0003.3263 BUD
3264	046CA28B7FFC4C1BB54E3C8377BBABA1	240706 2.0003.AR 1.2057/904.2 BUD	240706 2.0003.3264 BUD
3265	B538A44706384231A38015EC4271B337	240706 2.0003.AR 1.2057/904.3 BUD	240706 2.0003.3265 BUD
3266	051932526A35465D9D885AB500FC2F38	240706 2.0003.AR 3.1547/219.1 BUD	240706 2.0003.3266 BUD
3267	64785E18D8C342C8AEBD1054378E55D5	240706 2.0003.AR 2.2521/47.1 BUD	240706 2.0003.3267 BUD
3268	033E5910312446819C81B5658AF167E2	240706 2.0003.AR 2.2941/20.1 BUD	240706 2.0003.3268 BUD
3269	C2FC0744FA8A458EBAFFBC58804EFF1	240706 2.0003.AR 2.2944/20.1 BUD	240706 2.0003.3269 BUD
3270	C5B00A6BDA9A416382AB71D414AAAE05	240706 2.0003.AR 4.1087/153.2 BUD	240706 2.0003.3270 BUD
3271	591D0EE1085E407893C7495C71DDFC05	240706 2.0003.AR 2.565/32.3 BUD	240706 2.0003.3271 BUD
3272	7C5143A58CBC4045AB69C1D5CCB2C063	240706 2.0003.AR 2.565/32.1 BUD	240706 2.0003.3272 BUD
3273	98A5B488EC2E4F1181B5704EF0A455AC	240706 2.0003.AR 3.1125/251.1 BUD	240706 2.0003.3273 BUD
3274	2B4D2223AF2246FEA9E354C974DEBE9B	240706 2.0003.AR 3.1400/249.3 BUD	240706 2.0003.3274 BUD
3275	34A7BE20F9F947A79185CA72BB4339A8	240706 2.0003.AR 3.1400/249.2 BUD	240706 2.0003.3275 BUD
3276	EDAB1B91A40148E39DE12C77C9D91152	240706 2.0003.AR 3.1400/249.1 BUD	240706 2.0003.3276 BUD
3277	948DDDD2A4A5249E0955CAE15B1A21F25	240706 2.0003.AR 2.2775/20.1 BUD	240706 2.0003.3277 BUD
3278	7040ED5D007E4BB5BEEC17F320C74656	240706 2.0003.AR 3.290.1 BUD	240706 2.0003.3278 BUD
3279	C7F65D514EA14E88A66497FD54F28DD4	240706 2.0003.AR 2.1049/20.1 BUD	240706 2.0003.3279 BUD
3280	83123C99F4154661820A527CE6153168	240706 2.0003.AR 2.1860/32.1 BUD	240706 2.0003.3280 BUD
3281	A27D2506530047AD860CE3A59CAAFDE9	240706 2.0003.AR 2.1052/20.1 BUD	240706 2.0003.3281 BUD
3282	D5D46A558B26473EAA21B54A249772A0	240706 2.0003.AR 2.1052/20.2 BUD	240706 2.0003.3282 BUD
3283	8FACC4D7FC754C269BF6E780552CF0DC	240706 2.0003.AR 2.1052/20.3 BUD	240706 2.0003.3283 BUD
3284	7CABFF98CF104A65B5992BC3551A4BB1	240706 2.0003.AR 2.1052/20.4 BUD	240706 2.0003.3284 BUD
3285	2E77D3D591D9446B84AEDC4ACF19A8B8	240706 2.0003.AR 2.1043/20.1 BUD	240706 2.0003.3285 BUD
3286	7D8FF7FE81E14AAAA1A9D6AAFB1D9F33	240706 2.0003.AR 1.2721/615.1 BUD	240706 2.0003.3286 BUD
3287	7D88B50E0AA044FC96CBD0E2C73E24AE	240706 2.0003.AR 1.2721/615.2 BUD	240706 2.0003.3287 BUD
3288	4B643AED94A745FC988DDC83343AB1B7	240706 2.0003.AR 1.2721/615.3 BUD	240706 2.0003.3288 BUD
3289	5DE4CC8B7EFB4E209D2CEF75E5551FA1	240706 2.0003.AR 2.1097/20.4 BUD	240706 2.0003.3289 BUD
3290	05A5C03CA0F94566ABD10DD266823AFE	240706 2.0003.AR 2.1097/20.2 BUD	240706 2.0003.3290 BUD
3291	76D021E4CF6A45F8A7A5C2FC17489ABA	240706 2.0003.AR 2.1097/20.3 BUD	240706 2.0003.3291 BUD
3292	8A94A944CB1B4F119645B83357F83472	240706 2.0003.AR 3.1500/227.1 BUD	240706 2.0003.3292 BUD
3293	A310365A05D245C3A8A8C44C6EEB9C88	240706 2.0003.AR 2PGR.25/38.3 BUD	240706 2.0003.3293 BUD
3294	F24DE9FD7A124C3FAC30F271DA20CFAE	240706 2.0003.AR 2PGR.25/38.4 BUD	240706 2.0003.3294 BUD
3295	7B46BD428B0B475DBFAFE128BED8943E	240706 2.0003.AR 4.978/162.1 BUD	240706 2.0003.3295 BUD
3296	D9BA27968C9F4B20AE5A8B6CAA6222E1	240706 2.0003.AR 2.2228/32.2 BUD	240706 2.0003.3296 BUD
3297	F81B3FE2F07640D3829D0F963D59540C	240706 2.0003.AR 2.2228/32.3 BUD	240706 2.0003.3297 BUD
3298	6B9385A0803E49A4BB4DBA68AB4C9B61	240706 2.0003.AR 2PGR.25/17.1 BUD	240706 2.0003.3298 BUD
3299	A1E432B1BA964C70ACC7E57393D59DA5	240706 2.0003.AR 2PGR.25/17.2 BUD	240706 2.0003.3299 BUD
3300	8B58771359314A9D9A3BDA198D4EC6EF	240706 2.0003.AR 3.1574/172.1 BUD	240706 2.0003.3300 BUD
3301	B118C66DD9384C6BA40A5C3F0012E73A	240706 2.0003.AR 4.966/145.1 BUD	240706 2.0003.3301 BUD
3302	0DAD5FA6CF2C4DA69F6CC0DDDFB5604C	240706 2.0003.AR 4.342/184.1 BUD	240706 2.0003.3302 BUD
3303	D3869B3DACC34633949080A1FC48F289	240706 2.0003.AR 1.2070/560.1 BUD	240706 2.0003.3303 BUD
3304	8CE771CFF5AB47D4B3D7EDA089D31B97	240706 2.0003.AR 2.2238/20.1 BUD	240706 2.0003.3304 BUD
3305	5858EB7C31BF44CFB110491604C392DA	240706 2.0003.AR 2PGR.78/30.2 BUD	240706 2.0003.3305 BUD
3306	44C9598FD11D4D3392318F107CDA2E04	240706 2.0003.AR 2.2209/20.1 BUD	240706 2.0003.3306 BUD
3307	9706AC7889A34B6F81C1B2ABC0613AED	240706 2.0003.AR 2.2209/20.3 BUD	240706 2.0003.3307 BUD
3308	E1329412C7E24EA5B2F2AB1A41743E97	240706 2.0003.AR 2.725/20.2 BUD	240706 2.0003.3308 BUD
3309	90AC594169B443E6BD7A6E05CA0E7058	240706 2.0003.AR 2.725/20.3 BUD	240706 2.0003.3309 BUD
3310	AB57AC9DA854406C851BA8B0B27892A5	240706 2.0003.AR 1.3220/671.1 BUD	240706 2.0003.3310 BUD
3311	6A22464E044B491884E13B34DEEA83E1	240706 2.0003.AR 2.2939/32.1 BUD	240706 2.0003.3311 BUD
3312	A77CD3B588DC43DFB50DB305AD064B1B	240706 2.0003.AR 1.28.1 BUD	240706 2.0003.3312 BUD
3313	E1A59DED91A44A5BA683289D2F298242	240706 2.0003.AR 1.28.2 BUD	240706 2.0003.3313 BUD
3314	712478EE1DB84402BD AFF099988EEF4F	240706 2.0003.AR 1.28.3 BUD	240706 2.0003.3314 BUD
3315	2090EE247C9C4E6FB6EFB6015A7402BD	240706 2.0003.AR 1.28.4 BUD	240706 2.0003.3315 BUD
3316	9A91CFF3091049298539B18084A2E90C	240706 2.0003.AR 1.29.1 BUD	240706 2.0003.3316 BUD
3317	C9D9DB6C4AD04C2C95A9670C07DB9730	240706 2.0003.AR 1.29.3 BUD	240706 2.0003.3317 BUD
3318	E83B654F9A10442D841C1DEEC4D86E8D	240706 2.0003.AR 1.1564/723.1 BUD	240706 2.0003.3318 BUD

3319	500D766EC65E419CA5271DCB4C48DCFC	240706 2.0003.AR 2.3009/20.1 BUD	240706 2.0003.3319 BUD
3320	E7DFA2D2C7BD409A8146834FFBDADB13	240706 2.0003.AR 2.3009/20.2 BUD	240706 2.0003.3320 BUD
3321	E79B685BDB2A42358F61694C315F35F4	240706 2.0003.AR 2.3009/20.4 BUD	240706 2.0003.3321 BUD
3322	E8727BAEAB19498F9AE176AC170FC070	240706 2.0003.AR 2.3009/20.3 BUD	240706 2.0003.3322 BUD
3323	7AB608D20CFF4B39A2F76AC8917D6BE6	240706 2.0003.AR 1.1620/717.1 BUD	240706 2.0003.3323 BUD
3324	124633FCB71C4021860641AE31C3D11F	240706 2.0003.AR 1.1620/717.2 BUD	240706 2.0003.3324 BUD
3325	AF71D0C04EBF42BBE162327DBB561C6	240706 2.0003.AR 1.1620/717.3 BUD	240706 2.0003.3325 BUD
3326	E11261CCEB4740F9AFDA302D423171C8	240706 2.0003.AR 1.1620/717.4 BUD	240706 2.0003.3326 BUD
3327	A4C431D0FA0C458F961856419CDFA45E	240706 2.0003.AR 2.700/32.1 BUD	240706 2.0003.3327 BUD
3328	BFB41906846F4EF49AFD96E42448E8A5	240706 2.0003.AR 2.1899/32.1 BUD	240706 2.0003.3328 BUD
3329	45B445D2BC5146D1B85893724B85BE40	240706 2.0003.AR 2.1899/32.2 BUD	240706 2.0003.3329 BUD
3330	31FB24791CDE4D9AA70BC6B5D63D7AB1	240706 2.0003.AR 4.724/34.1 BUD	240706 2.0003.3330 BUD
3331	2F5FE0BC05DB4C6398476D9CD68BF836	240706 2.0003.AR 4.756/192.1 BUD	240706 2.0003.3331 BUD
3332	4A8CC2EBA47F4F8587D4C95F74270029	240706 2.0003.AR 4.1043/83.1 BUD	240706 2.0003.3332 BUD
3333	7365A33A7EF84B5D822757FC36C1E2DC	240706 2.0003.AR 4.951/34.1 BUD	240706 2.0003.3333 BUD
3334	BEFC3D72A60A4808AD02189C48465D9D	240706 2.0003.AR 2.1708/20.1 BUD	240706 2.0003.3334 BUD
3335	C1F6D933302942D2A6A7BF9722953ECC	240706 2.0003.AR 1.2963/705.3 BUD	240706 2.0003.3335 BUD
3336	21CE027C72E24C1FA146513D3732E957	240706 2.0003.AR 1.2635/729.1 BUD	240706 2.0003.3336 BUD
3337	A16560865C1F40F79FCCC5DB5717D0D	240706 2.0003.AR 2.1716/32.1 BUD	240706 2.0003.3337 BUD
3338	351132293C8441A7A74BCB710997FBB1	240706 2.0003.AR 3.1267/247.1 BUD	240706 2.0003.3338 BUD
3339	E0A677229A094A89AB9B6963147B1744	240706 2.0003.AR 2.2659/49.1 BUD	240706 2.0003.3339 BUD
3340	25B42302706E445C9A8DE87910E04A1CA	240706 2.0003.AR 3.1047/242.1 BUD	240706 2.0003.3340 BUD
3341	1203C60D938445C9A8DE87910E04A1CA	240706 2.0003.AR 3.1047/242.2 BUD	240706 2.0003.3341 BUD
3342	AAB7124B7FDA429D998FF8A822C390E4	240706 2.0003.AR 3.1047/242.3 BUD	240706 2.0003.3342 BUD
3343	63FB0B01790047028B78F903CB225CF4	240706 2.0003.AR 3.1047/242.4 BUD	240706 2.0003.3343 BUD
3344	049B79892C4F4E79B4457B0A111C79A0	240706 2.0003.AR 2.2323/102.1 BUD	240706 2.0003.3344 BUD
3345	36612F94AB374100B0A218397D591F7D	240706 2.0003.AR 2.1751/102.1 BUD	240706 2.0003.3345 BUD
3346	BA7D594ABEEB48968B1AD4CDFCCB9918	240706 2.0003.AR 2.1751/102.2 BUD	240706 2.0003.3346 BUD
3347	21745E7EF00448FF8E59D67AD8EFEDA0	240706 2.0003.AR 2.3038/36.1 BUD	240706 2.0003.3347 BUD
3348	A1E967D2A85D42FAB29A9AE4D42608AC	240706 2.0003.AR 2.1483/32.2 BUD	240706 2.0003.3348 BUD
3349	906B8704915E4D16BAF9078B4EA2918E	240706 2.0003.AR 4.1094/83.1 BUD	240706 2.0003.3349 BUD
3350	117083CCE2B3408A90677B07AA6F5E52	240706 2.0003.AR 2.2692/92.1 BUD	240706 2.0003.3350 BUD
3351	2F72E93436D8412384C865F938D42FCD	240706 2.0003.AR 3.1297/231.1 BUD	240706 2.0003.3351 BUD
3352	A52C234360024E5B91A8EB3DCFB3E655	240706 2.0003.AR 1.596.1 BUD	240706 2.0003.3352 BUD
3353	D76C76ADEB4A4BB6B975EF70BCB055FA	240706 2.0003.AR 2.2741/20.1 BUD	240706 2.0003.3353 BUD
3354	4884889AA704404BB95B09E7E07148EC	240706 2.0003.AR 2.2489/20.1 BUD	240706 2.0003.3354 BUD
3355	98C96A87BCF74CCDB167BC4A6F1B16B7	240706 2.0003.AR 2.2489/20.2 BUD	240706 2.0003.3355 BUD
3356	2747E94441374143B20413EFA3351CE8	240706 2.0003.AR 2.2600/20.1 BUD	240706 2.0003.3356 BUD
3357	1A64FB24821F4972867FD2ED4E9F719A	240706 2.0003.AR 2.2601/20.1 BUD	240706 2.0003.3357 BUD
3358	7CAEE4D6D5BA429F8D895226B61FAD70	240706 2.0003.AR 2.2601/20.2 BUD	240706 2.0003.3358 BUD
3359	4042CF2A24C3413F8D8EBBCA15E1D583	240706 2.0003.AR 2.2601/20.3 BUD	240706 2.0003.3359 BUD
3360	AD80EB70CF6C4F92AB50AA21D368C35C	240706 2.0003.AR 3.1297/231.2 BUD	240706 2.0003.3360 BUD
3361	3E1450B0F78944CE8198AD698ED8D429	240706 2.0003.AR 2.1501/49.1 BUD	240706 2.0003.3361 BUD
3362	74D08E1CBFC74BC4A3C494BB7403FCB4	240706 2.0003.AR 1.1901/735.1 BUD	240706 2.0003.3362 BUD
3363	AB828AD2A01E4E0B96422C3D4233722F	240706 2.0003.AR 4.586/52.1 BUD	240706 2.0003.3363 BUD
3364	7910A8E9673C4847B8D7DA6EEA57AE5D	240706 2.0003.AR 3.1507/207.1 BUD	240706 2.0003.3364 BUD
3365	FD6E394A48254E0DB62C975988F21725	240706 2.0003.AR 2.1037/20.1 BUD	240706 2.0003.3365 BUD
3366	C234C2113541425CB98C52F2B3E6C187	240706 2.0003.AR 2.1037/20.2 BUD	240706 2.0003.3366 BUD
3367	9B5727652FB54B70A4B6FBA385D9E0D5	240706 2.0003.AR 2.2216/32.1 BUD	240706 2.0003.3367 BUD
3368	A78E45A978204E98844C5545998396EC	240706 2.0003.AR 2.2216/32.3 BUD	240706 2.0003.3368 BUD
3369	F647AC518E43466291DD33EC560F08AC4	240706 2.0003.AR 2.2216/32.2 BUD	240706 2.0003.3369 BUD
3370	A5137B590AF74E21BBDEF806D2D5C38CD	240706 2.0003.AR 4.398/106.1 BUD	240706 2.0003.3370 BUD
3371	5508E6D09328466F90752D0E16AF8214	240706 2.0003.AR 4.398/106.2 BUD	240706 2.0003.3371 BUD
3372	1950ECCB26F34DF9AB393B6D70BC4CEB	240706 2.0003.AR 4.398/106.3 BUD	240706 2.0003.3372 BUD
3373	21FD2DB2D0D84838834F6DCF85C9FF25	240706 2.0003.AR 2.188/45.1 BUD	240706 2.0003.3373 BUD
3374	640669ABA7B64338B279D7D5CF1BBBA9	240706 2.0003.AR 2.188/45.3 BUD	240706 2.0003.3374 BUD
3375	DE15912B2DD649F4A7C0A76C4F4A84AC	240706 2.0003.AR 3.1479/281.1 BUD	240706 2.0003.3375 BUD
3376	48019795E2E947D080F466E46EEFC5BB	240706 2.0003.AR 3.1479/281.2 BUD	240706 2.0003.3376 BUD
3377	B4B8211AEF104E32B4117F6A370CBA94	240706 2.0003.AR 3.1459/254.1 BUD	240706 2.0003.3377 BUD
3378	8E8211D55D8E4D7CBA4A66E4F958856F	240706 2.0003.AR 3.1460/254.1 BUD	240706 2.0003.3378 BUD
3379	7BE0DF670CA6489199BB0B03C3801092	240706 2.0003.AR 3.1460/254.2 BUD	240706 2.0003.3379 BUD
3380	83F76E8527864D51840220C75C0B9610	240706 2.0003.AR 4.1031/86.1 BUD	240706 2.0003.3380 BUD
3381	12072C3CE4EE46119DA0195253BC715A	240706 2.0003.AR 2.39.1 BUD	240706 2.0003.3381 BUD
3382	3B15EEC2DB19481C94165FA824CE737E	240706 2.0003.AR 2.39.2 BUD	240706 2.0003.3382 BUD

3383	055919DA59F54660A65480CD39793707	240706 2.0003.AR 2.39.3 BUD	240706 2.0003.3383 BUD
3384	07C97D6388B6434C9DFC654597753D63	240706 2.0003.AR 3.1464/129.1 BUD	240706 2.0003.3384 BUD
3385	BE7C25B3AB984323B6984B73122C2517	240706 2.0003.AR 2.1054/20.1 BUD	240706 2.0003.3385 BUD
3386	F25DA5B88EDA4EBCBE74C577B6BA9DF9	240706 2.0003.AR 2.1054/20.2 BUD	240706 2.0003.3386 BUD
3387	D41A984D24E748E6B072F785A567B08B	240706 2.0003.AR 2.1059/20.2 BUD	240706 2.0003.3387 BUD
3388	6F26E2A905EF4D98B6A9818B788EF685	240706 2.0003.AR 1.2954/671.1 BUD	240706 2.0003.3388 BUD
3389	F455FB3ED38C4E13A3A02DAD7F61C456	240706 2.0003.AR 3.1378/229.2 BUD	240706 2.0003.3389 BUD
3390	176520BD90314DEB9614B454EAE285A2	240706 2.0003.AR 3.1378/229.1 BUD	240706 2.0003.3390 BUD
3391	E74E038DB6C84827BA0D285C3ACA96DC	240706 2.0003.AR 2.2428/20.1 BUD	240706 2.0003.3391 BUD
3392	736DE0AC6151454DBA389CD92134E8C8	240706 2.0003.AR 3.401/254.1 BUD	240706 2.0003.3392 BUD
3393	7873B9C4E1E3430A92BC1B7AD53345BB	240706 2.0003.AR 3.1338/23.1 BUD	240706 2.0003.3393 BUD
3394	FD379B2E1D2C48709F79DC37650433BE	240706 2.0003.AR 3.1332/205.1 BUD	240706 2.0003.3394 BUD
3395	3707D5670151412B92C69DBC411EDC7	240706 2.0003.AR 3.1332/205.2 BUD	240706 2.0003.3395 BUD
3396	3949162DE9C044B08B7F2E3C84B9527A	240706 2.0003.AR 2.653/20.1 BUD	240706 2.0003.3396 BUD
3397	42389B5626F64FAAAAA7EC467DBC20C0	240706 2.0003.AR 2.653/20.2 BUD	240706 2.0003.3397 BUD
3398	97D2618DBAE542C9BF4C18DEF89ACE59	240706 2.0003.AR 3.943/177.1 BUD	240706 2.0003.3398 BUD
3399	68A63AA46F884756AF24965A8EA604D9	240706 2.0003.AR 3.1486.2 BUD	240706 2.0003.3399 BUD
3400	73D890ED2CBD44CABB0DADA13D45ACA9	240706 2.0003.AR 3.1486.1 BUD	240706 2.0003.3400 BUD
3401	AD92FF72E76744FD92FFA86558482CBC	240706 2.0003.AR 3.1486.3 BUD	240706 2.0003.3401 BUD
3402	AF17A01A1D1F44EF86D5A88914E42F7C	240706 2.0003.AR 1.534.1 BUD	240706 2.0003.3402 BUD
3403	1D844679B8D1424485BE2B4882354CF1	240706 2.0003.AR 3.1049/242.1 BUD	240706 2.0003.3403 BUD
3404	65D5562AC5DA40A3A62BD1E883E188A4	240706 2.0003.AR 3.1049/242.2 BUD	240706 2.0003.3404 BUD
3405	3BD228A92E4D45D4BFA0E2E13E313251	240706 2.0003.AR 3.1049/242.3 BUD	240706 2.0003.3405 BUD
3406	D29931C10FFC4D7783D86E8E11E92B5CA	240706 2.0003.AR 1.1694/737.1 BUD	240706 2.0003.3406 BUD
3407	304FA4C23C5C4A159CA35C3D37EB4548	240706 2.0003.AR 2.1839/20.1 BUD	240706 2.0003.3407 BUD
3408	F644E239288742A78DD79B492BBEA9E4	240706 2.0003.AR 2.2085/105.1 BUD	240706 2.0003.3408 BUD
3409	622AE1D4EBA44BF382ADDC694D24E3EC	240706 2.0003.AR 2.2476/109.1 BUD	240706 2.0003.3409 BUD
3410	2351E05ECD7F4F44BB0CAD7D22622724	240706 2.0003.AR 2.2476/109.2 BUD	240706 2.0003.3410 BUD
3411	2C306F6B431149658D6B285DB45ABCBD	240706 2.0003.AR 2.2476/109.3 BUD	240706 2.0003.3411 BUD
3412	1A594A064E3A478F91C8BDEA4B35AC83	240706 2.0003.AR 2.2476/109.5 BUD	240706 2.0003.3412 BUD
3413	8045D33D8123462FAAEF1E1ED303B904	240706 2.0003.AR 2.2476/109.6 BUD	240706 2.0003.3413 BUD
3414	190FB5FC626443BD8814B110AA169E53	240706 2.0003.AR 2.2431/39.4 BUD	240706 2.0003.3414 BUD
3415	1D8A9C27934E437AB6DE201C0FA1CC39	240706 2.0003.AR 2.2431/39.1 BUD	240706 2.0003.3415 BUD
3416	BC8BF6A0C15A41A7BEC2DCCA41734FB7	240706 2.0003.AR 2.2430/39.1 BUD	240706 2.0003.3416 BUD
3417	1A2530C0103247499CD0DAD4B34558E7	240706 2.0003.AR 2.2430/39.2 BUD	240706 2.0003.3417 BUD
3418	1F11E99218134CC2AFEB0F870894C47A	240706 2.0003.AR 2.2430/39.3 BUD	240706 2.0003.3418 BUD
3419	D251EC098BD64ECB9B8A5389BD6378BC	240706 2.0003.AR 2.794/31.1 BUD	240706 2.0003.3419 BUD
3420	1E3B624FAACA4ECF82976129784D82F9	240706 2.0003.AR 2.333/66.1 BUD	240706 2.0003.3420 BUD
3421	64CDA5004B3B492F997E66EB7F25E91E	240706 2.0003.AR 2.333/66.2 BUD	240706 2.0003.3421 BUD
3422	381DFD1EB28B408AB2D871AE85958947	240706 2.0003.AR 2.2296/48.1 BUD	240706 2.0003.3422 BUD
3423	42D282CFAE9044E9AB679FCB100FE92	240706 2.0003.AR 2.2296/48.2 BUD	240706 2.0003.3423 BUD
3424	6E19E64745AB4AA5916C2452AC1225E8	240706 2.0003.AR 2.2376/48.1 BUD	240706 2.0003.3424 BUD
3425	C954760DFC4D46BE853B2544661D756E	240706 2.0003.AR 1.1946/661.1 BUD	240706 2.0003.3425 BUD
3426	2C4AF0D9B21C452D97726CBB05AAD76F	240706 2.0003.AR 1.1946/661.2 BUD	240706 2.0003.3426 BUD
3427	544897EADBD349ED80DD21D1C2F230F2	240706 2.0003.AR 1.1946/661.3 BUD	240706 2.0003.3427 BUD
3428	F60E8BEA0DDF46399E914294EC069745	240706 2.0003.AR 1.1946/661.4 BUD	240706 2.0003.3428 BUD
3429	B9991EDFAE594F9BAF8C913ADE700BCC	240706 2.0003.AR 1.2961/661.1 BUD	240706 2.0003.3429 BUD
3430	234ADE91EF884D708D6C15687C56A21D	240706 2.0003.AR 1.534.2 BUD	240706 2.0003.3430 BUD
3431	495DDA3826704BB0BEE9035F1AB671E6	240706 2.0003.AR 1.534.3 BUD	240706 2.0003.3431 BUD
3432	7B3E51C97624E7B830E63C09D260253	240706 2.0003.AR 1.534.4 BUD	240706 2.0003.3432 BUD
3433	497BA9B594674F19A1F982B287E5F332	240706 2.0003.AR 2.1727/31.1 BUD	240706 2.0003.3433 BUD
3434	76F6FF009BF84C45BA780FD634BD9C9D	240706 2.0003.AR 2.719/31.2 BUD	240706 2.0003.3434 BUD
3435	377261CE3F8F4A298E921FDF6EBD5537	240706 2.0003.AR 2PGR.78/30.1 BUD	240706 2.0003.3435 BUD
3436	C11292BFED714A078BC97119D351FE53	240706 2.0003.AR 2.930/32.1 BUD	240706 2.0003.3436 BUD
3437	FB7DA6F095014A71BF51D975817DEF1A	240706 2.0003.AR 3.1299/231.1 BUD	240706 2.0003.3437 BUD
3438	25E3EA7B55A24CE3AF7FEB51AADCC6E	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.341/38.1 BUD	240706 2.0003.3438 BUD
3439	8D6E10523BF44F5DA6A11934893676EA	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.341/38.2 BUD	240706 2.0003.3439 BUD
3440	25B54F7D459446C9AE9432DC8A80D93C	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.341/38.3 BUD	240706 2.0003.3440 BUD
3441	7F75BE2129674C30BCD97B0810208EDC	240706 2.0003.AR 1.2328/686.1 BUD	240706 2.0003.3441 BUD
3442	F726F64FE0D4404FB418169521FA41EE	240706 2.0003.AR 1.2328/686.2 BUD	240706 2.0003.3442 BUD
3443	F3158174F58A422E8797B42EFDC962A9	240706 2.0003.AR 1.2633/688.1 BUD	240706 2.0003.3443 BUD
3444	0A8137BBC02249D4A7F95C5A4C87E2FF	240706 2.0003.AR 1.2949/666.1 BUD	240706 2.0003.3444 BUD
3445	1C6AE57C2956409892F55582BC76F231	240706 2.0003.AR 4.726/34.1 BUD	240706 2.0003.3445 BUD
3446	A110016C267A48E4BE6F7F76D8648F6A	240706 2.0003.AR 2.2861/45.1 BUD	240706 2.0003.3446 BUD

3447	52D3868D93B94C75A5EDC48954A8A366	240706 2.0003.AR 2.403/42.1 BUD	240706 2.0003.3447 BUD
3448	3FB27DAA4522468FB6BBD759CBDC8E6A	240706 2.0003.AR 2.1096/20.1 BUD	240706 2.0003.3448 BUD
3449	C719A07EC5F0483EB1CCDFAFDAEFE2BF	240706 2.0003.AR 2.2431/39.3 BUD	240706 2.0003.3449 BUD
3450	5E961EDABF4F43C4956125DFD0674E43	240706 2.0003.AR 2.2431/39.5 BUD	240706 2.0003.3450 BUD
3451	C363FF63D40D4B1A96CEC6F4DF57F128	240706 2.0003.AR 2PGR.22/11.1 BUD	240706 2.0003.3451 BUD
3452	C263B1AAB8E94766A9E2D6D83836E1C6	240706 2.0003.AR 2.2473/41.1 BUD	240706 2.0003.3452 BUD
3453	6441829D2BA84BCC9897D0719FFB2509	240706 2.0003.AR 2.2473/41.2 BUD	240706 2.0003.3453 BUD
3454	8F2D5C00042149E08E6C1AAC94FAE40A	240706 2.0003.AR 2.1317/32.3 BUD	240706 2.0003.3454 BUD
3455	8C3EAB4A2E1241EC8B013C4CB9762D02	240706 2.0003.AR 2.1775/32.1 BUD	240706 2.0003.3455 BUD
3456	39B9630975DF4D70AA37A8B1EDECDD451	240706 2.0003.AR 2.1776/32.1 BUD	240706 2.0003.3456 BUD
3457	FFE27DF204A74A9E934ECFF717377ACA	240706 2.0003.AR 2.1776/32.2 BUD	240706 2.0003.3457 BUD
3458	8D2F0D06BF694DBD87320FF489FD43C5	240706 2.0003.AR 4.854/147.1 BUD	240706 2.0003.3458 BUD
3459	D7223BC3740841A8BEE94D752FA314F2	240706 2.0003.AR 2.991/84.1 BUD	240706 2.0003.3459 BUD
3460	F299BA7922C14CFEA296BD0B7F8F109F	240706 2.0003.AR 2.2824/109.1 BUD	240706 2.0003.3460 BUD
3461	2435E4088B5F43138CDE58369B0C7484	240706 2.0003.AR 2.2/46.1 BUD	240706 2.0003.3461 BUD
3462	128F03D06CD143268CF0730BE918346D	240706 2.0003.AR 2.2/46.2 BUD	240706 2.0003.3462 BUD
3463	B5FDFBF8D5D04640B650DDAFA488DBFF	240706 2.0003.AR 2.2/46.3 BUD	240706 2.0003.3463 BUD
3464	0B38FED5B47B422292B6CEB62C3CE7E6	240706 2.0003.AR 2.626/31.1 BUD	240706 2.0003.3464 BUD
3465	0CAD2E8C63E04FAAB8877328B014B7DB	240706 2.0003.AR 3.1387/61.1 BUD	240706 2.0003.3465 BUD
3466	4EE12735EEB041D7B44B84099A904E0F	240706 2.0003.AR 1.2424/964.5 BUD	240706 2.0003.3466 BUD
3467	A66A3FBC6B8B46B99603DA9F38E09B51	240706 2.0003.AR 1.2424/964.4 BUD	240706 2.0003.3467 BUD
3468	B577B3C3917B460DA9B617EAF650C26	240706 2.0003.AR 1.2424/964.3 BUD	240706 2.0003.3468 BUD
3469	9027630322E4A75BC4417DDAFD1DAEA	240706 2.0003.AR 1.2424/964.2 BUD	240706 2.0003.3469 BUD
3470	5B3A688BD49A491C8BDE4F939AA84768	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.167/15.3 BUD	240706 2.0003.3470 BUD
3471	CC13E3D6C4C74975834A645E5CF86BA9	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.167/15.4 BUD	240706 2.0003.3471 BUD
3472	5979C8AD1C8A4B0BB0B8F760DF119BFE	240706 2.0003.AR 2.2511/20.1 BUD	240706 2.0003.3472 BUD
3473	0759C7DDBD414422A03C5FAB02724460	240706 2.0003.AR 2.1079/20.1 BUD	240706 2.0003.3473 BUD
3474	FD4668D32DA4457BAAC766267F1E0E28	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.2482/20.2 BUD	240706 2.0003.3474 BUD
3475	E755D476426F484390AB5D8CB6222E04	240706 2.0003.AR 1.6.1 BUD	240706 2.0003.3475 BUD
3476	F564DD7B03444E18B1EAF487B3011AC9	240706 2.0003.AR 3.1525/184.1 BUD	240706 2.0003.3476 BUD
3477	32CCD9DA0A1048DFB9D2C062BD1CCA7E	240706 2.0003.AR 2.2781/37.1 BUD	240706 2.0003.3477 BUD
3478	00EFD02F5D52420CB14CE5B7994C0C99	240706 2.0003.AR 3.1491/61.1 BUD	240706 2.0003.3478 BUD
3479	8AFD851BACD44A00875FB08CF2F792BE	240706 2.0003.AR 2.2654/20.1 BUD	240706 2.0003.3479 BUD
3480	4A4692E337004C16BF4729035DAA18A2	240706 2.0003.AR 2.2276/20.3 BUD	240706 2.0003.3480 BUD
3481	E196FF1847B94734ABFF4FB68E5E4E1F	240706 2.0003.AR 2PGR.22/18.1 BUD	240706 2.0003.3481 BUD
3482	E7447CE4A98242D1BE1ABB0B758E50BA	240706 2.0003.AR 2.1079/20.2 BUD	240706 2.0003.3482 BUD
3483	A3ED594752204FDBA499A1CBE31DFCB7	240706 2.0003.AR 2.1079/20.3 BUD	240706 2.0003.3483 BUD
3484	1B3064F32DB6492786C2DAC5F57EC96B	240706 2.0003.AR 1.2691/705.1 BUD	240706 2.0003.3484 BUD
3485	1A45E8A330A24153A5A713B92A0CB1AF	240706 2.0003.AR 3.1288/229.1 BUD	240706 2.0003.3485 BUD
3486	421783E8666C4FD7A0CDBE862681BE23	240706 2.0003.AR 2.2822/20.1 BUD	240706 2.0003.3486 BUD
3487	54C6FA17301C4A8B8F0C0DC1632B9958	240706 2.0003.AR 2.2276/20.1 BUD	240706 2.0003.3487 BUD
3488	71CC210F41CA40D4899C1432F50D1E6C	240706 2.0003.AR 2.1860/32.2 BUD	240706 2.0003.3488 BUD
3489	4EE5EC352BFB44C28C8C519624FDAC34	240706 2.0003.AR 2.2444/20.1 BUD	240706 2.0003.3489 BUD
3490	D00209E78B94491EB4F03BF3E00C926D	240706 2.0003.AR 3.917/245.2 BUD	240706 2.0003.3490 BUD
3491	326A65E69998469DADA3C32094DF184D	240706 2.0003.AR 3.917/245.1 BUD	240706 2.0003.3491 BUD
3492	7FC789DB1E404E8FB13E85BEB513EE1D	240706 2.0003.AR 2.3052/54.1 BUD	240706 2.0003.3492 BUD
3493	6CADF8155D5443BA8740B05F29B45B37	240706 2.0003.AR 3.1338/245.2 BUD	240706 2.0003.3493 BUD
3494	CA08032CBA024077A0B8AAD6ACD5991B	240706 2.0003.AR 3.1338/245.1 BUD	240706 2.0003.3494 BUD
3495	84035DF4F6134DB0B681BCED8569B28C	240706 2.0003.AR 1.2736/13.1 BUD	240706 2.0003.3495 BUD
3496	64C9E5CDD9104C01913CC5A56B163DD9	240706 2.0003.AR 1.2736/13.2 BUD	240706 2.0003.3496 BUD
3497	02EA1F7E81DB41BB9389CCF2FA4B07E7	240706 2.0003.AR 1.2736/13.3 BUD	240706 2.0003.3497 BUD
3498	38E8B67394854B39AE2C9EDDBF0848A1	240706 2.0003.AR 1.2736/13.4 BUD	240706 2.0003.3498 BUD
3499	FA7FAF46973544CD859FE41E115C78B7	240706 2.0003.AR 1.2736/13.5 BUD	240706 2.0003.3499 BUD
3500	094C44E369E1466782525DE455D520C5	240706 2.0003.AR 4.850/147.1 BUD	240706 2.0003.3500 BUD
3501	FFF46DF3997A4469934BDEEC77143B4D7	240706 2.0003.AR 2.1806/32.1 BUD	240706 2.0003.3501 BUD
3502	B6D6E534D30B48E789CB246579ABA686	240706 2.0003.AR 2.1806/32.2 BUD	240706 2.0003.3502 BUD
3503	1F166211CE00442A2451D1ECE2E3A2D	240706 2.0003.AR 3.1078/254.1 BUD	240706 2.0003.3503 BUD
3504	CB21202447A240D19F48A55C5DF5EFC5	240706 2.0003.AR 1.43.1 BUD	240706 2.0003.3504 BUD
3505	D2568CA255C749438B15251AFAA66293	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.45.1 BUD	240706 2.0003.3505 BUD
3506	A1F7697088FB47918A9E14EF07D70A97	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.4 BUD	240706 2.0003.3506 BUD
3507	3D7056D47BEF48F0A03E5BBA061B0891	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.5 BUD	240706 2.0003.3507 BUD
3508	AF9CDEFB4F8543AAB4B16B52A2456D29	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.2 BUD	240706 2.0003.3508 BUD
3509	3941ED1D50344D50BC7CA395DE42C82F	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.3 BUD	240706 2.0003.3509 BUD
3510	7C64D2B94AEC4609B909B12FD2CE38B3	240706 2.0003.AR 4CIESZOWA.46.6 BUD	240706 2.0003.3510 BUD

3511	C55A9205219D456D82A8A87A469E72C9	240706 2.0003.AR 1.155.1 BUD	240706 2.0003.3511 BUD
3512	3ACBB52D1FC04D3EB77EE21A1255B9CE	240706 2.0003.AR 3.1121/242.1 BUD	240706 2.0003.3512 BUD
3513	2EACF5AD7FA0434A8E9EF342B5ED4B0E	240706 2.0003.AR 3.1121/242.2 BUD	240706 2.0003.3513 BUD
3514	B29010D379874154A8837E6A08AA3659	240706 2.0003.AR 2PGR.25/18.1 BUD	240706 2.0003.3514 BUD
3515	CAC1B0C016B64F9C877961899CB53CFE	240706 2.0003.AR 3.1111/23.1 BUD	240706 2.0003.3515 BUD
3516	DBEB4AF185A44B8CA10D03B5087069B3	240706 2.0003.AR 3.1111/23.2 BUD	240706 2.0003.3516 BUD
3517	1B17D27F47984C56B3F397DCDE500F54	240706 2.0003.AR 2PGR.25/49.1 BUD	240706 2.0003.3517 BUD
3518	59C8C45206D14097A2B339CC38D318A2	240706 2.0003.AR 2.3009/20.6 BUD	240706 2.0003.3518 BUD
3519	B882202F332E4BC0A178BE60494038D7	240706 2.0003.AR 2.3248/2.1 BUD	240706 2.0003.3519 BUD
3520	1521B4B287EF430481EC839E0615141E	240706 2.0003.AR 2.2809/35.1 BUD	240706 2.0003.3520 BUD
3521	CD13592B6F814426931CC16A2A04120A	240706 2.0003.AR 1.1930/672.1 BUD	240706 2.0003.3521 BUD
3522	DE7D24EF6AE7428987895DEF59AF4AF0	240706 2.0003.AR 2.1489/32.1 BUD	240706 2.0003.3522 BUD
3523	3755241702574767B86EECB80268A3F2	240706 2.0003.AR 4.1108/83.1 BUD	240706 2.0003.3523 BUD
3524	9E9A7E4E2B9F471EB6334B16ABE57B6D	240706 2.0003.AR 4.1108/83.2 BUD	240706 2.0003.3524 BUD
3525	525CE42FF50841DFABED31FB0BD3A397	240706 2.0003.AR 4.1108/83.3 BUD	240706 2.0003.3525 BUD
3526	0C9A9E16D07E4E17957410BDF5D1B46C	240706 2.0003.AR 4.1108/83.4 BUD	240706 2.0003.3526 BUD
3527	EB5451BC0D32446D853CAFE30845A473	240706 2.0003.AR 1.1904/735.1 BUD	240706 2.0003.3527 BUD
3528	6DF4A85090134A18BFF8BA872F92A05F	240706 2.0003.AR 1.1904/735.2 BUD	240706 2.0003.3528 BUD
3529	DD424A973DCD41D98AD69C33896B680E	240706 2.0003.AR 1.1904/735.3 BUD	240706 2.0003.3529 BUD
3530	A361F402994B498A8E3073F1DC647F02	240706 2.0003.AR 4.1219/153.1 BUD	240706 2.0003.3530 BUD
3531	9A839EB409804D5BA528B20447FB03D5	240706 2.0003.AR 1.1307/661.1 BUD	240706 2.0003.3531 BUD
3532	E0F229CB289B478F8525AC0BD00749DA1	240706 2.0003.AR 3.291.1 BUD	240706 2.0003.3532 BUD
3533	43784B5837C041D5AA03BFD848DBB6E	240706 2.0003.AR 3.291.2 BUD	240706 2.0003.3533 BUD
3534	83B85CFA36FB493B9A16FA26B2BA45FA	240706 2.0003.AR 3.291.3 BUD	240706 2.0003.3534 BUD
3535	E2578FF2F1474530859CE616A4F0B763	240706 2.0003.AR 3.292.1 BUD	240706 2.0003.3535 BUD
3536	82C541971DF1489D82FF57706DB3E150	240706 2.0003.AR 1.2351/661.1 BUD	240706 2.0003.3536 BUD
3537	1BA822D241E1401B8D4C70CE751DF6C7	240706 2.0003.AR 1.2351/661.2 BUD	240706 2.0003.3537 BUD
3538	5DBA966837A0447D8449311086FE460C	240706 2.0003.AR 2.2964/20.6 BUD	240706 2.0003.3538 BUD
3539	0A8E100582364F5CACDF6C09E5032823	240706 2.0003.AR 2.2964/20.5 BUD	240706 2.0003.3539 BUD
3540	C04C93E5A123497B96572B1FFC0AB217	240706 2.0003.AR 4.968/165.1 BUD	240706 2.0003.3540 BUD
3541	FCB28E2B00ED4A19B10E6219D18F3B04	240706 2.0003.AR 2.1500/49.1 BUD	240706 2.0003.3541 BUD
3542	A4E747B8A7544573865C2CB2D116D4A0	240706 2.0003.AR 2.1500/49.2 BUD	240706 2.0003.3542 BUD
3543	2E1F4F302EE347608C89DBACF64169E1	240706 2.0003.AR 2.1067/20.1 BUD	240706 2.0003.3543 BUD
3544	18E24C2C45A146DCAFF96CEEFE4538F8	240706 2.0003.AR 2.1067/20.2 BUD	240706 2.0003.3544 BUD
3545	1C6FD77F5B734A12A11F506842C9497F	240706 2.0003.AR 2.1067/20.3 BUD	240706 2.0003.3545 BUD
3546	D1D18CF087964963943AE657644823E	240706 2.0003.AR 2.1067/20.4 BUD	240706 2.0003.3546 BUD
3547	ACB615E8C41649E7825168269E674711	240706 2.0003.AR 3.1199/277.1 BUD	240706 2.0003.3547 BUD
3548	71F77AF275724D1281761F2B95471052	240706 2.0003.AR 3.1199/277.2 BUD	240706 2.0003.3548 BUD
3549	00712E91EC00435D93590F91AF40343A	240706 2.0003.AR 4.895/171.1 BUD	240706 2.0003.3549 BUD
3550	131C3D73B25B4707BA7EEADBE0DE5250	240706 2.0003.AR 1.2735/13.1 BUD	240706 2.0003.3550 BUD
3551	4F7BE3904AD942C48B17A3FC6BA29A39	240706 2.0003.AR 1.2735/13.2 BUD	240706 2.0003.3551 BUD
3552	4D48BF8157A44FD5A373F000E1BBB5AF	240706 2.0003.AR 4.367/56.1 BUD	240706 2.0003.3552 BUD
3553	671A4EFBCF7B4847AFD33BAF22754CEE	240706 2.0003.AR 4.367/56.2 BUD	240706 2.0003.3553 BUD
3554	2C120DD2EB14452B9F5C7F7306C5067B	240706 2.0003.AR 4.57.1 BUD	240706 2.0003.3554 BUD
3555	5E89B801A0744938A9C8A43EB814506C	240706 2.0003.AR 4.57.2 BUD	240706 2.0003.3555 BUD
3556	6E43DC81ADE745148BF696C782057392	240706 2.0003.AR 4.57.3 BUD	240706 2.0003.3556 BUD
3557	48AE99FF95454E38AD5F6599241AC9DE	240706 2.0003.AR 4.57.4 BUD	240706 2.0003.3557 BUD
3558	4A3C60B4278F4A189E051B4B45387596	240706 2.0003.AR 2.1888/20.1 BUD	240706 2.0003.3558 BUD
3559	91DE8298F4D943869B078E687FE52D08	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.368/47.1 BUD	240706 2.0003.3559 BUD
3560	2B57B36F770C4533BFB88D0C3AF0EBA6	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.368/47.2 BUD	240706 2.0003.3560 BUD
3561	E50356BA4EF9496BB5B2BF3E27E020A1	240706 2.0003.AR 2.3369/42.1 BUD	240706 2.0003.3561 BUD
3562	2E4020AC389E4B578DB254E6851330CE	240706 2.0003.AR 3.1488/106.1 BUD	240706 2.0003.3562 BUD
3563	AD50C42DAEB147E4954AE9EA02E4F6ED	240706 2.0003.AR 3.1543/23.2 BUD	240706 2.0003.3563 BUD
3564	4BDED0862F784860A1210FA56BABA2CD	240706 2.0003.AR 3.1543/23.1 BUD	240706 2.0003.3564 BUD
3565	E58C000A2EFC4A5FB5CE73C92EFBF09A	240706 2.0003.AR 3.1478/281.1 BUD	240706 2.0003.3565 BUD
3566	667BBD90685E4A08824767BD41C38A93	240706 2.0003.AR 2.768/32.1 BUD	240706 2.0003.3566 BUD
3567	CC5B816CAFD6428A97C5DC7BC1D061F6	240706 2.0003.AR 1.2252/719.2 BUD	240706 2.0003.3567 BUD
3568	BA5C7AA820114B2D8C993694C85043AC	240706 2.0003.AR 1.2253/718.1 BUD	240706 2.0003.3568 BUD
3569	46FAB6606E95453FB06488920361884D	240706 2.0003.AR 1.2253/718.2 BUD	240706 2.0003.3569 BUD
3570	F43137B062814D46821F65A8225EB12B	240706 2.0003.AR 4.767/192.1 BUD	240706 2.0003.3570 BUD
3571	E48FF0D563164310A89B53EC9E8A0565	240706 2.0003.AR 2.1380/32.1 BUD	240706 2.0003.3571 BUD
3572	741A1478D77B44A884BD15684A501423	240706 2.0003.AR 2.601/32.1 BUD	240706 2.0003.3572 BUD
3573	B4B22EAD340C4923AA123510824E53E3	240706 2.0003.AR 2.727/20.1 BUD	240706 2.0003.3573 BUD
3574	4C8DAC34856F4A15A5FFBE6EDCE599BF	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.372/47.3 BUD	240706 2.0003.3574 BUD

3575	7237A650D0594ED58D97D2915911E08D	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.372/47.2 BUD	240706 2.0003.3575 BUD
3576	9EF90B3CFBA0425AA1355AF4B6CAFC6E	240706 2.0003.AR 3KOSZĘCIN LAS.372/47.1 BUD	240706 2.0003.3576 BUD
3577	71C9B993E5D04E6FA8EAED891D369B7D	240706 2.0003.AR 4.1220/153.1 BUD	240706 2.0003.3577 BUD
3578	A84CD7AD1B0442818B0860B9FBD41594	240706 2.0003.AR 3.706/55.1 BUD	240706 2.0003.3578 BUD
3579	6E846DB791BA4E5ABCC715BB9E4A4E5C	240706 2.0003.AR 4.782/123.1 BUD	240706 2.0003.3579 BUD
3580	75D0AE586B99476F9C858FC4EEC40A47	240706 2.0003.AR 4.783/123.1 BUD	240706 2.0003.3580 BUD
3581	7690B1691C6640E99D7EE8CC89CC21D7	240706 2.0003.AR 2.727/20.3 BUD	240706 2.0003.3581 BUD
3582	061868E49D27411BA5310F0EE52BC28B	240706 2.0003.AR 2.727/20.2 BUD	240706 2.0003.3582 BUD
3583	E780FBF3655C4F4C9F350B7AE3AD98B1	240706 2.0003.AR 1.555.1 BUD	240706 2.0003.3583 BUD
3584	479FE4315E0E44128845F7EABE337BCA	240706 2.0003.AR 1.555.2 BUD	240706 2.0003.3584 BUD
3585	BB85A21B52BB46B58642089088C7962D	240706 2.0003.AR 1.3315/669.2 BUD	240706 2.0003.3585 BUD
3586	ACE616E36358437782E9287137C3FF96	240706 2.0003.AR 1.3315/669.1 BUD	240706 2.0003.3586 BUD
3587	73294684FD1F4B3BB707548C53822BB3	240706 2.0003.AR 1.2974/452.1 BUD	240706 2.0003.3587 BUD
3588	6879EB0AD9424735A85994AC2B9B536C	240706 2.0003.AR 3.1655/194.1 BUD	240706 2.0003.3588 BUD
3589	80129D0A97BC46EB97B05528AABDBB58	240706 2.0003.AR 4.803/118.1 BUD	240706 2.0003.3589 BUD
3590	34EE0D21A93E457BA346F79DE068E8DF	240706 2.0003.AR 2.1284/43.1 BUD	240706 2.0003.3590 BUD
3591	DF69468A8C9E475F9E5EEA54DF8E4CBE	240706 2.0003.AR 2.403/42.2 BUD	240706 2.0003.3591 BUD
3592	FBF21170E2684E4481572DEB9F6573F1	240706 2.0003.AR 4.784/123.1 BUD	240706 2.0003.3592 BUD
3593	643856E3E7C348129048C3A6142DA919	240706 2.0003.AR 3.760/55.1 BUD	240706 2.0003.3593 BUD
3594	8D6217487E514BB2BD27A1720924F7B3	240706 2.0003.AR 3.760/55.2 BUD	240706 2.0003.3594 BUD
3595	40F9C21283C24AC2ADB2F7F7453B9BCA	240706 2.0003.AR 2.2921/20.2 BUD	240706 2.0003.3595 BUD
3596	5A0C3B64D92943F9B6909C55FF1C38C84	240706 2.0003.AR 2.2185/20.2 BUD	240706 2.0003.3596 BUD
3597	546CEEF6830F43C7B592F110BAC046DF	240706 2.0003.AR 2.2185/20.1 BUD	240706 2.0003.3597 BUD
3598	CE2A2E449E674352ABAA301DD83F6EA1	240706 2.0003.AR 1.1718/661.1 BUD	240706 2.0003.3598 BUD
3599	EF031CA9DDF547C09CC49C028DE053DC	240706 2.0003.AR 1.2872/1220.1 BUD	240706 2.0003.3599 BUD
3600	4C76F295704149089707A308B3058C09	240706 2.0003.AR 2PGR.70/1.2 BUD	240706 2.0003.3600 BUD
3601	13627E5C47F64022AB5A67A4C0AFDB6E	240706 2.0003.AR 1.2464/737.1 BUD	240706 2.0003.3601 BUD
3602	F3E775B666784780A04CCE08B85E0434	240706 2.0003.AR 2PGR.78/14.1 BUD	240706 2.0003.3602 BUD
3603	8D3A4FCF5D444FBB979EF50763CEFB40	240706 2.0003.AR 2.2588/31.1 BUD	240706 2.0003.3603 BUD
3604	62E8EAC643204501B177B8FDA7139782	240706 2.0003.AR 2PGR.78/5.1 BUD	240706 2.0003.3604 BUD
3605	23D29CD6F0284C45AD53746A7ED02D79	240706 2.0003.AR 2PGR.78/5.2 BUD	240706 2.0003.3605 BUD
3606	03C430D6FF4540368571BB54371434A1	240706 2.0003.AR 2PGR.78/5.3 BUD	240706 2.0003.3606 BUD
3607	BAB245485DBE4293B4E3CB4D0223767B	240706 2.0003.AR 3.761/55.1 BUD	240706 2.0003.3607 BUD
3608	783323C558EA4317AE3FF40CADBD234B	240706 2.0003.AR 3.761/55.2 BUD	240706 2.0003.3608 BUD
3609	4E6A432578CD41D7B8674A108576066A	240706 2.0003.AR 3.761/55.3 BUD	240706 2.0003.3609 BUD
3610	CC0C522358AB44738430CD27298D1F11	240706 2.0003.AR 2.2319/43.1 BUD	240706 2.0003.3610 BUD
3611	1EC6593DA3314B93A43DC7D05B20089A	240706 2.0003.AR 3.1639/218.1 BUD	240706 2.0003.3611 BUD
3612	4EB3A7D4138D44EBB4F316718EBCF5CC	240706 2.0003.AR 2.1344/35.1 BUD	240706 2.0003.3612 BUD
3613	34034A04E1A64F3BBEDF82CF0C22D2BA	240706 2.0003.AR 2.1344/35.2 BUD	240706 2.0003.3613 BUD
3614	470F07CD292A4793B2B053BA474BC328	240706 2.0003.AR 2.1344/35.3 BUD	240706 2.0003.3614 BUD
3615	EC4789AD703640A381EA5646E51AB7DD	240706 2.0003.AR 2.1344/35.4 BUD	240706 2.0003.3615 BUD
3616	04B416F26FBA4B009B7C1517E36E998E	240706 2.0003.AR 2.1344/35.5 BUD	240706 2.0003.3616 BUD
3617	079237968DC64B22AA88F8AC0886AAF8	240706 2.0003.AR 1.2017/503.1 BUD	240706 2.0003.3617 BUD
3618	0A234D87932C47DBA48303FFC256E14A	240706 2.0003.AR 1.2019/503.1 BUD	240706 2.0003.3618 BUD
3619	87388AA3F84A428ABA6EE337F82CCC1C	240706 2.0003.AR 1.2019/503.2 BUD	240706 2.0003.3619 BUD
3620	315089285975494C8557E181657DD48D	240706 2.0003.AR 1.2015/503.1 BUD	240706 2.0003.3620 BUD
3621	3834EA34B83D4D4F808C5AED646214D2	240706 2.0003.AR 1.1655/539.1 BUD	240706 2.0003.3621 BUD
3622	8D0BAC535DEA420487C4B4B9E5417A6A	240706 2.0003.AR 1.1655/539.2 BUD	240706 2.0003.3622 BUD
3623	05581298B38349EC8A9FE0A1A8B75372	240706 2.0003.AR 2.1342/43.1 BUD	240706 2.0003.3623 BUD
3624	6E3810B159EC4CD1B75F2C11BFA92702	240706 2.0003.AR 2.1342/43.2 BUD	240706 2.0003.3624 BUD
3625	F901401FF67044E3AAF1BAAA5AD4FCE8	240706 2.0003.AR 2.2522/47.1 BUD	240706 2.0003.3625 BUD
3626	F76CF0CED9B34E9999B1C243CA9FACB0	240706 2.0003.AR 3.239.2 BUD	240706 2.0003.3626 BUD
3627	7F2288C31E5B4DFABD9370402AAE3F4D	240706 2.0003.AR 3.239.4 BUD	240706 2.0003.3627 BUD
3628	88FCBDB617894A798ACE81EF33D7631A	240706 2.0003.AR 2.2524/47.1 BUD	240706 2.0003.3628 BUD
3629	8F8BAF98270341FC9003FDA1722F1AF4	240706 2.0003.AR 2.48/3.1 BUD	240706 2.0003.3629 BUD
3630	FC0CE691067945E98B43D2319066F490	240706 2.0003.AR 2.48/3.2 BUD	240706 2.0003.3630 BUD
3631	373A5CCABE3E49E9958E29EA71F895FE	240706 2.0003.AR 2.2042/32.1 BUD	240706 2.0003.3631 BUD
3632	139B6A5D9CA349FEA90DCC3207942554	240706 2.0003.AR 2.2042/32.2 BUD	240706 2.0003.3632 BUD
3633	8D7C77D805EE4A149EC5ED22BE862092	240706 2.0003.AR 2.3177/32.1 BUD	240706 2.0003.3633 BUD

Raport lokali z przenumerowanych budynków.

Lp.	Identyfikator	Stary IG5	Nowy IG5
3634	46F99267E6DB4E11ABCF2AD0397658D6	240706 2.0003.AR 2.2176/20.1 BUD.1 LOK	240706 2.0003.27 BUD.1 LOK
3635	08B771C03EB04CCE88B16A6945E3E57D	240706 2.0003.AR 2.2176/20.1 BUD.2 LOK	240706 2.0003.27 BUD.2 LOK

3764	0F62AB87E4A84808815656588DB86709	240706	2.0003.AR	1.2664/705.1	BUD.3	LOK	240706	2.0003.1568	BUD.3	LOK
3765	F184708D5D9748C281F02C081A12617A	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.8	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.8	LOK
3766	A169E9E8ED814A999CCB96DF23BF3155	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.9	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.9	LOK
3767	9DDABE08833D4AC8BB264F3E93FF8241	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.3	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.3	LOK
3768	9B3E92760DE5448588E4CA7C8BA162D4	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.5	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.5	LOK
3769	8E0AD9AD462A473E92E71EE144EEA7B4	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.4	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.4	LOK
3770	6C8C448CFB554612BE4E86EB9A6992FA	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.7	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.7	LOK
3771	3F806968A4B840A286FE02F413740C76	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.1	LOK
3772	165F51C9B06B47A69ABAFE5D9053EE7E	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.6	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.6	LOK
3773	033926ABA3474C2F841DD7EA1EA20DD7	240706	2.0003.AR	1.2665/705.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.1569	BUD.2	LOK
3774	F5431225225C48A3A9B25C780BA2240C	240706	2.0003.AR	3.1477/242.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.2065	BUD.2	LOK
3775	B271B03F4CBD47F988EDD0427A0E511E	240706	2.0003.AR	3.1477/242.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2065	BUD.1	LOK
3776	4E980A717EF44808B827516A72812843	240706	2.0003.AR	2.2953/20.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2195	BUD.1	LOK
3777	0893B2ABE5B84C0AB61F10F96AEA5F53	240706	2.0003.AR	2.2953/20.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.2195	BUD.2	LOK
3778	CB0C1D87BE5B467CA9019DF40CC1FDCC	240706	2.0003.AR	1.2657/705.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2220	BUD.1	LOK
3779	F7018DB6AE7D4B45BEECFCC74F1D1319	240706	2.0003.AR	2.2142/20.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2578	BUD.1	LOK
3780	F106C1A728194ADD8DBEF9E48ED71C3F	240706	2.0003.AR	1.1313/661.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2815	BUD.1	LOK
3781	D94F364DF1CE4BD5B7E533A56EC655B4	240706	2.0003.AR	1.1313/661.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.2815	BUD.2	LOK
3782	DE1F910EB4FD43C48E163951F0CD014C	240706	2.0003.AR	2.2379/20.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.2945	BUD.2	LOK
3783	C582012808EC485592C4279BE4599E7A	240706	2.0003.AR	2.2379/20.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.2945	BUD.1	LOK
3784	93A4812D4C864D1D98F229709FBD34F1	240706	2.0003.AR	2.3199/35.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.3060	BUD.2	LOK
3785	8E65B7AECEB84A9A8CBF780FD9BD4DED	240706	2.0003.AR	2.3199/35.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.3060	BUD.1	LOK
3786	1333847259FB4DC08BE36465C7E4301D	240706	2.0003.AR	2.2980/32.1	BUD.4	LOK	240706	2.0003.3138	BUD.4	LOK
3787	0A2B62EC8CC24073B1252CBA9E2CF46E	240706	2.0003.AR	2.2980/32.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.3138	BUD.1	LOK
3788	C9DEF51C4B164FEDB97D83538D7F48AC	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.1	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.1	LOK
3789	C4F98C77D550432CB6C1CAD66A9E289C	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.5	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.5	LOK
3790	9782A7C7A8CB48839157C5A3C670B2C5	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.7	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.7	LOK
3791	716170EF514B4781BB5245AAF417B828	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.4	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.4	LOK
3792	671A7D7D911D438CAE8D3B5790E9308D	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.3	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.3	LOK
3793	62A23ACCEC15479EABD6A6EF9FD23CDC	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.8	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.8	LOK
3794	4816496B45D549C38B31B118C0E007D8	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.6	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.6	LOK
3795	183535363055457FB7F90B1F5593E782	240706	2.0003.AR	1.2691/705.1	BUD.2	LOK	240706	2.0003.3484	BUD.2	LOK

Raport przenieumerowania lokali.

Systematyki: 240706 2.0003

Lp.	Identyfikator	Stary IG5	Nowy IG5
1	32AD9A6FD79B4B359BCE8C6C850F261F		
2	955610D32EA9437A87609931B5429F31		
3	329FC5C6D7344CEBA1CA570F3770F68F		
4	4330B2AF6E194C3E8E73E69C5A579E75		
5	26D9E9E35BEDF4E6D95C3A49F052D9586	240706 2.0003.AR 2.2763/30.1	BUD.1 LOK 240706 2.0003.1490 BUD.1000 LOK
6	C11D95D2785D402BBE84F79E7FAE7CAD	240706 2.0003.AR 2.2763/30.1	BUD.2 LOK 240706 2.0003.1490 BUD.1001 LOK
7	3E6ACEB090AD459E9EFC283A749647FC	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.3 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1000 LOK
8	D94ECC627C994C7FAA64E0594DA76832	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.4 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.2 LOK
9	A82338DC30F14E5AB3A4486B7E7AC419	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.6 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1001 LOK
10	A500E4774F1F414896B3BF51B8168561	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.7 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.4 LOK
11	5DC60A10E1DF4AA693F90F6BAF502D6E	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.9 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1002 LOK
12	79B80FCF303D401E97212AAAFD43691F	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.10 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1003 LOK
13	CF654BC7C9A74108B9A8E0E4AD83E7D6	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.12 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1004 LOK
14	BA8315E8BB9D42FE89A40703C06DA594	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.14 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1005 LOK
15	0300C6FDFAB94F078A3321321D973C18	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.15 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.8 LOK
16	8E5453403A234E80BCDCC64D4FAE8C53	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.16 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1006 LOK
17	A3F38F362B1542D496279A5F08413A48	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.19 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1007 LOK
18	8E71F22F866C4B76B5628CDD9144DFD2	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.20 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1008 LOK
19	D472CF7E7A6D4C4DAE281780F5B009A1	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.23 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1009 LOK
20	238302EE127D48BF8C6831980BF09063	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1	BUD.4 LOK 240706 2.0003.520 BUD.1000 LOK
21	C5D786B24DB64116A25D38FB6E858D4F	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.17 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.9 LOK
22	0A0281A1E4E344C5A208608883972426	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1	BUD.7 LOK 240706 2.0003.520 BUD.5 LOK
23	7DE96D4FBD07477897F91FF2B7C85C2B	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1	BUD.2 LOK 240706 2.0003.520 BUD.1001 LOK
24	ADD76EDC5B6E4D4193E34422C684032C	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1	BUD.3 LOK 240706 2.0003.520 BUD.2 LOK
25	F4E636DC27764E8CB0D259C3EC72D61F	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.13 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.7 LOK
26	D5F809E5295E4E69EB70E074992B480	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.21 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.11 LOK
27	6D147AFDE4B94539A4CB94168A1C0EEC	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.2 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.1010 LOK
28	41B27E8D8F45433A9053C1C620CC3495	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1	BUD.8 LOK 240706 2.0003.2220 BUD.5 LOK

29	EFDF36D23377490986119C5BF118936E	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1 BUD.11 LOK	240706 2.0003.2220 BUD.6 LOK
30	E5227B4CB1AB4B9890F703BDAC6D7890	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1 BUD.22 LOK	240706 2.0003.2220 BUD.12 LOK
31	42C59E330103416CAB7BF7F30D9F63CA	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1 BUD.5 LOK	240706 2.0003.2220 BUD.3 LOK
32	6343B9C3F4F149F18AEAAEB8785E3691	240706 2.0003.AR 1.2657/705.1 BUD.18 LOK	240706 2.0003.2220 BUD.10 LOK
33	44373DFAF2D648D39A1EEC1B39FDEB42	240706 2.0003.AR 1.2949/666.1 BUD.A LOK	240706 2.0003.3444 BUD.1000 LOK
34	79AD33AFE94A44D5B99B9EA8ABF28567	240706 2.0003.AR 1.2949/666.1 BUD.B LOK	240706 2.0003.3444 BUD.1001 LOK
35	7D1E8AF2F2EC43EAA8FDE94314BCD27D	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1 BUD.5 LOK	240706 2.0003.520 BUD.3 LOK
36	BC8849CD49B3430D9B007C6D5E435DCB	240706 2.0003.AR 1.2660/705.1 BUD.6 LOK	240706 2.0003.520 BUD.4 LOK
37	963B5578D5604916AF2F57FC72094D2B	240706 2.0003.AR 2.2142/20.1 BUD.I LOK	240706 2.0003.2578 BUD.1000 LOK